


REDVERG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ REDVERG
RD-PW 600-32
RD-PW 800-63**

Уважаемый покупатель!

Перед вводом в эксплуатацию аппаратов для сварки полипропиленовых труб RD-PW600-32 и RD-PW800-63 прочтите до конца настояще руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования аппарата.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Аппараты для сварки полипропиленовых труб RD-PW600-32 и RD-PW800-63 предназначены для ручной сварки пластиковых труб и фитингов по принципу муфтовых соединений. Обеспечивают надёжное сваривание методом расплавления поверхности материала трубы – диффузное соединение материала. Свариванию подлежат трубы, изготовленные из пластмассовых материалов, в том числе, армированных, предназначенных для данного типа и метода соединения (инструкции изготовителя трубы). Аппараты АСП комплектуются насадками (муфтово-растровыми парами) для соединения труб наружным диаметром 20, 25, 32 - модель RD-PW600-32; и 20,25,32,40, 50 и 63 мм модель RD-PW800-63. Все насадки с тефлоновым покрытием.
- 1.2. Аппараты АСП рассчитаны на работу от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	RD-PW600-32	RD-PW800-63
Максимальная потребляемая мощность, Вт	600	800
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50	220 50
Количество режимов нагрева	1	1
Форма нагревателя	Мечевидный	Мечевидный
Диапазон рабочей температуры, град.	50-300	50-300
Регулятор температуры	Термостат	Термостат
Тип сменных насадок	Парные	Парные
Размер сменных насадок, мм	20, 25, 32	20, 25, 32, 40, 50, 63
Масса комплекта, кг	1,55	3,0

3. РАСПАКОВКА

- 3.1. Откройте упаковку и извлеките аппарат АСП и все комплектующие узлы и детали.
- 3.2. Проверьте комплектность аппарата АСП.

Внимание! При проверке, работе и подготовке к работе будьте крайне внимательны, тефлоновое покрытие требует аккуратного обращения.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1)

В комплект поставки входит:

Ящик индивидуальный- 1 шт;

Аппарат для сварки труб полипропиленовых- 1 шт;

Опора- 1 шт;

Насадка Ø 20мм (муфта + растр) 1 пара; Насадка Ø 25мм (муфта + растр) 1 пара; Насадка Ø 32мм (муфта + растр) 1 пара - для модели **RD-PW600-32**;

Насадка Ø 20мм (муфта + растр) 1 пара. Насадка Ø 25мм (муфта + растр) 1 пара. Насадка Ø 32мм (муфта + растр) 1 пара; Насадка Ø 40мм (муфта + растр) 1 пара; Насадка Ø 50мм (муфта + растр) 1 пара; Насадка Ø 63мм (муфта + растр) 1 пара - для модели **RD-PW800-63**;

Ключ шестигранный- 1 шт;
Отвёртка- 1шт;
Руководство по эксплуатации- 1 шт.

Рис.1

RD-PW600-32




RD-PW800-32



5. УСТРОЙСТВО (Рис. 2)

Рис.2



1. Шнур питания;
2. Ручка;
3. Регулятор температуры нагрева (термостат);
4. Индикаторная лампочка зеленая (сеть);
5. Индикаторная лампочка красная (нагрев);
6. Нагревательный элемент;
7. Отверстие для установки насадок (\varnothing 20; 25; 32);
8. Отверстие для установки насадок (\varnothing 40; 50; 63);
9. Опора;
10. Вилка питания.

6. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с аппаратом АСП.

Предупреждение! Не подключайте аппарат АСП к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями и не изучите все пункты настройки и регулировки аппарата АСП.

6.1.1. Ознакомьтесь с техническими характеристиками, назначением и конструкцией вашего аппарата АСП.

6.1.2. Чётко выполняйте правила электрической и пожарной безопасности для электрических нагревательных приборов.

- 6.1.3. Правильно устанавливайте и всегда содержите в рабочем состоянии все защитные устройства, предусмотренные конструкцией вашего аппарата АСП.
- 6.1.4. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места и свободе передвижения вокруг аппарата АСП. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Не работайте в опасных условиях. Не допускайте использования аппарата АСП в помещениях со скользким полом, например, засыпанном опилками или натертом воском.
- 6.1.5. Запрещается** работа аппарата АСП в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%.
- 6.1.6. Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места.
- 6.1.7. Используйте только соответствующий рабочий инструмент и сменное оборудование.
- 6.1.8. Одевайтесь правильно. При работе не надевайте излишне свободную одежду, галстуки и убирайте назад длинные волосы. Они могут попасть на горячие узлы и детали аппарата АСП. Всегда работайте в нескользящей обуви.
- 6.1.9. Всегда работайте в проветриваемом помещении. Испарения при нагревании некоторых пластмасс могут вызвать аллергические осложнения (см. техническую документацию завода изготовителя используемой трубы).
- 6.1.10. Надёжно закрепляйте аппарат АСП. Для закрепления используйте струбцину. Для установки применяйте надёжную опору (верстак, рабочий стол и т.п.)
- 6.1.11. Перед началом любых работ, настройкой или техническим обслуживанием отсоедините вилку шнура питания от розетки сети.
- 6.1.12. Не оставляйте включенный аппарат АСП без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, выключите аппарат АСП, отсоедините шнур от сети и дождитесь остывания нагревательного элемента, уберите аппарат в индивидуальный ящик.
- 6.1.13. Нагретые до высокой температуры части при прикосновении к ним вызывают ожоги.
- 6.1.14. Нарушение изоляции электропроводки, а также отсутствие заземления и ограждения токоведущих частей может привести к электротравмам.
- 6.1.15. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура питания. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от нагревания, от попадания масла и воды и повреждения об острые кромки.
- 6.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности при работе с аппаратом АСП.**
- 6.2.1. Запрещается изменять конструкцию аппарата АСП и его сменного оборудования.
- 6.2.2. Используйте аппарат АСП только по назначению.
- 6.2.3. Избегайте неудобных положений рук, т. к. при внезапном соскальзывании одна или обе руки могут оказаться рядом с нагревательным элементом. При необходимости используйте специальные перчатки.
- 6.2.3. Запрещается** работа аппарата АСП в помещениях, а также рядом с легковоспламеняющимися, агрессивными и летучими веществами (жидкости, газы и прочие материалы).
- 6.2.4. Запрещается** работать с аппаратом АСП, если принимаете лекарства, или находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- 6.2.5. Запрещается** контакт частей и узлов аппарата АСП с любыми жидкостями.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА АСП К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ.

7.1. Электрические соединения. Требования к шнуру питания.

- 7.1.1. Аппарат АСП подключается к сети с напряжением 220 В частотой 50 Гц.
- 7.1.2. Для защиты электропроводки от перегрузок на электросчёте необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели.

7.1.3. Запрещается переделывать вилку, если она не входит в розетку.

Квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

7.1.4. При повреждении шнура питания его должен заменить изготовитель или сертифицированный сервисный центр.

7.1.5. При использовании удлинителей шнура питания убедитесь в его соответствии потребляемой мощности одновременно включенных потребителей.

8. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (Рис. 2)

8.1. Из индивидуального ящика извлеките опору (9). На ровной и надёжной поверхности рабочего стола (верстака) установите и надёжно закрепите опору (9). Для закрепления опоры (9) используйте, например, струбцины (не комплектуется).

8.2. Из индивидуального ящика извлеките аппарат АСП и установите его в опоре (9), как показано на **Рис.2**.

8.3. С обеих сторон нагревательного элемента (6) установите и через отверстия (7) и/или (8) закрепите парные насадки, необходимые для предстоящей работы. Насадки должны быть чистыми.

Внимание: При монтаже насадок будьте предельно внимательны - тефлоновое покрытие требует аккуратного обращения.

8.4. Насадки необходимо устанавливать так, чтобы наружный диаметр насадки не выходил за поверхность нагревательного элемента. Насадки диаметром 40мм и более необходимо устанавливать на нагревательном элементе через отверстие (8).

9. ПОДГОТОВКА ТРУБЫ (Рис. 3)




Рис. 3

9.1. Свариваемые участки трубы должны быть чистыми, обезжиренными, не иметь заусенцев, не иметь деформаций и любых других дефектов. Торец трубы должен быть ровный и строго перпендикулярен стенкам трубы.

9.2. Торцевание и резание трубы в размер необходимо выполнять специальными ножницами для резки металлопластиковых и полипропиленовых труб соответствующего типоразмера (не комплектуется). Рекомендуем на торце наружного диаметра трубы снять фаску.

9.3. При сваривании армированных (фольгированных) труб необходимо предварительно зачистить участок специальным приспособлением (инструментом) – не комплектуется.

9.4. В зависимости от диаметра произведите разметку глубины сварки на конце трубы.

10. СВАРКА (Рис. 4-5)

Внимание! Указанные рисунки носят информативный характер, конструкция вашего аппарата может отличаться от указанной на рисунке.

10.1. Проверьте надёжность установки и правильность подготовки аппарата АСП, свариваемых труб и фитингов.

10.2. Включите аппарат АСП. Свечение индикаторной лампочки (4) свидетельствует о включении аппарата АСП.

10.3. Для достижения рабочей температуры для нагревательного элемента (6) и

установленных насадок потребуется некоторое время. Индикаторная лампочка (5) указывает на готовность аппарата АСП к работе. Будьте крайне осторожны.



Рис. 4



Рис. 5

10.4. Как показано на Рис.4, с минимальным разрывом по времени, сначала установите фитинг, а затем конец трубы в соответствующие насадки. Устанавливайте и плавно проталкивайте фитинг и трубу в насадку на глубину сварки без вращения, табл.2.

Внимание: проталкивание трубы в насадку до упора может уменьшить или полностью заплавить внутренний диаметр трубы. Зазор между торцом трубы и упором в насадке должен составлять не менее 1мм.

10.5. Время нагревания (плавления) трубы и фитинга зависит от их диаметра. Отсчет времени начинается после полной установки фитинга и трубы см. в табл.2. Оптимальная температура нагревания 260–270°C (см. рекомендации изготовителя). **Помните:** Перегретые части при монтаже легко деформируются, а недостаточно нагретые не обеспечивают качественного соединения.

Таблица 2.

Диаметр трубы, мм	Глубина сварки, мм	Время нагрева, сек.	Время соединения, сек.	Время остывания, мин.
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

Примечание: таблица носит информационный характер при температуре окружающей среды 20°C.

Внимание: Для выполнения ответственных работ и получения надёжного и качественного соединения необходимо контролировать температуру нагретых насадок контактным термометром или специальным индикатором – не комплектуется.

Корректировку температуры производите регулятором температуры нагрева (3).

Примечание: в связи с большим ассортиментом современных материалов, технологий и заводов-изготовителей перед выбором пластиковых труб и фасонных изделий, уточняйте рекомендации завода изготовителя о методах и режимах сваривания.

10.6. По истечению времени извлеките фитинг и трубу из насадок, и как показано на Рис.5-6, без осевого поворота введите трубу в муфту фитинга. Для выполнения качественного сваривания монтаж и корректировка, Рис.6, не должны превышать времени соединения, см. табл.2.




Рис. 6

10.7. Обеспечьте неподвижное и фиксированное положение выполненного соединения во время остывания, см. табл.2.

10.8. Процесс сваривания пластиковых труб и фасонных изделий является ответственной работой и требует определённых знаний и навыков.

10.9. Рекомендуем перед выполнением ответственных работ произвести пробные соединения пластиковых элементов с последующим анализом качества выполненной сварки. Только после получения стабильных результатов сварки приступайте к выполнению ответственных работ. На Рис.7 показан разрез сварного соединения. При качественной сварке в месте соединения образуется монолитная масса, и нет шва между наружным диаметром трубы и внутренним диаметром фитинга.



Рис. 7

11. ХРАНЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

По окончанию работ очистите и насухо протрите аппарат АСП и все его комплектующие. Тефлоновое покрытие требует аккуратного обращения. Не используйте абразивные средства, растворители и другие агрессивные вещества.

Храните аппарат АСП в индивидуальном ящике в сухом, чистом помещении, недоступном детям. Перед началом работ протрите аппарат АСП насухо.

Утилизацию аппарата АСП, индивидуального ящика, съёмного оборудования производите через специализированные приёмные пункты.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

Производитель гарантирует надёжную и безаварийную работу аппарата для сварки полипропиленовых труб при условии правильного монтажа и обслуживания в соответствии с требованиями по эксплуатации и хранению, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** с даты продажи через розничную торговую сеть.

1. Бездваждынный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

2. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей, в течение срока, указанного в п. 1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом Р.Ф. «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий

Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт изделия или его замену. Транспортировка изделия для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

3. В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатаций Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.

4. На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

В гарантийном ремонте может быть отказано:

1. При отсутствии гарантийного талона.

2. При нарушении пломб, наличии следов разборки на корпусе, шлицах винтов, болтов, гаек и прочих следов разборки или попытки разборки.

3. Если неисправность стала следствием нарушения условий хранения, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, нарушения условий эксплуатации (эксплуатация без необходимых насадок и приспособлений, эксплуатация не предназначенными насадками, дополнительными приспособлениями и т.п.).

4. При механическом повреждении сетевого шнура или вилки питания.

5. При механическом повреждении корпуса и его деталей.

6. Несоответствие серийного номера, номеру указанному в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на:

- сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности (аксессуары и оснастка),
тэфлоновое покрытие насадок.

Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой

- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная);

- Предметом гарантии не является неполная комплектация аппарата АСП, которая могла быть выявлена при продаже.

- на оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, небрежности, неправильного обслуживания, ремонта или хранения, что неблагоприятно влияет на его характеристики и надёжность.

Производитель не несёт ответственности за материальный и моральный ущерб, связанный с некачественным выполнением работ при использовании аппарата для сварки полипропиленовых труб.

Адреса гарантийных мастерских:

- г.Н.Новгород, Московское шоссе, 300 т. +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68

- г.Казань, Сибирский тракт, 34/12 т. +7 (843) 526-74-84, 526-74-85

КОРЕШОК №1

На гарантийный ремонт
аппарат для сварки полипропиленовых труб
изъята «.....»20.....года
Ремонт произвел/...../.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**ТАЛОН № 1**

На гарантийный ремонт аппарата для сварки
полипропиленовых труб

Модель

Серийный номер.....

Представитель ОТК.....(подпись,
штамп)

Заполняется торговой организацией:

Продан _____

наименование торг. Орг. или штамп

Дата «.....»20.....г _____

подпись продавца

Владелец адрес, телефон

.....
.....
.....

Заполняется в Сервисном центре:

Выполнены работы по устранению дефекта

.....
.....
.....

Дата «.....»20.....г _____

подпись механика

Владелец _____

личная подпись

Утверждаю _____

руководитель ремонтного предприятия
наименование ремонтного предприятия или
его штамп

Дата «.....»200.....г _____

личная подпись

Место для заметок

КОРЕШОК №2

На гарантийный ремонт
аппарат для сварки полипропиленовых труб
изъята «.....»20.....года
Ремонт произвел/...../.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**ТАЛОН № 2**

На гарантийный ремонт аппарата для сварки
полипропиленовых труб

Модель

Серийный номер.....

Представитель ОТК.....(подпись,
штамп)

Заполняется торговой организацией:

Продан _____

наименование торг. Орг. или штамп

Дата «.....»20.....г _____

подпись продавца

Владелец адрес, телефон

.....
.....
.....

Заполняется в Сервисном центре:

Выполнены работы по устранению дефекта

.....
.....
.....

Дата «.....»20.....г _____

подпись механика

Владелец _____

личная подпись

Утверждаю _____

руководитель ремонтного предприятия
наименование ремонтного предприятия или
его штамп

Дата «.....»200.....г _____

личная подпись

Место для заметок