

# Инструкция по эксплуатации

Сварочный полуавтомат Барс Profi MIG-357 DT2 380 В  
CB000007423

**Цены на товар на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya\\_tehnika/svarochnoe\\_oborudovanie/svarochnyj\\_poluavtomat\\_migm\\_ag/invertornye/bars/svarochnyj\\_poluavtomat\\_bars\\_profi\\_mig-357\\_dt2\\_380\\_v\\_sv000007423/](http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/svarochnyj_poluavtomat_migm_ag/invertornye/bars/svarochnyj_poluavtomat_bars_profi_mig-357_dt2_380_v_sv000007423/)

**Отзывы и обсуждения товара на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya\\_tehnika/svarochnoe\\_oborudovanie/svarochnyj\\_poluavtomat\\_migm\\_ag/invertornye/bars/svarochnyj\\_poluavtomat\\_bars\\_profi\\_mig-357\\_dt2\\_380\\_v\\_sv000007423/#tab-Responses](http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/svarochnyj_poluavtomat_migm_ag/invertornye/bars/svarochnyj_poluavtomat_bars_profi_mig-357_dt2_380_v_sv000007423/#tab-Responses)

  
от 185 В

  
ПОЛНЫЙ  
КОМПЛЕКТ

  
ЦИФРОВОЙ  
ДИСПЛЕЙ

■ MIG-357 DT2  
■ MIG-507 DT2



**PROFI**

**БАРС**

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

## Содержание

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 1.  | Меры предосторожности и техника безопасности ..... | 3  |
| 2.  | Комплектация .....                                 | 6  |
| 3.  | Общее описание.....                                | 6  |
| 4.  | Основные характеристики .....                      | 8  |
| 5.  | Описание панели .....                              | 10 |
| 6.  | Установка и эксплуатация .....                     | 13 |
| 7.  | Техническое обслуживание .....                     | 17 |
| 8.  | Диагностика неисправностей.....                    | 18 |
| 9.  | В помощь сварщику .....                            | 20 |
| 10. | Гарантийный талон .....                            | 29 |
| 11. | Сервисные центры.....                              | 31 |

Пожалуйста, перед установкой и использованием данного оборудования **внимательно** прочитайте и разберитесь в данном руководстве.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство и не обязана предупреждать об этом заранее.

В данном руководстве возможны неточности. Пожалуйста, свяжитесь с нами при их обнаружении.

Руководство по эксплуатации издано **09 сентября 2014 года. Издание 7.**

# **1. Меры предосторожности и техника безопасности**

Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ часто приводит к самым печальным последствиям – пожарам, взрывам и, как следствие, травмам и гибели людей.

Так же при сварке возможны следующие травмы: поражение электрическим током, ожоги от шлака и капель металла, травмы механического характера.

Для предотвращения всех этих положений важно неукоснительно соблюдать меры предосторожности.

## **Подготовить рабочее место согласно технике безопасности:**

При дуговой электросварке брызги расплавленного металла разлетаются на значительные расстояния, что вызывает опасность пожара. Поэтому сварочные цеха (посты) должны сооружаться из негорючих материалов, в местах проведения сварочных работ не допускается скопление смазочных материалов, ветоши и других легковоспламеняющихся материалов.


Для быстрой ликвидации очагов пожаров рабочее место должно быть оснащено средствами пожаротушения: огнетушитель и емкость с водой, которые должны находиться в легкодоступном месте. Пожар может начаться не сразу, поэтому по окончании сварки следует внимательно осмотреть место проведения работ: не тлеет ли что-нибудь, не пахнет ли дымом и гарью.


- Необходимо иметь профессиональную подготовку для работы с оборудованием.
- Сварщик должен иметь действующее разрешение для работы со сварочными металлами.
- Сварщик должен пройти медицинское освидетельствование.

## **Обеспечить необходимую защиту:**

- Необходимо проверить изоляцию всех проводов, связанных с питанием источника тока и сварочной дуги, устройства геометрически закрытых включающих устройств, заземление, корпусов сварочных аппаратов. Заземлению подлежат: корпуса источников питания, аппаратного ящика и вспомогательное электрическое оборудование. Сечение заземляющих проводов должно быть не менее 2,5 мм<sup>2</sup>.
- Необходимо использовать различные средства индивидуальной защиты, такие как: сварочные маски, специальную брезентовую одежду, брезентовые рукавицы, кожаные ботинки.
- При сварке необходимо использовать электрододержатели с хорошей изоляцией, которая гарантирует, что не будет случайного контакта токоведущих частей электрододержателя со свариваемым изделием или руками сварщика.
- Необходимо работать в исправной сухой спецодежде и рукавицах. При работе в тесных отсеках и замкнутых пространствах обязательно использование резиновых галош и ковров, источников освещения с напряжением не выше 6-12 В.
- Необходимо проводить сварочные работы только в хорошо вентилируемых помещениях или использовать вентиляционное оборудование.

Для сведения к минимуму возможности получения травм и увечий, ознакомьтесь с их причинами и мерами предосторожности:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Электрический ток</b> (может привести к серьезным увечьям или даже смерти).</p> <p>Для предотвращения надо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• установить заземление перед началом работы;</li> <li>• никогда не дотрагиваться до деталей, подключенных к источнику питания, голыми руками или, находясь в мокрых перчатках или одежде.</li> </ul>                                                |
|    | <p><b>Дым и газ</b> (может быть вредным для здоровья).</p> <p>Для предотвращения надо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• избегать вдыхания дыма и газа во время сварки;</li> <li>• при сварке находиться в хорошо проветриваемом помещении или использовать вентиляционное оборудование.</li> </ul>                                                                                                    |
|    | <p><b>Световое излучение</b> (может привести к повреждению глаз или ожогам).</p> <p>Для предотвращения надо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для защиты ваших глаз и тела использовать подходящую сварочную маску и защитную одежду;</li> <li>• для защиты наблюдателей использовать подходящие сварочные маски и ширмы.</li> </ul>                                                                  |
|   | <p><b>Неправильная работа</b> (может быть причиной пожара или даже взрыва).</p> <p>Для предотвращения надо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• убедиться в отсутствии легковоспламеняющихся материалов рядом с местом работы, т. к. сварочные искры могут быть причиной пожара;</li> <li>• иметь поблизости огнетушитель;</li> <li>• не использовать данное оборудование для разогрева труб.</li> </ul> |
|  | <p><b>Большая температура изделия</b> (может привести к ожогам).</p> <p>Для предотвращения надо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не трогать горячее изделие голыми руками сразу после сварки. Дать ему остыть;</li> <li>• при длительной сварке необходимо использовать охлаждение.</li> </ul>                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Магнитные поля</b> (оказывают действия на электронные стимуляторы сердца).</p> <p>Для предотвращения надо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• людям, имеющим электронные стимуляторы сердца, перед работой необходимо проконсультироваться с врачом.</li> </ul>                                           |
|  | <p><b>Движущиеся части</b> (могут привести к увечьям).</p> <p>Для предотвращения надо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• избегать контакта с движущимися частями, например, с вентиляторами;</li> <li>• все двери, панели, крышки и другие защитные устройства должны быть закрыты во время работы.</li> </ul> |

**При проблемах с оборудованием необходимо обратиться к профессиональной помощи:**

- Использовать данное руководство при возникновении каких-либо трудностей при установке или работе.
- Обратиться в сервисный центр вашего поставщика для профессиональной помощи, если после прочтения данного руководства у вас все еще остались вопросы.

**Производственные условия:**

- Сварка должна выполняться в сухой окружающей среде с влажностью не более 80 %.
- Температура окружающей среды должна быть между -10 °C и +30 °C.
- Избегайте сварки под открытым небом, если нет защиты от солнечного света или дождя.
- Избегайте сварки в среде с большим содержанием пыли или коррозионного химического газа.
- Всегда сохраняйте изделие сухим и не помещайте его во влажную землю или лужи.

## **2. Общее описание**

Сварочный полуавтомат представляет собой аппарат с механизированной подачей сварочной проволоки, но перемещаемый в процессе сварки вручную. Сварочные полуавтоматы используются для сварки металлических конструкций из различных видов сталей и сплавов. Сварочные полуавтоматы часто можно увидеть в автосервисах, ремонтных мастерских и на строительных площадках. На сегодняшний день полуавтомат - один из наиболее распространенных видов сварочных аппаратов.

С помощью аппаратов БАРС доступны следующие виды сварки:

- Ручная дуговая сварка (ММА)
- Сварка в среде защитных газов (MIG/MAG).

Инверторный сварочный полуавтомат – устройство повышенной частоты.

Высококачественная составляющая позволяет:

- Снизить его габариты и вес.
- Существенно повысить КПД источника питания.
- Исключить шумовое загрязнение почти полностью, т.к. рабочая частота выше диапазона звуковых частот.
- Обеспечить хорошие технологические свойства.
- Обеспечить широкий предел регулирования.

**Преимущества:**

- Высокое качество сварочного шва даже при разнотолщинных свариваемых деталях.
- Сварка малых толщин.
- Широкий диапазон свариваемых материалов (алюминий, магний, титан, никель и др.).
- Зона термического влияния очень узкая, поэтому деталь деформируется очень мало или вовсе не деформируется.
- Простота применения, не требующая высокой квалификации сварщика, ввиду автоматизации процесса.
- Возможность сварки во всех пространственных положениях.
- Устойчивая работа даже от 185 Вольт
- Наличие цифрового дисплея
- Увеличенное значение ПН позволяет работать дольше без перерыва.
- Современные технологии управления позволяют настроить сварочный ток в несколько мгновений.
- Минимальное разбрызгивание.
- Сварка короткой дугой.
- Минимальный перегрев свариваемого изделия.
- Высокий КПД и быстрое действие.
- Стабильный ток.
- Функция hot-start облегчает зажигание дуги.\*
- Функция arc-force кратковременно увеличивает сварочный ток, предназначена для предотвращения прилипания электрода.\*
- Функция anti-sticking препятствует залипанию электрода.\*

\*В некоторых аппаратах.

### 3. Комплектация


| Название                                | Кол-во | MIG-357<br>DT2 | MIG-507<br>DT2 |
|-----------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| Аппарат                                 | 1 шт.  | +              | +              |
| Сетевой кабель (2 м)                    | 1 шт.  | +              | +              |
| Кабель с клеммой заземления (3 м)       | 1 шт.  | +              | +              |
| Соединитель кабельных разъемов          | 2 шт.  | +              | +              |
| Соединительный кабель (5 м)             | 1 шт.  | +              | +              |
| Сварочная горелка MIG с кабелем (2,5 м) | 1 шт.  | +              | +              |
| Кабель управления (5 м)                 | 1 шт.  | +              | +              |
| Регулятор с подогревом                  | 1 шт.  | +              | +              |
| Цепь для крепления баллона (1 м)        | 1 шт.  | +              | +              |
| Руководство пользователя                | 1 шт.  | +              | +              |

## **4. Основные характеристики**

**Таблица 1. Основные характеристики**


| <b>Тип</b>                                                  | <b>MIG-357 DT2</b>                             | <b>MIG-507 DT2</b>            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Параметры электросети (В)                                   | АС380В±15%<br>50/60Гц, 3 фазы                  | АС380В±15%<br>50/60Гц, 3 фазы |
| Потребляемый ток (А) (ММА)                                  | 22.8                                           | 40                            |
| Потребляемый ток (А) MIG/MAG)                               | 21.8                                           | 40                            |
| Потребляемая мощность (кВа) (ММА)                           | 15.0                                           | 25.3                          |
| Потребляемая мощность (кВа)<br>(MIG/MAG)                    | 14.4                                           | 24.7                          |
| Диапазон регулирования сварочного<br>тока (А) (ММА)         | 20-350                                         | 30-500                        |
| Диапазон регулирования сварочного<br>тока (А) (MIG/MAG)     | 10-350                                         | 60-500                        |
| Диапазон регулирования<br>напряжения (В) (ММА)              | 20.8-34                                        | 21.2-40                       |
| Диапазон регулирования<br>напряжения (В) (MIG/MAG)          | 16.5-32.5                                      | 17-39                         |
| Диапазон регулирования скорости<br>подачи проволоки (м/мин) | 1.5-16                                         | 1.5-18                        |
| Напряжение на холостом ходу (В)                             | 60                                             | 75                            |
| Диаметр сварочной проволоки (мм)                            | 0.8-1.2                                        | 1.0-1.6                       |
| Диаметр сварочных электродов (мм)                           | 2.0-5.0                                        | 2.0-5.0                       |
| ПН (%)                                                      | 60                                             | 60                            |
| КПД (%)                                                     | 85                                             | 85                            |
| Коэффициент мощности                                        | 0.93                                           | 0.93                          |
| Степень защиты                                              | IP21S                                          | IP21S                         |
| Класс изоляции                                              | F                                              | F                             |
| Габариты (мм)                                               | 595x285x438                                    | 595x285x478                   |
| Вес аппарата (кг)                                           | 32                                             | 35                            |
| Вес подающего механизма (кг)                                | 14                                             | 14                            |
| Вес тележки (кг)                                            | 24                                             | 24                            |
| Мощность генератора (кВт)                                   | См. таблицу 8 в разделе “В помощь<br>сварщику” |                               |

Блок-схема (для MIG-357 DT2, MIG-507 DT2)




## 5. Описание панели

### 5.1 Передняя панель (MIG-357 DT2, MIG-507 DT2)



### 5.2 Передняя панель подающего механизма (MIG-357 DT2, MIG-507 DT2)



## 5.3 Описание некоторых функций

### Переключатели

#### **Переключатель режимов MMA/MIG (MAG)**

Когда включен режим MMA, доступна ручная дуговая сварка. Когда включен режим MIG (MAG), доступна полуавтоматическая сварка в среде защитных газов.

#### **Переключатель режимов 2Т/4Т (двухтактная/четырёхтактная сварка)**

Двухтактный режим работы — это режим, при котором в течение всего сварочного процесса кнопка на горелке должна быть нажата.

Четырёхтактный режим работы — это режим, при котором сварочный процесс начинается после кратковременного нажатия кнопки на горелке. При повторном нажатии кнопки происходит остановка процесса сварки. Причем в течение сварки кнопка на горелке находится в свободном состоянии.

#### **Кнопка “Протяжка проволоки”**

Включает подачу проволоки без включения нагрузки и подачи газа.

#### **Переключатель для проверки газа**

Предназначен для того, чтобы проверить идет ли газ из горелки без включения тока.

### Регуляторы значений

#### **Регулятор плавности падения сварочного тока и Регулятор плавности падения напряжения**

По окончании прохода необходимо правильно заварить кратер, чтобы избежать последующих дефектов. Для успешной заварки необходимо значительное снижение тока. Данные регуляторы позволяют существенно понизить сварочный ток без потери устойчивости дуги.

#### **Регулятор индуктивности**

Для уменьшения разбрызгивания электродного металла необходимо сжимающее усилие, возникающее в проводнике при коротком замыкании, сделать более плавным. Это достигается введением в источник сварочного тока регулируемой индуктивности. Величина индуктивности определяет скорость нарастания сжимающего усилия. При малой индуктивности капля будет быстро и сильно сжата - электрод начинает брызгать. При большой индуктивности увеличивается время отделения капли, и она плавно переходит в сварочную ванну. Сварной шов получается более гладким и чистым.

#### **Отжиг проволоки (находится на задней панели MIG-357 DT2 и MIG-507DT2)**

Когда сварка заканчивается, проволока, из-за инерции, еще некоторое время продолжает подаваться. Из-за этого, если ток остановить мгновенно, есть вероятность прилипания проволоки к рабочему изделию. Поэтому, функция «Отжиг проволоки» позволяет настроить время снабжения тока после окончания сварки. Если выставить значение «1», то ток будет подаваться дополнительно 0.1 секунду после окончания сварки. Если выставить значение «10», то ток будет подаваться дополнительно 1 секунду после окончания сварки.

**Регулятор мягкого финиша Burnback (находится на боковой панели аппаратов MIG-357 DT2 и MIG-507DT2)**

Для предотвращения залипания проволоки в сварочной ванне, необходимо отрегулировать время дожигания проволоки после остановки ее подачи. При максимальном значении регулятора время дожигания будет максимальным. При минимальном значении – минимальным.

## **6. Установка и эксплуатация**

**Внимание:** устанавливайте аппарат внимательно, согласно шагам, указанным ниже.

**Выключайте переключатель тумблера перед любыми работами.**

**Класс защиты оборудования IP21S, поэтому избегайте работы под дождем.**

### **6.1 Установка**

#### **Подключение аппарата к сети**

Для подключения аппарата к сети, необходимо использовать сетевой кабель. Его необходимо подключить с требуемыми параметрами и проверить соединение, т.к. окисления могут привести к серьезным последствиям и даже поломке. Другой конец сетевого кабеля подключите к соответствующему разъему на аппарате через предохранитель. Заметьте, что аппараты **MIG-357 DT2 (380 В)** и **MIG-507 DT2 (380 В)** необходимо подсоединить к **трехфазной** питающей сети с напряжением 380 В. Затем проверьте с помощью мультиметра, чтобы технические данные напряжения и частоты питающей сети соответствовали техническим параметрам аппарата.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Для защиты от перегрузки или короткого замыкания подключение сетевого кабеля к питающей сети необходимо производить через автоматический выключатель.

Сварочные аппараты необходимо подключать к питающей сети 380 В через автоматический трехполюсный выключатель **с номинальным током от 40А**.

Автоматический выключатель расположен на задней панели аппаратов.

#### **Подсоединение катушки со сварочной проволокой**

Закрепите катушку сварочной проволоки на оси держателе проволоки. Убедитесь, что ничего не мешает подаче проволоки, а катушка плотно сидит на держателе. Закрепите ее.

Наденьте перчатки, распакуйте проволоку и отрежьте загнутый конец. Ослабьте винт прижимного ролика и уложите проволоку в канавку подающего ролика. Прижмите ее, а затем пропустите через сварочную горелку. Канавка ролика должна соответствовать диаметру проволоки. Нажмите на кнопку "Подача проволоки", чтобы проволока вышла из горелки.

#### **6.1.1. MMA режим**

Сварочные кабели, такие как кабель электрододержателя и кабель клеммы заземления, подключаются к соответствующим разъемам "+" и "-" в зависимости от применяемых электродов. Для прямой полярности кабель электрододержателя необходимо вставить в разъем "-", а кабель клеммы заземления – в разъем "+".

Выбирать полярность надо в зависимости от конкретной ситуации. При неправильном подключении появляются такие явления, как: нестабильная дуга, чрезмерное разбрызгивание и прилипание электрода. Для решения данных проблем измените соединение посредством перемены местами сварочных кабелей.

Кабели должны быть плотно подсоединены, так как слабое подключение снижает эффективность работы.

**Внимание:** осмотр и сборка оборудования могут производиться только тогда, когда аппарат отключен от сети.

#### **Включение аппарата и подготовка к началу работы**

После выполнения действий, указанных выше, переведите тумблер в положение “Вкл.” (на задней панели), аппарат начнет свою работу с включения амперметра и вольтметра и работы вентилятора. Выставьте переключатель режимов MMA/MIG в режим “MMA”.

Задайте необходимую величину сварочного тока согласно типу и размеру электрода (смотрите таблицы 1-5 в разделе “В помощь сварщику”).

Обращайте внимание на упаковку электродов, где указывается их полярность и ток.

### **Процесс сварки**

Держите маску перед лицом. Легким касанием оголенного кончика электрода зажгите дугу и приступите к работе. Затем, при появлении дуги установите дистанцию от свариваемого изделия, которая должна равняться диаметру электрода. Помните, что угол наклона электрода должен составлять 20-30°.

### **Окончание работы**


После выполнения всех необходимых работ, выключите аппарат посредством перевода тумблера в положение “Выкл.” (на задней панели). Проверьте, ничего ли не тлеет вокруг, т.к. пожар может начаться не сразу, а через некоторое время.

## **6.1.2. MIG/MAG режим**

### **Включение аппарата и подготовка к началу работы**

Подключите соответствующие кабели в необходимые разъемы и крепко зафиксируйте.

**Снабжение газом:** Подсоедините газовый шланг к медному штуцеру (На задней стороне аппарата). Система газоснабжения, состоящая из газового баллона, редуктора и сварочного рукава, должна иметь плотные соединения, чтобы обеспечить надежную подачу газа, что является чрезвычайно важным для осуществления сварки в среде защитных газов (Примерная схема показана на рисунке ниже).



Не забудьте заземлить аппарат для предотвращения возникновения статического электричества и утечки токов.

**Внимание:** осмотр и сборка оборудования могут производиться только тогда, когда аппарат отключен от сети.

При сварке в среде углекислого газа необходимо использовать постоянный ток обратной полярности, так как сварка током прямой полярности приводит к неустойчивому горению дуги.

После выполнения действий, указанных выше, переведите тумблер в положение “Вкл.” (на задней панели), аппарат начнет свою работу с включения питания и работы вентилятора.

Откройте вентиль на газовом баллоне. Для подачи газа нажмите кнопку на горелке и установите расход защитного газа с помощью редуктора.

Установите контактный наконечник с внутренним диаметром, соответствующим диаметру сварочной проволоки, отпустите прижимной ролик, отрегулируйте усилие прижима.

Выведите переключатель режимов MMA/MIG в режим “MIG”.

Используйте таблицы 6-7 в разделе “В помощь сварщику для выставления необходимых параметров.

## **Процесс сварки**

Поднесите горелку к заготовке так, чтобы проволока не касалась заготовки, а находилась на расстоянии нескольких миллиметров от неё. Нажмите кнопку на горелке, осциллятор обеспечит поджиг дуги. При наличии дуги приступайте к процессу сварки.

После окончания сварки, не убирайте горелку и не выключайте подачу газа в течение 1 секунды. Данное действие необходимо, чтобы защитить сварочный шов от попадания ненужных газов, и, следовательно, избежать возникновения возможных дефектов.

## **Окончание работы**

После выполнения всех необходимых работ, выключите аппарат посредством перевода тумблера в положение “Выкл.” (на задней панели). Проверьте, ничего ли не тлеет вокруг, т.к. пожар может начаться не сразу, а через некоторое время.

## **6.2 Эксплуатация**

### **Вентиляция**

Данный аппарат может создать сильный сварочный ток, у которого есть строгие требования охлаждения и которые нельзя достичь посредством только естественной вентиляции. Поэтому встроенный вентилятор необходим для эффективного охлаждения и устойчивой работы аппарата. Перед началом работ сварщик должен удостовериться, что жалюзи вентилятора (решетки) аппарата раскрыты и ничем не заблокированы. Минимальное расстояние между аппаратом и соседними объектами должно составлять 30 см. Хорошая вентиляция является залогом нормальной работы и продолжительной жизни аппарата.

### **Перегрузка**

ПН - продолжительность нагрузки. ПН для данных аппаратов при работе на максимальном токе (для просмотра диапазона сварочного тока, пожалуйста, обратитесь к таблице 1. Основные характеристики) равно 40% или 60% (например, из расчета 10 минут, где 4 минуты - работа, 6 минут – отдых). Это значит, что при работе на максимальном токе более 4 минут происходит перегрузка аппарата с последующим нагревом. Перегрузка может значительно сократить срок эксплуатации аппарата.

### **Перенапряжение**

Для просмотра диапазона напряжения электропитания аппарата, пожалуйста, обратитесь к таблице 1. Основные характеристики. Оборудование имеет функцию автоматической компенсации напряжения сети, которая гарантирует, что сварочный ток изменяется в пределах данного диапазона. В случае, если входное напряжение сети превышает допустимое значение, возможно повреждение компонентов аппарата.

### **Перегрев**

Внезапная остановка может произойти из-за перегрева. При перегреве аппарата загорается сигнальная лампа 2, и процесс сварки автоматически останавливается. При этом, не отключая аппарат, дождитесь, пока внутренняя температура не станет соответствовать стандартному диапазону и погаснет лампа индикатора.

## 7. Техническое обслуживание



**Внимание:** следующие действия требуют достаточных профессиональных знаний в области сварки и электричества и всестороннем знании безопасности. Сварщики должны иметь свидетельства о квалификации. Удостоверьтесь, что входной кабель аппарата выключен из сети, прежде чем раскрыть сварочный аппарат.

- Периодически проверяйте, находится ли аппарат, особенно внутренняя схема и соединения кабелей и разъемов, в хорошем состоянии. Затяните расшатанные соединения. При обнаружении окисления, уберите наждачной бумагой и затем повторно соедините.
- Держите руки, волосы и инструменты далеко от движущихся частей, таких как вентилятор, дабы избежать травм или повреждение аппарата.
- Очищайте периодически от пыли сухим и чистым сжатым воздухом. Если аппарат находится в среде сильного задымления или загрязнения, чистите аппарат ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть надлежащего уровня, чтобы избежать повреждения мелких деталей.
- Избегайте дождя, воды и пара, пропитывающего аппарат. При попадании воды высушите аппарат и проверьте изоляцию (включая изоляцию между соединениями).
- Периодически проверяйте, находится ли покрытие изоляции всех кабелей в хорошем состоянии. При нахождении каких-либо повреждений изоляции кабеля, повторно оберните его или замените.
- Если аппарат не используется в течение долгого времени, поместите его в первоначальную упаковку и поставьте в сухое место.
- Проводите работы при закрытом корпусе аппарата.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что:

- Некачественное техническое обслуживание может привести к снятию аппарата с гарантии.
- Аппарат может быть снят с гарантии в случае попыток самостоятельного ремонта, а также нарушения заводской пломбировки.

## 8. Диагностика неисправностей



**Внимание:** если аппарат не отработал свой гарантийный срок, не производите ремонт самостоятельно.

### Общий анализ сбоев и их решение:

| Сбой                                                                                                                                 | Причина                                                                                                                                                                           | Решение                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, нет сварочного тока, встроенный вентилятор не работает                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не работает выключатель сети</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте выключатель и при необходимости замените его</li> </ul>                                                                    |
|                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отсутствует сетевое напряжение</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте провода на наличие повреждений</li> <li>Проверьте хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля</li> </ul>                  |
|                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Обрыв силового кабеля</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Замените силовую кабель</li> </ul>                                                                                                   |
| Аппарат включен, горит сигнальная лампа, нет сварочного тока, встроенный вентилятор не работает                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Напряжение сети превышает допустимое значение</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте напряжение сети. Выставьте необходимое значение, согласно справочникам и таблицам</li> </ul>                               |
|                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ошибка в выборе питающей электросети 380В-220В</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте по таблице основных характеристик и выберите необходимую электросеть</li> </ul>                                            |
|                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Перепады входного тока в связи с неисправностью сетевого кабеля и отключение аппарата в связи с запуском режима защиты от сбоев</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте сетевой кабель. При необходимости замените его</li> <li>Проверьте, хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля</li> </ul> |
|                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Частое включение и выключение аппарата в короткий промежуток времени приводит к запуску режима защиты от сбоев</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите аппарат и снова включите его не ранее, чем через три минуты</li> </ul>                                                     |
| Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, встроенный вентилятор работает, осциллятор не действует, поэтому невозможно поджечь дугу | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внутренние неисправности</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь за помощью в сервисный центр</li> </ul>                                                                                   |
| Аппарат включен, горит сигнальная лампа, дуги нет                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Включен режим защиты от сбоев</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите источник тока, подождите, пока индикатор погаснет, и снова включите аппарат</li> </ul>                                     |
|                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Включен режим защиты от перегрева</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не отключая аппарат, дождитесь момента, когда погаснет индикатор, и можете снова приступить к сварке</li> </ul>                      |
|                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Внутренние неисправности инвертора</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь в сервисный центр</li> </ul>                                                                                              |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Повреждение обратного кабеля</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Замените его</li> </ul>                                                                                                        |
| Перепады рабочего тока в процессе сварки                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Повреждение потенциометра</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обратитесь в сервисный центр</li> </ul>                                                                                        |
|                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Имеют место сильные перепады напряжения в сети, либо пропадает контакт в сетевом кабеле</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте сетевой кабель на наличие повреждений;</li> <li>• Проверьте, хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля</li> </ul> |
| Чрезмерное разбрызгивание при ручной сварке                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неверно выбрана полярность подключения сварочных кабелей</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поменяйте местами сварочные кабели, подсоединенные к разъемам "+" и "-"</li> </ul>                                             |
| В процессе сварки возникает чрезмерный уровень напряжения. Трудности при работе с электродами с щелочным покрытием | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неверно выбрана полярность подключения сварочных кабелей</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поменяйте местами сварочные кабели, подсоединенные к разъемам "+" и "-"</li> </ul>                                             |

**Примечание: при возникновении проблем, не указанных в данной таблице, позвоните в сервисный центр.**

## 9. В помощь сварщику

Данные советы и таблицы помогут вам в различных ситуациях, например, помогут вам подобрать правильный электрод для сварки, избежать некоторых дефектов или оказать первую помощь.

### ММА режим

**Таблица 1. Настройка сварочного тока в зависимости от положения сварки**

| Покрытие электрода | Диаметр электрода (мм) | Сварочный ток (А) при положении шва |              |            |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
|                    |                        | нижнем                              | вертикальном | потолочном |
| Основное           | 2,5                    | 70-90                               | 60-80        | 55-75      |
|                    | 3                      | 90-110                              | 80-100       | 70-90      |
|                    | 4                      | 120-170                             | 110-150      | 95-135     |
|                    | 5                      | 170-210                             | 150-190      | -          |
| Рутиловое          | 2,5                    | 70-90                               | 60-80        | 55-75      |
|                    | 3                      | 90-130                              | 80-115       | 75-105     |
|                    | 4                      | 140-190                             | 125-170      | 110-155    |
|                    | 5                      | 180-230                             | 165-205      | -          |

**Таблица 2. Настройка сварочного тока в зависимости от полярности тока**

| Диаметр электрода (мм) | Сила тока (А) |         | Напряжение на дуге (В) |
|------------------------|---------------|---------|------------------------|
|                        | Обратная      | Прямая  |                        |
| 2                      | 20-100        | 65-160  | 10-30                  |
| 3                      | 100-160       | 140-180 | 20-40                  |
| 4                      | 140-220       | 250-340 | 30-50                  |
| 5                      | 220-280       | 270-360 | 40-60                  |

**Таблица 3. Ориентировочные режимы сварки в зависимости от типа соединения и толщины**

| Толщина металла (мм) | Соединение      |                      |                   |                        |                   |                        |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                      | Стыковое        |                      | Тавровое          |                        | Нахлесточное      |                        |
|                      | Свароч. ток (А) | Диаметр элек-да (мм) | Сварочный ток (А) | Диаметр электрода (мм) | Сварочный ток (А) | Диаметр электрода (мм) |
| 1                    | 25-35           | 2                    | 30-50             | 2                      | 30-50             | 2,5                    |
| 1,5                  | 35-50           | 2                    | 40-70             | 2-2,5                  | 35-75             | 2,5                    |
| 2                    | 45-70           | 2,5                  | 50-80             | 2,5-3                  | 55-85             | 2,5-3                  |
| 3                    | 70-120          | 3                    | 70-130            | 3                      | 75-130            | 3                      |
| 4                    | 120-160         | 3-4                  | 120-160           | 3-4                    | 120-180           | 3-4                    |
| 5                    | 130-180         | 3-4                  | 130-180           | 4                      | 130-180           | 4                      |
| 10                   | 140-220         | 4-5                  | 150-220           | 4-5                    | 150-220           | 4-5                    |
| 15                   | 160-250         | 4-5                  | 160-250           | 4-5                    | 160-250           | 4-5                    |
| 20                   | 160-340         | 4-6                  | 160-340           | 4-6                    | 160-340           | 4-6                    |

**Таблица 4. Зависимость диаметра сварочного провода от сварочного тока**

| Сварочный кабель     |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Марок КГ, КОГ        |                                       |
| Сварочный ток<br>(А) | Сечение<br>провода (мм <sup>2</sup> ) |
| 100                  | 10                                    |
| 200                  | 25                                    |
| 300                  | 35                                    |
| 400                  | 50                                    |
| 500                  | 70                                    |

**Таблица 5. Влияние сварочного тока, напряжения дуги и скорости сварки на форму и размеры шва**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>С увеличением сварочного тока глубина провара увеличивается, ширина шва почти не изменяется.</p> <p>С повышением напряжения ширина шва резко увеличивается, а глубина провара уменьшается. Это важно учитывать при сварке тонкого металла. Несколько уменьшается и выпуклость (усиление) шва. При одном и том же напряжении ширина шва при сварке на постоянном токе (особенно обратной полярности) значительно больше, чем ширина шва при сварке на переменном токе.</p> <p>С увеличением скорости (до 40-50 м/ч), сначала глубина провара возрастает, затем уменьшается. При скорости более 70-80 м/ч основной металл не успевает прогреваться, и по обеим сторонам шва возможны подрезы.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MIG/MAG режим

**Таблица 6. Выбор подачи проволоки и напряжения в зависимости от материала, диаметра проволоки и газа**

| Процесс/толщина<br>метал. |               |                   | 1,0 мм            |                | 1,5 мм            |                | 2,0 мм            |                | 3,0 мм            |                | 4,0 мм            |                |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Материал                  | Диам.<br>(мм) | Газ               | Подача<br>(м/мин) | Напряж.<br>(В) | Подача<br>(м/мин) | Напряж.<br>(В) | Подача<br>(м/мин) | Напряж.<br>(В) | Подача<br>(м/мин) | Напряж.<br>(В) | Подача<br>(м/мин) | Напряж.<br>(В) |
| Fe                        | 0,8           | CO <sub>2</sub>   | 2,5               | 19,0           | 4,5               | 19,5           | 7,0               | 21,0           | 11,0              | 27,0           | 13,0              | 29,0           |
| Fe                        | 1,0           | CO <sub>2</sub>   | 2,0               | 18,0           | 2,5               | 19,0           | 3,0               | 20,0           | 4,5               | 21,0           | 6,0               | 22,5           |
| Fe                        | 1,2           | CO <sub>2</sub>   | 1,0               | 18,0           | 2,0               | 20,0           | 2,5               | 21,0           | 3,5               | 22,0           | 4,5               | 23,0           |
| Fe                        | 0,8           | ArCO <sub>2</sub> | 3,0               | 16,0           | 6,0               | 18,0           | 7,5               | 19,5           | 11,0              | 20,0           | 14,0              | 26,0           |
| Fe                        | 1,0           | ArCO <sub>2</sub> | 2,0               | 15,0           | 3,0               | 16,0           | 4,0               | 17,0           | 6,0               | 19,0           | 8,0               | 20,0           |
| Fe                        | 1,2           | ArCO <sub>2</sub> | 1,5               | 16,5           | 2,5               | 17,5           | 3,5               | 18,0           | 4,5               | 20,5           | 5,5               | 20,5           |
| Fe                        | 1,6           | ArCO <sub>2</sub> | -                 | -              | 1,0               | 17,0           | 2,0               | 18,0           | 2,5               | 18,5           | 3,0               | 19,5           |
| CrNi                      | 1,0           | ArCO <sub>2</sub> | 3,0               | 15,0           | 4,0               | 16,0           | 6,0               | 17,0           | 8,5               | 20,0           | 9,0               | 25,0           |
| CrNi                      | 1,2           | ArCO <sub>2</sub> | 2,0               | 15,0           | 3,0               | 16,0           | 3,5               | 16,5           | 6,0               | 18,0           | 8,0               | 24,0           |
| Al                        | 1,0           | Ar                | 4,0               | 14,5           | 6,0               | 15,0           | 7,5               | 16,0           | 9,0               | 19,0           | 11,0              | 22,0           |
| Al                        | 1,2           | Ar                | 3,5               | 13,0           | 5,0               | 15,0           | 8,0               | 16,0           | 9,0               | 17,0           | 10,0              | 18,0           |
|                           |               |                   |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |
| Процесс/толщина<br>метал. |               |                   | 6,0 мм            |                | 10,0 мм           |                |                   |                |                   |                |                   |                |
| Материал                  | Диам.<br>(мм) | Газ               | Подача<br>(м/мин) | Напряж.<br>(В) | Подача<br>(м/мин) | Напряж.<br>(В) |                   |                |                   |                |                   |                |
| Fe                        | 0,8           | CO <sub>2</sub>   | 18,0              | 30,0           | 24,0              | 37,0           |                   |                |                   |                |                   |                |
| Fe                        | 1,0           | CO <sub>2</sub>   | 9,0               | 24,5           | 14,0              | 32,0           |                   |                |                   |                |                   |                |
| Fe                        | 1,2           | CO <sub>2</sub>   | 7,5               | 28,5           | 11,0              | 36,0           |                   |                |                   |                |                   |                |
| Fe                        | 0,8           | ArCO <sub>2</sub> | 18,0              | 31,0           | 24,0              | 33,0           |                   |                |                   |                |                   |                |
| Fe                        | 1,0           | ArCO <sub>2</sub> | 11,5              | 26,5           | 16,0              | 30,0           |                   |                |                   |                |                   |                |
| Fe                        | 1,2           | ArCO <sub>2</sub> | 8,0               | 29,0           | 10,0              | 32,0           |                   |                |                   |                |                   |                |
| Fe                        | 1,6           | ArCO <sub>2</sub> | 4,0               | 22,0           | 5,5               | 29,0           |                   |                |                   |                |                   |                |
| CrNi                      | 1,0           | ArCO <sub>2</sub> | 10,0              | 27,0           | -                 | -              |                   |                |                   |                |                   |                |
| CrNi                      | 1,2           | ArCO <sub>2</sub> | 10,0              | 24,0           | 15,0              | 31,0           |                   |                |                   |                |                   |                |
| Al                        | 1,0           | Ar                | 13,0              | 25,0           | 15,0              | 27,0           |                   |                |                   |                |                   |                |
| Al                        | 1,2           | Ar                | 13,0              | 23,0           | 15,0              | 26,0           |                   |                |                   |                |                   |                |

**Таблица 7. Режимы полуавтоматической сварки низкоуглеродистой стали (защитный газ – углекислый газ)**

| Катет шва (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Режим сварки  |                        |                     | Вылет электрода (мм) | Производительность (г/с) |
|----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|                |                        | Сила тока (А) | Напряжение на дуге (В) | Расход газа (л/мин) |                      |                          |
| 2              | 0,8                    | 100           | 20-22                  | 8                   | 8-10                 | 0,43                     |
|                | 1,0                    | 110           | 19-20                  |                     | 10-12                | 0,41                     |
| 3              | 1,0                    | 150           | 21-22                  | 8-10                | 10-12                | 0,82                     |
|                | 1,2                    | 180           | 22-23                  |                     | 12-15                | 1,09                     |
|                | 1,4                    | 200           | 21-22                  |                     | 14-16                | 0,98                     |
| 4              | 1,2                    | 200           | 22-23                  | 10-14               | 12-15                | 0,99                     |
|                | 1,4                    | 270           | 24-25                  |                     | 15-18                | 1,09                     |
| 5-6            | 1,4                    | 320           | 27-28                  | 14-20               | 18-20                | 1,36                     |
|                | 1,6                    | 380           | 27-29                  |                     | 18-20                | 1,44                     |

### Общее

**Таблица 8. Зависимость пиковой мощности генератора от диаметра электрода**

| Диаметр электрода (мм) | Пиковая мощность генератора (кВт) |
|------------------------|-----------------------------------|
| 2                      | 2,5                               |
| 3                      | 3,5                               |
| 4                      | 4,5                               |
| 5                      | 5,5                               |

**Таблица 9. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при несчастном случае**

| Название несчастного случая | Способ оказания первой медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термические ожоги           | <p>Ожог без нарушения целостности ожоговых пузырей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Промывайте поврежденный участок под холодной водой в течение 10-15 минут.</li> <li>Приложите к поврежденному участку холод (например, лед) на 20-30 минут.</li> </ul> <p>Ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поврежденный участок прикрыть сухой чистой тканью.</li> <li>Приложите к поврежденному участку холод (например, лед).</li> </ul> <p><b>Внимание: запрещается промывать водой при нарушении целостности ожоговых пузырей</b></p> |
| Ранение глаз или век        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Накрыть глаз чистой салфеткой или платком.</li> <li>Зафиксировать салфетку повязкой и прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения движения глазных яблок.</li> </ul> <p><b>Внимание: запрещается промывать рану. Обработать 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого (зеленка)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Переломы костей конечностей | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зафиксировать конечность с помощью складных шин.</li> <li>При открытых переломах сначала наложить повязку и только затем – шину.</li> </ul>                                              |
| Ранение конечности          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Накрыть рану чистой салфеткой.</li> <li>Перебинтовать салфетку или приклеить лейкопластырем.</li> </ul> <p><b>Внимание: Промывать рану водой или спиртовым раствором запрещается</b></p> |

**Примечание:** знание способов оказания первой помощи поможет вам или другому пострадавшему человеку в начальный момент несчастного случая, что облегчит ваше (или другого пострадавшего человека) выздоровление в будущем. Пожалуйста, внимательно изучите эту таблицу.

**Таблица 10. Дефекты сварных швов**

| Наименование    | Описание                                                                                                                                        | Причина                                                             | Способы предупреждения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кратеры         | Усадочная раковина в конце валика сварного шва, не заваренная до или во время выполнения последующих проходов. Является очагом развития трещин. | Обрыв дуги. Неправильное выполнение конечного участка шва.          | <p><b>Перед сваркой:</b><br/>Отсутствуют.</p> <p><b>Во время сварки:</b><br/>Заварить кратер одним из следующих приемом. Повторным зажиганием дуги и заполнением кратера жидким металлом. Возвратно-поступательным движением электрода.</p> <p><b>Способ устранения:</b><br/>Повторно заварить кратер.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Поры            | Несплошность, образованная газами, задержанными в расплавленном металле.                                                                        | Быстрое охлаждение шва. Загрязнение кромок маслом, ржавчиной и т.п. | <p><b>Перед сваркой:</b><br/>Электроды не должны иметь окисленную поверхность стержня. Тщательно защищать кромки от ржавчины и грязи. Прокаливать покрытые электроды, согласно паспортным режимам для каждого типа и марки.</p> <p><b>Во время сварки:</b><br/>Вести сварку преимущественно в нижнем положении. Использовать режимы сварки с минимальной температурой сварочной ванны. Перемешивать сварочную ванну. Выполнять швы с увеличенной шириной сварочной ванны.</p> <p><b>Способ устранения:</b><br/>Дефектный участок вырубает или вычищают и вновь заваривают.</p> |
| Включения шлака | Шлак, попавший в металл сварного шва.                                                                                                           | Грязь на кромок. Малый сварочный ток. Большая скорость сварки.      | <p><b>Перед сваркой:</b><br/>Использовать электроды, обеспечивающие высокую жидкотекучесть металла сварочной ванны. Не использовать электроды с тонким и особо тонким покрытиями. Применять электроды с покрытиями, обеспечивающие низкую вязкость и хорошую смачиваемость.</p> <p><b>Во время сварки:</b><br/>Перемешивать жидкий металл сварочной ванны.</p>                                                                                                                                                                                                                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               | <p>Формировать шов минимальной ширины. Использовать режимы сварки, при которых время существования сварочной ванны минимально.</p> <p><b>Способ устранения:</b><br/>Дефектный участок удалить шлифовальным инструментом или заварить.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Несплавления | Отсутствие соединения между металлом сварного шва и основным металлом или между отдельными валиками сварного шва. Является концентратором напряжения, вызывающим развитие трещин.                                       | <p>Плохая зачистка кромок.</p> <p>Большая длина дуги.</p> <p>Недостаточный сварочный ток.</p> <p>Большая скорость сварки.</p> | <p><b>Перед сваркой:</b><br/>Качественно готовить стык под сварку с соблюдением его геометрических размеров. Зачищать выпуклые валики при многопроходной сварке.</p> <p>Тщательно очищать свариваемые поверхности от ржавчины и оксидов.</p> <p><b>Во время сварки:</b><br/>Строго соблюдать режимы сварки.</p> <p><b>Способ устранения:</b><br/>Если несплавление доступно для повторной заварки, то корень шва в месте дефекта вычищают и заваривают повторно.</p>                                                                                                              |
| Наплыв       | Избыток наплавленного металла сварного шва, натекающий на поверхность основного металла, но не сплавленный с ним.                                                                                                       | <p>Большой сварочный ток.</p> <p>Неправильный наклон электрода.</p> <p>Излишне длинная дуга.</p>                              | <p><b>Перед сваркой:</b><br/>Выбрать оптимальный режим сварки. Строго соблюдать требования технологического процесса. Использовать соответствующие сварочные материалы.</p> <p><b>Во время сварки:</b><br/>Корректировать режим сварки в зависимости от схемы формирования шва. Вести сварку строго по середине разделки кромок.</p> <p><b>Способ устранения:</b><br/>Чрезмерную выпуклость удалить шлифовальным инструментом.</p>                                                                                                                                                |
| Свищи        | Трубчатая полость в металле сварного шва из-за выделений газа. Форма и положение свища зависят от режима затвердевания и вида газа. При действии малоцикловых рабочих нагрузок может стать причиной образования трещин. | <p>Низкая пластичность металла шва.</p> <p>Образование закалочных структур.</p> <p>Напряжение от неравномерного нагрева.</p>  | <p><b>Перед сваркой:</b><br/>Использовать покрытые электроды, обеспечивающие пониженную вязкость металла сварочной ванны. Прокаливать электроды согласно паспортным режимам.</p> <p>Тщательно зачищать кромки от ржавчины и грязи.</p> <p><b>Во время сварки:</b><br/>Сваривать швы в "нижнем" положении или положении в "лодочку". При многослойной сварке формировать более широкие швы.</p> <p>Применять технику сварки с перемешиванием жидкого металла сварочной ванны.</p> <p><b>Способ устранения:</b><br/>Дефектный участок вырубать или вычищать и вновь заваривать.</p> |
| Подрезы      | Продольное углубление                                                                                                                                                                                                   | Большой сварочный ток.                                                                                                        | <p><b>Перед сваркой:</b><br/>Подогревать свариваемые кромки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | отдельными участками на наружной поверхности валика сварного шва. Является концентратором напряжения.                                                                                                             | Длинная дуга при сварке угловых швов – смещение электрода в сторону вертикальной стенки.                                                               | Использовать сварочные материалы, улучшающие смачиваемость расплава.<br>Использовать приспособления для формирования шва в оптимальном пространственном положении.<br><b>Во время сварки:</b><br>Вести сварку наклонным электродом углом вперед. Точно ориентировать электрод по оси шва и длине дуги.<br>Использовать инверторный источник питания.<br><b>Способ устранения:</b><br>Дефектный участок удалить шлифовальным инструментом и заварить повторно облицовочным швом.                                                                                         |
| Непровар                | Несплошность по всей длине шва или на его отдельном участке, возникающая из-за неспособности расплавленного металла проникнуть внутрь соединения. Является концентратором напряжения, вызывающим развитие трещин. | Малый угол скоса вертикальных кромок.<br>Малый зазор между ними.<br>Загрязнение кромок.<br>Недостаточный сварочный ток.<br>Завышенная скорость сварки. | <b>Перед сваркой:</b><br>Правильно выбрать вид разделки кромок.<br>Собрать кромки с соблюдением их геометрических размеров.<br>Использовать кантователи для удобного расположения шва.<br><b>Во время сварки:</b><br>Строго соблюдать режимы сварки, в частности, по сварочному току.<br>Вести сварку на короткой дуге.<br>Вести сварку в “нижнем” положении или в положении в “лодочку”.<br><b>Способ устранения:</b><br>Если несплавление доступно для повторной заварки, то корень шва в месте дефекта вычищают и заваривают повторно.                               |
| Прожог                  | Вытекание металла сварочной ванны, в результате чего образуется сквозное отверстие в сварочном шве. Нарушает сплошность сварного шва.                                                                             | Большой ток при малой скорости сварки.<br>Большой зазор между кромками.<br>Под свариваемый шов плохо поджата флюсовая подушка или медная подкладка.    | <b>Перед сваркой:</b><br>Использовать специальные подкладки.<br>Оптимизировать режим сварки по скорости и мощности источника нагрева.<br>Применять кантователи, вращатели для выбора пространственного положения, исключающего прожог.<br><b>Во время сварки:</b><br>Применять импульсно-дуговые режимы сварки.<br>Вести дуговую сварку “вперед” углом, а газовую “левым” способом.<br>Строго соблюдать постоянство зазора в стыке.<br><b>Способ устранения:</b><br>Недостающий металл поверхности наплавить дополнительно.<br>Натек удалить шлифовальным инструментом. |
| Неравномерная форма шва | Отклонение формы наружных поверхностей сварного шва или геометрии соединения от                                                                                                                                   | Неустойчивый режим сварки.<br>Неточное направление электрода.                                                                                          | <b>Перед сваркой:</b><br>Выбрать источник питания с оптимальной вольтамперной характеристикой.<br>При химической неоднородности основного металла использовать инверторный источник питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | установленного значения.                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | <p>Исключить влияние колебаний напряжения питающей сети.</p> <p><b>Во время сварки:</b></p> <p>Поддерживать стабильность параметров режима сварки.</p> <p>Вести сварку на короткой дуге.</p> <p><b>Способ устранения:</b></p> <p>Дефектный участок удалить шлифовальным инструментом и заварить повторно облицовочным швом.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Трещины | Несплошность, вызванная местным разрушением шва и его охлаждением, либо действием нагрузок. Является концентратором напряжения и очагом разрушения. | <p>Резкое охлаждение конструкции.</p> <p>Высокое напряжение в жестко закрепленных конструкциях.</p> <p>Повышенное содержание серы или фосфора.</p> | <p><b>Перед сваркой:</b></p> <p>Правильно выбрать основной металл и сварочные материалы.</p> <p>Выбрать оптимальный режим.</p> <p>Использовать приспособления для снижения напряжений, возникающие при сварке.</p> <p><b>Во время сварки:</b></p> <p>Применять технику сварки, обеспечивающую оптимальный термический цикл и геометрию сварочной ванны.</p> <p>По возможности обеспечить измельчение зерен материала сварочной ванны в период ее кристаллизации.</p> <p><b>Способ устранения:</b></p> <p>Место образования трещины удалить облицовочным инструментом.</p> <p>Образовавшуюся полость заварить.</p> |

Таблица 11. Влияние сварочного тока, напряжения дуги и скорости сварки на форму и размеры шва

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>С увеличением сварочного тока глубина провара увеличивается, ширина шва почти не изменяется.</p> <p>С повышение напряжения ширина шва резко увеличивается, а глубина провара уменьшается. Это важно учитывать при сварке тонкого металла. Несколько уменьшается и выпуклость (усиление) шва.</p> <p>При одном и том же напряжении ширина шва при сварке на постоянном токе (особенно обратной полярности) значительно больше, чем ширина шва при сварке на переменном токе.</p> <p>С увеличением скорости (до 40-50 м/ч), сначала глубина провара возрастает, затем уменьшается.</p> <p>При скорости более 70-80 м/ч основной металл не успевает прогреваться, и по обеим сторонам шва возможны подрезы.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

-----

Мы постоянно улучшаем данное сварочное оборудование, поэтому некоторые части могут быть изменены для достижения лучшего качества, но главные функции и операции останутся без изменений. Мы надеемся на ваше понимание.



## **10. Гарантийный талон**

### **Гарантийные обязательства**

**Внимание: гарантия действительна только на территории РФ.**

1. Претензии по качеству вашего оборудования принимаются в пределах гарантийного срока (12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты производства). Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требования по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию.
2. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится только при наличии всех комплектующих.
3. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия. Претензии от третьих лиц не принимаются.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты:
  - имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями (механическим), а так же проникновением внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, животных, пыли) или жидкостей;
  - подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
  - имеющие повреждения защитной пломбы (наклейки);
  - использовавшиеся не по назначению;
  - поврежденные в результате подключения к сети с несоответствующими номинальными параметрами заявленными в руководстве по эксплуатации.
6. Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте если:
  - гарантийный талон утерян или в него были внесены несанкционированные дополнения, исправления, подчистки;
  - невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать или дату продажи на гарантийном талоне.
7. Использование с автономными дизельными или бензиновыми генераторами требует дополнительного внимания к условиям эксплуатации. Убедитесь, что используемый генератор удовлетворяет требованиям по мощности и параметрам электросети. Неисправность аппарата, возникшая при подключении к генератору, имеющему нестабильные выходные характеристики, не покрываются гарантией. Рекомендуем принять необходимые меры для сохранности аппарата: установка фильтров, стабилизаторов и т.д.

|                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Модель:                                                                                       | Заводской номер:  |
|                                                                                               |                   |
| Название фирмы продавца:                                                                      | Печать продавца:  |
|                                                                                               |                   |
| Гарантийный срок:<br>12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев<br>с даты производства |                   |
|                                                                                               |                   |
| Дата продажи:                                                                                 | Подпись продавца: |
|                                                                                               |                   |
| Отметка о ремонте:                                                                            |                   |
|                                                                                               |                   |
| Отметка о ремонте:                                                                            |                   |
|                                                                                               |                   |

## **11. Сервисные центры**

| <b>Официальный ГОЛОВНОЙ сервисный центр аппаратов ТМ “БАРС”:</b> |                                |                                      |                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Город</b>                                                     | <b>Компания</b>                | <b>Адрес</b>                         | <b>Телефон</b>                         | <b>Email/интернет</b>                        |
| Москва                                                           | “СВАРБИ”                       | 1-й Дорожный пр-д,<br>д. 6, стр. 6   | (495) 77-55-830,<br>518-94-64          | remont@svarbi.ru/www.<br>svarbi.ru           |
| <b>Официальные сервисные центры:</b>                             |                                |                                      |                                        |                                              |
| <b>Город</b>                                                     | <b>Компания</b>                | <b>Адрес</b>                         | <b>Телефон</b>                         | <b>Email/интернет</b>                        |
| Санкт-Петербург                                                  | ЗАО “СЕВЭКО”                   | Уральская ул., д. 17                 | (812) 320-70-05,<br>327-68-67          | www.seveko.ru                                |
| Подольск                                                         | “Витал-Газ”                    | ул. Железнодорожная,<br>д. 20        | (495) 660-76-21,<br>221-61-99          | nak_ov@mail.ru/www.vit<br>algaz.ru           |
| Уфа                                                              | “Интерсварком”                 | ул. Бакалинская, д.<br>9/3           | (347) 256-87-48,<br>256-87-60          | intersvarkom@mail.ru<br>/www.intersvarkom.ru |
| Калининград                                                      | “АТЕКС Сервис”                 | Нарвская ул., д. 49Е                 | (4012) 92-19-11                        | atexservice@yandex.ru                        |
| Белгород                                                         | ТД “Сварка”                    | ул. Студенческая, 40                 | (4722) 90-17-78,<br>34-73-51           | ecoweld@gmail.com                            |
| Барнаул                                                          | “Сварщик Алтая”                | ул. Юрина, 209                       | (3852) 40-23-63,<br>555-609            | 555609@mail.ru                               |
| Краснодар                                                        | “Все для сварки”               | ул. Уральская, дом №<br>126/3, оф. 9 | (861) 232-13-30                        | -                                            |
| Курган                                                           | “Техника и Сварка”             | ул. Некрасова, 65                    | (3522) 65-10-10,<br>25-34-24; 55-05-80 | -                                            |
| Чебоксары                                                        | “Региональный<br>Центр Сварки” | Складской проезд, 6,<br>Склад 19/1   | (8352) 40-59-59,<br>40-59-60; 44-08-72 | -                                            |
| Липецк                                                           | ИП Каланкин И. И.              | ул. Дружбы, д. 1А                    | (4742) 48-36-07                        | -                                            |
| Нижний<br>Новгород                                               | “Электро Интел”                | ул. Нартова, д. 2                    | (831) 437-13-07                        | -                                            |
| Боровичи                                                         | ИП Андреев А. А.               | ул. Ленинградская, д.<br>40          | (81664) 45-99-1                        | -                                            |

# БАРС™ только лучшее сварочное оборудование

- Современный дизайн
- IGBT 5-го поколения
- Цифровой дисплей
- Полный комплект



5 IGBT

IGBT модули 5-го поколения

4

РАБОТАЕТ ОТ 180 В

1A

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

180

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

А

АЛЮМИНИЕВЫЙ КЕЙС

## ИГРУШКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН



### Серия 168T Mini ARC

Инверторы БАРС серии Mini ARC - это эффективные, удобные и надежные сварочные аппараты, предназначенные для ручной дуговой сварки стержневыми электродами на постоянном токе в бытовых условиях и небольших мастерских.



### Серия MOSFET Profi ARC

Инверторы БАРС серии Profi ARC - это надежное оборудование, на которое можно положиться не только в бытовых условиях, но и на промышленном предприятии. Повышенное ПН позволяет увеличить производительность работы.



### Серия Profi CUT

Установки плазменной резки БАРС серии Profi CUT - это безопасная, взрывобезопасная и точная при резке металла. Процесс исключает использование горючих газов, нужен лишь сжатый воздух.



### Сварочные материалы

Сварочная проволока и электроды под брендом БАРС - это гарантия качества сварного шва! Вся продукция соответствует передовым требованиям и производится с повышенным контролем качества.



### Серия Profi MIG

Аргонно-дуговые установки БАРС серии Profi MIG - это простое обращение, отличное качество сварных соединений и высокая производительность. С помощью аппаратов БАРС Profi TIG можно выполнить даже самые сложные операции.



### Серия Profi MIG

Полуавтоматы БАРС серии Profi MIG - аппараты для настоящих профессионалов своего дела. Полуавтоматы предназначены для сварки металлических конструкций из различных видов сталей и сплавов. Мощность, сила, стабильный ток - все это БАРС Profi MIG.



### Маски сварщика с АСФ

Маски сварщика с автоматическим светофильтром (АСФ) БАРС - это передовая технология, эргономичный и современный дизайн, легкие и прочные материалы, удобство в использовании, плавная настройка и функция «шлифовка».



### Аксессуары для сварки

Аксессуары БАРС - это продуманный дизайн и неповторимый стиль исполнения. Серия включает клеммы заземления, приспособленные для прочисти соли, шлакоотбойный молоток, зажималка для горелки и электрододержатели.