

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав наш плиткорез ТС-03 (далее в тексте «станок»). Перед первым использованием станка внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы станка. Все необходимые обязательные сведения о станке размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации плиткореза). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки Кратон, Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».

Уважаемый покупатель! Приобретая станок, проверьте его работоспособность и комплектность!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Основные технические данные</i>	4
<i>Назначение и общие указания</i>	4
<i>Комплектность</i>	5
<i>Графические символы безопасности</i>	8
<i>Предупреждение для пользователя</i>	8
<i>Электрическая безопасность</i>	9
<i>Правила безопасности</i>	10
<i>Устройство станка</i>	13
<i>Подготовка к работе</i>	15
<i>Работа на станке</i>	24
<i>Техническое обслуживание</i>	26
<i>Транспортирование и правила хранения</i>	27
<i>Утилизация</i>	27
<i>Неисправности и методы их устранения</i>	28
<i>Сведения о действиях при обнаружении неисправности</i>	28
<i>Схема сборки</i>	29
<i>Гарантия изготовителя</i>	31
<i>Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатацию (1 лист, А5)</i>	

КРАТОН®
МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Основные технические данные**

- Основные технические данные станка приведены в таблице 1.

Таблица 1 «Основные технические данные»

Наименование, тип, модель	Плиткорез ТС-03
Напряжение электрической питающей сети	220 В ± 10 %
Частота тока	50 Гц
Род тока	переменный, однофазный
Номинальная мощность	600 Вт
Частота вращения шпинделя	3000 мин ⁻¹
Максимальная высота пропила при 0° / 45°	25 / 17 мм
Максимальная высота длины реза	400 мм
Размер рабочего стола	500 × 385 мм
Размер алмазного круга	Ø 180 x Ø 25,4 мм
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой	IP 54
Класс защиты от поражения электрическим током	низковольтное оборудование I класса
Габаритные размеры (L × B × H)	840 × 570 × 915 мм
Масса	24 кг
Срок службы	5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Станок относится к типу строительно-отделочных машин и предназначен для резки в размер всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки алмазным кругом под различными углами.
- Станок предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ± 10 % и частотой 50 Гц.
- Станок предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
— температура окружающей среды от +1 °С до +35 °С;

— относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

- В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции станка возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на его основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

КРАТОН®**ГАРАНТИЙНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО**

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДАТА ПРОДАЖИ

ФАМИЛИЯ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

М. П.

**СРОК ГАРАНТИИ
12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ**

Внимание! Гарантийное свидетельство действительно при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации.

На каждое изделие выписывается отдельное гарантийное свидетельство.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен, паспорт на русском языке получен, исправность и комплектность проверены в моем присутствии, претензий не имею.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОКУПАТЕЛЯ,
Ф. И. О. И ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ**КРАТОН****КРАТОН®****Гарантийный случай №1**

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru

М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

КРАТОН®**Гарантийный случай №2**

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru

М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

КРАТОН®**Гарантийный случай №3**

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru

М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Адреса сервисных центров, обслуживающих ТМ Кратон

АБАКАН ИП Голикова, ул. Пушкина, 205. Тел.: (3902) 24-69-00
 АДЛЕР ИП Данизян Т.Ф., ул. Костромская, 36а. Тел.: 8 (918) 407-1874 ddf76@bk.ru
 АРСЕНЬЕВ ИП Свиридов Г.М., ул. Сафонова, 26/1. Тел.: (42361) 4-72-71, 8 (924) 263-4228
 АРХАНГЕЛЬСК ООО «Техникс», ул. Урицкого, 70 корп. 1. Тел.: (8182) 44-17-20
 АРХАНГЕЛЬСК ООО «Архангельск-Сервис», пр. Ломоносова, 206, оф. 205. Тел.: (8182) 65-27-05
 АРХАНГЕЛЬСК ООО «АСГ-Центр», пр. Дзержинского, 29, оф. 53. Тел.: (8182) 29-42-46
 АСТРАХАНЬ ООО «Молоток», ул. Славянская, 1«В». Тел.: (8512) 49-13-14, 40-84-44, факс: 40-88-77 www.molotok-com@narod.ru
 БАРНАУЛ ООО «Маяк-Сервис», ул. А. Петрова, 124. Тел.: (3852) 410-669
 БЕЛОГОРСК ИП Яровенко Р.В., ул. Кирова, 247. Тел.: (41641) 2-36-10
 БЕРДСК ИП Дубляженко, ул. Вокзальная, 50а.
 БИРБИДЖАН ИП Милько И.А., пр. 60 лет СССР, 22. Тел.: (42622) 2-23-29
 БЛАГОВЕЩЕНСК ИП Лемешенко В.В., ул. Мухина, 120. Тел.: (4162) 37-69-37, 35-66-18
 БРАТСК ООО «Лето», ул. Подбельского, 10. Тел.: (3953) 48-33-15, 48-07-36
 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ООО «Проф», ул. Покровская, 36. Тел.: (8162) 76-90-61
 ВЛАДИВОСТОК ООО «БизнесСтройИнструмент», Проспект 100 лет Владивостоку, 113. Тел.: (4232) 315-908
 ВЛАДИКАВКАЗ ООО «Киммери» (ИП Карсанов), ул. Братьев Темировых, 69. Тел.(8-967) -275-16-62, 225-00-81 kimmeri_elbrus@mail.ru
 ВОЛГОГРАД ООО «СпецТехноСервис», Шоссе Авиаторов, 8. Тел.: (8442) 96-79-89, 96-79-92, 96-79-93 e-mail: slava_volgograd@bk.ru
 ВОЛГОДА ООО ПКФ «Ритм-В», ул. Октябрьская, 51. Тел.: (8172) 52-85-82, 52-85-60
 ВОРОНЕЖ ООО «Сфера 2.0», ул. Антонова-Овсеенко, 36А, оф. 2. Тел.: (4732) 43-24-17
 ЕКАТЕРИНБУРГ ИП Лебедев А.А., ул. Амундсена, 64. Тел.: (343) 240-26-60
 ИРКУТСК ООО «РемИнструмент», ул. Урицкого, 8, оф. 426. Тел.: (3952) 33-20-98
 КАЛИНИНГРАД ООО «Балтийская Инструментальная Компания», Гурьевский р-н, п. Ушаково, пер. Лесной, 9. Тел.: 8 (911) 495-7208
 КАЛИНИНГРАД ООО «Фейга», Советский проспект, 12, оф. 410. Тел.: (4012) 57-18-77, 57-16-80
 КЕМЕРОВО «СибТоргСбыт», ул. Красноармейская, 59, оф. 23. Тел.: (3842) 25-29-47
 КИРОВ ООО «Север-Инструмент», ул. К. Маркса, 101. Тел.: (8332) 32-10-87
 КИРОВО-ЧЕПЕЦК ООО «Модус», ул. Строительная, 2-Г. Тел.: (8336) 14-31-42
 КРАСНОДАР ИП Бондаты г.Краснодар, ул.Стасова 163
 Тел/факс: 8-861-231-21-04. сот. 8-928-236-82-78 e-mail: BONSZ@mail.ru
 КРАСНОДАР ИП Одобеско Н.И., ул. Красных партизан, 103.
 Тел.: 8 (861) 272-77-20, факс 8 (861) 271-45-27 besko@bk.ru
 КРАСНОЯРСК ИП Шерстобой А.П., ул. Тотмина, 9а. Тел.: (3912) 99-65-80, 8 (913) 511-7402
 КРАСНОЯРСК ИП Высоцкий В.А., ул. Сладяряна, 7, скл. 9. Тел.: (3912) 511-404, 93-54-33
 ЛЕСОЗАВОДСК «Рымбытехника», ИП Корнилов, ул. Января, 26. Тел.: (42355) 2-25-80
 МАГДАГАЧИ ИП Критина З.П., ул. Дзержинского, 46/50 «ТЦ Дальний Восток». Тел.: 8 (914) 975-1865
 МУРМАНСК ИП Кукушкин А.Ю., ул. Декабристов 26, т.8152-25-20-18
 НАХОДКА ООО «БизнесСтройИнструмент», Находкинский проспект, 98. Тел.: (4236) 69-65-20
 НЕРЮНГРИ ЦТО «Орг-Сервис», пр. Дружбы Народов, 18. Тел.: (41147) 7-52-91, 7-55-68
 НИЖНЕВАРТОВСК ООО «СВ-АС», ул. Чапаева, 12а. Тел.: (3466) 56-57-56
 НИЖНИЙ ТАГИЛ ООО «Континент», ул. Красноармейская, 66а. Тел.: (3435) 41-20-96
 НОВОКУЗНЕЦК ООО «Инфострой», пр. Строителей, 64. Тел.: (3843) 53-94-03
 НОВОСИБИРСК Компания «Кратон», ул. Толмачева, 35. Тел.: (383) 363-12-41, 363-08-92
 НОВОСИБИРСК ИП ЧАЛКОВ, ул. Почтовый лог-1, т. (383) 2561180.
 НОВОСИБИРСК ООО «БИН-СЕРВИС», Мочищенское шоссе-1, т.(383) 2135271
 НОВОЧЕРКАССК ИП Сапов, пр. Интернатный, 85.
 Тел.: (8635) 25-72-50/ сот.8-918-501-75-24 rostov55341@mail.ru
 ОХА ИП Колбасин С.А., ул. Дзержинского, 30а. Тел.: (42437) 2-41-57, 8 (914) 756-0865
 ПЕРМЬ ООО «Ритм-Оптимел-Сервис», ул. 25 Октября, 81. Тел.: (342) 244-55-59, 244-43-33
 ПЕТРОЗАВОДСК ООО «Профит», ул. Шотмана, 30. Тел.: (8142) 76-21-99
 РОСТОВ-НА-ДОНУ СЦ «Мастер» ООО «Трафальгард-НДС», ул. Львовская, 12.
 Тел.: (863) 278-76-35, факс: 278-78-69 mastertraff@mail.ru
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО «Нева-Зитар», Васильевский Остров, 25-я линия, 8«А».
 Тел.: (812) 327-42-47, 327-42-48
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО «ЭлектроДвижущаяСила», ул. Чернышевского, 15а, пом. 1Н. Тел.: (812) 572-30-20, 716-87-49
 СЕВЕРОДВИНСК ООО «ROTOR», ул. Профсоюзная, 11а, 2 этаж. Тел.: (8184) 58-45-78
 СЕВЕРОДВИНСК ИП Аншуков О.П., ул. Никольская, 7. Тел.: (8184) 50-11-21
 СЫКТЫВКАР ИП Зыкин В.Ю., ул. Южная, 7 (Автопол). Тел.: (8212) 56-50-01
 ТОМСК ООО «Сибтехцентр», ул. Пролетарская, 34. Тел.: (3822) 402-925, 402-984
 ТЮМЕНЬ ООО «Быттехсервис», ул. Мельникайте, 116, Центр Быта. Тел.: (3452) 75-52-26
 ТЫНДА ИП Воробьева Л.К., ул. Красная Пресня, 68. Тел.: (41656) 4-98-03, 4-06-82
 УЛАН-УДЭ ООО «Промтехцентр-Сервис», ул. Ботаническая, 71 ТЦ «Тумэр-Морин», нав. 35. Тел.: (3012) 45-31-72, 23-22-24, 26-78-17
 УСУРИЙСК ООО «БизнесСтройИнструмент», ул. Краснознаменная, 198, оф. 405. Тел.: (4234) 35-80-01 sc_usr@kraton.ru.com
 УХТА ООО «Мужской Инструмент», ул.Интернациональная 40, т.82147-4-84-34
 УФА ООО «Бирюса-Сервис», ул. Королева, 6/1. Тел.: (347) 236-57-07
 ХАБАРОВСК ООО «БизнесСтройИнструмент», пр. 60 лет Октября, 152. Тел.: (4212) 400-778 kraton@kraton.ru.com
 ЧЕЛЯБИНСК ООО «ЭЛБИ-Сервис», ул. Машиностроителей, 1. Тел.: (351) 211-31-89, 211-31-90
 ЧЕЛЯБИНСК ИП Сеничев Е.Б., ул.Артиллерийская,71. Тел.: (351) 774-55-85
 ЧЕРЕПОВЕЦ ООО «Технотрейд», пр. Победы, 133/19. Тел.: (8202) 25-21-29
 ЧИТА ИП Ефимов Е.В., ул. Бабушкина, 50. Тел.: (3022) 35-16-45

Внимание!!!

Полный список адресов сервисных центров,
 обслуживающих изделия торговой марки Кратон,
 Вы можете уточнить на сайте компании:
www.kraton.ru

КОМПЛЕКТНОСТЬ (РИС. А/В)

Комплектность станка

• Комплектность станка приведена в таблице 2 и показана на рисунках А и В.

Примечание — в целях соблюдения требований технических условий на транс-

портирование и хранение изделия, станок поставляется потребителю в частично разобранном состоянии.




Рисунок А — комплектность станка. Дополнительно смотри рисунок В и таблицу 2.




Рисунок В — комплектность станка. Дополнительно смотри таблицу 2.

КРАТОН®**Гарантия изготовителя**

Производитель гарантирует надежность работы изделия при условии соблюдения всех требований указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов.

Гарантийный ремонт изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантийного свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей организации, дата продажи, печать и подпись).

Гарантия производителя не распространяется:

- на случаи утраты или внесения исправлений в текст гарантийного свидетельства;
- на инструменты с истекшим сроком гарантии;
- на случаи обслуживания вне гарантийной мастерской, попытки самостоятельно устранить дефект или монтажа не предназначенных деталей, самостоятельного вскрытия инструмента (поврежденные шлицы винтов, пломбы, защитные наклейки и т. д.);
- на случаи использования бытового изделия в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли;
- на случаи, если у изделия забиты вентиляционные каналы пылью и стружкой;
- на случаи, если изделие вышло из строя при перегрузе и заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора);
- на случаи сильного загрязнения инструмента как внешнего, так и внутреннего;
- на случаи механического повреждения корпуса (сколы, трещины) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;
- на случаи механического повреждения сетевого шнура или штепселя;
- на случаи, когда инструмент эксплуатировался с нарушением инструкции по эксплуатации;
- на дефекты, которые являются результатом естественного износа;
- на быстроизнашивающиеся части (стартер, угольные щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, втулки, стволы и т. п.), сменные принадлежности (аккумулятор, топливные или воздушные фильтры, свечи зажигания, пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки и т. п.);
- на инструмент с частично либо полностью удаленным заводским номером, а также на случаи несоответствия данных на электроинструменте данным в гарантийном свидетельстве.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Претензии о некомплектности после продажи изделия не принимаются.

«Спецификация к схеме сборки станка»

1	Ручка	38	Алмазный круг
2	Ограничитель	39	Фланец
3	Ограничитель	40	Гайка
4	Болт	41	Крышка
5	Линейка	42	Гайка-барашек
6	Траверса	43	Пластина
7	Вставка	44	Кронштейн
8	Вставка	45	Балка
9	Держатель	46	Стол
10	Указатель	47	Кронштейн
11	Шайба	48	Стол
12	Болт	49	Пластина
13	Рукоятка	50	Пластина
14	Болт	51	Упор
15	Ручка	52	Упор
16	Ручка	53	Шайба
17	Ограничитель	54	Винт
18	Винт	55	Угломер
19	Блок	56	Крышка
20	Стойка	57	Шайба
21	Винт	58	Шайба
22	Держатель кабеля	59	Уголок
23	Держатель кабеля	60	Бобышка
24	Амортизатор	61	Кронштейн
25	Площадка монтажная	62	Указатель
26	Винт	63	Электродвигатель
27	Шайба	64	Насос электрический
28	Шайба	65	Сетевая вилка
29	Гайка	66	—
30	Шайба	67	—
31	Шайба	68	—
32	Цепь	69	Поддон
33	Корпус	70	Винт
34	Болт	71	Блок выключателей
35	Шайба		
36	Фланец		
37	Отбойник		

Таблица 2 «Комплектность станка»

Наименование	позиция на рис. А и В	Количество	Примечание
Рама	1	1 шт.	
Поддон	2	1 шт.	
Насос электрический	3	1 шт.	Подключен к плиткорезному блоку 4, в сборе со шлангами и кабелем электропитания
Блок плиткорезный	4	1 шт.	В сборе
Ножка	5	4 шт.	
Винт	6	4 шт.	Ввернут в ножку 5
Шайба пружинная	7	4 шт.	
Ключ шестигранный	8	1 шт.	
Шайба специальная	9	4 шт.	
Шайба	10	1 шт.	
Ручка	11	3 шт.	
Ручка	12	2 шт.	
Винт специальный	13	2 шт.	Ввернут в ручку 12
Скоба	14	2 шт.	
Ограничитель	15	2 шт.	
Ключ гаечный	16	1 шт.	
Ключ специальный для шпинделя	17	1 шт.	
Угловой упор	18	1 шт.	В сборе
Инструкция по эксплуатации	—	1 экз.	
Коробка картонная упаковочная и упаковочные материалы	—	1 комплект	

Примечание — алмазный круг на период транспортирования закреплен на шпинделе режущего узла плиткорезного блока.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приведенные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопасности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и долговечной эксплуатации станка.



Опасность получения травмы или повреждения станка в случае несоблюдения данного указания



Риск возникновения пожара



Опасность поражения электрическим током



Станок и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию)



Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы станка следует сдавать для переработки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию станка без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции станка и использование неоригинальных запасных частей может привести к травме пользователя или поломке станка. Не подключайте станок к сети электропитания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, применение, настройку, ограничения и возможные опасности.

СХЕМА СБОРКИ




Рисунок № 1 — схема сборки станка.

УТИЛИЗАЦИЯ

переработке электротехнического оборудования.

• Утилизация станка и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.

• Упаковку станка следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4 «Неисправности станка и методы их устранения»

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Электродвигатель не запускается.	Нет напряжения в сети электропитания.	Проверить наличие напряжения в сети.
Электродвигатель перегревается и отключается.	Пришел в негодность алмазный круг, либо отсутствует вода в поддоне.	Заменить алмазный круг, проверить уровень воды в поддоне.
Сильная вибрация при вращении круга.	Круг незафиксирован, либо поврежден.	Проверить фиксацию и состояние круга, при необходимости заменить круг.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности станка

• При возникновении неисправностей в работе станка выполните действия указанные в таблице 4 «Неисправности станка и методы их устранения».

• При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) данного

станка необходимо обратиться в сервисный центр.

• Адреса сервисных центров Вы можете найти в разделе «Гарантия изготовителя» данной инструкции по эксплуатации или на сайте «www.kraton.ru».

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Станок был разработан для работы только при одном питающем напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение источника питания соответствует техническим характеристикам станка.

Использование удлинительного кабеля

При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номинальной мощности данного станка (см. раздел «Основные технические данные»). При использовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель.

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока»

Сечение (мм ²)		Номинальный ток кабеля (А)					
0,75		6					
1,00		10					
1,50		15					
2,50		20					
4,00		25					
		Длина кабеля (м)					
		7,5	15	25	30	45	60
Напряжение питания (В)	Потребляемый ток (А)	Номинальный ток кабеля (А)					
220	0–2,0	6	6	6	6	6	6
	2,1–3,4	6	6	6	6	6	6
	3,5–5,0	6	6	6	6	10	15
	5,1–7,0	10	10	10	10	15	15
	7,1–12,0	15	15	15	15	20	20
	12,1–20,0	20	20	20	20	25	–

Требования по подключению к источнику электропитания

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Станок по классу защиты от поражения электрическим током относится к низковольтному оборудованию I класса. Это означает, что для предотвращения поражения пользователя электрическим током, станок должен быть обязательно заземлен.

В случае поломки или неисправности заземление создает путь наименьшего сопротивления для электрического тока и снижает опасность поражения электрическим током.

• Колебания напряжения сети в пределах ±10 % относительно номинального значения не влияют на нормальную работу станка. При повышенных нагрузках необ-

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ходимо обеспечить отсутствие колебаний напряжения в электрической сети.

- Слабый контакт в электроразъемах, перегрузка станка, падение напряжения в электрической питающей сети могут влиять на нормальную работу электродвигателя станка.
- Квалифицированный электрик должен периодически проверять все электроразъемы, напряжение в электрической питающей сети и величину тока потребляемого станком.
- При значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов, происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электродвигателя.
- Приведенные в таблице 3 «Длина элек-

трического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока» данные относятся к расстоянию между электрическим распределительным щитом, к которому подсоединен станок и вилкой штепсельного разъема станка. При этом не имеет значения, осуществляется ли подвод электроэнергии к станку через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку, а на другом — розетку, совместимую с электрической вилкой Вашего станка.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травмы, при работе со станком всегда следуйте инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить к работе со станком, внимательно прочтите все инструкции. Бережно храните данную инструкцию для дальнейшего использования.

- **Поддерживайте порядок на рабочем месте.** Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- **Обращайте внимание на условия работы.** Не подвергайте станок воздействию влаги. Рабочее место должно быть хорошо освещено (250–300 люкс). Не допускается использовать станок во взрывоопасной среде, в которой содержатся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.
- **Не допускайте к работающему станку детей, посторонних лиц и животных.** Не позволяйте детям производить какие-либо действия со станком и электрическим (удлинительным) кабелем. Посторонние лица и животные не должны находиться рядом с работающим стан-

ком. Несоблюдение этих требований может привести к травме, т.к. вращающийся режущий инструмент, движущиеся узлы и детали, наличие электрического напряжения в электрооборудовании работающего станка, а также керамическая пыль, в определенных условиях представляют потенциальную опасность для здоровья человека и животных.

- **Одевайтесь правильно.** Не надевайте излишне свободную одежду, перчатки, галстук и украшения: во время работы они могут попасть в движущиеся части станка. При работе рекомендуется надевать нескользящую обувь или спецобувь. Работайте в головном уборе (защитной каске) и прячьте под него длинные волосы.
- **Индивидуальная защита.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- устройств, крышек и регулировочных приспособлений станка.
- Перед началом работы необходимо проверить исправность сетевого электрокабеля питания и блока выключателей.
- Периодически удаляйте керамическую пыль со всех резьбовых и подвижных узлов и механизмов станка.
- Нельзя допускать попадания воды во внутреннюю полость электродвигателя станка.
- Периодически меняйте воду в поддоне и очищайте отверстия водозаборной части электрического насоса.

- После окончания работы со станком необходимо очистить его от пыли, грязи и влаги.
- Не реже одного раза в месяц необходимо выполнять полную общую уборку станка и рабочего места: — обмыть станок теплым содовым раствором и насухо вытереть; — снять все крышки станка и протереть их изнутри.
- Во избежание работы станка с повышенной нагрузкой периодически проверяйте и своевременно заменяйте алмазные круги.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**Транспортирование**

- Станок, упакованный в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на его изготовление и поставку, транспортируется авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.
- Погрузку и раскрепление упакованного станка, и его последующее транспортирование, выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

Правила хранения

- При постановке станка на длительное хранение необходимо: — отключить его от электропитания и свернуть сетевой электрокабель; — промыть станок и протереть сухой тряпкой.
- Хранение станка следует производить в отапливаемом, вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже +1 °С и не выше +40 °С с относительной влажностью воздуха не выше 80 %.

УТИЛИЗАЦИЯ

Станок и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании станка. Упаковку и упаковочные материалы станка следует сдавать для переработки.

Утилизация

- Данный станок изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного

воздействия на окружающую среду, по окончании использования станка (истечении срока службы) и его непригодности к дальнейшей эксплуатации станок подлежит сдаче в приемные пункты по

РАБОТА НА СТАНКЕ (РИС. М)

плиток в одинаковый размер.

• После включения станка следует немного подождать, пока алмазный круг 25 не наберет полную частоту вращения. Далее, необходимо убедиться, что вода от электрического насоса 3 непрерывно подается на алмазный круг 25.

• Приступать к выполнению работ только после того, как выполнены все настройки и регулировки, и если пользователь уверен в нормальной работоспособности, правильной и надежной установке станка.

• Осторожно, не приближая рук к алмазному кругу 25, подвести его к плитке. Скорость подачи алмазного круга 25 должна быть прямо пропорциональна толщине обрабатываемой плитки. Не форсируйте скорость подачи алмазного круга 25. Если скорость вращения алмазного круга 25 замедляется, это означает, что его скорость подачи значительна и ее следует снизить.

• Во время резки алмазный круг 25 должен быть постоянно влажным. Если вода не поступает, следует проверить работу электрического насоса 3 и уровень воды в поддоне 2.

• Скорость резки зависит от толщины и материала плитки. Следите за тем, чтобы до конца распила обе части распиливаемой плитки не меняли своего положения друг относительно друга, так как малейшие деформации керамики приводят к ее разрушению.

• Периодически и по мере необходимости добавляйте воду в поддон до нужного уровня, при этом всегда выключайте станок и отосединяйте вилку кабеля электропитания от розетки электросети.

• После завершения работы отключите станок.

• Перед длительными перерывами в работе обязательно уберите рабочее место и слейте воду из поддона станка.

• Для повышения качества обработки, обеспечения безопасных условий работы следите за состоянием рабочего стола 24 (см. рис. С). Рабочая поверхность стола должна быть чистой, без грязи и механических повреждений.

• Перед работой на станке следует проверить установку и состояние алмазного круга.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! При выполнении любых операций по обслуживанию, отключите станок от электрической питающей сети.

Техническое обслуживание

• Для обеспечения длительной и безаварийной работы станка и Вашей личной безопасности необходимо выполнять следующие требования:

— перед началом работы всегда проверять общее техническое состояние станка путем визуального осмотра и пробного пуска;

— проверять исправность электрооборудования и электродвигателя станка путем включения и выключения;

— проверять исправность осветительных устройств у станка (общее и местное освещение рабочей зоны);

— проверять рабочий стол станка и упоры на отсутствие механических повреждений;

— очищать от керамической пыли стол и движущиеся части станка;

— необходимо постоянно проверять работу насоса для подачи воды;

— проверять исправность и работоспособность зажимных устройств, защитных

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда работайте в специальных противоударных защитных очках. При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления используйте индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку пыль возникающая при обработке может вызвать аллергические осложнения. Во время работы принимайте необходимые меры для защиты органов слуха и используйте соответствующие средства (вкладыши или наушники).

• **Защита от поражения электрическим током.**

Станок должен быть подключен к однофазной электрической питающей сети. На полу рабочей зоны станка должен быть уложен деревянный настил или диэлектрический (резиновый) коврик. Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам (например: к трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, бытовым приборам).

• **Работайте в устойчивой позе.**

Следите за правильным положением ног и тела. Сохраняйте правильную рабочую позу и равновесие, не наклоняйтесь над вращающимися деталями и узлами станка. Не опирайтесь на работающий станок.

• **Будьте внимательны.**

Работа на данном станке требует концентрации внимания от пользователя. Не отвлекайтесь во время работы. Не эксплуатируйте станок, если Вы находитесь под действием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов, а также в болезненном или утомленном состоянии. Миг невнимания может обернуться серьезной травмой.

• **Снимайте регулировочные и гаечные ключи.**

Прежде чем включить станок, убедитесь, что на нем не остались регулировочные или гаечные ключи.

• **Удлинительный кабель.**

Перед работой осмотрите удлинительный

кабель. При выявлении повреждений замените его.

• **Не перегружайте и не модифицируйте станок.**

Станок будет работать надежно и безопасно при выполнении только тех операций и с нагрузкой, на которую он рассчитан. Не изменяйте конструкцию станка для выполнения работ, на которые он не рассчитан и не предназначен.

Осторожно! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций, помимо тех, которые рекомендованы данной инструкцией, может привести к несчастному случаю.

• **Проверяйте исправность деталей и узлов станка.**

Перед началом работы внимательно осмотрите станок и убедитесь в его исправности. Проверьте взаимное положение и соединение подвижных деталей, отсутствие сломанных деталей, правильность сборки всех узлов. Осуществляйте замену поврежденных деталей и приспособлений в соответствии с инструкциями. Не используйте станок при неисправном блоке выключателей.

• **Отключайте станок от электрической питающей сети.**

В перерывах между операциями, прежде чем отойти от станка, дождитесь полной остановки электродвигателя. Если станок не используется, готовится к обслуживанию или смене приспособлений, всегда отсоединяйте его от электрической питающей сети.

• **Исключайте возможность непреднамеренного включения станка.**

При обслуживании и наладке станка, на электрическом распределительном щите закрепите табличку «**Не включать, работают люди!**». Отключите станок от источника электропитания.

• **Осторожно обращайтесь с сетевым кабелем.**

Исключайте воздействие любых фак-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

торов (температурных, механических, химических и др.) способных повредить электрическую изоляционную оболочку сетевого электрокабеля станка.

- **Хранение.**

При неиспользовании станка, отключите его от электрической питающей сети. Уберите керамическую пыль с рабочего места и станка. Снимите заготовки и ограничьте доступ детей и посторонних лиц к станку.

- **Технический уход за станком.**

Для надежной и безопасной работы следует регулярно производить периодическое обслуживание. Проверяйте станок на точность и жесткость, качество обработки строгаемой поверхности, выполняйте смазку трущихся пар (подшипники скольжения и качения, шарнирные соединения и др.). Наружные поверхности станка протирайте сухой чистой тряпкой. Не допускайте попадания смазочных материалов на элементы управления (рычаги, фиксаторы, кнопки и др.) станком и протирайте их. Регулярно осматривайте сетевой кабель и проверяйте его на отсутствие повреждений и разрывов изоляционной оболочки.

- **Ремонт.**

Данный станок изготовлен в полном соответствии с требованиями и правилами техники безопасности. Для исключения риска поражения электрическим током ремонт станка должен проводить только сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.

- Проверяйте наличие и функциональную пригодность всех защитных устройств.
- Не используйте станок с неустановленным защитным кожухом.
- Прежде чем приступить к работе на станке обязательно проверьте наличие достаточного уровня воды в поддоне, так как при ее отсутствии, алмазный круг начнет нагреваться, произойдет его тепловое расширение и деформация с последую-

щим разрушением. Это может привести к травме!

- Не включайте и не работайте на станке с незажатым режущим инструментом (алмазным кругом).
- Не приближайте руки и другие части тела к вращающимся и движущимся узлам и к режущему инструменту работающего станка. После выключения станка его режущий инструмент и кинематически соединенные с ним узлы продолжают вращаться по инерции еще некоторое время. Не прикасайтесь к ним до их полной остановки. Не останавливайте станок принудительно какими-либо предметами.
- Перед началом работы осматривайте плитку на наличие дефектов. Любые трещины или дефекты во время раскроя приводят к образованию осколков, которые будут с силой выброшены режущим инструментом, что может привести к травме.
- Используйте только качественный режущий инструмент. Риск травмы, поломки станка или порчи плитки увеличивается, если режущий инструмент непригоден к использованию. Перед началом работы проверьте алмазный круг на отсутствие трещин и повреждений. Круг с трещинами и повреждениями следует немедленно заменить.
- Измерения обработанной заготовки производите измерительным инструментом (рулетка, штангенциркуль, шаблон и др.) вне станка (на рабочем столе, верстаке).
- При наладке, при перерыве в работе, при техническом обслуживании, по окончании работ выключайте станок и отключайте автоматический предохранитель на электрическом распределительном щите.
- Электрический (сетевой и удлинительный) кабель станка не должен находиться в опасных зонах. Следите за положением кабеля, чтобы избежать его непроизвольного повреждения во время работы.

РАБОТА НА СТАНКЕ (РИС. М)**Общие указания**

• **ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается работать на станке без защитных устройств, предусмотренных его конструкцией.

- К работе допускаются только подготовленные лица, не моложе 16 лет, прошедшие соответствующее обучение и имеющие навыки работы на плиткорезных станках. Приступая к выполнению технологической операции, наладке и обслуживанию станка необходимо изучить его устройство и правила безопасной эксплуатации, знать правила выполнения технологических операций, приемы работ и назначение каждого органа управления станком.

- Подача режущего узла 44 плиткорезного блока 4 (см. рис. J) осуществляется вручную за рукоятку 28, равномерно без чрезмерного усилия во избежания раскалывания плитки.

- Для того, чтобы повернуть плиткорезный блок 4 с режущим узлом 44 (см. рис. J и M) относительно рабочего стола 24 на определенный угол (0–45°) для выполнения реза плитки под углом необходимо выполнить следующие действия:

- выключить станок и отсоединить вилку кабеля электропитания от розетки электросети;

- ослабить фиксацию ручек 19 и 27 (см. рис. С и M);

- за рукоятку 28 повернуть плиткорезный блок 4 с режущим узлом 44 на необходимый угол, ориентируясь при этом по шкале 49 и указателю 48;

- затянуть ручки 19 и 27.

- Работу на станке после его включения необходимо начинать только после того, как скорость вращения вала электродвигателя достигнет номинальной. Для этого того, станок должен поработать без нагрузки в течение 1–2 минут, при этом пользователь должен убедиться, что выполнены все требования правил безопас-

ности, приведенных в настоящей инструкции. Только после этого можно приступать к работе.

Приемы работы и настройка

- Установите плиткорез на ровную поверхность. Резку можно проводить в горизонтальной плоскости и под углом.

- Заполните поддон 2 достаточным количеством воды так, чтобы заборная часть электрического насоса 3 полностью находилась в ней.

- Перед включением убедитесь, что алмазному кругу 25 ничего не мешает, и он имеет свободное вращение. Подавать алмазный круг 25 к плитке следует после того, как он наберет максимальную скорость вращения.

- Подача алмазного круга 25 к плитке производится ручным усилием пользователя. Избыточная скорость подачи режущего узла 44 может привести к поломке электродвигателя 32 и разрушению алмазного круга 25.

- Будьте крайне внимательны, следите за тем, чтобы Ваши руки не находились во время вращения алмазного круга 25 на расстоянии ближе, чем 10 см от него.

- На финишной стадии выполнения отмеченной операции особое внимание уделите траектории движения отрезанных частей плитки.


- Убирать плитку и обрезки с рабочего стола 24 следует только после выключения станка и полной остановки алмазного круга 25.

- Установите размеченную кафельную плитку (образец, шаблон) на рабочий стол 24 прижав ее к одному из упоров 22 или 23.

- Совместите разметку на кафельной плитке (образце, шаблоне) с алмазным кругом 25, при необходимости с боковой стороны зафиксируйте положение плитки угловым упором 18. В последующем, не изменяя установок возможно резание

РАБОТА НА СТАНКЕ (РИС. М)

  *Перед началом работы проверьте наличие и исправность защитной крышки режущего узла, надежность закрепления плиткорезного блока, отсутствие механических повреждений алмазного круга, надежность его крепления. Работа на неисправном станке и без защитных устройств может стать причиной травм и увечий.*



- | | |
|----------------------------------------|---------------|
| 4. Блок плиткорезный | 48. Указатель |
| 27. Ручка фиксации плиткорезного блока | 49. Шкала |

Рисунок М — настройка станка на необходимый угол реза.

УСТРОЙСТВО СТАНКА (РИС. С/D)

Устройство станка

• Устройство станка показано на рисунках С и D. Дополнительно смотри рисунок № 1 «Схема сборки станка» и «Спецификацию к схеме сборки станка».




Рисунок С — общий вид станка.




Рисунок D — узлы управления станка с тыльной стороны.

- | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Рама | 25. Алмазный круг |
| 2. Поддон | 26. Отбойник |
| 4. Блок плиткорезный | 27. Ручка фиксации плиткорезного блока |
| 5. Ножка | 28. Ручка перемещения плиткорезного блока |
| 11. Ручка | 29. Указатель |
| 12. Ручка | 30. Ограничитель |
| 14. Скоба | 31. Шланг подачи воды в зону резания |
| 15. Ограничитель | 32. Электродвигатель |
| 18. Угловой упор | 33. Кнопка «СТОП» |
| 19. Ручка фиксации плиткорезного блока | 34. Кнопка «ПУСК» |
| 20. Винт | 35. Кабель электропитания с вилкой для подключения к розетке электросети |
| 21. Крышка | |
| 22. Упор | |
| 23. Упор | |
| 24. Рабочий стол | |

хода плиткорезного блока 4, ориентируясь при этом по линейке 43 и указателю 29;

— режущий узел 44 плиткорезного блока 4 перемещайте по траверсе с помощью ручки 28;

— затяните ручки 11.

Фиксация режущего узла плиткорезного блока на период хранения или транспортирования

• Если Вы не используете станок, или планируете его перемещать то необходимо выполнить следующие действия:

— за ручку 28 (см. рис. D) переместите режущий узел 44 (см. рис. J) так, чтобы шпилька ограничителя 30 вошла в отверстие стойки плиткорезного блока 4 (см. рис. C);

— на шпильку ограничителя 30 наверните ручку 11 и затяните ее.

Установка и замена алмазного круга

• Для установки и замены алмазного круга 25 (см. рис. K и L) необходимо выполнить следующие действия:

— выключите станок и отсоедините вилку кабеля электропитания 35 от розетки электросети;

— с помощью отвертки отверните винты 20 и снимите крышку 21 (см. рис. C);

— установите ключ 16 на гайку 47, специальный ключ 17 на лыску шпинделя 46;

— удерживая ключом 17 шпиндель 46, с помощью ключа 16 отверните гайку 47;

— снимите фланец 45 и алмазный круг 45;

— установите на шпиндель 46 пригодный для работы алмазный круг. Замену алмазного круга 25 следует производить, когда полностью выработалось его алмазное напыление;

— установите фланец 45 и затяните гайку 47;

— установите на штатное место крышку 21 и заверните винты 20. Станок готов к пробному пуску.

Проверка работы станка и пробный пуск

• Установите станок на предусмотренное место, обеспечив свободный доступ к нему со всех сторон. Рабочая зона вокруг станка должна быть необходимой и достаточной для обеспечения безопасной работы, эффективного технического обслуживания и наладки.

• Подключите вилку кабеля электропитания 35 к заземленной розетке электрической питающей сети (220 В, 50 Гц). Для защиты электрооборудования станка и электропроводки от перегрузок, на электрическом распределительном щите подключению данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 16 А. Напряжение и частота тока в электрической питающей линии должно соответствовать техническим данным станка

• **ВНИМАНИЕ!** Перед проверкой работы и пробным пуском станка проверьте надежность закрепления алмазного круга, отсутствие посторонних предметов на рабочем столе. Шпиндель режущего узла плиткорезного блока должен свободно, без заклинивания и заеданий вращаться в подшипниковых узлах.

• Для пуска станка нажмите кнопку 34 «ПУСК» (см. рис. D). Проверку работы производите в течение 5–10 секунд, не более.

• Для остановки станка нажмите на кнопку 33 «СТОП» (см. рис. D).

• При пробном пуске не должно быть вибраций станка, нагрева подшипниковых узлов, перегрева и характерного гудения электродвигателя. Гул работающего электродвигателя и привода станка должен быть ровный, без постороннего металлического шума.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (РИС. Е — L)

— относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

• Если станок внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного склада, необходимо не распаковывать его и не включать в течение 8 часов. Станок должен прогреться до температуры помещения. В противном случае станок может выйти из строя при включении, из-за сконденсировавшейся влаги на деталях электродвигателя и его электрооборудовании.

Распаковка и подготовка рабочего места

• Откройте коробку, в которую упакован станок и комплектующие детали. Проверьте комплектность станка и отсутствие видимых механических повреждений.

• Произведите в соответствии с рисунком и указаниями настоящей инструкции сборку станка. Сборку станка рекомендуется производить квалифицированному персоналу, обученному безопасным приемам проведения слесарно-сборочных работ.

Сборка и регулировка станка**Установка ножек и поддона**

• Установите специальные шайбы 9 (см. рис. В) в отверстия рамы 1 (см. рис. В и Е).

• Установите ножки 5 (см. рис. Е и F) и через пружинные шайбы 7, вверните в резьбовые отверстия ножек 5 винты 6.

• С помощью шестигранного ключа 8 затяните винты 6.

• В одно из отверстий 36 (см. рис. Е) вставьте специальный винт 13 и установите скобу 14. Заверните и слегка затяните ручку 12 (см. рис. F). В другое отверстие 36 вставьте винт специальный 13.

• Установите на раму 1 поддон 2 (см. рис. G), так чтобы поддон 2 зашел под скобу 14. На свободный специальный винт 13 установите скобу 14 и закрепите ее ручкой 12. Проверьте надежность установки

и закрепления ножек и поддона к раме.

Установка электрического насоса

• Установите плиткорезный блок 4 на поддон 2 (см. рис. H) так, чтобы было доступно место для установки насоса электрического 3.

• Установите насос электрический 3 так, чтобы выступ кронштейна 38 вошел в паз корпуса насоса 3.

• Установите плиткорезный блок 4 в поддон 2 так, чтобы не пережать шланг 31.

ВНИМАНИЕ! Дополнительное крепление плиткорезного блока 4 к поддону 2 конструкцией станка не предусмотрено. Поэтому будьте внимательны и осторожны при перемещении неработающего станка.

Установка и регулирование углового упора

• Для удобства работы на станке угловой упор 18 (см. рис. I) может быть установлен на упор 22 или 23. Вставьте шпонку упора 18 в паз упора 22 или 23.

• Установите упор 18 (см. рис. I) в необходимое для работы положение и затяните винты 42.

• Для установки упора 18 на необходимый угол реза плитки выполните следующие действия:

- отверните ручку 40;
- ориентируясь по шкале 39 и указателю 41, установите угловой упор 18 на необходимый угол;
- затяните ручку 40.


Регулирование длины хода режущего узла плиткорезного блока

• Для регулирования длины хода режущего узла плиткорезного блока 4 выполните следующие действия:

- установите ограничители 15 (см. рис. J) на винты расположенные в пазу траверсы плиткорезного блока 4;
- вверните ручки 11 и путем их перемещения установите необходимую длину

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (РИС. Е — L)

ВНИМАНИЕ! При выполнении операций по сборке и регулировке, выключите станок и отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки электросети. Перед снятием или заменой алмазного круга, сборкой или наладкой, также обязательно выключите станок и отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки электросети. Регулярно проверяйте, чтобы алмазный круг был годным для использования, без дефектов или повреждений. Работа на станке с негодным или незафиксированным алмазным кругом может привести к травме.



1. Рама

6. Винт


8. Ключ шестигранный

9. Шайба специальная

36. Отверстие (2 шт.) для установки специального винта 13

Рисунок Е — сборка ножек с рамой станка.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (РИС. Е — L)




1. Рама
5. Ножка

12. Ручка
14. Скоба

Рисунок F — установка скоб крепления поддона на раму станка.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (РИС. Е — L)

К



45. Фланец
25. Алмазный круг
46. Шпиндель
47. Гайка

L



17. Ключ специальный
16. Ключ гаечный

16. Ключ гаечный
17. Ключ специальный
25. Алмазный круг
45. Фланец

46. Шпиндель
47. Гайка


Рисунок К — элементы крепления алмазного круга.

Рисунок L — демонтаж алмазного круга.

Общие указания


• Станок предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

• Станок может эксплуатироваться в следующих условиях:
— температура окружающей среды от +1 °С до +35 °С;




- | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4. Плиткорезный блок | 29. Указатель |
| 11. Ручка | 43. Линейка |
| 15. Ограничитель | 44. Режущий узел плиткорезного блока |
| 28. Рукоятка перемещения плиткорезного блока | |

Рисунок J — регулирование длины хода режущего узла плиткорезного блока.



- | | |
|-----------|-----------|
| 1. Рама | 12. Ручка |
| 2. Поддон | 14. Скоба |


Рисунок G — установка и крепление поддона на раме станка

H

2. Поддон
3. Насос электрический
4. Блок плиткорезный
31. Шланг подачи воды в зону резания

38. Кронштейн крепления насоса электрического

Рисунок H — установка насоса в поддон.

I

18. Угловой упор
23. Упор
24. Рабочий стол
39. Шкала

40. Ручка
41. Указатель
42. Винт (2 шт.)

Рисунок I — установка углового упора и его настройка.