

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК В РАБОТУ УСТАНОВКИ В 400 С ВИБРОСТОЛОМ.

ШАГ № 1



Установите аппарат в удобном для маляра месте.

ШАГ № 2



Подвести к штуцеру 8 мм шланг воздуха давлением 6-8 bar.

ШАГ № 3



Вставить инжектор в трубку забора краски подключить шланги.

ШАГ № 4



Установить коробку с краской на платформу, опустить трубку забора.

ШАГ № 5



Настроить подачу воздуха в коробку медленно крутя правый регулятор воздуха.

ШАГ № 6



Направив пистолет в камеру, настраиваем подачу краски при нажатом курке.

ШАГ № 7



С начала крутим правый регулятор до появления краски из пистолета.

ШАГ № 8



Затем крутим левый регулятор до достижения нужного объема факела.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК В РАБОТУ УСТАНОВКИ В 400 С ВИБРОСТОЛОМ.



- 1 - ПРОГРАММА НАНЕСЕНИЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ОТ 70-100 кV.
- 2 - ПРОГРАММА НАНЕСЕНИЕ ВТОРОЙ СЛОЙ ОТ 20-55 кV.
- 3 - ПРОГРАММА ПОКРАСКИ СЛОЖНЫХ ФОРМ ОТ 45-65 кV.
- 4 - ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ НАСТРОЕК 10-100 кV.

КЛАВИШИ - + НА БЛОКЕ И НА ПИСТОЛТЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИЗМЕНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА.

СМЕНА ЦВЕТА ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ КРАСКУ.

ШАГ № 1



Отсоединить пистолет, прочистить и продуть все части пистолета.

ШАГ № 2



Отсоединить инжектор полностью продуть сжатым воздухом

ШАГ № 3



Прочистить трубку забора краски и шланг подачи краски на пистолет

ШАГ № 4



Поставьте коробку с нужной краской на платформу и опустите трубку забора.