

6.4. После окончания работы измерительные поверхности микрометра протереть и смазать индустриальным маслом.

6.5. Промывать, смазывать и регулировать микрометрическую пару не реже чем через 25000 измерений.

7. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Проверка в соответствии с МП 54224-13.

Межпроверочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации микрометра, но не более 1 года.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие микрометра требованиям ГОСТ 6507-90 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Микрометр подвергнут консервации и упаковке.

Срок консервации – 24 месяца.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрометр соответствует требованиям ГОСТ 6507-90 и признан годным к эксплуатации.

Зав. № 13101647

Дата выпуска

Изделение принято ОТК

(подпись)

М.П.

Изготовитель:

АО «ИТО-Туламаш», г. Тула

300002, Россия, г. Тула, ул. Мосина, д. 2.

Тел. (4872) 32-10-38;

Тел./факс: (4872) 36-51-74.

Официальный дистрибутор:

ЗАО ТД «ИТО-Туламаш», г. Москва

107023, Россия, г. Москва, Б. Семеновская, д. 49, к. 2.

Тел./факс: (495) 935-70-94; (495) 935-70-95

Сайт: www.itotulamash.ru

Email: info@itotulamash.ru



ОКП 3934107




АО «ИТО-ТУЛАМАШ»



Технический паспорт МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ ТИП МК ГОСТ 6507-90

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> МК - 25 | <input type="checkbox"/> МК - 125 | <input type="checkbox"/> МК - 225 |
| <input checked="" type="checkbox"/> МК - 50 | <input type="checkbox"/> МК - 150 | <input type="checkbox"/> МК - 250 |
| <input type="checkbox"/> МК - 75 | <input type="checkbox"/> МК - 175 | <input type="checkbox"/> МК - 275 |
| <input type="checkbox"/> МК - 100 | <input type="checkbox"/> МК - 200 | <input type="checkbox"/> МК - 300 |
- с ценой деления 0,01 мм



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Микрометры гладкие типа МК торговой марки «ИТО-Туламаш» предназначены для измерения наружных размеров.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма необходимо не допускать измерений при движении режущего инструмента и при вращении измеряемой детали.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. микрометр;
- 3.2. футляр;
- 3.3. Установочная мера (кроме МК 25);
- 3.4. Ключ;
- 3.5. Паспорт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1

Параметры	МК- 25	МК- 50	МК- 75	МК- 100	МК- 125	МК- 150
Диапазон измерений, мм	0-25	25- 50	50- 75	75- 100	100- 125	125- 150
Цена деления, мм	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Погрешность, \pm , мкм	KT 1 - 2,0 KT 2 - 4,0	KT 1 - 2,5 KT 2 - 4,0	KT 1 - 2,5 KT 2 - 4,0	KT 1 - 3,0 KT 2 - 4,0	KT 1 - 3,0 KT 2 - 4,0	KT 1 - 3,0 KT 2 - 4,0
Допуск плоскостности измерительных поверхностей, в интерференционных полосах, шт	2	2	2	2	2	2
Допуск параллельности плоских измерительных поверхностей, мкм, классов точности	KT 1 - 1,5 KT 2 - 2,0	KT 1 - 2,0 KT 2 - 2,0	KT 1 - 3,0 KT 2 - 3,0	KT 1 - 3,0 KT 2 - 3,0	KT 1 - 3,0 KT 2 - 4,0	KT 1 - 3,0 KT 2 - 4,0
Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера микрометров класса точности, мкм	KT 1- 1,2 KT 2 - \pm	KT 1- 1,5 KT 2 - \pm	KT 1- 1,2 KT 2 - \pm			
	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Продолжение Таблицы 1

Параметры	МК- 175	МК- 200	МК- 225	МК- 250	МК- 275	МК- 300
Диапазон измерений, мм	150- 175	175- 200	200- 225	225- 250	250- 275	275- 300
Значение отсчета по нониусу, мм	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Погрешность, мкм	KT 1 - 3,0 KT 2 - 5,0	KT 1 - 3,0 KT 2 - 5,0	KT 1 - 4,0 KT 2 - 6,0			
Допуск плоскостности измерительных поверхностей, в интерференционных полосах, шт	2	2	2	2	2	2
Допуск параллельности плоских измерительных поверхностей, мкм, классов точности	KT 1 - 3,0 KT 2 - 4,0	KT 1 - 3,0 KT 2 - 4,0	KT 1 - 4,0 KT 2 - 6,0	KT 1 - 4,0 KT 2 - 6,0	KT 1 - 5,0 KT 2 - 8,0	KT 1 - 5,0 KT 2 - 8,0
Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера микрометров класса точности, мкм	KT 1- 1,2 KT 2 - \pm	KT 1- 1,5 KT 2 - \pm	KT 1- 1,2 KT 2 - \pm			
	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Протереть чистой салфеткой измерительные поверхности и выдержать на рабочем месте не менее 3 часов.

5.2. Не допускать:

- 5.2.1. Грубых ударов или падений;
- 5.2.2. Царапин на измерительных поверхностях.

5.3. Не измерять детали на ходу станка.

5.4. Нормальные условия эксплуатации:

5.4.1. Температура от 16 до 24 °C

5.4.2. Относительная влажность воздуха не более 80 %.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на микрометр.

6.2. Перед применением микрометра тщательно протереть измерительные поверхности, проверить плавность хода микровинта и нулевую установку. Если нулевая установка сбита, привести измерительные поверхности в соприкосновение с установочной мерой, закрепить микровинт стопором. Затем отвернуть ключом винт стопорения барабана настолько, чтобы вращая барабан можно было совместить нулевой штих барабана с продольным штихом стебля. При этом следить за тем, чтобы расстояние от торца конической части барабана до ближайшего к торцу края нулевого штиха стебля не превышало 0,15 мм. Закрепить ключом винт стопорения барабана.

6.3. Производить измерения микрометром используя трещотку.

Не пользоваться микрометром с застопоренным микровинтом как жесткой скобой.