



Плазмотрон

TW 141/TWA 141

Технический паспорт/Technical passport

ООО «ТОП ВЕЛД ГРУП»

адрес: 610035, Кировская область
г. Киров, Производственная, 21

тел.: (8332) 24-73-71

тел.: (8332) 24-72-39

www.top-weld.com

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции и оказанное нам доверие. Мы уделяем большое внимание качеству наших товаров и надеемся, что оно позволит пользоваться нашей продукцией долгое время.

Пожалуйста, перед использованием плазмотрона, внимательно изучите данную инструкцию, меры безопасности и руководство по работе со сварочным оборудованием (источником).

Разборка плазмотрона не желательна, если в этом нет острой необходимости, в связи с тем, что сборка требует наличие специальных навыков и оборудования.



**ИЗДЕЛИЕ ПОЛУЧЕНО В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, БЕЗ
ПОВРЕЖДЕНИЙ, В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ.**

Покупатель (ФИО; подпись): _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

Дилер (название, город): _____

Продавец (ФИО; подпись): _____

М.П.

Оглавление

Страница	Содержание
3	Оглавление
4	Меры предосторожности
5	Описание, комплектность
7	Общий вид
8	Часто используемые типы подключений
9	Схемотехника
10	Схемотехника
11	Порядок работ
12	Гарантийные обязательства

Меры предосторожности

Опасность поражения электрическим током

- Агрегат устанавливается и заземляется в соответствии с действующими нормами и правилами.
- Не допускайте контакта находящихся под напряжением деталей и электродов с незащищенными частями тела, мокрыми перчатками и мокрой одеждой.
- Обеспечьте электрическую изоляцию от земли и разрезаемым материалом.
- Обеспечьте соблюдение безопасных рабочих расстояний.

Дымы и газы могут быть опасны для человека

- Исключите возможность воздействия дымов.
- Для исключения вдыхания дымов во время сварки организуется общая вентиляция помещения, а также вытяжная вентиляция из зоны сварки.
- Излучение дуги вызывает поражение глаз и ожоги кожи.
- Защитите глаза и кожу. Для этого используйте защитные щитки, цветные линзы и защитную спецодежду.
- Для защиты посторонних лиц применяются защитные экраны или занавеси.

Пожароопасность

- Искры (брызги металла) могут вызвать пожар. Убедитесь в отсутствии горючих материалов поблизости от места сварки.

Шум- чрезмерный шум может привести к повреждению органов слуха

Примите меры для защиты слуха. Используйте беруши для ушей или другие средства защиты слуха.

Описание

Плазмотрон предназначен для ручной/автоматической (в зависимости от модели) воздушно-плазменной резки (CUT) различных металлов и сплавов:

- **Резка (раскрой) металла и сплавов**
- **Пробивка отверстий**
- **Снятие фасок**
- **Плазменная строжка**
- **Подрезка поверхностей**

Подключение к источнику производится штыревым способом (с помощью евроадаптера или другими типами подключений) к источнику (инвертору воздушно-плазменной резки) с аналогичным ответным разъемом.

Для других технических работ (процессов) данной изделие не предназначено!

Пожалуйста, соблюдайте правила эксплуатации:

1. **Использовать плазмотрон в соответствии с указанными техническими данными производителя и для предусмотренных целей.**
2. **Плазмотроны предусмотрены исключительно для использования только специалистами. Производитель не несёт ответственность в случае несчастных случаев/повреждений при использовании продукции не по назначению или с нарушениями техники безопасности и эксплуатации.**
3. **Использовать плазмотрон в соответствии со сварочным заданием. При этом соблюдать макс. характеристики, продолжительность включения, нагрузку, вид охлаждения, тип оснастки и характеристики обрабатываемых материалов. В случае повышенных требований необходимо выбрать тип плазмотрона с соответствующей резервной мощностью.**
4. **Использовать плазмотрон при температуре окружающей среды м/у – 5°C и 40°C. За пределами этих температурных границ должны быть приняты особые меры. При опасности замерзания необходимо использовать соответствующее охлаждающее средство.**

Комплектность:

1. Плазмотрон TW 141/TWA 141

Расходные детали, установленные в горелке:

- Насадка плазмотрона (TW 141) защитная - 1шт
- Сопло (TW 101-141) d1,1 - 1 шт
- Катод плазмотрона (TW 101–141) - 1 шт
- Диффузор воздушный плазмотрона (TW 101–141) - 1 шт
- Ключ для плазмотрона (TW 50-151) - 1шт

2. Паспорт изделия

ВНИМАНИЕ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ
КОМПЛЕКТАЦИЮ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ПРИ ЭТОМ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОВАРА НЕ
УХУДШАЮТСЯ.

Плазмотрон TW 141/TWA 141



Характеристики	Значение
Давление, Bar	4.5-5.0
Ток, А	140
Расход газа, л/мин	200
Охлаждение	Воздух
Рабочий цикл	60%
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
Длина кабеля	6/12

Примеры подключения плазмотронов CUT «TOP WELD»

**Адаптер центральный
плазмотрона 5 pin**



Подключение: 2pin / M16*1,5




Подключение: 2pin / 3/8G



Подключение: 2pin / 1/8G



Схемотехника TW 141/TWA 141



Спецификация TW 141/TWA 141:

№	Артикул	Наименование
1		НАСАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.304050	Насадка плазмотрона (TW 141-150) для строжки
2		НАСАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.304030	Насадка плазмотрона (TW 100-101-141-150-151) корончатая
3		НАСАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.304020	Насадка плазмотрона (TW 100-101-141-150-151) U-образная
4		НАСАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.304040	Насадка плазмотрона (TW 100-101-141-150) ПР
5		НАСАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.304060	Насадка плазмотрона (TW 100-101-141-150-151-201) роликовая
6		НАСАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.304093	Насадка плазмотрона (TW 100-101-141-150-151) фиксатор с резьбой
7		НАСАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.303086	Насадка плазмотрона (TW 101-141) контактная корончатая
8		НАСАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.303080	Насадка плазмотрона (TW 101-141) контактная
9		НАСАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.304008	Насадка плазмотрона (TW 100-101-141-150-151) доп.защиты удл.сопла
10		НАСАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.304081	Насадка плазмотрона (TW 100-101-141-150-151) контактная удлиненная
11		НАСАДКА ЗАЩИТНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.314110	Насадка плазмотрона (TW 141) защитная
12		НАСАДКА ЗАЩИТНАЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.303124	Насадка плазмотрона (TW 141-151) защитная с нар.резьбой
13		СОПЛО ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.403111	Сопло (TW 101-141) d1,1
	TW.214.403114	Сопло (TW 101-141) d1,4
	TW.214.403117	Сопло (TW 101-141) d1,7
	TW.214.403119	Сопло (TW 101-141) d1,9
14		СОПЛО ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.403211	Сопло (TW 101-141-151) d1,1 удлиненное
	TW.214.403214	Сопло (TW 101-141-151) d1,4 удлиненное
	TW.214.403217	Сопло (TW 101-141-151) d1,7 удлиненное
	TW.214.403219	Сопло (TW 101-141-151) d1,9 удлиненное
15		ДИФфуЗОР ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.603100	Диффузор воздушный плазмотрона (TW 101-141)
16		ДИФфуЗОР ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.603101	Диффузор воздушный плазмотрона (TW 141 long-151)

№	Артикул	Наименование
17		КАТОД ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.503111	Катод плазмотрона (TW 101-141)
18		КАТОД ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.503221	Катод плазмотрона (TW 101-141-151) удлиненный
19		ТРУБКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.703129	Трубка воздушного охлаждения (TW 141-151)
20		ИЗОЛЯТОР ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.004012	Изолятор плазмотрона (TW 141-150-151)
21		ГОЛОВКА ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.814101	Головка плазмотрона ручного (TW 141)
22		КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.003041	Кольцо уплотнительное (TW 101-141-151)
23		РУКОЯТКА ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.004021	Рукоятка плазмотрона (TW 81-100-101-141-150-151)
24		ЗАЩИТА КНОПКИ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.004061	Защита кнопки (TW 50-151)
25		КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.004051	Кнопка включения (TW 50-151)
26		ФИКСАТОР КАБЕЛЯ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.004071	Фиксатор кабеля (TW 100-101-141-150-151)
27		ШЛАНГ-ПАКЕТ ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.904206	Шланг-пакет плазмотрона (TW 141-150-151) (150A / 2pin / 1/4G / 6m)
	TW.214.904306	Шланг-пакет плазмотрона (TW 141-150-151) (150A / 2pin / 3/8G / 6m)
	TW.214.904506	Шланг-пакет плазмотрона (TW 141-150-151) (150A / 2pin / M16x1,5 / 6m)
	TW.214.904606	Шланг-пакет плазмотрона (TW 141-150-151) (150A / Central / 6m)
	TW.214.904612	Шланг-пакет плазмотрона (TW 141-150-151) (150A / Central / 12m)
28		ГОЛОВКА ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.814201	Головка плазмотрона авт. (TWA 141)
29		КОРПУС ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.004031	Корпус плазмотрона автоматического (TW 100-101-141-150-151)
30		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДАПТЕР ПЛАЗМОТРОНА
	TW.214.000081	Адаптер центральный плазмотрона 5 pin

ПЛАЗМОТРОН В СБОРЕ для ручной резки

Артикул	Наименование
TW.214.114606	Плазмотрон TW 141 (140A / Central / 6m)
TW.214.114612	Плазмотрон TW 141 (140A / Central / 12m)
TW.214.114506	Плазмотрон TW 141 (140A / 2pin / M16x1,5 / 6m)
TW.214.114512	Плазмотрон TW 141 (140A / 2pin / M16x1,5 / 12m)
TW.214.114206	Плазмотрон TW 141 (140A / 2pin / 1/4G / 6m)
TW.214.114212	Плазмотрон TW 141 (140A / 2pin / 1/4G / 12m)
TW.214.114306	Плазмотрон TW 141 (140A / 2pin / 3/8G / 6m)
TW.214.114312	Плазмотрон TW 141 (140A / 2pin / 3/8G / 12m)

ПЛАЗМОТРОН В СБОРЕ для автоматической резки

Артикул	Наименование
TW.214.214606	Плазмотрон авт. TWA 141 (140A / Central / 6m)
TW.214.214612	Плазмотрон авт. TWA 141 (140A / Central / 12m)
TW.214.214506	Плазмотрон авт. TWA 141 (140A / 2pin / M16x1,5 / 6m)
TW.214.214512	Плазмотрон авт. TWA 141 (140A / 2pin / M16x1,5 / 12m)
TW.214.214206	Плазмотрон авт. TWA 141 (140A / 2pin / 1/4G / 6m)
TW.214.214212	Плазмотрон авт. TWA 141 (140A / 2pin / 1/4G / 12m)
TW.214.214306	Плазмотрон авт. TWA 141 (140A / 2pin / 3/8G / 6m)
TW.214.214312	Плазмотрон авт. TWA 141 (140A / 2pin / 3/8G / 12m)

Порядок выполнения работ

1. Плазмотрон должен быть оснащен соответствующими по типу запасными частями. Подберите подходящие сопло, катод, защитную/вспомогательную насадку и др...
2. Перед тем как начать работу плазмотрон должен быть полностью укомплектован, в особенности диффузором или изолятором, предусмотренными в соответствии с перечнем запасных частей. Работа без этих деталей может привести к мгновенной поломке плазмотрона.
3. Сварщик должен соблюдать меры безопасности в отношении плазмотрона и шланг-пакета, беречь от воздействия высоких температур. Следить за тем, чтобы рукоятка плазмотрона и шланг-пакет не соприкасались с горячими предметами, это ведёт к повреждению плазмотрона.
4. Шланг-пакет не оставлять на острых краях и не сплющивать. Не передвигать источник за шланг-пакет плазмотрона.
5. Процесс резки и подача газа начинаются с помощью нажатия красного переключателя (курка), установленного в рукоятке. В зависимости от типа (источника/плазмотрона) и настройки источника процесс резки начинается при отпускании переключателя или прекращается при повторном нажатии переключателя.
6. При изменении характеристик или при снижении производительности работ, провести очистку и профилактическое обслуживание.
7. Оснастка плазмотрона сильно нагревается во время резки, существует опасность ожогов. Плазмотрон оставлять только в безопасных местах, до тех пор пока он не остынет. У плазмотронов с водяным охлаждением оставить включённым охлаждение на некоторое время после окончания работ. После окончания работ убедитесь, что источник тока выключен для предотвращения самопроизвольного включения

Гарантийные обязательства

РЕМОНТ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО
ВЫСОККВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ И ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
ПОЖАЛУЙСТА, ИЗУЧИТЕ ВСЕ МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.

ГАРАНТИЯ - 14 ДНЕЙ СО ДНЯ ПРОДАЖИ.

Производитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В течение гарантийного срока Производитель бесплатно устранил дефекты оборудования путем его ремонта или замены дефектных частей на новые при условии, что дефект возник по вине Производителя. Замена дефектных частей производится на основании письменного заключения сервисной организации, имеющей полномочия от Производителя на проведение работ по диагностике и ремонту.

Гарантия не распространяется на аппараты в случае:

- Повреждений, которые вызваны нарушениями правил эксплуатации;
- Самостоятельного ремонта или попыток самовольного внесения изменений в конструкцию аппарата;
- Сильного механического, электротехнического, химического воздействия;
- Попадания внутрь плазмотрона агрессивных и токопроводящих жидкостей;

Может быть отказано в гарантийном ремонте: в случае утраты технического паспорта или внесения дополнений, исправлений, подчисток; невозможности идентифицировать наименование или печать организации, совершившей продажу и дату продажи.