

60970

60970 – это клей-расплав на основе полиуретана, для которого требуется подходящее плавильное оборудование. Он подходит для герметизации кромок, сделанных из гибких материалов, таких как ПВХ, CPL, шпон, и т.д. на цельной древесине, деревянной пластмассе, ДСП, МДФ и других субстратах.

Параметры продукта

	60970
Продукт	Полиуретановый клей-расплав
Форма	Твёрдое тело
Цвет	Прозрачный
Вязкость	При 130°C
	35000-50000cps
Точка размягчения	—
Хранение	25 °C, герметичная упаковка, 6 месяцев
Условия хранения	Хранить в закрытом и прохладном месте, избегать воздействия высоких температур или замораживания. Хранить при температуре от 5 до 35 °C.
Плотность	1.05±0.05g/cm ³

Применение

Нанесение	Подходит для герметизации кромок, сделанных из гибких материалов, таких как ПВХ, CPL, шпон, и т.д. на цельной древесине, деревянной пластмассе, ДСП, МДФ и других субстратах.
Подготовка материала	Поверхность склеивания должна быть чистой, сухой, без масла и жира. Металлические материалы должны быть чистыми, сухими, без масла и жира на них. Металлические материалы должны быть предварительно обработаны подходящим очистительным агентом или праймером.
Рабочая температура	Температура нанесения 130-140 °C
Температура вала на станке	115-125°C
Требования к оборудованию	Разгрузочный цилиндр, нагревательная спираль, напорная труба и насос должны быть настроены на подходящую температуру. Слишком высокая температура приведёт к разложению клея.
Количество клея	130-170 g/m ² Количество клея зависит от материала основы и технология склеивания

Давление	2-5 kg/cm ²
Скорость конвейера	10-25m/min

Станки и оборудование

Оборудование для плавления	Плавильное оборудование для PUR клея
----------------------------	--------------------------------------

Информация об эксплуатации, безопасности для здоровья и окружающей среды

Применение	Во время использования продукта необходимо надевать защитные перчатки и очки. Избегайте контакта с кожей и попадания в глаза.
Очистка	Используйте чистящий агент для очистки от незастывшего клея. Застывший клей может быть снят только механически. Клеевой паз должен очищаться регулярно.
Обработка отходов	Обычно считаются безвредными отходами. Проконсультируйтесь с местными властями по поводу утилизации.

Правовые положения

Эта информация основана на лабораторных исследованиях и долгосрочном практическом опыте и результатах. Эта информация призвана помочь пользователям найти наиболее подходящий способ работы. Поскольку условия производства конечных потребителей находятся вне нашего контроля, мы не можем нести ответственность за работу в производственных условиях пользователя. В любом случае рекомендуется определить соответствующие параметры производственного процесса путем испытаний перед использованием.