

# **WOLTA®**

**МАГНИТНЫЕ  
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ  
48V**

**2024**



**Системы магнитного осветительного шинопровода серий WML-01 и WML-02 TM WOLTA® и компоненты к ним являются основой для построения трековых систем освещения. Это современное и практичное решение для использования с магнитными трековыми светильниками как акцентного, так и общего освещения.**

**Возможны различные способы монтажа шинопроводов. Накладной монтаж: шинопроводы крепятся при помощи саморезов на поверхности или в сочетании с профилем для натяжного потолка. Подвесной монтаж — шинопроводы крепятся к потолку при помощи специального комплекта тросов. Встраиваемый монтаж — шинопроводы устанавливаются в подготовленную нишу в потолке или стене.**


**Прилагаются все необходимые коннекторы и соединители: прямые, угловые, внутренние и внешние. Можно задавать различную длину и конфигурацию, что позволяет создать оригинальные системы освещения. Дизайнеры используют эту возможность при оформлении интерьеров и органично вписывают их в свои дизайн-проекты.**



НАКЛАДНОЙ /  
ПОДВЕСНОЙ

01 СЕРИЯ  
**WML**






# СХЕМА НАКЛАДНОГО МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

**ВАЖНО:** при любом варианте углового соединения двух отрезков шинопровода всегда необходимо использовать КОННЕКТОР ПИТАЮЩИЙ ГИБКИЙ WML-FC/01B.



**WML-SIC/O1B**  
Угловой соединитель  
внутренний




**WML-SMC/O1B**  
Угловой соединитель


**WML-SOC/O1B**  
Угловой соединитель  
внешний

# КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ


Для накладного/подвесного способа монтажа




**WML-TR1/O1B**  
Шинопровод 1 м




**WML-SMC/O1B**  
Угловой  
соединитель




**WML-SMCP/O1B**  
Прямой  
соединитель




**WML-TR2/O1B**  
Шинопровод 2 м




**WML-SIC/O1B**  
Угловой  
соединитель  
внутренний




**MK5/O1B**  
Тросовый  
подвес  
(2 троса по 2 м  
в комплекте)



**Заглушка**  
2 шт. в комплекте  
с шинопроводом




**WML-SOC/O1B**  
Угловой  
соединитель  
внешний




**Декоративная  
накладка**  
1 шт. в комплекте  
с шинопроводом

# КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ


## Коннекторы и блоки питания




**WML-PL/O1B\***  
Ввод питания




**WML-PL/O2B\***  
Ввод питания




**WML-FC/O1B**  
Коннектор  
питающий  
гибкий




**WLD-100W/O2-48V**  
Блок питания 150 Вт  
IP2O  
DC 48 В  
245x42x28 мм




**WML-SC/O1B**  
Коннектор  
питающий



**WLD-100W/O1-48V**  
Блок питания 100 Вт  
IP2O  
DC 48 В



**WLD-150W/O1-48V**  
Блок питания 150 Вт  
IP2O  
DC 48 В




**WLD-200W/O1-48V**  
Блок питания 200 Вт  
IP2O  
DC 48 В

\*—Для подключения использовать коричневый «+», голубой «-».

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ НАКЛАДНОГО ШИНПРОВОДА


1

Нарежьте шинопровод согласно планируемым размерам. Резка допускается в любом месте под углом в 90 градусов (при использовании угловых соединителей).




2

Просверлите отверстия для ввода кабеля питания.



3


Соедините отрезки шинопровода с помощью соединителей.



# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ К ШИНОПРОВОДУ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ


1

Подключите драйвер к сети 230В 50Гц согласно обозначениям на нем.  
Запас мощности драйвера должен быть не менее 25%.



2

Подключите кабель, питающий шинопровод, к драйверу согласно обозначениям на нем.



3


Приложите шинопровод вплотную к стене и прикрутите.



Подключение осуществляется при выключененной электрической сети.

4

Установите светильники.




Установите светильник в шинопровод до щелчка. Требуется нажатие на кнопки для установки.

# СХЕМА УСТАНОВКИ

## магнитного шинопровода накладным способом с применением фиксаторов


1

Отметьте на стене места крепления с интервалом 60 см и просверлите. Установите в отверстие дюбель\*.



2

Ведите кабель питания в шинопровод через подготовленное отверстие.



3

Приложите шинопровод вплотную к стене и прикрутите.




\* – В комплект поставки не входят.

# СХЕМА УСТАНОВКИ

магнитного шинопровода подвесным способом


1

Закрутите подвесы в основание.




2

Установите подвесы в паз на тыльной части шинопровода.




3

Закрепите держатель троса. Введите тросы в держатели. Отрегулируйте длину подвесов.




4

Ведите кабель питания в шинопровод через подготовленное отверстие.



5

Установите заглушки.




**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА WOLTA® ПОЗВОЛЯЕТ ИНТЕГРИРОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – РАНЕЕ ЭТО БЫЛО ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПОТОЛКОВ.**

**ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОФИЛЯ WOLTA® – ЭТО МОНТАЖ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ПО ГАРПУННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ С ЛЕГКОСТЬЮ СМОНТИРОВАТЬ ЕГО В НАТЯЖНОЕ ПОЛОТНО И ТАК ЖЕ ЛЕГКО, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДЕМОНТИРОВАТЬ ЕГО.**




# КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Для способа монтажа в натяжной потолок




**WAP-WML-A-O2**

Комплект угловых  
соединителей




**WAP-WML-EC-O1**

Комплект заглушек




**WAP-WML-A-O2**

Комплект угловых  
соединителей



**WAP-WML-TR2/O1B**

Профиль 2 м



**WAP-WML-A-O1**

Комплект прямых соединителей


# СХЕМА УСТАНОВКИ

## МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Для осуществления данного варианта в дополнение к накладному шинопроводу приобретается профиль WOLTA® WAP-WML-TR2/O1B, и монтаж проводится следующим образом:

1. Нарежьте профиль и шинопровод необходимой длины.
2. Просверлите монтажные отверстия и отверстия для ввода кабеля.
3. Соберите все части профиля и шинопровода, если это требуется, установите заглушки.
4. Закрепите профиль на поверхности с помощью монтажных уголков.
5. Натяните полотно потолка и проклейте края гарпунов по всей длине профиля.
6. Сделайте прорезь между гарпунами.
7. Заправьте гарпуны в пазы профиля и проклейте торцы.
8. Установите шинопровод и закрепите его в профиле.
9. Шинопровод готов к эксплуатации.


1



Просверлите монтажные отверстия  
в профиле и магнитном шинопроводе.

2


Используя монтажные углы, установите профиль  
к потолку при помощи дюбеля с шагом 1 метр.



**ВНИМАНИЕ! ДЛИНА САМОРЕЗОВ  
НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 10 ММ**


# 3

Закрепите полотно натяжного потолка согласно выбранному типу материала с креплением «гарпун»



# 4

Вставьте магнитный шинопровод в профиль и закрепите при помощи шурупа





#### ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОД ШИНОПРОВОД WML-01

При помощи комплекта прямых соединителей WAP-WML-A-01  
(приобретаются отдельно)

#### УГОЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОД ШИНОПРОВОД WML-01

При помощи комплекта угловых соединителей WAP-WML-A-02  
(приобретаются отдельно)




Вид соединения сверху

Отрезать шинопровод  
под углом 45°

# СОВЕТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1

При планировании размещения элементов системы обязательно закладывайте в проект ревизионный люк, для обслуживания драйвера.




2

Не допускайте деформации шинопровода во время транспортировки и монтажа.




3

При резке шинопровода используйте профессиональное оборудование, или воспользуйтесь услугами организации.



4

Через 1 ввод питания можно подключить светильники с максимальной суммарной мощностью 200 Вт и шинопровод длиной не более 10 метров. При превышении указанной мощности или длины, необходимо последующие участки подключать через новый ввод питания.




Max 200 Вт / ≤ 10 м

ВСТРАИВАЕМЫЙ

02 СЕРИЯ  
**WML**

# СХЕМА ВСТРАИВАЕМОГО МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА





**WML-RIC/O2B**  
Угловой соединитель  
внутренний




**WML-RMC/O2B**  
Угловой соединитель




**WML-ROC/O2B**  
Угловой соединитель  
внешний

# КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ


Компоненты встраиваемого монтажа




**WML-TR1/O2B**  
Шинопровод 1 м




**WML-TR2/O2B**  
Шинопровод 2 м




**Заглушка**  
2 шт. в комплекте  
с шинопроводом



**WML-RMC/O2B**  
Угловой  
соединитель




**WML-RIC/O2B**  
Угловой  
соединитель  
внутренний




**WML-ROC/O2B**  
Угловой  
соединитель  
внешний

# КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ


## Коннекторы и блоки питания




**WML-PL/O1B\***  
Ввод питания



**WML-PL/O2B\***  
Ввод питания




**WML-SC/O1B**  
Коннектор питающий




**WML-FC/O1B**  
Коннектор  
питающий  
гибкий




**WLD-100W/O2-48V**  
Блок питания 150 Вт  
IP2O  
DC 48 В  
245x42x28 мм



**WLD-100W/O1-48V**  
Блок питания 100 Вт  
IP2O  
DC 48 В




**WLD-150W/O2-48V**  
Блок питания 150 Вт  
IP2O  
DC 48 В




**WLD-150W/O1-48V**  
Блок питания 100 Вт  
IP2O  
DC 48 В

\*—Для подключения использовать коричневый «+», голубой «-».

# СХЕМА УСТАНОВКИ ВСТРАИВАЕМОГО МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА



Установленный шинопровод  
с 1 слоем гипсокартона.




Установленный шинопровод  
с 2 слоями гипсокартона.

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ВСТРАИВАЕМОГО МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА


1

Нарежьте шинопровод согласно планируемым размерам. Резка допускается в любом месте под углом в 90 градусов (при использовании угловых соединителей).




2

Просверлите отверстия для ввода кабеля питания.



3

Соедините отрезки шинопровода с помощью угловых соединителей.




# СХЕМА УСТАНОВКИ ВСТРАИВАЕМОГО МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

С использованием 1 листа гипсокартона 12 мм


**1**

Установите потолочный профиль с соблюдением необходимых размеров.




**2**

Ведите кабель питания в шинопровод.




**3**

Установите трек в монтажный паз и закрепите саморезами.




**4**

Установите гипсокартон 12 мм вплотную к стенкам шинопровода и закрепите саморезами.



**5**

Покройте гипсокартон шпатлевкой бровень со стенками шинопровода.




# СХЕМА УСТАНОВКИ ВСТРАИВАЕМОГО МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

С использованием 2 листов гипсокартона 12 мм


1

Установите гипсокартон 12 мм в потолочном профиле, закрепив саморезами.




2

Ведите кабель питания в шинопровод.




3

Установите трек в монтажный паз и закрепите саморезами.




4

Установите гипсокартон 12 мм и закрепите саморезами.




5

Покройте гипсокартон шпатлевкой бровень со стенками шинопровода.





W.M.Y



[www.wolta.ru](http://www.wolta.ru)

