


Станок сверлильный ДМ-13/400. Схема сборки, лист 1 - листов 2



Станок сверлильный ДМ-13/400. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Основание
2	Фланец
3	Болт М8 × 20
4	Колонна
5	Кабель электропитания с вилкой
6	Муфта
7	Винт М4 × 8
8	Держатель
9	Винт специальный
10	Выключатель
11	Муфта
12	Коробка
13	Хомут зажимной
14	Патрон сверлильный
15	Шпиндель
16	Подшипник 6201-2Z
17	Пиноль
18	Кольцо
19	Кольцо стопорное
20	Гайка М6
21	Стержень
22	Гайка М10
23	Указатель
24	Фиксатор
25	Гайка М10
26	Гильза
27	Пружина спиральная
28	Гайка М8
29	Шайба пружинная 4
30	Шайба стопорная 4
31	Палец
32	Корпус
33	Болт М8 × 25
34	Заклепка
35	Электродвигатель
36	Винт специальный
37	Крышка

38	Микровыключатель
39	Коробка
40	Зажим
41	Винт специальный
42	Винт М5 × 16
43	Шкив
44	Винт установочный М6 × 10
45	Ремень К440
46	Крышка
47	Кольцо стопорное 5
48	Шайба 6
49	Винт М6 × 16
50	Пружина
51	Кольцо стопорное 22
52	Втулка
53	Шкив
54	Ось коленчатая
55	Винт М8 × 60
56	Винт М5 × 10
57	Шайба 5
58	Прокладка
59	Корпус
60	Винт М8 × 8
61	Винт блокировочный
62	Вал передаточный
63	Рукоятка
64	Головка
65	Шкив
66	Кольцо стопорное 22
67	Вал
68	Кольцо стопорное 40
69	Подшипник 6203-2Z
70	Кольцо стопорное 17
71	Панель
72	Держатель
73	Винт М4 × 12
74	Ключ для сверлильного патрона

75	Болт М8 × 25
76	Стол рабочий
77	Экран защитный в сборе
77.1	Винт
77.2	Хомут
77.3	Пружина
77.4	Гайка
77.5	Винт
77.6	Винт
77.7	Скоба
77.8	Гайка
77.9	Болт
77.10	Экран прозрачный
77.11	Экран прозрачный
77.12	Гайка барашковая
78	Гайка М10
79	Шайба 10
80	Тиски станочные
81	Болт М10 × 35