


Станок сверлильный ДМ-16/550 Л. Схема сборки, лист 1 - листов 2



Станок сверлильный DM-16/550 L. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Основание
2	Фланец
3	Болт М8 × 20
4	Колонна
5	Кабель электропитания с вилкой
6	Муфта
7	Винт М4 × 8
8	Держатель
9	Винт специальный
10	Выключатель
11	Муфта
12	Коробка
13	Хомут зажимной
14	Патрон сверлильный
15	Шпиндель
16	Подшипник 6201-2Z
17	Пиноль
18	Кольцо
19	Кольцо стопорное 11
20	Фиксатор
21	Гайка М10
22	Гильза
23	Пружина спиральная
24	Гайка М8
25	Шайба пружинная 4
26	Шайба стопорная 4
27	Палец
28	Корпус
29	Болт М8 × 25
30	Заклепка
31	Электродвигатель
32	Винт специальный
33	Крышка
34	Микровыключатель
35	Коробка
36	Зажим
37	Винт специальный

38	Винт М5 × 16
39	Шкив
40	Винт установочный М6 × 10
41	Ремень К440
42	Крышка
43	Кольцо стопорное 5
44	Шайба 6
45	Винт М6 × 16
46	Пружина
47	Шкив
48	Втулка
49	Ось коленчатая
50	Винт М8 × 60
51	Винт М5 × 10
52	Шайба 5
53	Прокладка
54	Корпус
55	Винт М8 × 8
56	Винт блокировочный
57	Палец
58	Вал передаточный
59	Кольцо
60	Ступица
61	Фиксатор
62	Рукоятка
63	Головка
64	Шкив
65	Кольцо стопорное 22
66	Вал
67	Кольцо стопорное 40
68	Подшипник 6203-2Z
69	Кольцо стопорное 17
70	Панель
71	Держатель
72	Винт М4 × 12
73	Ключ для сверлильного патрона
74	Стол рабочий

75	Болт М12 × 25
76	Экран защитный в сборе
76.1	Винт
76.2	Хомут
76.3	Пружина
76.4	Гайка
76.5	Винт
76.6	Винт
76.7	Скоба
76.8	Гайка
76.9	Болт
76.10	Экран прозрачный
76.11	Экран прозрачный
76.12	Гайка барашковая
77	Гайка М10
78	Шайба 10
79	Тиски станочные
80	Болт М10 × 35