


Станок сверлильный DM-16/630. Схема сборки, лист 1 - листов 2



Станок сверлильный DM-16/630. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Основание
2	Фланец
3	Болт М8 × 20
4	Колонна
5	Болт М12 × 25
6	Стол рабочий
7	Вал
8	Хомут зажимной
9	Фиксатор
10	Вал винтовой
11	Шестерня
12	Гайка М8
13	Гайка М8
14	Ручка
15	Винт М8 × 50
16	Рычаг
17	Винт установочный М6 × 10
18	Кабель электропитания с вилкой
19	Муфта
20	Коробка
21	Винт М4 × 8
22	Держатель
23	Винт специальный
24	Кольцо
25	Выключатель
26	Муфта
27	Гайка М8
28	Шайба пружинная 10
29	Шайба 8
30	Болт М8 × 25
31	Фиксатор
32	Гайка М10
33	Гильза
34	Палец
35	Ось
36	Заклепка
37	Плита

38	Электродвигатель
39	Винт установочный М8 × 8
40	Ремень
41	Шкив
42	Винт специальный
43	Крышка
44	Микровыключатель
45	Коробка
46	Винт специальный
47	Зажим
48	Крышка
49	Кольцо стопорное 5
50	Шайба 6
51	Винт М6 × 16
52	Пружина
53	Гайка
54	Шкив
55	Шкив
56	Вал
57	Ось коленчатая
58	Подшипник 6203-2Z
59	Обод
60	Кольцо стопорное 17
61	Ручка
62	Корпус
63	Шайба 5
64	Винт М5 × 10
65	Винт М5 × 16
66	Рукоятка
67	Прокладка
68	Шайба пружинная 4
69	Шайба стопорная 4
70	Корпус
71	Вал передаточный
72	Панель
73	Ключ для сверлильного патрона
74	Винт М4 × 12

75	Держатель
76	Кольцо
77	Кольцо стопорное 17
78	Винт блокировочный
79	Пружина спиральная
80	Рейка зубчатая
81	Пиноль
82	Подшипник 6201-2Z
83	Шпиндель
84	Патрон сверлильный
85	Указатель
86	Стержень
87	Гайка М6
88	Экран защитный в сборе
88.1	Винт
88.2	Хомут
88.3	Пружина
88.4	Гайка
88.5	Винт
88.6	Винт
88.7	Скоба
88.8	Гайка
88.9	Болт
88.10	Экран прозрачный
88.11	Экран прозрачный
88.12	Гайка барашковая
89	Гайка М10
90	Шайба 10
91	Тиски станочные
92	Болт М10 × 35