




Станок сверлильный DM-13/350. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Основание
2	Фланец
3	Шайба
4	Шайба
5	Болт
6	Болт
7	Шайба
8	Стол рабочий
9	Муфта
10	Табличка
11	Ручка фиксирующая
12	Колонна направляющая
13	Головка
14	Стержень
15	Ступица
16	Табличка
17	Винт
18	Гайка
19	Корпус
20	Винт
21	Винт
22	Пружина
23	Ось
24	Колпачок
25	Электродвигатель в сборе
26	Ось
27	Шайба
28	Болт
29	Шайба
30	Болт
31	Шайба
32	Болт
33	Прижим
34	Шайба
35	Гайка
36	Винт
37	Пластина

38	Коробка
39	Фиксатор
40	Блок
41	Гайка
42	Шайба
43	Кронштейн
44	Винт фиксирующий
45	Шкив
46	Кольцо стопорное
47	Подшипник
48	Вал
49	Шкив
50	Ремень
51	Гайка
52	Обойма
53	Пружина спиральная
54	Кабель электропитания с вилкой
55	Винт
56	Коробка электровыключателей
57	Табличка
58	Винт
59	Прижим
60	Шайба
61	Винт
62	Табличка
63	Втулка
64	Вал
65	Подшипник
66	Кольцо
67	Гильза
68	Экран защитный
69	Шпиндель
70	Патрон сверлильный
71	Ключ

ДЛЯ ЗАМЕТОК