




Станок сверлильный DM-16/500. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Основание
2	Фланец
3	Шайба
4	Шайба
5	Болт
6	Колонна направляющая
7	Головка
8	Стержень
9	Ступица
10	Винт
11	Вал
12	Винт
13	Кольцо
14	Шкала
15	Винт
16	Указатель
17	Корпус
18	Ручка фиксирующая
19	Муфта опорная
20	Шкала
21	Стол рабочий
22	Шайба
23	Болт
24	Экран защитный в сборе
25	Патрон сверлильный кулачковый
26	Подшипник
27	Шпиндель
28	Гильза
29	Кольцо
30	Винт
31	Гайка
32	Пружина спиральная
33	Обойма
34	Гайка
35	Винт
36	Кронштейн

37	Пластина
38	Прижим
39	Шайба
40	Винт
41	Муфта
42	Шайба
43	Кабель электропитания
44	Коробка электровыключателей
45	Шайба
46	Винт
47	Кольцо стопорное
48	Подшипник
49	Ось
50	Шайба
51	Винт
52	Ремень
53	Шкив
54	Винт
55	Втулка
56	Шайба
57	Кольцо
58	Винт
59	Винт
60	Шайба
61	Винт
62	Шайба
63	Коробка приводного узла
64	Скоба
65	Шайба
66	Втулка
67	Винт
68	Шайба
69	Шайба
70	Гайка
71	Ось коленчатого узла
72	Шкив

73	Кольцо стопорное
74	Блок
75	Палец
76	Ось
77	Шайба
78	Болт
79	Пластина электродвигателя
80	Шайба
81	Гайка
82	Электродвигатель в сборе
83	Винт
84	Ремень
85	Шкив
86	Ключ
87	Ключ