


Станок сверлильный DM-16/450. Схема сборки, лист 1 - листов 2



Приложение Б, информационное, справочное

Станок сверлильный DM-16/450. Схема сборки, лист 2 - листов 2

КРАТОН

1	Основание
2	Фланец
3	Шайба
4	Болт
5	Рейка
6	Колонна направляющая
7	Винт
8	Кольцо
9	Головка
10	Стержень
11	Ступица
12	Кольцо
13	Винт
14	Винт
15	Вал
16	Корпус
17	Палец
18	Винт
19	Пружина
20	Ось
21	Колпачок
22	Шайба
23	Пластина электродвигателя
24	Винт
25	Шкив
26	Электродвигатель в сборе
27	Гайка
28	Шайба
29	Шайба
30	Винт
31	Ось коленчатая
32	Шкив
33	Подшипник
34	Ремень клиновой
35	Ручка
36	Шайба

37	Винт
38	Коробка приводного узла
39	Ремень
40	Шкив
41	Винт
42	Кольцо стопорное
43	Вал
44	Подшипник
45	Шайба
46	Шайба
47	Винт
48	Коробка электровыключателей
49	Винт
50	Гайка
51	Обойма
52	Пружина спиральная
53	Кабель электропитания с вилкой
54	Муфта
55	Палец
56	Рычаг
57	Кольцо стопорное
58	Вал
59	Колесо
60	Ручка фиксирующая
61	Винт
62	Муфта
63	Фиксатор
64	Шайба
65	Болт
66	Стол рабочий
67	Кольцо
68	Подшипник
69	Гильза
70	Шпиндель
71	Винт
72	Подшипник

73	Кольцо
74	Переходник
75	Патрон сверлильный кулачковый
76	Табличка
77	Указатель
78	Табличка
79	Табличка
80	Табличка
81	Табличка
82	Табличка
83	Табличка
84	Ключ
85	Экран защитный в сборе
86	Клин