




Станок сверлильный DM-16/550. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Основание
2	Фланец
3	Шайба
4	Болт
5	Рейка
6	Колонна направляющая
7	Винт
8	Кольцо
9	Головка
10	Стержень
11	Ступица
12	Кольцо
13	Винт
14	Винт
15	Вал
16	Палец
17	Палец
18	Винт
19	Рычаг
20	Кольцо стопорное
21	Кольцо стопорное
22	Ось
23	Ось
24	Шайба
25	Болт
26	Шайба
27	Пластина электродвигателя
28	Гайка
29	Болт
30	Шкив
31	Электродвигатель в сборе
32	Гайка
33	Гайка
34	Шатун
35	Винт
36	Шайба
37	Коробка приводного узла

38	Шайба
39	Винт
40	Ось коленчатая
41	Шкив
42	Подшипник
43	Кольцо стопорное
44	Ремень
45	Ручка
46	Шайба
47	Винт
48	Ремень
49	Шкив
50	Кольцо стопорное
51	Вал
52	Подшипник
53	Шайба
54	Прижим
55	Винт
56	Коробка электровыключателей
57	Винт
58	Муфта
59	Кабель электропитания с вилкой
60	Шпилька
61	Пружина спиральная
62	Обойма
63	Гайка
64	Корпус
65	Рычаг
66	Винт
67	Кольцо стопорное
68	Вал
69	Колесо
70	Ручка фиксирующая
71	Муфта опорная
72	Фиксатор
73	Ручка фиксирующая
74	Шайба

75	Болт
76	Кронштейн
77	Стол рабочий
78	Кольцо
79	Подшипник
80	Гильза
81	Шпиндель
82	Винт
83	Подшипник
84	Кольцо
85	Переходник
86	Патрон сверлильный кулачковый
87	Табличка
88	Указатель
89	Табличка
90	Табличка
91	Табличка
92	Табличка
93	Табличка
94	Шкала
95	Ключ шестигранный
96	Ключ шестигранный
97	Экран защитный
98	Клин