

kapcsolatban. (lásd az alábbi táblázatot)

Jelzőfény	Állapot	A befolyásolás módja
Zöld BE	A töltő akkumulátor nélkül csatlakoztatva	Norm.
Vörös BE	Töltés	Norm.
Vörös KI, Zöld BE	Teljesen feltöltve	Norm.
Vörös KI, Zöld villog	Az akkumulátor túl meleg a töltéshez	Hagyja az akkumulátort lehűlni, majd folytassa a töltést
Vörös villog, Zöld KI	Hibás akkumulátor	Az akkumulátor cseréje

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása (lásd 3., 4. ábrát)

Nyomja le az akkumulátor kioldó gombot, és maga felé húzza ki az akkumulátort a szerszámból. Töltés után helyezze vissza. Csak egy kis lökés és egy gyengéd nyomás kell hozzá.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- ◊ Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és a vonatkozó előírásokat.
- ◊ Csak az egyik kezelő tartsa a szerszámot, a másik kezét ne tegye a szellőzőnyílásokra.

Munka előtt:

- ◊ Szerelje fel az adott alkalmazáshoz megfelelő fűvókát.
- ◊ Állítsa be a kívánt levegő hőmérsékletet.

Bekapcsolás és kikapcsolás

- ◊ Mielőtt átkapcsolná az akkus forró pisztolyt, nyomja meg a LOCK-OFF ravaszt balra vagy jobbra, majd a kapcsoló gombot can be működteti. A forró pisztoly csak a kapcsoló gomb folyamatos nyomva tartásával maradhatott működőképes állapotban. A kezdeti stádiumban kevés füst keletkezik, ez normális jelenség.
- ◊ A szerszám bekapcsolásához állítsa a be-/kikapcsolót az 1/2 állásba. Bekapcsolás után kis mennyiségű füst jelenhet meg, ez nem jelent problémát.
- ◊ A szerszám kikapcsolásához állítsa be a legalacsonyabb hűtési hőmérsékletet, majd állítsa a be-/kikapcsolót 0 állásba. Ügyeljen arra, hogy a kezelés vagy a tárolás előtt a szerszám kihűl.

A hőmérséklet beállítása.

Állítsa a be-/kikapcsolót az 1/2 állásba a kívánt hőmérséklettel függően. Nyomja meg bármelyik beállító gombot, és az ipari hőégőfűvó zúgni kezd. Most a gombok megnyomásával fokozatosan növelheti vagy csökkentheti a kimeneti hőmérsékletet és a légáramlást. Az LCD kijelző a hőmérsékletet számokban, a levegőáramot pedig létra formájában jeleníti meg. A hőmérséklet számokban kifejezve 10 °C-onként növekszik vagy csökken.

A festék eltávolítása

- ◊ Szerelje fel a megfelelő fűvókát.
- ◊ Állítsa magasra a levegő hőmérsékletet.
- ◊ Kapcsolja be a szerszámot.
- ◊ Irányítsa a forró levegőt az eltávolítandó festékre.
- ◊ Miután a festék megpuhul, kaparja le kézi kaparóval.

A fém ablakkereteket ne tisztítsa le, mert a hő elérheti az üveget, és eltörheti azt. Más ablakkereteket tisztításakor használja az üvegvédő fűvókát.

Ne társa a szerszámot túl sokáig egy helyre irányítva, nehogy a felület meggyulladjon.

Kerülje a festék összegyűjtését a kaparó tartozékon, mert meggyulladhat. Ha szükséges, késsel óvatosan távolítsa el a festékmарadványokat a kaparó tartozékról.

Helyhez kötött használat

Ez a szerszám a helyhez kötött üzemmódban is használható.

- ◊ Helyezze a szerszámot a munkapadra
- ◊ Rögzítse a kábel, hogy megakadályozza a szerszám kihúzását a munkapadról.
- ◊ Óvatosan kapcsolja be a szerszámot.

Ügyeljen arra, hogy a fűvóka mindig Öntől és bármely kívülről személektől más irányba nézen

Ügyeljen arra, hogy semmi ne kerüljön a fűvókába.

Hűtés

A szerszám fűvókája és tartozékai használat közben nagyon felforrósodnak. Hagyja kihűlni, mielőtt a szerszámot áthelyezné vagy tárolná.

- ◊ A hűtési idő lerövidítéséhez állítsa a szerszámot olyan állásba, ahol a levegő hőmérséklete alacsony, a légáramlás pedig állítsa maximumra, és hagyja néhány percig.
- ◊ Kapcsolja ki a szerszámot, és hagyja hűlni legalább 30 percig.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELEM!

Mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és az akkumulátort kivették, mielőtt bármilyen ellenőrzési vagy karbantartási munkát végezne.

Karbantartás

Az Ön elektromos szerszámát úgy tervezték, hogy minimális karbantartás mellett hosszú ideig működjön. A folyamatos kielégítő működés a szerszám megfelelő karbantartásától és rendszeres tisztításától függ.

Kenés

Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további kenést.

TISZTÍTÁS

Tartsa tisztán a gép szellőzőnyílásokat, és rendszeresen tisztítsa meg a gépházat puha ruhával.

Tisztítás

- ◊ Tartsa tisztán a gép szellőzőnyílásait, hogy megakadályozza a motor túlmelegedését.
- ◊ Rendszeresen tisztítsa meg a gépházat puha ruhával, lehetőleg minden használat után.
- ◊ Tartsa a szellőzőnyílásokat portól és szennyeződésektől mentesen.
- ◊ Ha a szennyeződés nem csúszik le, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha ruhát.

Soha ne használjon oldószereket, például benzint, alkoholt, ammóniavizet vagy hasonlót. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.

KÖRNYEZETVÉDELEM

 Pentru protejarea mediului înconjurător, unelte electrice, acumulatori, accesorii și ambalaje ar trebui să fie predate pentru reciclare ecologică. Nu eliminați unelte electrice și acumulatori împreună cu gunoii menajeri!

Pentru protejarea mediului înconjurător, este necesar să eliminați baterie utilizată, mai ales, baterie cu litiu, în mod corespunzător. Pentru o eliminare corespunzătoare, descărcați baterie complet atunci când lucrați cu dispozitivul, scoateți-o, apoi înfășurați bornele folosind o bandă izolantă pentru a evita scurtcircuitul. Nu se poate dezasambla baterie și elimina părțile ei. Eliminați în locuri special destinate acestui lucru.



 Numei pentru țările UE: În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU, despre dispozitivele electrice și electronice utilizate și legislație națională în vigoare, precum și în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/EC, baterii și dispozitivele electronice utilizate sau care au ajuns la sfârșitul ciclului lor de viață sunt supuși colectării pentru reciclarea ecologică.

Dacă sunt eliminate în mod necorespunzător, dispozitivele electrice și electronice pot avea un efect dăunător asupra mediului înconjurător și sănătatea umană datorită prezenței posibile a substanțelor periculoase în ele.

SZÁLLÍTÁS

A lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes áruk szállítására vonatkozó követelmények vonatkoznak. Az akkumulátorcsomagokat a felhasználó maga is szállíthatja közúti szállítással anélkül, hogy kiegészítő előírásokat kellene betartania. Harmadik fél bevonásával történő szállításkor (pl.: repülővel vagy szállítmányozóval) a csomagolásra és a jelölésre vonatkozó speciális előírások kell betartani. Ebben az esetben a rakomány szállítása való előkészítéséhez veszélyes árukkal foglalkozó szakértőt kell bevonni.

Az akkumulátort csak sértetlen burkolattal szállítsa. Zárja le a nyitott érintkezőket, és csomagolja be az akkumulátort úgy, hogy az ne mozduljon el a csomagolásban. Kérjük, tartsa be az esetleges kiegészítő nemzeti előírásokat is.

RU | РУССКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФЕН PH24 ИНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PH24
Номинальное напряжение (В постоянного тока)	20
Макс. потребляемая мощность, температура, расход воздуха:	
Макс. выходной ток (А)	18 А;
Настройки температуры	50-550°C;
Настройки воздушного потока	170-210 л/мин;
Класс защиты	III
Защита	IPX0
Уровень звукового давления L _{paik} (дБ (А))	<70
Уровень звуковой мощности L _{waik} (дБ (А))	<70
(измерено согласно EN 60335-1 / EN 60335-2-45)	
Уровень вибрации (m/s ²)	< 2,5; погрешность K= ±1,5
Вес (без батареи)(кг)	0,5

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ РИСУНОК (РИС. 1)*

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Насадка | 5. ЖК-цифровой дисплей |
| 2. Вентиляционные отверстия | 6. Ручка |
| 3. Переключатель вкл / выкл (0/1/2) | 7. LED подсветка |
| 4. Кнопки регулировки температуры и потока воздуха | 8. Кнопка выключения блокировки |

ПРИМЕНЕНИЕ

Ваш промышленный фен был разработан для снятия краски, пайки труб, усадки ПВХ, сварки и гибки пластика, а также для общих целей сушки и оттаивания.

ВНИМАНИЕ!

Для своей безопасности перед использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство и общие инструкции по технике безопасности. Передавайте ваш электроинструмент только вместе с этими инструкциями.

СПИСОК СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ

- ◊ Удалите все упаковочные материалы
- ◊ Удалите остаточную упаковку и транспортировочные опоры (если они есть)
- ◊ Проверьте полноту содержания упаковки
- ◊ Проверьте прибор, шнур питания, вилку питания и все аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- ◊ Храните упаковочные материалы как можно дольше до окончания гарантийного срока. После этого утилизируйте их в свою местную систему утилизации отходов.

ВНИМАНИЕ!

Упаковочные материалы - это не игрушки! Дети не должны играть с пластиковыми пакетами! Опасность удушья!

- ◊ 1 промышленный фен
- ◊ 1 Комплект аксессуаров (Аксессуары могут быть не включены)
- ◊ 1 Инструкция по эксплуатации

Если детали отсутствуют или повреждены, обратитесь к своему дилеру.

леру.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Прочитайте все предупреждения по безопасному использованию и все инструкции. Несоблюдение всех предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожара и / или серьезных травм. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования. Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему электроинструменту, работающий от сети (проводной), или электроинструмента, работающий от батареи (беспроводной).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФЕНОВ

- ◊ Не кладите руку на вентиляционные отверстия и не блокируйте их любым образом.
- ◊ Насадка и аксессуары этого инструмента становятся чрезвычайно горячими во время использования. Дайте этим частям остыть, прежде чем прикасаться.
- ◊ Всегда выключайте инструмент, прежде чем положить его на место.
- ◊ Не оставляйте инструмент без присмотра, пока он включен.
- ◊ Если прибор используется без осторожности, может возникнуть пожар.
- ◊ Тепло может передаваться горячим материалам, которые находятся вне поля зрения. Не используйте во влажной атмосфере, где могут присутствовать горючие газы, или вблизи горючих материалов.
- ◊ Дайте инструменту полностью остыть перед хранением.
- ◊ Обеспечьте достаточную вентиляцию, так как могут образовываться токсичные пары.
- ◊ Не используйте в качестве фена.
- ◊ Не загромождайте воздухозаборник или выходное отверстие насадки, поскольку это может привести к чрезмерному нагреванию и повреждению инструмента.
- ◊ Не направляйте поток горячего воздуха на других людей.
- ◊ Не прикасайтесь металлической насадкой, поскольку она становится очень горячей при использовании и остается горячей в течение 30 минут после использования.
- ◊ Не ставьте насадку ни на что при использовании или сразу после использования.
- ◊ Не тяните ничего в насадку, так как это может привести к поражению электрическим током. Не смотрите вниз на насадку во время работы устройства, так как там образуется высокая температура.
- ◊ Не допускайте прилипания краски к насадке или скребка, поскольку она может воспламениться через некоторое время.

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ

- ◊ Не используйте этот инструмент для удаления краски, содержащей свинец. Корочки, остатки и пары краски могут содержать свинец, который является ядовитым. Любое здание до 1960 года могла быть окрашена в прошлом краской, содержащей свинец, и покрыта дополнительными слоями краски.

После осаждения на поверхности свинец может попасть в организм при контакте рук и рта.

Влияние даже низких уровней свинца может привести к необратимому повреждению мозга и нервной системы. Особенно уязвимы маленькие и еще нерожденные дети.

- ◊ При снятии краски убедитесь, что рабочая зона огорожена. Желательно надеть респиратор.
- ◊ Не сжигайте краску. Используйте скребок и держите насадку на расстоянии не менее 25 мм от окрашенной поверхности. При работе в вертикальном направлении направляйте сопло вниз, чтобы предотвратить попадание краски в инструмент и ее воспламенение.
- ◊ Безопасно утилизируйте весь мусор от краски и убедитесь, что рабочая зона тщательно очищена после завершения работ.

СБОРКА И УСТАНОВКА

Температуру воздуха можно регулировать в соответствии с широким спектром приложений. В таблице ниже приведены настройки для различных применений.