




Машина шлифовальная ленточная BS-1000-75. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Лента шлифовальная
2	Винт
3	Корпус
4	Пластина прижимная
5	Ось
6	Рычаг
7	Пружина
8	Стойка
9	Заклепка
10	Шайба
11	Барабан
12	Кольцо стопорное
13	Подшипник игольчатый НК101613
14	Прокладка
15	Винт
16	Крышка
17	Ремень зубчатый
18	Гайка М6
19	Шкив
20	Шайба
21	Крышка
22	Кольцо стопорное
23	Штифт
24	Прокладка
25	Колесо зубчатое
26	Подшипник 608RS
27	Регулятор электронный
28	Выключатель
29	Корпус (левая часть)
30	Муфта
31	Кабель электропитания
32	Прижим
33	Катушка индуктивная
34	Провод
35	Конденсатор
36	Втулка
37	Прокладка

38	Вал
39	Барабан
40	Подшипник 626RS
41	Накладка
42	Корпус (правая часть)
43	Винт специальный
44	Наклейка
45	Ручка
46	Ротор в сборе
47	Шайба
48	Винт специальный
49	Статор в сборе
50	Дефлектор
51	Винт
52	Пластина
53	Пружина
54	Шайба
55	Скоба
56	Фиксатор
57	Крышка
58	Щетка угольная
59	Щеткодержатель
60	Пружина
61	Табличка
62	Подшипник 606Z
63	Вал
64	Крыльчатка
65	Отражатель

Для ЗАМЕТОК