




Станок вертикально-фрезерный WMM-2,25. Схема сборки, лист 2 - листов 2

Схема сборки № 1	
1	Винт
2	Винт
3	Фланец
4	Болт
5	Шайба
6	Ограждение
7	Планка направляющая
8	Винт
9	Шайба
10	Пружина
11	Ось
12	Фланец
13	Винт
14	Ручка
15	Шайба
16	Крышка
17	Винт
18	Вал маховика
19	Шпонка
20	Фланец
21	Ручка
22	Маховик
23	Болт
24	Шайба
25	Выключатель
26	Провод электрический
27	Ось
28	Ручка
29	Штифт
30	Основание
31	Болт
32	Шайба
33	Контршайба
34	Планка направляющая
35	Угломер
36	Винт

37	Стол рабочий
92	Гайка
Схема сборки № 2	
38	Шайба наборная
39	Комплект шайб наборных
40	Гайка зажимная
41	Гайка колпачковая
42	Вставка шпинделя
43	Гайка колпачковая
44	Цанга
45	Болт
46	Вкладыш стола
47	Гильза
48	Электродвигатель
49	Винт
50	Болт
51	Шпонка
52	Шкив
53	Ремень
54	Болт
55	Ось подвески
56	Стакан
57	Плита
58	Крышка
59	Контршайба
60	Вкладыш
61	Подшипник
62	Вал червячный
63	Колесо червячное
64	Вкладыш
65	Ось
66	Шпонка
67	Контргайка
68	Винт
69	Ось
70	Натяжитель
71	Шайба

72	Шпиндель
73	Контршайба
74	Шайба плоская
75	Гайка
76	Контршайба
77	Шайба плоская
78	Гайка
79	Гайка
80	Шайба
81	Плита электродвигателя
82	Кольцо крепежное
83	Подшипник
84	Шкив
85	Крышка
86	Винт установочный
87	Шпонка
88	Гайка
89	Шайба
90	Подшипник
91	Вставка