




Станок лобзиковый WMSS-11-01. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Рама левая
2	Винт
3	Крышка резиновая
4	Наклейка
5	Втулка медная
6	Рычаг
7	Винт
8	Винт
9	Шайба пружинная
10	Винт
11	Узел приводной
12	Подшипник
13	Прокладка
14	Шайба зубчатая
15	Винт
16	Кожух нижней части рычага
17	—
18	Рама правая
19	Винт регулировки
20	Шайба
21	Шайба пружинная
22	Винт
23	Кулачок
24	Винт
25	Болт с квадратной головкой
26	Пружина

27	Держатель пильного полотна (А)
28	Винт
29	Держатель пильного полотна (В)
30	Основание
31	Полотно пильное
32	Болт
33	Болт
34	Ограждение пильного полотна
35	Шайба
36	Гайка
37	Электродвигатель
38	Гайка
39	Указатель шкалы наклона
40	Винт
41	Винт с внутренним шестигранником
42	Стол рабочий
43	Винт
44	Планка шкалы наклона
45	Винт фиксации угла наклона
46	Плита базовая
47	Вкладыш рабочего стола

ДЛЯ ЗАМЕТОК