




Станок токарный (по дереву) WML-1000. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Ручка
2	Рычаг
3	Скоба
4	Фиксатор
5	Кронштейн
6	Болт
7	Болт
8	Ось
9	Подручник
10	Центр вращающийся
11	Подшипник
12	Винт ходовой (пиноль)
13	Гайка
14	Корпус задней бабки
15	Маховичок
16	Ручка маховичка
17	Балка
18	Гайка
19	Шайба
20	Шайба
21	Полка
22	Планшайба
23	Болт
24	Центр с зубцами
25	Шпиндель
26	Болт
27	Болт
28	Фланец
29	Подшипник
30	Крышка
31	Кожух
32	Винт
33	Шайба
34	Крышка
35	Винт
36	Винт
37	Винт

38	Накладка
39	Подшипник
40	Электрокабель с вилкой
41	Ролик
42	Шайба
43	Шкив
44	Пластина
45	Винт
46	Вставка
47	Корпус
48	Гайка
49	Скоба
50	Электродвигатель в сборе
51	Ремень клиновой
52	Шайба
53	Муфта
54	Винт установочный
55	Кожух
56	Винт
57	Скоба
58	Винт
59	Скоба
60	Винт
61	Шайба
62	Кронштейн
63	Гайка
64	Коробка электровыключателей
65	Основание
66	Шайба
67	Шайба
68	Скоба
69	Ключ шестигранный
70	Ключ гаечный
71	Корпус
72	Крышка
73	Винт
74	Шайба

75	Крыльчатка
76	Гайка
77	Диск
78	Шайба
79	Подшипник
80	Ротор
81	Подшипник
82	Статор
83	Обечайка
84	Втулка
85	Ось
86	Крышка
87	Винт
88	Шайба
89	Шайба
90	Вставка
91	Винт
92	Конденсатор