



Губка для воска матирующая

Устраняет излишний блеск поверхности после использования мягкого или твердого воска.

Губку можно стирать слабо мыльным раствором, никаких скручивающих выжиманий, не класть на батарею для сушки. Оставить сохнуть при комнатной температуре.



Шпатель

Предназначен для работы с мягким и твёрдым восками. При помощи ребристой стороны воск уплотняется в повреждение. Остриём убираются излишки воска. В комплект включена гребенка, с помощью которой можно очистить ребристую сторону шпателя.



📞 +7 (927) 985-68-77
✉️ sale@colorest.ru

432072, г. Ульяновск, пр. Максимова, д. 30а, стр. 1

Интернет-магазин
реставрационных
материалов



Мастер-класс
по реставрации



COLOREST

НАБОР
ПРОРАБА

Здравствуйте!

Благодарим Вас за выбор продукции COLOREST

Набор для реставрации включает в себя:



- Мягкий воск (40 шт.)
- Твердый воск (30 шт.)
- Воск для керамики (10шт.)
- Безореольный акриловый лак-спрей (2 шт.)
- Плавитель на батарейках
- Фломастер-лак
- Матирующую губку
- Шпатель



Мягкий воск

Предназначен для устранения сколов, царапин, трещин на мебели любого типа. Подходит для поверхностей, которые в процессе эксплуатации не подвергаются сильным физическим нагрузкам.

Способ применения:

1. Тщательно очистить поверхность.
2. Путем втирания нанести мягкий воск в повреждение.
3. Уплотнить воск с помощью ребристой стороны шпателя.
4. Удалить излишки воска с помощью острой стороны шпателя.
5. При необходимости заматировать место реставрации губкой.
6. Для дополнительной защиты закрепить лаком.

Твердый воск

Предназначен для устранения сколов, царапин, трещин на мебели любого типа, столешницах, а также на напольных покрытиях. Подходит для поверхностей, которые в процессе эксплуатации подвергаются сильным физическим нагрузкам.

Способ применения:

1. Тщательно очистить поверхность.
2. Расплавить воск до жидкого состояния с помощью плавителя (см. инструкцию по использованию плавителя).
3. Нанести воск с небольшим излишком в повреждение (время застывания воска 10-15 секунд).
4. Выровнять при помощи ребристой стороны шпателя.
5. Убрать излишки острым концом шпателя.
6. При необходимости заматировать место реставрации губкой.
7. Для дополнительной защиты закрепить лаком.



Безореольный акриловый лак-спрей

Предназначен для создания защитного покрытия, а также для придания декоративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из дерева, пластика, ЛДСП, МДФ, натурального и искусственного шпона.

Способ применения:

1. Предварительно очистить и отшлифовать поверхность.
2. Перед каждым применением встрихнуть баллон не менее 30 секунд.
3. Перед первым использованием нанести пробный слой на небольшом участке для проверки совместимости.
4. Наносить лак на расстоянии 20-30 см, при комнатной температуре в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 10-15 минут.
5. После окончания работ для очистки распылительной головки, перевернуть баллон и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать лак.



Воск для керамики (сверхтвёрдый)

Предназначен для ремонта плоских поверхностей, а также краёв керамических изделий, кафеля, природного камня. Твёрдый и практичный. Шелковистый матовый. Не блестит после заполнения.

Для получения нужного оттенка воска можно смешать твёрдый воск и воск для керамики между собой. Рекомендуем для ремонта керамических поверхностей или кафеля при смешивании твёрдого воска и воска для керамики соблюдать пропорцию. Количество твёрдого воска в такой смеси должно быть небольшое, чтобы не нарушить особенности сверхтвёрдого состава воска для керамики.

Способ применения:

1. Тщательно очистить поверхность.
2. Расплавить воск до жидкого состояния с помощью плавителя (см. инструкцию по использованию плавителя).
3. Нанести воск с небольшим излишком в повреждение (время застывания воска 10-15 секунд).
4. Выровнять при помощи ребристой стороны шпателя.
5. Убрать излишки острым концом шпателя.
6. При необходимости заматировать место реставрации губкой.
7. Для дополнительной защиты закрепить лаком.



Плавитель на батарейках

Предназначен для работы с твердыми и сверхтвёрдыми восками. С его помощью воски плавят и смешивают между собой.

Способ применения:

1. Включить плавитель переведя кнопку в положение «ON».
 2. Нажать и удерживать кнопку нагрева. Прогрев до рабочей температуры составляет 20-30 секунд.
- Воздействие плавителя **ТЕПЛОВОЕ**, а не **СИЛОВОЕ**. Не давите с усилием на кнопку плавителя и периодически отпускайте её во время работы, чтобы исключить перегрев. Излишнее давление может повлечь «западание кнопки».
3. Плавителем набрать нужный цвет воска или смешать разные оттенки на наконечнике (для удобства смешивания он сделан в виде лопаточки).
 4. Нанести воск в повреждение.
 5. После окончания работ протереть наконечник салфеткой.
 6. Выключить плавитель переведя кнопку в положение «OFF».

Важно! Если воск стал слишком жидким и не удерживается на лопаточке, значит температура слишком высокая - отпустить кнопку подогрева.



Фломастер-лак

Глянцевый блеск 90%. Предназначен для выравнивания блеска основной поверхности и участка ремонта на глянцевых изделиях.

Способ применения:

1. Очистить поверхность.
2. Встрихнуть фломастер не менее 30 секунд.
3. Нанести тонким слоем в повреждение.
4. Дождаться полного высыхания (2-3 минуты).

COLOREST