



Станок шлифовальный WMS-750. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт
2	Гайка
3	Рабочий стол
4	Лента абразивная
5	Упор
6	Винт
7	Шайба
8	Переходник для пылесоса
9	Переходник для пылесоса
10	Винт установочный
11	Барабан
12	Шайба
13	Шайба
14	Шпонка
15	Вал
16	Ограничитель
17	Подшипник
18	Упор
19	Винт
20	Втулка
21	Рукоятка
22	Корпус ленточного шлифовального узла
23	Ручка
24	Подшипник
25	Кольцо
26	Кольцо
27	Болт
28	Кронштейн
29	Поддон
30	Фиксатор
31	Втулка
32	Гайка ходовая
33	Пружина
34	Винт
35	Винт установочный

36	Барабан
37	Вал
38	Выключатель
39	Электрокабель
40	Кожух
41	Станина
42	Муфта электрокабеля
43	Болт опорный
44	Гайка
45	Винт
46	Электродвигатель
47	Шпонка
48	Лист абразивный
49	Винт
50	Шайба
51	Втулка
52	Диск прижимной
53	Ремень
54	Винт
55	Шкив
56	Ручка
57	Кожух защитный пылесборный
58	Болт
59	Винт
60	Фланец
61	Винт
62	Гайка
63	Кронштейн
64	Ось
65	Указатель
66	Сектор
67	Тумба
68	Замок
69	Прокладка
70	Опора

71	Крышка
72	Болт
73	Втулка
74	Пластина прижимная