



Станок шлифовальный WMS-350-150. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Держатель
2	Барабан ведомый
3	Корпус
4	Упор
5	Крышка
6	Винт
7	Шайба
8	Пружина
9	Винт регулировочный
10	Ключ
11	Шайба
12	Шайба
13	Винт
14	Барабан ведущий
15	Кабель электропитания с вилкой
16	Электродвигатель
17	Конденсатор
18	Планка
19	Винт
20	Кожух
21	Крышка
22	Основание
23	Пластина
24	Болт
25	Шайба
26	Шайба пружинная
27	Пластина
28	Фланец
29	Шкив
30	Винт
31	Кожух ременной передачи
32	Шайба
33	Кожух дискового шлифовально-го узла
34	Винт
35	Винт
36	Диск

37	Патрубок
38	Винт
39	Винт
40	Фиксатор
41	Упор угловой
42	Шайба пружинная
43	Шайба
44	Указатель
45	Планка
46	Стол рабочий
47	Сектор
48	Винт
49	Шайба пружинная
50	Шайба
51	Ось
52	Указатель
53	Кронштейн
54	Ось
55	Винт
56	Шкив
57	Винт
58	Болт
59	Шайба пружинная
60	Шайба
61	Гайка
62	Основание
63	Опора резиновая
64	Винт
65	Шайба
66	Шайба пружинная
67	Гайка
68	Шайба
69	Шайба пружинная
70	Винт специальный
71	Винт
72	Шайба
73	Кожух

74	Отвод
75	Винт
76	Шайба
77	Шайба пружинная
78	Винт
79	Пластина опорная
80	Винт
81	Выключатель
82	Лента шлифовальная
83	Ремень