RUS

Руководство по эксплуатации

Переплётная машина

Bindstream M 12

Profi Office Germany

ProfiOffice GmbH

Beyerbach Str. 9, 65830 Kriftel, Germany

Tel.: +49-6192-977929 **Fax**: +49-6192-977930

www.profioffice.com

Внимание:

Рекомендуется регулярно освобождать от отходов перфорации поддон машины, который находится с правой стороны и легко вынимается. Старайтесь перфорировать за один раз не более одной пластиковой обложки. Спираль не должна долго оставаться в открытом состоянии, это может привести к потере пружинящих свойств и как следствие к неплотному её закрытию.

Технические характеристики	
Максимальная сшивающая способность	22 мм (200 листов/80 гр)
Максимально возможная перфорация	12 листов (80 гр)
Формат бумаги	А 4 (210 * 297 мм)
Размеры	368*230*148
Вес	4,8 кг

Перфорация



1. **Поставьте рычаг вертикально, вставьте бумагу. Потяните рычаг вниз до полной перфорации листов, затем верните рычаг в вертикальное положение.**

Сшивание



2. **Вставьте пластиковую спираль за металлическую гребёнку (открытой стороной вверх). Чтобы открыть кольца спирали опустите рычаг вниз.**



3. **Вложите листы вертикально, начиная с лицевой обложки.**



4. **Положите листы горизонтально. Поставьте рычаг в вертикальное положение.**
   Выньте наверх переплетённую брошюру.