Переходник

P2

предназначен для крепления светильников
Lossew Lamp серии P2

Крепление светильника

Подходит для телескопических удлинителей серии STICK

1

Переходник крепится через отверстие диаметром 6мм в оси с винтом М6.

2

Раскручиваем винт.

3

Совмещаем отверстие на переходнике с центральным отверстием оси на ручке светильника. Закрепляем винтом.

4

Для крепления на удлинитель Q4 STICK в переходнике сформирована стандартная резьба.

5



Соединяем резьбу переходника с трапецеидальной наружной резьбой удлинителя.

6



Закручиваем до упора.

7



В работе.

▶ Видео-инструкция