

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Владелец

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта

Место печати

Утверждаю

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Владелец

(подпись владельца)


(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта

Место печати

Утверждаю

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)



## МАСКА СВАРОЧНАЯ

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Общие сведения об изделии

Щиток сварщика является средством защиты нового поколения. Щиток можно использовать при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и стружки.

Сварочный щиток обеспечивает сварщику постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Корпус щитка изготовлен из износостойчивых и термостойких полимерных материалов.

Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизирует нагрузку на шею и не вызывает усталости при длительном ношении. Телескопическая регулировка оголовья позволяет произвести индивидуальную подгонку щитка сварщика и расширить обзор. Регулировка угла наклона позволяет фиксировать положение маски ближе или дальше от подбородка. Маска изготовлена из высококачественного термостойкого материала.

Функциональные возможности позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки. Увеличенное смотровое окно обеспечивает сварщику отличную видимость свариваемого объекта и показаний аппарата.

### Технические характеристики

Размер смотрового окна светофильтра - 110\*90 мм

Размеры светофильтра - 110\*90 мм

Уровень защиты от УФ/ИК лучей - 11 DIN

Уровень затемнения в рабочем состоянии - 11 DIN


Уровень затемнения во время сварки - 11 DIN

Диапазон рабочих температур - от -5 до +55 °C

Хранение при температуре - от -20 до +70 °C

Материал - ударопрочный, термостойкий полипропилен

### Схема сборки маски



А - корпус маски сварщика (щиток) - 1 шт.; Б - фиксирующая рамка - 1 шт.; В - внешнее поликарбонатное защитное стекло - 1 шт.; Г - светофильтр - 1 шт.; Д - оголовье с уплотнительной накладкой - 1 шт.; Д1 - винт-регулятор ширины оголовья - 1 шт.; Д2 - болт - 2 шт.; Д3 - зубчатая шайба с рычагом; Д4 - внутренняя шайба - 2 шт.; Д5 - наружная шайба - 2 шт.; Д6 - винт-фиксатор (барашек) - 2 шт.

### Перед сваркой

Проверьте состояние защитного стекла и убедитесь, что оно чистое, так же убедитесь, что отсутствуют загрязнения на передней части светофильтра, особенно в области датчиков. Отрегулируйте положение головного крепления.

### Предупреждения

Убедитесь, что степень затемнения светофильтра подходит для Вашей работы. Данный щиток и стекла не предназначены для газовой и лазерной сварки, а также других видов сварки и резки, не относящихся к дуговой.

Щиток предназначен для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредных излучений при нормальном режиме сварки. Проверьте щиток на предмет светонепроницаемости перед каждым использованием. Кроме того, каждый раз следует проверять чистоту защитных стекол.

Перед каждым использованием проверяйте щиток на предмет повреждений. Любые поцарапанные, треснувшие или иным образом поврежденные детали следует немедленно заменить.

Регулярно заменяйте внешнее защитное стекло при налипание брызг расплавленного металла на поверхности, при появлении трещин, царапин, неровностей и помутнения.

Никогда не кладите маску на горячую поверхность.

Не вносите никаких изменений в маску, если иное не указано в данной инструкции. Используйте только запчасти, указанные в данной инструкции.

Используйте маску только при температурах от -5 °C до +55 °C.

Температура хранения от -20 °C до +70 °C. Храните маску в сухом, прохладном и темном месте.

Гарантийный срок службы **один год**.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

К работе со сварочными щитками допускаются лица не моложе 18 лет. Излучение дуговой сварки может обжечь глаза.

Щитки лицевые сварщика сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 019/2011 и ТУ 32.99.1-001-53715549-2021

Производитель: ООО «ПРОМТОРГ»

Адрес: 188307, Ленинградская область, м. р-н Гатчинский, гп. Гатчинское, г. Гатчина, ул. Жемчужина, зд. 2 стр. 5, офис 1, info@prpz.ru

Произведено для ООО Хадвер, 410038, Россия, г. Саратов, ул. 4-я Вересковая, зд. 1, сайт www.vipkrepezh.ru

Товар получен в исправном состоянии без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моём присутствии, претензий по качеству не имею.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

ЕАС

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

#### СВАРОЧНАЯ МАСКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ СВЕТОФИЛЬТРОМ

Зав. № \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Срок гарантии \_\_\_\_\_ 1 год

Наименование и адрес торговой организации \_\_\_\_\_

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись покупателя

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН<br>Описание дефекта, № прибора | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН<br>Описание дефекта, № прибора | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН<br>Описание дефекта, № прибора |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| _____                                            | _____                                            | _____                                            |
| _____                                            | _____                                            | _____                                            |
| _____                                            | _____                                            | _____                                            |
| _____                                            | _____                                            | _____                                            |
| ОТК изготовителя                                 | ОТК изготовителя                                 | ОТК изготовителя                                 |
| _____                                            | _____                                            | _____                                            |
| М.П.                                             | М.П.                                             | М.П.                                             |
| _____                                            | _____                                            | _____                                            |