PROKRESS power

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ Prokress power XLine



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией для получения максимально положительного и безопасного опыта эксплуатации



PROKRESS power

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции компании Prokress power.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Чёткое соблюдение рекомендаций обеспечит долговечность, безопасность и стабильную работу инструмента. Сохраните инструкцию на весь срок службы. При передаче другому лицу обязательно передавайте и руководство.

Желаем приятного использования и максимальной эффективности в работе!

С уважением,
команда Prokress power
Сайт: prokresspower.ru

00 СОДЕРЖАНИЕ

01. ВВЕДЕНИЕ 2
02. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 3
03. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
04. УСТРОЙСТВО 5
05. ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ 6
06. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 7

01 ВВЕДЕНИЕ

Аккумуляторы серии Prokress power XLine — это универсальные источники питания, разработанные для работы с инструментами единой аккумуляторной платформы XLine.

Все модели оснащены высокоэффективными литий-ионными элементами и отличаются увеличенной ёмкостью, что обеспечивает стабильную производительность и продолжительное время работы инструмента.

Линейка включает следующие модели:
B20-2 XLine — 20 В, 2 А·ч
B20-3 XLine — 20 В, 3 А·ч
B20-4 XLine — 20 В, 4 А·ч

02 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования
- Используйте аккумулятор только с инструментами серии Prokress power XLine.
- Не допускайте ударов, падений и механических повреждений корпуса.
- Не подвергайте батарею воздействию влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Не допускайте использования детьми и неподготовленными лицами.

Температурные ограничения
- Рабочая температура аккумулятора: от 0°C до +40°C.
- Температура зарядки: от +5°C до +35°C.
- Хранение допускается при температуре от –10°C до +40°C.
- При переохлаждении или перегреве аккумулятор может временно отключаться для защиты.

Запрещённые действия
- Не вскрывайте корпус аккумулятора — внутри находятся элементы под высокой энергоёмкостью.
- Не прокалывайте, не сжимайте корпус и не подвергайте батарею деформации.
- Не допускайте короткого замыкания контактов — не прикасайтесь токопроводящими предметами (ключи, монеты, инструменты).
- Не погружайте аккумулятор в воду или другие жидкости.
- Не бросайте аккумулятор в огонь и не нагревайте выше 60°C.

Безопасность при зарядке
- Используйте только оригинальные зарядные устройства Prokress power XLine.
- Перед установкой батареи убедитесь, что контакты чистые и сухие.
- Заряжайте только в помещении, вдали от источников тепла.
- Не накрывайте зарядное устройство или аккумулятор во время зарядки.
- При появлении запаха, дыма, искрения — немедленно отсоедините аккумулятор.



Признаки неисправности аккумулятора
Прекратите использование, если:
- аккумулятор сильно нагревается без нагрузки;
- корпус имеет трещины, вздутие или деформацию;
- при зарядке индикаторы ведут себя нестандартно;
- батарея не принимает заряд или разряжается слишком быстро.

Утилизация
Отработанные аккумуляторы подлежат сдаче в пункты переработки. Не выбрасывайте с бытовым мусором.

03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	B20-2 XLine	B20-3 XLine	B20-4 XLine
Напряжение	20В	20В	20В
Ёмкость аккумулятора	2Ач	3Ач	4Ач
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Формат	Слайдер	Слайдер	Слайдер
Индикатор заряда	Нет	Да	Да
Совместимость	Платформа XLine	Платформа XLine	Платформа XLine

04 УСТРОЙСТВО

1. Корпус из ударопрочного пластика
2. Индикатор состояния (опционально)
3. Контактная группа
4. Слайдерный замок фиксации



05

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Внимание: гарантия действительна только на территории РФ.

Гарантия сроком 1 год, начиная с даты продажи прибора конечному пользователю. Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится при наличии всех комплектующих. Претензии от третьих лиц не принимаются. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.

Производитель: Suzhou Inall Enterprise CO., LTD.
Адрес: No. 379 Tayuan Road, Huqiu Distrct
Страна производителя: Китай

Импортер: ИП Потапов Семен Александрович,
ИНН 615401618910
Адрес: 344022, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Береговая ул. дом № 73, строение 2, кв. 437
Тел.: 8 (8634) 388-100

Сайт: prokresspower.ru

Адрес центральной гарантийной мастерской:
Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская 145
Тел.: 8 (8634) 388-100

06

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название товара	
Серийный номер	
Дата покупки	
Подпись	
Продавец	

М.П.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства:
- имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями, а также проникновением внутрь изделия посторонних предметов или жидкостей;
- подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации;
- с поврежденными или удалёнными пломбами (наклейки);
- использовавшиеся не по назначению;
- подключенные к сети с несоответствующими параметрами.

Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте, если:
- гарантийный талон утерян или в него были внесены несанкционированные дополнения, исправления;
- невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать или дату продажи на гарантийном талоне.
- неисправность возникла при подключении к генератору, имеющему нестабильные выходные характеристики.