

11 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Insize Co., Ltd.,
215009 China 80 Xiangyang Road, Suzhou New District

Официальный представитель на территории РФ:
ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ» 603124, г. Нижний Новгород,
ул. Вязниковская, д. 38, оф. 7

Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

Представитель продавца: _____
(подпись)

Представитель покупателя: _____
(подпись)



←INSIZE→

ГЛУБИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ INSIZE Модель 2341

ПАСПОРТ



1 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Глубиномер индикаторный модели 2341, изготовлен INSIZE CO., LTD., КНР по стандарту предприятия INSIZE CO., LTD «Глубиномеры индикаторные INSIZE».

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Глубиномер индикаторный предназначен для измерения глубины пазов, отверстий и высоты уступов. Глубиномер оснащен индикатором часового типа.

3 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные метрологические характеристики индикаторных глубиномеров приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Модель	Модификация	Диапазон измерений глубиномера, мм	Отсчетное устройство		Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм
			Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	
2341	2341-101A	От 0 до 10	От 0 до 10	0,01	±17

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение
Измерительное усилие, Н, не более	1,5
Колебание измерительного усилия, Н, не более	0,7

Таблица 3

Модель	Модификация	Допускаемые отклонения от плоскостности измерительной поверхности основания, мм, не более
2341	2341-101A	0,0025

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Температура окружающей среды в процессе измерения должна быть (20±5) °С. Относительная влажность воздуха не более 80%.

4.2 Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Комплектность
Глубиномер индикаторный INSIZE	-	1 шт.
Комплект сменных измерительных наконечников	-	1 комплект
Футляр	-	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.

6. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на глубиномер.

6.2. Протереть глубиномер, удалить смазку ветошью, смоченной авиационным бензином по ГОСТ 1012-2013 или другим моющим средством для промывки и обезжиривания, протерты чистой салфеткой (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

6.3. Проверить установку на ноль. При необходимости, привести прибор к нулевой точке, настроив отсчетное устройство по поверочной плите или по концевым мерам длины.

6.4. Глубиномер - измерительный прибор, применяемый для измерений линейных размеров контактным методом. Вид измерений – абсолютный.

6.5. Основанием глубиномер устанавливают на поверхность, от которой определяют размер.

6.6. Отсчет размеров производится по отсчетному устройству.

6.7. В процессе работы и по окончании протирать глубиномер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе, а затем насухо чистой салфеткой.

6.8. По окончании работы нанести на измерительные поверхности глубиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

6.9. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание изгибов и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

7.1 Хранить глубиномер в футляре в сухом отапливаемом помещении, при температуре воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

7.2 При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангенциркуля маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

7.3 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

8 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

8.1 Индикаторный глубиномер подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ 9.014-78.

8.2 Срок хранения прибора без переконсервации – 24 месяца.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Глубиномер индикаторный INSIZE, модели 2341, модификации 2341-101A, зав. № _____, соответствует требованиям стандарта предприятия и признан пригодным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.