



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AЖ56.B.00283/20

Серия **RU** № **0297190**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Продукции Общество с ограниченной ответственностью "Омега-Тест". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 105082, РОССИЯ, город Москва, переулок Балакиревский, дом 19, офис 601, телефон: +7 4992888294, адрес электронной почты: info@oc-omega.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЖ56, дата регистрации 27.11.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЛИВОЛОТАЧ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Приморский край, 692519, город Уссурийск, улица Суханова, дом 21, основной государственный регистрационный номер: 1162511050690, номер телефона: +79245254444, адрес электронной почты: info@livolotouch.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Room 301 & 401 & 501, Building 23th, Zhixin Fashion Micro Park, No.16 Binhai 2nd Road, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, Китай

ПРОДУКЦИЯ Изделия электроустановочные: выключатели электрические бытовые сенсорные, торговой марки «Livolo», модели по приложению № 1, количество листов: 3, бланки №№ 0802139, 0802140, 0802141. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536908500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 37X/H-16.11/20 от 16.11.2020 года, выданного Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP", аттестат аккредитации RA.RU.21ЩИ01, Руководство по эксплуатации. Акта анализа состояния производства № 071020/4/C от 14.10.2020 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования; ГОСТ Р 51324.2.1-2012 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.11.2020

ПО

26.11.2025

RA.RU.10AЖ56

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



«Омега-Тест»
для сертификатов
М.П.

Бурин Дмитрий Олегович
(Ф.И.О.)

Ивченков Виталий Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ56.В.00283/20

Серия **RU** № **0802139**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536908500	Изделия электроустановочные: выключатели сенсорные с товарным знаком «Livolo», модели: VL-C701; 782000105; VL-P7-01-11; 782000111; VL-P7-01-12; 782000112; VL-P7-01-13; 782000113; VL-P7-01-15; 782000115; VL-P7-01-17; 782000117; VL-P7-01-18; 782000118; VL-P7-01-19; 782000119; VL-Q7-01-11; VL-Q7-01-12; VL-Q7-01-13; VL-Q7-01-15; C701; 722000105; P7-01-11; 722000111; P7-01-12; 722000112; P7-01-13; 722000113; P7-01-15; 722000115; P7-01-17; 722000117; P7-01-18; 722000118; P7-01-19; 722000119; Q7-01-11; Q7-01-12; Q7-01-13; Q7-01-15; VL-C701R; 782100105; VL-P7-01R-11; 782100111; VL-P7-01R-12; 782100112; VL-P7-01R-13; 782100113; VL-P7-01R-15; 782100115; VL-P7-01R-17; 782100117; VL-P7-01R-18; 782100118; VL-P7-01R-19; 782100119; VL-Q7-01R-11; VL-Q7-01R-12; VL-Q7-01R-13; VL-Q7-01R-15; C701R; 722100105; P7-01R-11; 722100111; P7-01R-12; 722100112; P7-01R-13; 722100113; P7-01R-15; 722100115; P7-01R-17; 722100117; P7-01R-18; 722100118; P7-01R-19; 722100119; Q7-01R-11; Q7-01R-12; Q7-01R-13; Q7-01R-15; VL-C701D; 781200205; VL-P7-01D-11; 781200211; VL-P7-01D-12; 781200212; VL-P7-01D-13; 781200213; VL-P7-01D-15; 781200215; VL-P7-01D-17; 781200217; VL-P7-01D-18; 781200218; VL-P7-01D-19; 781200219; VL-Q7-01D-11; VL-Q7-01D-12; VL-Q7-01D-13; VL-Q7-01D-15; C701D; 722000205; P7-01D-11; 722000211; P7-01D-12; 722000212; P7-01D-13; 722000213; P7-01D-15; 722000215; P7-01D-17; 722000217; P7-01D-18; 722000218; P7-01D-19; 722000219; Q7-01D-11; Q7-01D-12; Q7-01D-13; Q7-01D-15; VL-C701DR; 781300105; VL-P7-01DR-11; 781300111; VL-P7-01DR-12; 781300112; VL-P7-01DR-13; 781300113; VL-P7-01DR-15; 781300115; VL-P7-01DR-17; 781300117; VL-P7-01DR-18; 781300118; VL-P7-01DR-19; 781300119; VL-Q7-01DR-11; VL-Q7-01DR-12; VL-Q7-01DR-13; VL-Q7-01DR-15; C701DR; 722100105; P7-01DR-11; 722100111; P7-01DR-12; 722100112; P7-01DR-13; 722100113; P7-01DR-15; 722100115; P7-01DR-17; 722100117; P7-01DR-18; 722100118; P7-01DR-19; 722100119; Q7-01DR-11; Q7-01DR-12; Q7-01DR-13; Q7-01DR-15; VL-C701S; 782000305; VL-P7-01S-11; 782000311; VL-P7-01S-12; 782000312; VL-P7-01S-13; 782000313; VL-P7-01S-15; 782000315; VL-P7-01S-17; 782000317; VL-P7-01S-18; 782000318; VL-P7-01S-19; 782000319; VL-Q7-01S-11; VL-Q7-01S-12; VL-Q7-01S-13; VL-Q7-01S-15; VC701S; 722000305; P7-01S-11; 722000311; P7-01S-12; 722000312; P7-01S-13; 722000313; P7-01S-15; 722000315; P7-01S-17; 722000317; P7-01S-18; 722000318; P7-01S-19; 722000319; Q7-01S-11; Q7-01S-12; Q7-01S-13; Q7-01S-15; VL-C701SR; 782100305; VL-P7-01SR-11; 782100311; VL-P7-01SR-12; 782100312; VL-P7-01SR-13; 782100313; VL-P7-01SR-15; 782100315; VL-P7-01SR-17; 782100317; VL-P7-01SR-18; 782100318; VL-P7-01SR-19; 782100319; VL-Q7-01SR-11; VL-Q7-01SR-12; VL-Q7-01SR-13; VL-Q7-01SR-15; C701SR; 722100305; P7-01SR-11; 722100311; P7-01SR-12; 722100312; P7-01SR-13; 722100313; P7-01SR-15; 722100315; P7-01SR-17; 722100317; P7-01SR-18; 722100318; P7-01SR-19; 722100319; Q7-01SR-11; Q7-01SR-12; Q7-01SR-13; Q7-01SR-15; VL-C701IH; 782200305; VL-P7-01IH-11; 782200311; VL-P7-01IH-12; 782200312; VL-P7-01IH-13; 782200313; VL-P7-01IH-15; 782200315; VL-P7-01IH-17; 782200317; VL-P7-01IH-18; 782200318; VL-P7-01IH-19; 782200319; VL-Q7-01IH-11; VL-Q7-01IH-12; VL-Q7-01IH-13; VL-Q7-01IH-15; C701IH; 722200305; P7-01IH-11; 722200311; P7-01IH-12; 722200312; P7-01IH-13; 722200313; P7-01IH-15; 722200315; P7-01IH-17; 722200317; P7-01IH-18; 722200318; P7-01IH-19; 722200319; Q7-01IH-11; Q7-01IH-12; Q7-01IH-13; Q7-01IH-15; VL-C701IHR; 781000105; VL-P7-01IHR-11; 781000111; VL-P7-01IHR-12; 781000112; VL-P7-01IHR-13; 781000113; VL-P7-01IHR-15; 781000115; VL-P7-01IHR-17; 781000117; VL-P7-01IHR-18; 781000118; VL-P7-01IHR-19; 781000119; VL-Q7-01IHR-11; VL-Q7-01IHR-12; VL-Q7-01IHR-13; VL-Q7-01IHR-15; C701IHR; 721000105; P7-01IHR-11; 721000111; P7-01IHR-12; 721000112; P7-01IHR-13; 721000113; P7-01IHR-15; 721000115; P7-01IHR-17; 721000117; P7-01IHR-18; 721000118; P7-01IHR-19; 721000119; Q7-01IHR-11; Q7-01IHR-12; Q7-01IHR-13; Q7-01IHR-15; VL-C701T; 781700105; VL-P7-01T-11; 781700111; VL-P7-01T-12;	
8536908500	Изделия электроустановочные: выключатели сенсорные с товарным знаком «Livolo», модели: 781700112; VL-P7-01T-13; 781700113; VL-P7-01T-15; 781700115; VL-P7-01T-17; 781700117; VL-P7-01T-18; 781700118; VL-P7-01T-19; 781700119; VL-Q7-01T-11; VL-Q7-01T-12; VL-Q7-01T-13; VL-Q7-01T-15; C701T; 721700105; P7-01T-11; 721700111; P7-01T-12; 721700112; P7-01T-13; 721700113; P7-01T-15; 721700115; P7-01T-17; 721700117; P7-01T-18; 721700118; P7-01T-19; 721700119; Q7-01T-11; Q7-01T-12; Q7-01T-13; Q7-01T-15; VL-C701B; 789400105; VL-P7-01B-11; 789400111; VL-P7-01B-12; 789400112; VL-P7-01B-13; 789400113; VL-P7-01B-15; 789400115; VL-P7-01B-17; 789400117; VL-P7-01B-18; 789400118; VL-P7-01B-19; 789400119; VL-Q7-01B-11; VL-Q7-01B-12; VL-Q7-01B-13; VL-Q7-01B-15; C701B; 729400105; P7-01B-11; 729400111; P7-01B-12; 729400112; P7-01B-13; 729400113; P7-01B-15; 729400115; P7-01B-17; 729400117; P7-01B-18; 729400118; P7-01B-19; 729400119; Q7-01B-11; Q7-01B-12; Q7-01B-13; Q7-01B-15; VL-C701H; 782200105; VL-P7-01H-11; 782200111; VL-P7-01H-12; 782200112; VL-P7-01H-13; 782200113; VL-P7-01H-15; 782200115; VL-P7-01H-17; 782200117; VL-P7-01H-18; 782200118; VL-P7-01H-19; 782200119; VL-Q7-01H-11; VL-Q7-01H-12; VL-Q7-01H-13; VL-Q7-01H-15; C701H; 722200105; P7-01H-11; 722200111; P7-01H-12; 722200112; P7-01H-13; 722200113; P7-01H-15; 722200115; P7-01H-17; 722200117; P7-01H-18; 722200118; P7-01H-19; 722200119; Q7-01H-11; Q7-01H-12; Q7-01H-13; Q7-01H-15; VL-C701I; 782000505; VL-P7-01I-11; 782000511; VL-P7-01I-12; 782000512; VL-P7-01I-13; 782000513; VL-P7-01I-15; 782000515; VL-P7-01I-17; 782000517; VL-P7-01I-18; 782000519; VL-P7-01I-19; 782000511; VL-P7-01I-12; 782000512; P7-01I-13; 722000513; P7-01I-15; 722000515; P7-01I-17; 722000517; P7-01I-18; 722000519; P7-01I-19; 722000511; VL-Q7-01I-11; VL-Q7-01I-12; VL-Q7-01I-13; VL-Q7-01I-15; VL-C701IR; 782100505; VL-P7-01IR-11; 782100511; VL-P7-01IR-12; 782100512; VL-P7-01IR-13; 782100513; VL-P7-01IR-15; 782100515; VL-P7-01IR-17; 782100517; VL-P7-01IR-18; 782100519; VL-Q7-01IR-11; VL-Q7-01IR-12; VL-Q7-01IR-13; VL-Q7-01IR-15; C701IR; 722100505; P7-01IR-11; 722100511; P7-01IR-12; 722100512; P7-01IR-13; 722100513; P7-01IR-15; 722100515; P7-01IR-17; 722100517; P7-01IR-18; 722100519; P7-01IR-19; 722100511; Q7-01IR-11; Q7-01IR-12; Q7-01IR-13; Q7-01IR-15; VL-C701C; 782000705; VL-P7-01C-11; 782000711; VL-P7-01C-12; 782000712; VL-P7-01C-13; 782000713; VL-P7-01C-15; 782000715; VL-P7-01C-17; 782000718; VL-P7-01C-18; 782000719; VL-Q7-01C-11; VL-Q7-01C-12; VL-Q7-01C-13; VL-Q7-01C-15; C701C; 722000705; P7-01C-11; 722000711; P7-01C-12; 722000712; P7-01C-13; 722000713; P7-01C-15; 722000715; P7-01C-17; 722000717; P7-01C-18; 722000718; P7-01C-19; 722000719; Q7-01C-11; Q7-01C-12; Q7-01C-13; Q7-01C-15; VL-C701CR; 782100705; VL-P7-01CR-11; 782100711; VL-P7-01CR-12; 782100712; VL-P7-01CR-13; 782100713; VL-P7-01CR-15; 782100715; VL-P7-01CR-17; 782100718; VL-P7-01CR-18; 782100719; VL-P7-01CR-19; 782100711; VL-Q7-01CR-11; VL-Q7-01CR-12; VL-Q7-01CR-13; VL-Q7-01CR-15; C701CR; 722100705; P7-01CR-11; 722100711; P7-01CR-12; 722100712; P7-01CR-13; 722100713; P7-01CR-15; 722100715; P7-01CR-17; 722100718; P7-01CR-18; 722100719; P7-01CR-19; 722100711; Q7-01CR-11; Q7-01CR-12; Q7-01CR-13; Q7-01CR-15; VL-C701CHR; 781000305; VL-P7-01CHR-11; 781000311; VL-P7-01CHR-12; 781000312; VL-P7-01CHR-13; 781000313; VL-P7-01CHR-15; 781000315; VL-P7-01CHR-17; 781000318; VL-P7-01CHR-19; 781000319; VL-Q7-01CHR-11; VL-Q7-01CHR-12; VL-Q7-01CHR-13; VL-Q7-01CHR-15; C701CHR; 721000305; P7-01CHR-11; 721000311; P7-01CHR-12; 721000312; P7-01CHR-13; 721000313; P7-01CHR-15; 721000315; P7-01CHR-17; 721000318; P7-01CHR-19; 721000319; Q7-01CHR-11; Q7-01CHR-12; Q7-01CHR-13; Q7-01CHR-15; VL-C702; 782000205; VL-P7-02-11; 782000211; VL-P7-02-12; 782000212; VL-P7-02-13; 782000213; VL-P7-02-15; 782000215; VL-P7-02-17; 782000217; VL-P7-02-18; 782000218; VL-P7-02-19; 782000219; VL-Q7-02-11; VL-Q7-02-12;	
8536908500	Изделия электроустановочные: выключатели сенсорные с товарным знаком «Livolo», модели: Q7-01CR-12; Q7-01CR-13; Q7-01CR-15; VL-C701CH; 782200505; VL-P7-01CH-11; 782200511; VL-P7-01CH-12; 782200512; VL-P7-01CH-13; 782200513; VL-P7-01CH-15; 782200515; VL-P7-01CH-17; 782200518; VL-P7-01CH-19; 782200519; VL-Q7-01CH-11; VL-Q7-01CH-12; VL-Q7-01CH-13; VL-Q7-01CH-15; C701CH; 722200505; P7-01CH-11; 722200511; P7-01CH-12; 722200512; P7-01CH-13; 722200513; P7-01CH-15; 722200515; P7-01CH-17; 722200517; P7-01CH-18; 722200519; P7-01CH-19; 722200511; Q7-01CH-11; Q7-01CH-12; Q7-01CH-13; Q7-01CH-15; VL-C701CHR; 781000305; VL-P7-01CHR-11; 781000311; VL-P7-01CHR-12; 781000312; VL-P7-01CHR-13; 781000313; VL-P7-01CHR-15; 781000315; VL-P7-01CHR-17; 781000318; VL-P7-01CHR-19; 781000319; VL-Q7-01CHR-11; VL-Q7-01CHR-12; VL-Q7-01CHR-13; VL-Q7-01CHR-15; C701CHR; 721000305; P7-01CHR-11; 721000311; P7-01CHR-12; 721000312; P7-01CHR-13; 721000313; P7-01CHR-15; 721000315; P7-01CHR-17; 721000318; P7-01CHR-19; 721000319; Q7-01CHR-11; Q7-01CHR-12; Q7-01CHR-13; Q7-01CHR-15; VL-C702; 782000205; VL-P7-02-11; 782000211; VL-P7-02-12; 782000212; VL-P7-02-13; 782000213; VL-P7-02-15; 782000215; VL-P7-02-17; 782000217; VL-P7-02-18; 782000218; VL-P7-02-19; 782000219; VL-Q7-02-11; VL-Q7-02-12;	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

для сертификатов

М.П.

МОСКВА • 125080

125080

Дубин Дмитрий Олегович
(Ф.И.О.)Ивченков Виталий Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ56.В.00283/20

Серия **RU** № **0802140**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	12; VL-Q7-02-13; VL-Q7-02-15; C702; 722000205; P7-02-11; 722000211; P7-02-12; 722000212; P7-02-13; 722000213; P7-02-15; 722000215; P7-02-17; 722000217; P7-02-18; 722000218; P7-02-19; 722000219; Q7-02-11; Q7-02-12; Q7-02-13; Q7-02-15; VL-C702R; 782100205; VL-P7-02R-11; 782100211; VL-P7-02R-12; 782100212; VL-P7-02R-13; 782100213; VL-P7-02R-15; 782100215; VL-P7-02R-17; 782100217; VL-P7-02R-18; 782100218; VL-P7-02R-19; 782100219; VL-Q7-02R-11; VL-Q7-02R-12; VL-Q7-02R-13; VL-Q7-02R-15; C702R; 722100205; P7-02R-11; 722100211; P7-02R-12; 722100212; P7-02R-13; 722100213; P7-02R-15; 722100215; P7-02R-17; 722100217; P7-02R-18; 722100218; P7-02R-19; 722100219; Q7-02R-11; Q7-02R-12; Q7-02R-13; Q7-02R-15; VL-C702S; 782000405; VL-P7-02S-11; 782000411; VL-P7-02S-12; 782000412; VL-P7-02S-13; 782000413; VL-P7-02S-15; 782000415; VL-P7-02S-17; 782000417; VL-P7-02S-18; 782000418; VL-P7-02S-19; 782000419; VL-Q7-02S-11; VL-Q7-02S-12; VL-Q7-02S-13; VL-Q7-02S-15; C702S; 722000405; P7-02S-11; 722000411; P7-02S-12; 722000412; P7-02S-13; 722000413; P7-02S-15; 722000415; P7-02S-17; 722000417; P7-02S-18; 722000418; P7-02S-19; 722000419; Q7-02S-11; Q7-02S-12; Q7-02S-13; Q7-02S-15; VL-C702SR; 782100405; VL-P7-02SR-11; 782100411; VL-P7-02SR-12; 782100412; VL-P7-02SR-13; 782100413; VL-P7-02SR-15; 782100415; VL-P7-02SR-17; 782100417; VL-P7-02SR-18; 782100418; VL-P7-02SR-19; 782100419; VL-Q7-02SR-11; VL-Q7-02SR-12; VL-Q7-02SR-13; VL-Q7-02SR-15; C702SR; 722100405; P7-02SR-11; 722100411; P7-02SR-12; 722100412; P7-02SR-13; 722100413; P7-02SR-15; 722100415; P7-02SR-17; 722100417; P7-02SR-18; 722100418; 722100419; P7-02SR-19; 722100419; Q7-02SR-11; Q7-02SR-12; Q7-02SR-13; Q7-02SR-15; VL-C702IH; 782200405; VL-P7-02IH-11; 782200411; VL-P7-02IH-12; 782200412; VL-P7-02IH-13; 782200413; VL-P7-02IH-15; 782200415; VL-P7-02IH-17; 782200417; VL-P7-02IH-18; 782200419; 782200419; Q7-02IH-11; Q7-02IH-12; Q7-02IH-13; Q7-02IH-15; VL-C702IHR; 781000211; 781000211; VL-P7-02IHR-12; 781000212; VL-P7-02IHR-13; 781000213; VL-P7-02IHR-15; 781000215; VL-P7-02IHR-17; 781000217; VL-P7-02IHR-18; 781000218; VL-P7-02IHR-19; 781000219; VL-Q7-02IHR-11; VL-Q7-02IHR-12; VL-Q7-02IHR-13; VL-Q7-02IHR-15; C702IHR; 721000205; P7-02IHR-11; 721000211; P7-02IHR-12; 721000212; P7-02IHR-13; 721000213; P7-02IHR-15; 721000215; P7-02IHR-17; 721000217; P7-02IHR-18; 721000218; P7-02IHR-19; 721000219; Q7-02IHR-11; Q7-02IHR-12; Q7-02IHR-13; Q7-02IHR-15; VL-C702IW; 781400105; VL-P7-02IW-11; 781400111; VL-P7-02IW-12; 781400112; VL-P7-02IW-13; 781400113; VL-P7-02IW-15; 781400115; VL-P7-02IW-17; 781400117; VL-P7-02IW-18; 781400118; VL-P7-02IW-19; 781400119; VL-Q7-02IW-11; VL-Q7-02IW-12; VL-Q7-02IW-13; VL-Q7-02IW-15; C702IW; 721400105; P7-02IW-11; 721400111; P7-02IW-12; 721400112; 721400113; P7-02IW-15; 721400115; P7-02IW-17; 721400117; P7-02IW-18; 721400118; 721400119; P7-02IW-19; Q7-02IW-11; Q7-02IW-12; Q7-02IW-13; Q7-02IW-15; VL-C702IWR; 781500105; VL-P7-02IWR-11; 781500111; VL-P7-02IWR-12; 781500112; VL-P7-02IWR-13; 781500113; VL-P7-02IWR-15; 781500115; VL-P7-02IWR-17; 781500117; VL-P7-02IWR-18; 781500119; VL-Q7-02IWR-11; VL-Q7-02IWR-12; VL-Q7-02IWR-13; VL-Q7-02IWR-15; C702IWR; 721500105; P7-02IWR-11; 721500111; P7-02IWR-12; 721500112; P7-02IWR-13; 721500113; P7-02IWR-15; 721500115; P7-02IWR-17; 721500117; P7-02IWR-18; 721500119; Q7-02IWR-11; Q7-02IWR-12; Q7-02IWR-13; Q7-02IWR-15; VL-C702IH; 782200205; VL-P7-02IH-11; 782200211; VL-P7-02IH-12; 782200212; VL-P7-02IH-13; 782200213; VL-P7-02IH-15; 782200215; VL-P7-02IH-17; 782200217; VL-P7-02IH-18; 782200218; VL-P7-02IH-19; 782200219; VL-Q7-02IH-11; VL-Q7-02IH-12; VL-Q7-02IH-13; VL-Q7-02IH-15; C702IH; 722200205; P7-02IH-11; 722200211; P7-02IH-12; 722200212; P7-02IH-13; 722200213; P7-02IH-15; 722200215; P7-02IH-17; 722200217; P7-02IH-18; 722200218; P7-02IH-19; 722200219; Q7-02IH-11; Q7-02IH-12; Q7-02IH-13; Q7-02IH-15; VL-C702I; 782000605; VL-P7-02I-11; 782000611; VL-P7-02I-12; 782000612; VL-P7-02I-13; 782000613; VL-P7-02I-15; 782000615; VL-P7-02I-17; 782000617; VL-P7-02I-18; 782000618; VL-P7-02I-19; 782000619; VL-Q7-02I-11; VL-Q7-02I-12; VL-Q7-02I-13; VL-Q7-02I-15; C702I; 722000605; P7-02I-11; 722000611; P7-02I-12; 722000612; P7-02I-13; 722000613; P7-02I-15; 722000615; P7-02I-17; 722000617; P7-02I-18; 722000618; P7-02I-19; 722000619; Q7-02I-11; Q7-02I-12; Q7-02I-13; Q7-02I-15; VL-C702IR; 782100605; VL-P7-02IR-11; 782100611; VL-P7-02IR-12; 782100612; VL-P7-02IR-13; 782100613; VL-P7-02IR-15; 782100615; VL-P7-02IR-17; 782100617; VL-P7-02IR-18; 782100618; VL-P7-02IR-19; 782100619; VL-Q7-02IR-11; VL-Q7-02IR-12; VL-Q7-02IR-13; VL-Q7-02IR-15; C702IR; 722100605; P7-02IR-11; 722100611; P7-02IR-12; 722100612; P7-02IR-13; 722100613; P7-02IR-15; 722100615; P7-02IR-17; 722100617; P7-02IR-18; 722100618; P7-02IR-19; 722100619; Q7-02IR-11; Q7-02IR-12; Q7-02IR-13; Q7-02IR-15; VL-C702C; 782000805; VL-P7-02C-11; 782000812; VL-P7-02C-13; 782000813; VL-P7-02C-15; 782000815; VL-P7-02C-17; 782000818; VL-P7-02C-19; 782000819; VL-Q7-02C-11; VL-Q7-02C-12; VL-Q7-02C-13; VL-Q7-02C-15; C702C; 722000805; P7-02C-11; 722000812; 722000813; P7-02C-13; 722000813; P7-02C-15; 722000815; P7-02C-17; 722000817; 722000818; P7-02C-19; 722000819; Q7-02C-11; Q7-02C-12; Q7-02C-13; Q7-02C-15; VL-C702CR; 782100805; VL-P7-02CR-11; 782100811; VL-P7-02CR-12; 782100812; VL-P7-02CR-13; 782100813; VL-P7-02CR-15; 782100815; VL-P7-02CR-17; 782100817; VL-P7-02CR-18; 782100818; VL-P7-02CR-19; 782100819; VL-Q7-02CR-11; VL-Q7-02CR-12; VL-Q7-02CR-13; VL-Q7-02CR-15; C702CR; 722100805; P7-02CR-11; 722100811; P7-02CR-12; 722100812; P7-02CR-13; 722100813; P7-02CR-15; 722100815; P7-02CR-17; 722100817; P7-02CR-18; 722100818; P7-02CR-19; 722100819; Q7-02CR-11; Q7-02CR-12; Q7-02CR-13; Q7-02CR-15; VL-C702CH; 782200605; VL-P7-02CH-11; 782200611; VL-P7-02CH-12; 782200612; VL-P7-02CH-13; 782200613; VL-P7-02CH-15; 782200615; VL-P7-02CH-17; 782200617; VL-P7-02CH-18; 782200618; VL-P7-02CH-19; 782200619; VL-Q7-02CH-11; VL-Q7-02CH-12; VL-Q7-02CH-13; VL-Q7-02CH-15; C702CH; 722200605; P7-02CH-11; 722200611; P7-02CH-12; 722200612; P7-02CH-13; 722200613; P7-02CH-15; 722200615; P7-02CH-17; 722200617; P7-02CH-18; 722200618; P7-02CH-19; 722200619; Q7-02CH-11; Q7-02CH-12; Q7-02CH-13; Q7-02CH-15; VL-C702CHR; 781000405; VL-P7-02CHR-11; 781000411; VL-P7-02CHR-12; 781000412; VL-P7-02CHR-13; 781000413; VL-P7-02CHR-15; 781000415; VL-P7-02CHR-17; 781000417; VL-P7-02CHR-18; 781000418; VL-P7-02CHR-19; 781000419; VL-Q7-02CHR-11; VL-Q7-02CHR-12; VL-Q7-02CHR-13; VL-Q7-02CHR-15; C702CHR; 721000405; P7-02CHR-11; 721000411; P7-02CHR-12; 721000412; P7-02CHR-13; 721000413; P7-02CHR-15; 721000415; P7-02CHR-17; 721000417; P7-02CHR-18; 721000418; P7-02CHR-19; 721000419; Q7-02CHR-11; Q7-02CHR-12; Q7-02CHR-13; Q7-02CHR-15; VL-C701P; 783100105; VL-P7-01P-11; 783100111; VL-P7-01P-12; 783100112; VL-P7-01P-13; 783100113; VL-P7-01P-15; 783100115; VL-P7-01P-17; 783100117; VL-P7-01P-18; 783100118; VL-P7-01P-19; 783100119; VL-Q7-01P-11; VL-Q7-01P-12; VL-Q7-01P-13; VL-Q7-01P-15; C701P; 723100105; P7-01P-11; 723100111; P7-01P-12; 723100112; P7-01P-13; 723100113; P7-01P-15; 723100115; P7-01P-17; 723100117; P7-01P-18; 723100118; P7-01P-19; 723100119; Q7-01P-11; Q7-01P-12; Q7-01P-13; Q7-01P-15; VL-C701PR; 783200105; VL-P7-01PR-11; 783200111; VL-P7-01PR-12; 783200112; VL-P7-01PR-13; 783200113; VL-P7-01PR-15; 783200115; VL-P7-01PR-17; 783200117; VL-P7-01PR-18; 783200118; VL-P7-01PR-19; 783200119; VL-Q7-01PR-11; VL-Q7-01PR-12; VL-Q7-01PR-13; VL-Q7-01PR-15; C701PR; 723200105; P7-01PR-11; 723200111; P7-01PR-12; 723200112; P7-01PR-13; 723200113; P7-01PR-15; 723200115; P7-01PR-17; 723200117; P7-01PR-18; 723200118; P7-01PR-19; 723200119; Q7-01PR-11; Q7-01PR-12; Q7-01PR-13; Q7-01PR-15; VL-C700ZW-12-V2; 102700102; VL-C700ZW-12; 782700112; VL-C701Z; 782600105; VL-P7-01Z-11; 782600111; VL-P7-01Z-12; 782600112; VL-P7-01Z-13; 782600113; VL-P7-01Z-15; 782600115; VL-P7-01Z-17; 782600117; VL-P7-01Z-18; 782600118; VL-P7-01Z-19; 782600119; VL-Q7-01Z-11; VL-Q7-01Z-12; VL-Q7-01Z-13; VL-Q7-01Z-15; C701Z; 722600105; P7-01Z-11; 722600111; P7-01Z-12; 722600112; P7-01Z-13; 722600113; P7-01Z-15; 722600115; P7-01Z-17; 722600117; P7-01Z-18; 722600118; P7-01Z-19; 722600119; Q7-01Z-11; Q7-01Z-12; Q7-01Z-13; Q7-01Z-15; VL-C702Z; 782600205; VL-P7-02Z-11; 782600211; VL-P7-02Z-12; 782600212; VL-P7-02Z-13; 782600213; VL-P7-02Z-15; 782600215; VL-P7-02Z-17; 782600217; VL-P7-02Z-18; 782600218; VL-P7-02Z-19; 782600219; VL-Q7-02Z-11; VL-Q7-02Z-12; VL-Q7-02Z-13; VL-Q7-02Z-15; C702Z; 722600205; P7-02Z-11; 722600211; P7-02Z-12; 722600212; P7-02Z-13; 722600213; P7-02Z-15; 722600215; P7-02Z-17; 722600217; P7-02Z-18; 722600218; P7-02Z-19; 722600219; Q7-02Z-11; Q7-02Z-12; Q7-02Z-13; Q7-02Z-15; VL-C702I; 782600205; VL-P7-02I-11; 782600211; VL-P7-02I-12; 782600212; VL-P7-02I-13; 782600213; VL-P7-02I-15; 782600215; VL-P7-02I-17; 782600217; VL-P7-02I-18; 782600218; VL-P7-02I-19; 782600219; VL-Q7-02I-11; VL-Q7-02I-12; VL-Q7-02I-13; VL-Q7-02I-15; C702I; 722600205; P7-02I-11; 722600211; P7-02I-12; 722600212; P7-02I-13; 722600213; P7-02I-15; 722600215; P7-02I-17; 722600217; P7-02I-18; 722600218; P7-02I-19; 722600219; Q7-02I-11; Q7-02I-12; Q7-02I-13; Q7-02I-15; VL-C702IR; 782600205; VL-P7-02IR-11; 782600211; VL-P7-02IR-12; 782600212; VL-P7-02IR-13; 782600213; VL-P7-02IR-15; 782600215; VL-P7-02IR-17; 782600217; VL-P7-02IR-18; 782600218; VL-P7-02IR-19; 782600219; VL-Q7-02IR-11; VL-Q7-02IR-12; VL-Q7-02IR-13; VL-Q7-02IR-15; C702IR; 722600205; P7-02IR-11; 722600211; P7-02IR-12; 722600212; P7-02IR-13; 722600213; P7-02IR-15; 722600215; P7-02IR-17; 722600217; P7-02IR-18; 722600218; P7-02IR-19; 722600219; Q7-02IR-11; Q7-02IR-12; Q7-02IR-13; Q7-02IR-15; VL-C702C; 782600205; VL-P7-02C-11; 782600211; VL-P7-02C-12; 782600212; VL-P7-02C-13; 782600213; VL-P7-02C-15; 782600215; VL-P7-02C-17; 782600217; VL-P7-02C-18; 782600218; VL-P7-02C-19; 782600219; VL-Q7-02C-11; VL-Q7-02C-12; VL-Q7-02C-13; VL-Q7-02C-15; C702C; 722600205; P7-02C-11; 722600211; P7-02C-12; 722600212; P7-02C-13; 722600213; P7-02C-15; 722600215; P7-02C-17; 722600217; P7-02C-18; 722600218; P7-02C-19; 722600219; Q7-02C-11; Q7-02C-12; Q7-02C-13; Q7-02C-15; VL-C702CH; 782600205; VL-P7-02CH-11; 782600211; VL-P7-02CH-12; 782600212; VL-P7-02CH-13; 782600213; VL-P7-02CH-15; 782600215; VL-P7-02CH-17; 782600217; VL-P7-02CH-18; 782600218; VL-P7-02CH-19; 782600219; VL-Q7-02CH-11; VL-Q7-02CH-12; VL-Q7-02CH-13; VL-Q7-02CH-15; C702CH; 722600205; P7-02CH-11; 722600211; P7-02CH-12; 722600212; P7-02CH-13; 722600213; P7-02CH-15; 722600215; P7-02CH-17; 722600217; P7-02CH-18; 722600218; P7-02CH-19; 722600219; Q7-02CH-11; Q7-02CH-12; Q7-02CH-13; Q7-02CH-15; VL-C702CHR; 781000405; VL-P7-02CHR-11; 781000411; VL-P7-02CHR-12; 781000412; VL-P7-02CHR-13; 781000413; VL-P7-02CHR-15; 781000415; VL-P7-02CHR-17; 781000417; VL-P7-02CHR-18; 781000418; VL-P7-02CHR-19; 781000419; VL-Q7-02CHR-11; VL-Q7-02CHR-12; VL-Q7-02CHR-13; VL-Q7-02CHR-15; C702CHR; 721000405; P7-02CHR-11; 721000411; P7-02CHR-12; 721000412; P7-02CHR-13; 721000413; P7-02CHR-15; 721000415; P7-02CHR-17; 721000417; P7-02CHR-18; 721000418; P7-02CHR-19; 721000419; Q7-02CHR-11; Q7-02CHR-12; Q7-02CHR-13; Q7-02CHR-15; VL-C701P; 783100105; VL-P7-01P-11; 783100111; VL-P7-01P-12; 783100112; VL-P7-01P-13; 783100113; VL-P7-01P-15; 783100115; VL-P7-01P-17; 783100117; VL-P7-01P-18; 783100118; VL-P7-01P-19; 783100119; VL-Q7-01P-11; VL-Q7-01P-12; VL-Q7-01P-13; VL-Q7-01P-15; C701P; 723100105; P7-01P-11; 723100111; P7-01P-12; 723100112; P7-01P-13; 723100113; P7-01P-15; 723100115; P7-01P-17; 723100117; P7-01P-18; 723100118; P7-01P-19; 723100119; Q7-01P-11; Q7-01P-12; Q7-01P-13; Q7-01P-15; VL-C701PR; 783200105; VL-P7-01PR-11; 783200111; VL-P7-01PR-12; 783200112; VL-P7-01PR-13; 783200113; VL-P7-01PR-15; 783200115; VL-P7-01PR-17; 783200117; VL-P7-01PR-18; 783200118; VL-P7-01PR-19; 783200119; VL-Q7-01PR-11; VL-Q7-01PR-12; VL-Q7-01PR-13; VL-Q7-01PR-15; C701PR; 723200105; P7-01PR-11; 723200111; P7-01PR-12; 723200112; P7-01PR-13; 723200113; P7-01PR-15; 723200115; P7-01PR-17; 723200117; P7-01PR-18; 723200118; P7-01PR-19; 723200119; Q7-01PR-11; Q7-01PR-12; Q7-01PR-13; Q7-01PR-15; VL-C700ZW-12-V2; 102700102; VL-C700ZW-12; 782700112; VL-C701Z; 782600105; VL-P7-01Z-11; 782600111; VL-P7-01Z-12; 782600112; VL-P7-01Z-13; 782600113; VL-P7-01Z-15; 782600115; VL-P7-01Z-17; 782600117; VL-P7-01Z-18; 782600118; VL-P7-01Z-19; 782600119; VL-Q7-01Z-11; VL-Q7-01Z-12; VL-Q7-01Z-13; VL-Q7-01Z-15; C701Z; 722600105; P7-01Z-11; 722600111; P7-01Z-12; 722600112; P7-01Z-13; 722600113; P7-01Z-15; 722600115; P7-01Z-17; 722600117; P7-01Z-18; 722600118; P7-01Z-19; 722600119; Q7-01Z-11; Q7-01Z-12; Q7-01Z-13; Q7-01Z-15; VL-C702Z; 782600205; VL-P7-02Z-11; 782600211; VL-P7-02Z-12; 782600212; VL-P7-02Z-13; 782600213; VL-P7-02Z-15; 782600215; VL-P7-02Z-17; 782600217; VL-P7-02Z-18; 782600218; VL-P7-02Z-19; 782600219; VL-Q7-02Z-11; VL-Q7-02Z-12; VL-Q7-02Z-13; VL-Q7-02Z-15; C702Z; 722600205; P7-02Z-11; 722600211; P7-02Z-12; 722600212; P7-02Z-13; 722600213; P7-02Z-15; 722600215; P7-02Z-17; 722600217; P7-02Z-18; 722600218; P7-02Z-19; 722600219; Q7-02Z-11; Q7-02Z-12; Q7-02Z-13; Q7-02Z-15; VL-C702I; 782600205; VL-P7-02I-11; 782600211; VL-P7-02I-12; 782600212; VL-P7-02I-13; 782600213; VL-P7-02I-15; 782600215; VL-P7-02I-17; 782600217; VL-P7-02I-18; 782600218; VL-P7-02I-19; 782600219; VL-Q7-02I-11; VL-Q7-02I-12; VL-Q7-02I-13; VL-Q7-02I-15; C702I; 722600205; P7-02I-11; 722600211; P7-02I-12; 722600212; P7-02I-13; 722600213; P7-02I-15; 722600215; P7-02I-17; 722600217; P7-02I-18; 722600218; P7-02I-19; 722600219; Q7-02I-11; Q7-02I-12; Q7-02I-13; Q7-02I-15; VL-C702IR; 782600205; VL-P7-02IR-11; 782600211; VL-P7-02IR-12; 782600212; VL-P7-02IR-13; 782600213; VL-P7-02IR-15; 782600215; VL-P7-02IR-17; 782600217; VL-P7-02IR-18; 782600218; VL-P7-02IR-19; 782600219; VL-Q7-02IR-11; VL-Q7-02IR-12; VL-Q7-02IR-13; VL-Q7-02IR-15; C702IR; 722600205; P7-02IR-11; 722600211; P7-02IR-12; 72	

