



DELTA PLUS



EN420 / EN388 / EN511

BATCH NUMBER :

--

DELTA PLUS GROUP
B.P. 140 - ZAC La Peyrolière
84405 APT Cedex - France

www.deltaplus.eu

Nom et adresse des Laboratoires notifiés / Notified Body address & name :
n°0075 - C.T.C. Centre Technique Cuir, Chaussure, Maroquinerie
Parc TONY GARNIER 4, rue HERMANN-FRENKEL - 69367 LYON Cedex 07 - France

n°0321 - SATRA HOUSE

Rockingham Road - Northants - NN16 9JH KETTERING - UNITED KINGDOM

GANTS DE PROTECTION

conformes aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE

et aux exigences générales des normes EN420:2003, EN388:2003 & EN511



COMPOSITION (Par référence) :
DCTHI Gant docker coupe américaine tout cuir de bovin, marron/rouge 9, 10
DF132 Gant docker coupe américaine tout cuir de bovin, marron/jaune 10
DRF605 Gant docker paume cuir fleur d'ameublement. Dos toile, couleurs assorties 10
FBF15 Gant coupe américaine tout fleur de bovin, jaune 8, 10, 11
FBF49 Gant coupe américaine tout fleur de bovin, beige 9, 10
FBF50 Gant coupe américaine tout fleur de bovin, beige 9, 10

INSTRUCTIONS D'EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques, les risques thermiques (jusqu'à -30°C) pour une protection contre le froid convectif et le froid de contact, et pour un usage général de manutention en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou de micro-organismes.

PERFORMANCES :
Voir tableau ci-joint, les niveaux sont obtenus sur la paume des gants. Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant (niveau 4 ou 5). Indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X : indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau.

(A) Abrasion (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à l'usure
(B) La coupe (de 0 à 5) : Aptitude du gant à résister à la coupe par tranchage
(C) La déchirure (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la déchirure
(D) La perforation (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la perforation
(E) La dextérité (de 0 à 5) : Aptitude manuelle à accomplir une tâche (habileté)

(F) Froid Convectif (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister au froid convectif
(G) Froid de Contact (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister au froid de contact
(H) Imperméabilité à l'eau (0 ou 1) : Aptitude du gant à résister à la pénétration à l'eau

Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail.

LIMITES D'UTILISATION :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. ***Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentent une très haute résistance à la traction (niveau 0) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de déplacement par des machines en mouvement.** Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérogène, ni toxiques, ni susceptibles de provoquer des allergies aux personnes sensibles. Ce gant n'est pas imperméable, il peut perdre ses propriétés isolantes. Veuillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire

INSTRUCTION DE STOCKAGE :
Stockez au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE & D'ENTRETIEN :
Aucun entretien particulier n'est recommandé pour ces types de gants.

PROTECTIVE GLOVES
Compliant with the essential requirements of Directive 89/686/CEE
and the general requirement of standards EN420:2003 & EN388:2003

COMPOSITION (Per référence) :
DCTHI Docker glove full split cowskin 9, 10
DF132 Docker glove full split cowskin 10
DRF605 Docker glove furniture grain palm. Fabric back 10
FBF15 Gunn cut glove full grain cowskin 8, 10, 11
FBF49 Gunn cut glove full grain cowskin 9, 10
FBF50 Gunn cut glove full grain cowskin 9, 10

INSTRUCTIONS FOR USE:
Glove for mechanical risks, thermal risks (-30°C maximum) against convective cold and contact cold and for handling in dry atmosphere, not for exposure to chemical, electrical or micro-organism risks.

PERFORMANCES:
See attached table, the levels are obtained on the palm of the glove. They are in increasing levels of performance (from 0 to 4 or 5). 0 indicates that the glove has a lower performance level than the minimum for the individual hazard given. X: indicates that the glove has not been subjected to testing or the test method is not suitable due to the design of the gloves or the material.

(A) Abrasion (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand wear
(B) Cutting (from 0 to 5): Ability of the glove to withstand cutting
(C) Tearing (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand tearing
(D) Puncture (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand puncture

(E) Dexterity (from 0 to 5): Manual ability to accomplish a task
(F) Convective Cold (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand convective cold
(G) Contact Cold (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand contact cold
(H) Waterproofer (0 or 1): Ability of the glove to withstand water penetration

The higher the performance, the greater the ability of the glove to withstand the associated risk. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace.

USAGE LIMITS:
Do not use this glove out of the scope of use defined in the instructions above. ***Users attention is drawn to the fact that gloves with very high resistance to traction (level 3) must not be used when there is a risk of catching in moving machines.** These gloves do not contain any substances known to be carcinogenic or toxic. Contact with the skin may. These gloves does not contain substance known as being carcinogenic, neither toxic, nor likely to cause allergies to the sensitive people. As this glove is not waterproof, insulating properties could decrease. Ensure your gloves are intact before and during using its and replace if necessary.

STORAGE INSTRUCTIONS:
Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:
No special maintenance is recommended for these types of gloves.

GUANTI DI PROTEZIONE
conformi ai requisiti essenziali della Direttiva 89/686/CEE
ed ai requisiti generali delle norme EN420:2003, EN388:2003 & EN511

COMPOSIZIONE (Per riferimento) :
DCTHI Guanto scartacato taglio americano tutto crosta di bovino 9, 10
DF132 Guanto scartacato taglio americano tutto crosta di bovino 10
DRF605 Guanto scartacato palmo cuoio tessuto per tappezzeria. Dorso tela 10
FBF15 Guanto taglio americano tutto fiore di bovino 8, 10, 11
FBF49 Guanto taglio americano tutto fiore di bovino 9, 10
FBF50 Guanto taglio americano tutto fiore di bovino 9, 10

ISTRUZIONI PER L'USO :
Guanti di protezione contro rischi meccanici, rischi termici (fino a -30°C) per una protezione contro il freddo convettivo ed il freddo da contatto e per uso generale di manutenzione in ambiente secco senza pericolo di rischi chimici, elettrici o di microrganismi.

PERFORMANCE :
Vedere la tabella in allegato, i livelli si ottengono sulla palma dei guanti. Vanno da quelli a minore prestazione (livello 0) a quelli a maggiore prestazione (livello 4 o 5). 0 indica che il guanto ha un livello di prestazione più scarso del minimo per il rischio individuale considerato. X: indica che il guanto non è stato testato o che il tipo di test non sembra essere conforme a livello della concezione dei guanti o dei materiali.

(A) L'abrasione (da 0 a 4) : Capacità del guanto di resistere all'usura

(B) Il taglio (da 0 a 5) : Capacità del guanto di resistere al taglio da tranciatura

(C) La lacerazione (da 0 a 4) : Capacità del guanto di resistere alla lacerazione

(D) La perforazione (da 0 a 4) : Capacità del guanto di resistere alla perforazione

(E) La destrada (da 0 a 5) : Capacità manuale di raggiungere un obiettivo (abilità)

(F) Freddo Convettivo (da 0 a 4) : Predisposizione del guanto a resistere al freddo convettivo

(G) Freddo da Contatto (da 0 a 4) : Predisposizione del guanto a resistere al freddo da contatto

(H) Impermeabilità all'acqua (0 o 1) : Predisposizione del guanto a resistere alla penetrazione dell'acqua

Più elevata è la performance, maggiore è la capacità del guanto di resistere al rischio associato. I livelli di performance si basano sui risultati del test di laboratorio, i quali non rispecchiano necessariamente le reali condizioni del luogo di lavoro.

LIMITES D'UTILISATION :
Non utilizzare al di fuori del proprio dominio d'utilizzo definito nelle istruzioni d'uso di cui sopra. ***Vogliamo sottolineare agli utilizzatori il fatto che i guanti presentano un'altissima resistenza alla trazione (livello 3) e, di conseguenza, non devono essere utilizzati in presenza di rischio di rischio dalle macchine in movimento.** Questi guanti non contengono sostanze riconosciute cancerogene, né tossiche né potenziali fonti di reazioni allergiche nelle persone sensibili. Non essendo impermeabili, questi guanti possono perdere le proprie proprietà isolanti. Curare l'integrità dei propri guanti prima e durante l'utilizzo, sostituirli se necessario.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO :
Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gel e dalla luce nella propria confezione d'origine.

ISTRUZIONI PER LA PUZZA & LA MANUTENZIONE :
Non è previsto alcun tipo di manutenzione particolare per questi tipi di guanti.

GUANTES DE PROTECCIÓN
conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE
y a las exigencias generales de las normas EN420:2003, EN388:2003 y EN511

COMPOSICIÓN (Per referencia) :
DCTHI Guante docker corte americano entero en serraje de bovino 9, 10
DF132 Guante docker corte americano entero en serraje de bovino 10
DRF605 Guante docker palma cuero flor de madera. Posterior tela 10
FBF15 Guante corte americano entero en serraje de bovino 8, 10, 11
FBF49 Guante corte americano entero en serraje de bovino 9, 10
FBF50 Guante corte americano entero en serraje de bovino 9, 10

INSTRUCCIONES DE USO:
Guantes de protección contra los riesgos mecánicos, los riesgos térmicos (hasta -30°C) para una protección contra el frío convectivo y el frío de contacto, y para un uso general de mantenimiento en medio seco sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o de microorganismos.

RENDIMIENTOS:
Ver la tabla del lado, los niveles se obtienen sobre la palma de los guantes. Van de menor rendimiento (nivel 0) a mayor rendimiento (nivel 4 o 5). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente teniendo en cuenta la concepción de los guantes o el material.

(A) La abrasión (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir el desgaste

(B) El corte (de 0 a 5) : Aptitud del guante para resistir el corte por rebanado

(C) El desgarro (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir el desgarro

(D) La perforación (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir la perforación

(E) La dexteridad (de 0 a 5) : Aptitud manual para cumplir con una labor (con capacitación)

(F) Frío convectivo (de 0 a 4) : Idoneidad del guante para resistir el frío convectivo

(G) Frío de contacto (de 0 a 4) : Idoneidad del guante para resistir el frío de contacto

GUANTES DE PROTECCIÓN
conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE
y a las exigencias generales de las normas EN420:2003, EN388:2003 y EN511

COMPOSICIÓN (Per referencia) :

DCTHI Guante docker corte americano entero en serraje de bovino 9, 10
DF132 Guante docker corte americano entero en serraje de bovino 10
DRF605 Guante docker palma cuero flor de madera. Posterior tela 10
FBF15 Guante corte americano entero en serraje de bovino 8, 10, 11
FBF49 Guante corte americano entero en serraje de bovino 9, 10
FBF50 Guante corte americano entero en serraje de bovino 9, 10

INSTRUCCIONES DE USO:
Guantes de protección contra los riesgos mecánicos, los riesgos térmicos (hasta -30°C) para una protección contra el frío convectivo y el frío de contacto, y para un uso general de mantenimiento en medio seco sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o de microorganismos.

RENDIMIENTOS:
Ver la tabla del lado, los niveles se obtienen sobre la palma de los guantes. Van de menor rendimiento (nivel 0) a mayor rendimiento (nivel 4 o 5). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente teniendo en cuenta la concepción de los guantes o el material.

(A) La abrasión (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir el desgaste

(B) El corte (de 0 a 5) : Aptitud del guante para resistir el corte por rebanado

(C) El desgarro (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir el desgarro

(D) La perforación (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir la perforación

(E) La dexteridad (de 0 a 5) : Aptitud manual para cumplir con una labor (con capacitación)

(F) Frío convectivo (de 0 a 4) : Idoneidad del guante para resistir el frío convectivo

(G) Frío de contacto (de 0 a 4) : Idoneidad del guante para resistir el frío de contacto

GUANTES DE PROTECCIÓN
conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE
y a las exigencias generales de las normas EN420:2003, EN388:2003 y EN511

COMPOSICIÓN (Per referencia) :

DCTHI Guante docker corte americano entero en serraje de bovino 9, 10
DF132 Guante docker corte americano entero en serraje de bovino 10
DRF605 Guante docker palma cuero flor de madera. Posterior tela 10
FBF15 Guante corte americano entero en serraje de bovino 8, 10, 11
FBF49 Guante corte americano entero en serraje de bovino 9, 10
FBF50 Guante corte americano entero en serraje de bovino 9, 10

INSTRUCCIONES DE USO:
Guantes de protección contra los riesgos mecánicos, los riesgos térmicos (hasta -30°C) para una protección contra el frío convectivo y el frío de contacto, y para un uso general de mantenimiento en medio seco sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o de microorganismos.

RENDIMIENTOS:
Ver la tabla del lado, los niveles se obtienen sobre la palma de los guantes. Van de menor rendimiento (nivel 0) a mayor rendimiento (nivel 4 o 5). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente teniendo en cuenta la concepción de los guantes o el material.

(A) La abrasión (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir el desgaste

(B) El corte (de 0 a 5) : Aptitud del guante para resistir el corte por rebanado

(C) El desgarro (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir el desgarro

(D) La perforación (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir la perforación

(E) La dexteridad (de 0 a 5) : Aptitud manual para cumplir con una labor (con capacitación)

(F) Frío convectivo (de 0 a 4) : Idoneidad del guante para resistir el frío convectivo

(G) Frío

A kesztyű esetében a védelmi szint az a szám, amely meghatározza a tenyér viszgált védelmi képességeit. A védelmi szintek száma 4 fokozatú, kivéve a vágásról szembeni ellenállást, ahol 5 szint van. A 0 szint azt mutatja, hogy az egyedi vészgyórral szemben nem mutat védelmet. A nagy szám nagyobb védelmi képességet jelöl (4 – 5. szint). Az X azt mutatja, hogy a kesztyű nem vizsgálták.

(A) **Kopásállóság** (cikluszám) (0-tól 4-ig): A kesztyű dörzsölésel szembeni ellenálló képessége

(B) **Vagás** (indexszám) (0-tól 5-ig): A kesztyű késugárásával szembeni ellenálló képessége

(C) **Továbbszállító erő** (N) (0-tól 4-ig): A kesztyű továbbszállítással szembeni ellenálló képessége

(D) **Általukészítő erő** (N) (0-tól 4-ig): A kesztyű általukészítással szembeni ellenálló képessége

(E) **Fogásbiztonság** (0-tól 5-ig): A feladat elvégzéséhez szükséges kézgyűjtés (képesség)

(F) **Konvektív hideg** (0-tól 4-ig): A kesztyű konvektív hideggel szembeni ellenállási képessége

(G) **Kontakt hideg** (0-tól 4-ig): A kesztyű kontakt hideggel szembeni ellenállási képessége

(H) **Vizálóság** (0-tól 1-iig): A kesztyű viz áthatolásával szembeni ellenállási képessége

Nagyobb a védelmi képesség, annál nagyobb a szembeni ellenállás a felmerülő kokcadokkal szemben. A védelmi szintek laboratóriumi próbavizsgálatok eredményeinek alapszakán, melyek nem feltétlenül tükrözik a munkavégzés valós körményeit, sajátosságait.

HASZNÁLATI KORLÁTOK :

A megelőző felhasználási területeken kívül használat nem ajánlott. *Felhívjuk a használó figyelmét arra a tényre, hogy a kesztyű nagyon magas szakítószíradsága (3-es szint) ellenére sem használható mozgásban lévő gép mellett, mely a szálak bekapcsolja. A kesztyű nem tartalmaznak sem rakkeltő, sem toxikus összetevőt. A bőrrel való érintkezés erőszíkben allergia tüneteket válthat ki (természetes latex, bizonysa kesztyűkön és bordázott kezelőben), ebben az esetben mindenki felügyelhet a kesztyű használatát, és orvoshoz kell fordulni. Vigyazzon a kesztyű építésére használat előtt és közben! Cserélje ki, amennyiben szükséges!

TAROLÁS :

Tárolás száraz, hűvös, jól szellőző, fénytől és fagyolt védett helyen, eredeti csomagolásban.

TISZITÁS ÉS KARBANTARTÁS :

A bőrök készülétek nem moshatók, vegyileg nem tisztíthatók.

ZÁSTÍTNE RUKAVICE

Odgovaraju osnovnim zahtjevima Direktive 89/686/CEE
I općim zahtjevima norme EN420:2003, EN388:2003 & EN511



SASTAV (Sa referenciom):	Veličina
DCTHI	9, 10
DF132	10
DRF605	10
FBF15	8, 10, 11
FBF49	9, 10
FBF50	9, 10

UPUTE ZA UPOTREBU

Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika, termičkih rizika (sve do -30°C) za zaštitu od konvektivne hladnoće i kontaktu pri hladnoći, i za opću upotrebu i održavanje u suhom okružju bez opasnosti od kemijskih i električnih rizika i bez izlaganja mikroorganizmima.

PERFORMANSE:

Vidi tabelu u prilogu, razine se odnose na dlanove rukavica. Počinju sa nizim razinama performansi (razina 0) do najvećih razina (razina 4 ili 5). Oznaci da je rukavica na najnižoj razini performansi i da daje minimalnu zaštitu u slučaju opasnosti. X znači da rukavica nije podvrstanica testiranju ili da metoda testiranja ne odgovara konceptciji rukavice ili materijalu.

(A) **Abrazija** (od 0 do 4): Sposobnost rukavice na otpor habanju

(B) **Otpornost na kidanje pri rezanju** (0 do 5): Sposobnost rukavice na otpor kidanju i rezanju

(C) **Otpornost na kidanje** (0 do 4): Sposobnost rukavice na otpor kidanju

(D) **Otpornost na bušenje** (0 do 4): Sposobnost rukavice na otpor bušenju

(E) **Spretnost** (0 do 5): Vještina ruku pri obavljanju nekog zadatka (spretnost)

(F) **Konvektivna hladnoća** (od 0 do 4): Sposobnost rukavice na otpornost na konvektivnu hladnoću

(G) **Kontaktna hladnoća** (od 0 do 4): Sposobnost rukavice na otpor kontaktu hladnoću

(H) **Nepromocijaštvo za vodu** (0 ili 1): Sposobnost rukavice na otpornost vode

Što su performanse na višoj razini to je sposobnost rukavice viša na otpornost riziku. Razine izvedbe su slične u usporedbi sa laboratorijskim rezultatima, koji nužno ne odražavaju uvjete povezane sa radnim mjestom na kome se koriste rukavice.

GRANICE UPOTREBE:

No koriste rukavice izvan područja upotrebe definiranoj u uputama. "Napomenjemo korisnicima da su rukavice vrlo otporne na habanje (razina 3) i je smiju se koristiti u blizini pokretnih dijelova stroja zbog opasnosti od zahvaćanja u pokretnom dijelu stroja Ove rukavice ne sadrže pojedine kancerogene i drugi opasni materijali. Kontakt sa kožom može prouzroci alergijske reakcije kod osjetljivih korisnika (priroda guma, na zaprećima nekih rukavica) i u tom slučaju ih nemotno koristiti i posavjetujte se sa svojim liječnikom. Ove rukavice nisu nepromocije i mogu izgubiti svoje izolacijske osobine ukoliko se smoče. Pazite da su rukavice uvijek čitave i neštetne, ako je potrebno zamjenite ih novima."

PUTJE DA CUVANJE:

Cuvajte u na svježem i suhom mjestu, daleko od lepljivih i topnih tvari i svjetla u njihovoj originalnoj ambalaži..

SAVJET ZA DODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Osim rukavica nije potrebno nikako odražavati.

VARNOSTNE ROKAVICE

Ustrezajo zahtevam Direktive 89/686/CEE

in splošnim zahtevam norme EN420:2003, EN388:2003 & EN511

SESTAVA (In reference):	Velikosti
DCTHI	9, 10
DF132	10
DRF605	10
FBF15	8, 10, 11
FBF49	9, 10
FBF50	9, 10

NAVODILA ZA UPORABO:

Zaščitne rukavice proti nevarnosti zaradi mehaničnih, termičnih (do -30°C) rizikov, za zaščito protiv konvektivnem mrazu, in kontaktu z mrljnim okoljem, za splošno uporabo, v suhem prostoru, brez nevarnosti zaradi kemičnih, mikrobioloških ali električnih rizikov.

PERFORMANSE:

Glej tabelu u prilogu, razine se odnose na dlanove rukavica. Začenjajo se z nižimi nivoji performansi (nivo 0) do najvećih nivojev (nivo 4 ili 5). O pomeni, da so rukavice na najnižoj razini performansi da je nadujino minimalno zaštitu u primeru nevarnosti. X pomeni, da rukavice niso preskušene ali da metoda preskušanja ne ustreza konceptciji rukavice ali materialu.

(A) **Abrazija** (od 0 do 4): Sposobnost rukavice glede odpornosti proti obrabi

(B) **Odpornost proti trganju pri rezanju** (0 do 5): Odpornost rukavice proti trganju in rezanju

(C) **Odpornost proti trganju** (0 do 4): Odpornost rukavice proti trganju

(D) **Odpornost proti prelkanju** (0 do 4): Odpornost rukavice proti prelkanju

(E) **Spretnost** (0 do 5): Spretnost ruk pri opravljanju neke naloge (spretnost)

(F) **Mraz zaradi konvekcije** (od 0 do 4): Rukavice, ki so odporni proti mrazu, ki je posledica konvekcije

(G) **Mraz zaradi kontaktu** (od 0 do 4): Rukavice, ki so odporni proti mrazu, ki je posledica kontakta

(H) **Neprupeptost** (vode (0 ali 1)): Rukavice, ki so neprupeptive za vodo

Bolj kot so performansi visoki, večja je odpornost rukavic proti rizikom. Nivoi izvedbe so nižji u primerjavi z laboratorijskimi rezultati, kar pa ne pomeni, da ne priznaju pogojev na delovnih mestih, kjer se rukavice uporabljajo.

OMEJITVE UPORABE:

No uporabljate rukavice izven območja uporabe, definiranoj za uporabo. "Napomenjemo korisnicima da su rukavice vrlo otporne na habanje (razina 3) i je smiju se koristiti u blizini pokretnih dijelova stroja, zbog opasnosti od zahvaćanja u pokretnom dijelu stroja" Ove rukavice ne sadrže pojedine kancerogene i drugi opasni materijali. Kontakt sa kožom može prouzroci alergijske reakcije obuhvatljive i na neke od nekaterih rukavic je naravnog gume. U tehniki primanj je potreben posebni zaštitni zavojnik. Prisutje je s svojim zdravnikom. Rukavice niso vodonepropusne, lahko izgubijo izolacijo in začrpite. Pazite da bodo rukavice vedno celne in neposkodovane. Po potrebi jih zamjenjajte z novimi.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE IN ČIŠĆENJE

Tej rukavic ni potrebno vzdrževati.

SKYDDSHANDSKAR

Uppfyller de viktigaste kraven i direktivet 89/686/EEC

och de allmänna kraven i normerna EN420:2003, EN388:2003 & EN511

Storleks	Velikosti
DCTHI	9, 10
DF132	10
DRF605	10
FBF15	8, 10, 11
FBF49	9, 10
FBF50	9, 10

ANVÄNDARINSTRUKTION:

Skyddshandskar mot mehaničkih i termičkih risk (ned do -30°C) för koldskydd både vid beröring och vinddrag samt för allmän hantering i terti miljö ej utsatt för kemisk, elektrisk eller mikroorganismisk risk.

EGENSKAPER:

Den bedömning som anges i vidstående tabell avser materialen i innerhandren. Sämsa värde är 0 och bästa värde är 5. 0 anger att handskan har egenskaper som inte är tillräckliga för personlig skyddstrustning. X: anger att handskan inte prövats eller provring ut fört att sedan fullt utvärdering av handskens och dess material.

(A) **Slitsytka** (0 - 4): Handskens förmåga att motstå nötning

(B) **Skärhällasthet** (0 - 5): Handskens förmåga att motstå skärhäll

(C) **Rivhällasthet** (0 - 4): Handskens förmåga att motstå rivning

(D) **Skryd mot perforation** (0 - 4): Handskens förmåga att motstå perforation

(E) **Flexibilitet** (0 - 5): Handskens flexibilitet vid arbete

(F) **Konvektiv kyla** (från 0 till 4): Handskens förmåga att skydda mot värklydning i luft (isolationsförmåga).

(G) **Konduktiv kyla** (från 0 till 4): Handskens förmåga att skydda mot värklydning vid kontakt med en kall yta (ledningsförmåga)

(H) **Vattenfallstest** (0 - 1): Mätning av handskens motstånd mot vattenfallen

Ju bättre bedömning desto bättre prestanda och hållfasthet för angivna risker. Bedömningsarna är baserade på laboratorieterester som inte innehåller hela hela året återgående värme och vattenfaller.

GRÄNSER FOR ANVÄNDNINGEN:

Arvare inte handskarna utanför den anvisningarna som ovan beskrivs. "OBS! I Handskar med mycket hög draghållfasthet (nivå 3) kan inte användas om det finns risk i att fastna i händerna i rörelse". Dessa handskar är inte tillräckliga för att skydda mot vattenfaller.

GRÄNSER FOR ANVÄNDNINGEN:

Arvare inte handskarna utanför den anvisningarna som ovan beskrivs. "OBS! I Handskar med mycket hög draghållfasthet (nivå 3) kan inte användas om det