


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ



RU ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, п/я 18

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

UA ЗАТ «ЗУБР ОВК», Московська область, м. Митіщи 2, п/я 18

Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики виробу без попереднього повідомлення. Приведені ілюстрації не є обов'язковими. Відповідальність за друкарські помилки виключається.

KZ «ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Московская облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 18

Әндіруші алдынала ескертүсіз құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауға құқылы. Көрсетілген суреттеме міндетті болып табылмайды. Жазбадағы жіберілген қателіктер жауапкершілікке тарылмайды.








www.zubr.ru

ЗПДС-200-800

RU ПИЛА НАСТОЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ

UA ПИЛА НАСТІЛЬНА ДИСКОВА

KZ ДИСКТІК ҮСТЕЛГЕ ОРНАТЫЛАТЫН

1**2****4****5****6**

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсету оргалығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету оргалығы

Мастер _____ **фамилия / прізвище / тегі**
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету оргалығының

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсету оргалығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету оргалығы

Мастер _____ **фамилия / прізвище / тегі**
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету оргалығының

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсету оргалығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету оргалығы

Мастер _____ **фамилия / прізвище / тегі**
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету оргалығының

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки, приведенному в разделе 3;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением машины внимательно изучите настояще руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования.

Храните данный паспорт в течение всего срока службы Вашей машины.

Помните! Изделие является источником повышенной опасности.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Пила настольная дисковая предназначена для пиления заготовок из дерева под различными углами, а также под наклоном.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе Приложение «Общие правила техники безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

1.2. Изделие предназначено для непродолжительных работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10 до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

1.3. Изделие соответствует стандартам безопасности труда и методам испытаний:

- безопасности по ГОСТ Р МЭК 1029-2-1-95
- вибрации по ГОСТ 17770-86
- шума по ГОСТ 12.2.030-2000
- электромагнитной совместимости по ГОСТ 51317.3.2-2006 (п. 6, 7), 51317.3.3-99, 51318.14.1-2006 (п. 4), 51318.14.2-2006 (п. 5, 7)

1.4. Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

1.5. В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, производитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

ВНИМАНИЕ! Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Следите за тем, что Вы делаете. Не работайте с изделием, если Вы утомились, приняли алкоголь или лекарства, которые могут вызвать сонливость.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, Вт.....	800	Диаметр пильного диска, мм.....	200
Номинальное напряжение.....	220В 50Гц	Посадочный диаметр диска, мм.....	30
Номинальная частота вращения, мин ¹	2950		
Максимальная глубина пиления		Диаметр пылеотводного патрубка, мм	30
под наклоном 90 градусов, мм.....	40	Размер стола, мм.....	500 x 337
под наклоном 45 градусов, мм.....	25	Масса, кг	14
Диапазон углов наклона		Срок службы, лет.....	5
пильного диска, град.	0 – 45		

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят:

Пила настольная дисковая	1 шт.	Ключ гаечный	2 шт.
Диск пильный (установлен).....	1 шт.	Рукоятка.....	1 шт.
Продольная направляющая.....	1 шт.	Ручка подачи заготовки.....	1 шт.
Упор угловой.....	1 шт.	Руководство по эксплуатации.....	1 экз.

Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений инструмента и комплекта деталей, которые могли возникнуть при транспортировке.

4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Винт крепления направляющей.
2. Продольная направляющая.
3. Выключатель.
4. Винт фиксации наклона диска (спереди и сзади).
5. Упор угловой.
6. Кожух защитный.
7. Стол рабочий.
8. Вставка стола.
9. Расклиниватель.
10. Крышка корпуса диска.
11. Рукоятка механизма наклона диска.
12. Патрубок пылеотводный (сзади).
13. Указатель угла наклона



заполняется сервисным центром
кбзмет көрсету орталығының топтырылады

D

заполняется сервисным центром
кбзмет көрсету орталығының топтырылады

E

заполняется сервисным центром
кбзмет көрсету орталығының топтырылады

F

заполняется сервисным центром
кбзмет көрсету орталығының топтырылады

G

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие
Виріб
Кұрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата прийому
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клиент
Тапсырыскер

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие
Виріб
Кұрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата прийому
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клиент
Тапсырыскер

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие
Виріб
Кұрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата прийому
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клиент
Тапсырыскер

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервісний центр _____
Қызмет көрсету орталығы _____

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
 фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код несправності _____
Жарамсыздық коды _____

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервісний центр _____
Қызмет көрсету орталығы _____

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
 фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код несправності _____
Жарамсыздық коды _____

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервісний центр _____
Қызмет көрсету орталығы _____

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
 фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код несправності _____
Жарамсыздық коды _____

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

4.2. Сборка изделия.

Внимание! Все работы по сборке, замене и регулировке производить только при отключенном от сети изделии.

4.2.1. Проверьте и (при необходимости) отрегулируйте положение расклинивателя 9. Его плоскость должна совпадать с плоскостью диска, зазор между диском и расклинивателем должен быть 2 – 5 мм (рис. 2).

Регулировка расклинивателя:

- выверните винты крепления вставки 8 стола и снимите ее;
- отпустите два винта крепления расклинивателя и отрегулируйте его положение и зазор между ним и диском. Крепко затяните винты крепления расклинивателя;
- установите обратно вставку стола и закрепите винтами.

Внимание! Работа без расклинивателя **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

4.2.2. Установка кожуха защитного б диска:

- оденьте кожух на диск и расклиниватель и закрепите его винтом-баращком в отверстии расклинивателя.

Внимание! Работа без защитного кожуха **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

4.2.3. Установка (при необходимости) продольной направляющей:

- открутите винты-барашки крепления направляющей и снимите прижимные фланцы;
- установите направляющую на стол параллельно плоскости диска с необходимой стороны от него;
- установите снятые прижимные фланцы с внутренней стороны рабочего стола и стяните их с кронштейнами крепления направляющей винтами (рис. 3).

4.2.4. Установите на вал регулировки наклона диска прилагаемую рукоятку 11 и закрепите ее винтом.

4.3. Подготовка к работе:

Убедитесь в отсутствии в обрабатываемой заготовке металлических предметов (гвоздей, шурупов и т. д.).

Приготовьте и, при необходимости, оденьте средства защиты (перчатки, защитные очки).

Исходя из обрабатываемой заготовки и характера работы:

4.3.1. На Вашей пиле установлен стандартный пильный диск. При необходимости установки диска, соответствующего предстоящей работе, замените диск согласно п. 4.6.

4.3.2. Регулировка положения продольной направляющей:

- отпустите винты крепления направляющей;
- по шкале на рабочем столе установите ребро направляющей в соответствии с шириной отпиливаемой части;
- затяните винты крепления.

4.3.3. При необходимости пиления заготовки под углом 45 градусов, установите на направляющую прилагаемый упор угловой (рис. 4).

4.3.4. Регулировка угла наклона диска.

При необходимости пиления заготовки с наклоном под углом до 45 градусов:

- отпустите винты 4 фиксации наклона диска;

- вращением рукоятки 11 по или против часовой стрелки, установите по шкале указателя 13 требуемый угол распила;
- зафиксируйте наклон диска винтами 4.

4.3.5. При необходимости принудительного удаления пыли подключите к пылеотводному патрубку шланг пылесоса. Наружный диаметр пылеотводного патрубка равен 30 мм. Может понадобиться переходник (в комплект поставки не входит).

4.4. Порядок работы.

Включение изделия осуществляется нажатием на кнопку «I» выключателя 3.

Примечание! Выключатель изделия – электромагнитного типа. При пропадании напряжения сети и последующем его появлении изделие не включится самостоятельно. Для включения изделия в этом случае повторно нажмите кнопку «I».

Положите один конец заготовки на рабочий стол, прижмите ее к направляющей (при отрегулированной ширине пиления) и начните подачу (с помощью ручки подачи) заготовки к диску.

Внимание! Во избежание травм и повреждений оператора не откidyвайте кожух диска при подаче заготовки – он откроется автоматически.

Примечание! Для большей безопасности при подаче заготовки всегда используйте прилагаемую ручку подачи заготовки (рис. 5).

При пилении под углом 45 градусов «вложите» угол заготовки в упор 5 (см. рис. 4). Для подачи заготовки используйте скольжение упора.

При работе с изделием следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае необходимо снизить скорость подачи заготовки.

4.5. По окончании работы выключите изделие, нажав кнопку «0». Отключите изделие от сети.

Тщательно удалите все отходы с рабочего стола и из-под защитного кожуха.

Внимание! Во избежание травм и повреждений не удаляйте отходы руками. Используйте щетку.

4.6. В процессе эксплуатации периодически (по мере износа) требуется замена пильного диска. Для этого:

- снимите крышку 10 корпуса диска, отвернув винты крепления;

Примечание! Во избежание травм и повреждений **НАСТОЯТЕЛЬНО** рекомендуем Вам производить работы с пильным диском в перчатках.

- удерживая меньшим ключом шпиндель от проворачивания, вторым ключом отверните прижимную гайку и снимите наружный фланец (рис. 6);
- установите на шпиндель пильный диск, соответствующий предстоящей работе;

Примечание! Направление вращения диска (указано на самом диске) должно совпадать с направлением вращения шпинделя (указано на внутренней стороне корпуса диска).

- установите наружный фланец и, с помощью ключей, **КРЕПКО** затяните прижимную гайку;
- установите на место крышку корпуса диска.



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

заполняется сервисным центром
Крызмет көрсету органығыдан топтырылады

Изделие _____
Виріб _____
Құрал _____

Дата продажи _____
Дата продажу _____
Сату үақыты _____

Дата приема _____
Дата прийому _____
Қабылдау үақыты _____

Дата выдачи _____
Дата видачі _____
Берілген үақыты _____

Особые отметки _____
Особливости в цркви _____
Айрылғанда белгілер _____

Клиент _____
Клиент _____
Тапсырыскер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

заполняется сервисным центром
Крызмет көрсету органығыдан топтырылады

Изделие _____
Виріб _____
Құрал _____

Дата продажи _____
Дата продажу _____
Сату үақыты _____

Дата приема _____
Дата прийому _____
Қабылдау үақыты _____

Дата выдачи _____
Дата видачі _____
Берілген үақыты _____

Особые отметки _____
Особливости в цркви _____
Айрылғанда белгілер _____

Клиент _____
Клиент _____
Тапсырыскер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

заполняется сервисным центром
Крызмет көрсету органығыдан топтырылады

Изделие _____
Виріб _____
Құрал _____


Дата продажи _____
Дата продажу _____
Сату үақыты _____

Дата приема _____
Дата прийому _____
Қабылдау үақыты _____


Дата выдачи _____
Дата видачі _____
Берілген үақыты _____

Особые отметки _____
Особливости в цркви _____
Айрылғанда белгілер _____


Клиент _____
Клиент _____
Тапсырыскер _____




A



B



C



СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Электроинструмент изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий производителя и признан годным к эксплуатации.

Электроинструмент упакован согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска * **28 ОКТ 2008**

(число, месяц, год)

* см последние цифры серийного номера (в формате мм.гг.)

Приемку произвел

КОНТРОЛЕР № 5

(штамп приемщика)

Упаковку произвел

УПАКОВЩИК №3

(штамп упаковщика)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОНКЕ / ПІЛДЕМЕЛІК ТАЛОНЫ

Изделие _____

Виріб

Құрал

Модель _____ № Изделия _____

Модель № Виробу

Модель Құрал №

Торговая организация _____

Торгівельна організація

Сауда мекемесі

Дата продажи _____

Дата продажу

Сату уақыты

Электроинструмент получен в исправном состоянии и полностью укомплектован. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Електроінструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю. З умовами проведення гарантійного обслуговування ознайомлений.

Электр құрал жарамды қүйде кабылданған және толығымен жинақталған. Сырты пішініне наразылық білдірмеймін. Кепілдемелік қызмет көрсету шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя _____

М.П.

Підпис покупця

Сатып алушы қолы

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Для звернення в гарантійну майстерню необхідно пред'явити виріб і правильно заповнений гарантійний талон.

Кепілдемелік шеберханаға ұсыну қажет құралды, дұрыс толтырылған кепілдемелік талонды.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУССКИЙ RU

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

5.2. Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

5.3. Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10 – 20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гари, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

5.4. Обеспечьте хорошее освещение, вентиляцию (в процессе пиления образуется пыль в больших количествах) и порядок на рабочем месте – недостаточное освещение и посторонние предметы могут привести к повреждениям и травмам.

5.5. Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия убедитесь, что:

- пильный диск надежно закреплен на валу и не заблокирован;
- Вы убрали все ключи и посторонние предметы от вращающихся частей изделия и из зоны работы;
- в обрабатываемой заготовке отсутствуют металлические предметы (гвозди, шурупы и т. д.).

5.6. По электробезопасности инструмент соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должен быть заземлен (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

5.7. Изделие предназначено для пиления **ТОЛЬКО** заготовок из дерева и производных материалов (фанера, ДСП, ДВП, МДФ, ламинированные панели).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ распиливать иные материалы (металл, керамику, камень), а также устанавливать иные диски (алмазные, абразивные и т.д.; с размерами, отличающимися от указанных в характеристиках; поврежденные – со сколами, выкрошенными зубьями, трещинами, искривленные, затупленные).

Для работы рекомендуем использовать сменный инструмент марки «ЗУБР».

5.8. Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не поменяйте руки в область пиления.

НЕ ПИЛИТЕ заготовки (особенно длинные, с неровными гранями), просто удерживая их руками. **ВСЕГДА** используйте продольную направляющую.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пилите округлые заготовки; заготовки, которые настолько малы, что Вы не можете их удержать; несколько заготовок одновременно.

5.9. Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс пиления, но только снизит качество работы и сократит срок службы изделия.

Следите за состоянием пильного диска. При повышенном биении диска (проявляется в вибрации, может быть результатом потери части зубьев или искривления при перегреве) замените его на новый. Для замены диска выполните действия по п. 4.6.

5.10. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия.

При работе без подключения пылесоса рекомендуется чаще делать перерывы в работе для очистки внутренней поверхности кожуха диска.

5.11. При заклинивании диска немедленно выключите изделие клавишей «0» выключателя и примите меры к освобождению диска. Проверьте положение расклинивателя и, при необходимости, произведите его регулировку (см. п. 4.2.1).

5.12. Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только клавишей «0» выключателя. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

5.13. В процессе эксплуатации периодически (по мере необходимости) требуется юстировка указателя угла наклона пилы. Для этого:

- выключите изделие и отключите его от сети;
- отпустите винты 4 фиксации угла наклона диска;
- вращением рукоятки 11 установите диск в вертикальное положение;
- максимально поднимите кожух 6 диска;
- с помощью угольника установите прямой угол между плоскостью диска и поверхностью рабочего стола;
- проверьте показания указателя 13. При отличии его показаний от нуля, отпустите винт крепления указателя и, отрегулировав его положение, затяните винт.

5.14. Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

5.15. Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

5.16. Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Храните изделие в надежном, сухом и недоступном для детей месте.

Хранение и транспортирование изделия осуществляйте в коробках или кейсах.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом на электронный адрес: zubr@zubr.ru.

8. ҮІҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Үіқтимал себеп	Жою амалдары
1. Құрал іске қосылмайды	1. Желіде кернеу жоқ 2. Ақыратқыш немесе басқа компонент бұзылған 3. Қозгалтқыш бұзылған	1. Желідегі кернеуді тексеріңіз 2. Жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
2. Құрал қосылады, бірақ толық айналымдарды іске қоспайды немесе толық қуаттылыққа істемейді	1. Желіде төмен кернеу 2. Орауыш немесе қозгалтқыш орауыш үзілігі жаңған 3. Ақыратқыш немесе басқа компонент бұзылған 4. Диск (даир заттагы) немесе шпиндель синаланған	1. Желідегі кернеуді тексеріңіз 2. Жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз 3. Жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз 4. Дискті босатыңыз, синалауышты реттеңіз (4.2.1 п. қараңыз) немесе жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
3. Жұмыс барысында құрал тоқтады	1. Желідегі кернеу жойылды 2. Диск синалануы 3. Ақыратқыш, қозгалтқыш немесе басқа компонент бұзылған	1. Желідегі кернеуді тексеріңіз 2. Дискті босатыңыз, синалауышты реттеңіз (4.2.1 п. қараңыз) 3. Жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
4. Арапау нәтижесі қанағаттанарлық емес	1. Ара дискі мүқтаптап жоқ немесе закымдалған (жарықтар, жойылған тістеуіштер) 2. Диск жаман бекітілген – дуалда бұрылады 3. Қуаттылық немесе қозгалтқыш айналымдары жеткіліксіз (2 ақауды қараңыз)	1. Ара дискін ауыстырыңыз (4.6 п. қараңыз) 2. Бекітілетін дискті мықты бекітіңіз 3. 2 ақауды қараңыз
5. Құрал қызады	1. Қарқынды жұмыс режимі, максималды жүктемемен жұмыс 2. Коршаган органдың жоғарғы температурасы, нашар жеддету, жеддету саңылаулары ластанған 3. Майлау жеткіліксіз, механизмде синалану бар 4. Орауыш немесе қозгалтқыш орауыш үзілігі жаңған	1. Жұмыс режимін езгертіңіз, жүктемені азайтыңыз 2. Температураны төмендету шарасын колға алыңыз, жеддетуді жақсартыңыз, жеддету саңылауларын тазартыңыз 3. Жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Күралын сақтау және тасымалдау қораптар мен кейстер арқылы жүзеге асады.

Күралды, қосымша жабдықтарды және ораманы пайдаланғаннан кейін, экологиялық түргыда пайдалану қажет.

7. КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТЕМЕЛЕРІ

Біз әрқашан да біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсету жөніндегі мәселелерді жақсартуға ынталанамыз, соңынан да, егер Сіз сапасына қатысты сөйстеріңіз және кепілдемеге сәйкес жөндеу жұмыстары бойынша ұсыныстарыңызды білдіру үшін мынадай электрондық мекенжайға хабарласыңыз: zubr@zubr.ru

7.1. Кепілдеме міндеттемелері өндіруші және конструктивті факторларда көрсетілген ақауларды кепілдікте берілген мерзімге сәйкес орындалады.

Барлық және маңызды қызмет көрсету оргалықтары осы сайтта көрсетілген www.zubr.ru.

7.2. Бұл күралдың жұмыс істеу мерзімі: 5 жыл.

7.3. Кепілдемеде көрсетілген мерзімге сәйкес бұзылған түйіндері жөнделеді немесе жаңасына ауыстырылады. Қызмет көрсету оргалығында олардың жөнделуі немесе ауыстырылуы анық болады. Ауыстырылған бөлшектер қызмет көрсету оргалығының меншігіне ие болады.

7.4. Кепілдеме мерзімі күралдың кішкентай кәсіпкерлік төңірегінде кәсіби іс-әрекеттер үшін қолданылуы 12 айды құрайды.

7.5. Кепілдеме қарастырмайды:

7.5.1. Тұтынушы пайдалану жөніндегі нұсқауға сәйкес күралды дұрыс пайдаланбаса.

7.5.2. Егер күрал, жабдықтар және шығын заттары арнайы өз мақсаттарына колданылmasa.

7.5.3. Агрессивті оргадан, жоғары ылғалдылықтан және жоғары температурадан, электр қүралдарының ауа жақалығышына бетен заттардың тұсу, сонымен қатар дұрыс сақтамау мен металлы болшектерінің тортануынан пайда болған механикалық зақымданулар (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) қатысты емес.

7.5.4. Электр қүралына шамадан тыс жүктеме салдарынан пайда болған электр қозгалғышының және басқа түйіндер мен бөлшектердің істен шығуы болып табылады. Шамадан тыс жүктеме болып табылады: түсінің қашуы, ротор мен статордың бір уақытта шығуы, күралдың және түйіндердің өзгеруі мен балқуы, электр қозгалғышының жоғары температура салдарынан күю мен жануы болып табылады.

7.5.5. Күралды жоғары қарындылық пен аса ауыр жүктемелерде пайдалану жатады.

7.5.6. Өндіруші ұсынбаган жабдықтар мен шығын заттарын пайдалану болып табылады.

7.5.7. Қолдану кезінде жабдықтарды, саймандарды және шығын заттарды тозғанан кейінгілер: белбеулер, көмір щеткалары, аккумулятор батареялары, пышактар, аралар, ара дистері, абразивтер, тескіш темірлер, бұргылар, триммерге арналған баулар ж.т.б. болып табылады.

7.5.8. Қызмет көрсету оргалықтарынан басқа орында күралды ашу, жөндеу және жетілдіру жатады.

7.5.9. Күралдың шамадан тыс сыртқы және ішкі ластануы.

7.5.10. Күралды алдын ала және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу болып табылады.

7.5.11. Екпінді ауырталық түсken жағдайда күралдың істен шығуы жатады.

7.1. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

7.2 .Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

7.3. Неисправные узлы инструментов в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за авторизованным сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса.

7.4. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня продажи изделия.

7.5. Гарантия не распространяется:

7.5.1. На неисправности изделия, возникшие в результате несоблюдения пользователем требований настоящего руководства.

7.5.2. Если изделие, принадлежащие и расходные материалы использовались не по назначению.

7.5.3. На механические повреждения (трещины, сколы и т. д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

7.5.4. На изделия с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

7.5.5. При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

7.5.6. В случае использования принадлежностей и расходных материалов, не рекомендованных или не одобренных производителем.

7.5.7. На принадлежности, запчасти и расходные материалы, выпадшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, угольные щетки, аккумуляторные батареи, ножи, пилки, пильные диски, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т. п.

7.5.8. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне авторизованного сервисного центра.

7.5.9. При сильном внешнем и внутреннем загрязнении изделия.

7.5.10. На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

7.5.11. На неисправности изделия, возникшие вследствие событий непреодолимой силы.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
1. Изделие не включается	1. Нет напряжения в сети	1. Проверьте напряжение в сети
	2. Неисправен выключатель или иной компонент	2. Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	3. Неисправен двигатель	
2. Изделие включается, но не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	1. Низкое напряжение сети	1. Проверьте напряжение в сети
	2. Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	2. Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	3. Неисправен выключатель или иной компонент	3. Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	4. Заклинивание диска (в заготовке) или шпинделя	4. Освободите диск, отрегулируйте расклиниватель (см. п. 4.2.1) или обратитесь в сервисный центр для ремонта
3. Изделие остановилось при работе	1. Пропало напряжение сети	1. Проверьте напряжение в сети
	2. Заклинивание диска	2. Освободите диск, отрегулируйте расклиниватель (см. п. 4.2.1)
	3. Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент	3. Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
4. Результат пилиения неудовлетворительный	1. Пильный диск затуплен или поврежден (сколы, потерянные зубья)	1. Замените пильный диск (см. п. 4.6)
	2. Диск плохо закреплен – проворачивается на валу	2. Крепко затяните крепление диска
	3. Недостаточная мощность или обороты двигателя (см. неисправность 2)	3. См. неисправность 2
5. Изделие перегревается	1. Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	1. Измените режим работы, сниьте нагрузку
	2. Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	2. Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	3. Недостаток смазки, заклинивание в механизме	
	4. Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	3. Обратитесь в сервисный центр для ремонта

5.8. Аラлаган кезде **ЕШҚАШАН** қолынғызды зақымдану және жарақаттанбау үшін салмаңыз.

Даяр затты қолмен басу арқылы (әсіреле, ұзын, түзу емес қырлары бар) **АРАЛАМАНЫЗ**.

Әрқашан көлденең бағыттауышты пайдаланыңыз.

Ешқашан деңгелек даяр заттарды, кішкентай даяр заттарды қолмен ұстау арқылы **АРАЛАМАНЫЗ; БІР ҰАҚЫТТА** Сіз бірнеше даяр заттарды пайдаланбаңыз.

5.9. Құралға күш түсірменіз. Бұл аралау жылдамдығын арттырмайды, бұл жұмыс сапасын төмendetеді және құрал мерзімін азайтады.

Ара дискін қадағалаңыз. Диск соғуы шамадан тыс болады, егер (діріл пайда болса, тістейттер жойылғанда немесе қызғанда) оны жаңасына ауыстырыңыз. Дискті ауыстыру үшін 4.6. п. қараңыз.

5.10. Құралды қызудан алдын алу үшін құралға қажетті үзілістер жасаңыз.

Шаңсорғышсыз жұмыс істегендеге жиі үзілістердің болуы диск бұлғарысының ішкі бөлігін тазартуга қажет.

5.11. Диск синаланған кезде құралды «0» ажыратқыштың батырмасы арқылы ешірініз және дискті босату шараларын жузеге асырыңыз. Сыналуаш күйін тексеріңіз және қажет болса, оны реттеңіз (4.2.1 п. қараңыз).

5.12. Жұмыс аяқталған соң, құралды желіден өшіріңіз.

Құралды ажыратқыштың батырмасын басу арқылы «0» өшірініз. Сым желіні желіден ажырату арқылы өшірменіз (ажыратқышты розеткадан ажырату арқылы).

5.13. Пайдалану кезінде (қажет болса) ара енесінің бұрышы көрсеткішін реттеу қажет.

Бұл үшін:

- құралды өшірініз және оны желіден ажыратыңыз;
- 4 диск енесінің бұрыш тұрақтауыш бұрандаларын босатыңыз;
- 11 айналым тұтқасы арқылы дискті вертикаль орнатыңыз;
- 6 диск бұлғарысын максимальды көтеріңіз;
- бұрыштық арқылы диск жазықтығы мен жұмыс үстел бетінің арасында тік бұрышты орнатыңыз;
- 13 көрсеткіш мағлұматтарын тексеріңіз. Оның көрсеткіші нөлден ауытқыған жағдайда бекітілетін көрсеткіш бұрандастың босатыңыз және оның күйін реттеңіз, бұранданы қатайтыңыз.

5.14. Әрдайым құрал корпусын және сымжеліні, желденетін саңылауларды шаң-тозандан тазартыңыз. Барлық техникалық жұмыстар желіден сымжелі ажыратылған күйде жузеге асуы тиіс.

Құрал арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Барлық жөндеу шаралары арнайы қызмет көрсету оргалықтарының мамандары арқылы орындалуы керек.

5.15. Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз. Ботен иіс, тутін, от, от жарқыны пайда болса, онда оны желіден ажыратыңыз және арнайы қызмет көрсету оргалығына хабарласыңыз.

5.16. Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны мұлдем пайдалануды тоқтатыңыз.

6. ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Құралды сенімді, күргақ және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

45 градуста аралғанда даяр заттың бүршішін 5 тіреуішке орнатыныз (4 суретті қаранды). Даяр затта тіреуіш сырғуын қолданыныз.

Құралмен жұмыс істегендеге қозғалтқыш айналымдарына назар қойыныз. 20% айналым кемісе және одан әрі болса, онда жүктеме түсін көрсетеді. Бұл жағдайда, даяр заттың айналымын кемітіңіз.

4.5. Жұмыс аяқталғанда құралдың «0» батырмасын басу арқылы өспіріңіз. Құралды желіден ажыратыныз.

Жұмыс үстелінен және сақтау былғарысынан қалдықтарды жойыныз.

Назар аударыңыз! Жарақаттанбау және зақымданбау үшін қалдықтарды қолмен алмаңыз. Щетканы қолданыныз.

4.6. Пайдалану кезінде (тозуына қарай) ара дискін ауыстыру қажет. Бұл үшін:

- 10 диск корпусының қақпағын шепшініз, бекіту бұрандаларын босатыныз;

Ескерту! Жарақаттанбау және зақымданбау үшін ара дискін қолданғанда қолғапты киоінді кеңес етіміз.

- шпиндельдің айналуын алдын алу үшін кіспентай кілтті қолданыныз, екінші кілт арқылы қысқыш гайканды босатыныз және сыртқы фланецті босатыныз (6 сурет);
- шпиндельге ара дискін жұмыс түріне сәйкес орнатыныз;

Ескерту! Диск айналу бағыты (дискте көрсетілген) шпиндель айналу дискімен сәйкес келуі тиіс (диск корпусының ішкі жағында көрсетілген).

- сыртқы фланецті орнатыныз және қысқыш гайканды кілттер көмегімен қатайтыныз;
- диск корпусының қақпағын қайта орнатыныз.

5. ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР

5.1. Сіздің желііздегі кернеу құралдың атапулы кернеуі сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

5.2. Жұмысқа даяр болған жағдайда ғана құралды желіге қосыңыз.

5.3. Құралды алғаш қолданғанда еш жүктемесіз оны қосыңыз және 10 – 20 секунд аралығында іске қосылсын. Егер осы кезде Сіз бөтен шуды естісініз, шамадан тыс дірілді сезсесіз немесе жану ісі пайда болса, онда құралды өспіріңіз, сымжелінің желіден ажыратыныз және зақымдану себебін анықтаңызыз. Зақымдану себебі анықталмайынша және жойылмайынша құралды іске қоспаңыз.

5.4. Жақсы жарық түссін, желденсін (аралау кезінде шамадан тыс шаң пайда болады) және жұмыс орынін тазалықта ұстаныңыз – жеткіліксіз жарықтың болуы және бөтен заттардың орын алуы зақымдану мен жарақаттануға әкеледі.

5.5. Келенсіз жағдайдаң алдын алу үшін әрқашан мыналарға көз жеткізіңіз:

- дуалға ара дискі мықты бекітілген және оқшауланған;
- Құралдың айналу бөлшектерінен Сіз барлық кілттерді және бөтен заттарды алишак койдыңыз;
- онделетін даяр затта металл заттар кездеспейді (шегелер, бұрандалар ж.т.б.).

5.6. Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардап шегудің алдын алуы, яғни жерме орнатылуы тиіс (бул үшін ажыратқышта жерме байланыстар қарастырылған). Егер Сіздің розетканызға ажыратқыш сәйкес келмесе, оны өздігімен қайта жөндеуге **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ**. Бұндай жағдайда тәжірибелі электрик қажетті розетканы орнатады.

5.7. Қурал Тек Қана агастан жасалған және сол секілді материалдарды (ағаш тақта, АЖӨ, АӨӘ, МАТ, ламинат панельдер) аралауга арналаған.

Басқа материалдарды аралауга (металл, керамика, тас), сонымен қатар басқа дискіттерді (алмаз, абразивті ж.т.б.) орнатуга ; атапулы нұсқауға сәйкес келмейтін өлшемдерді қолдануға; зақымдалғандарды – жарығы бар, тістеушілері бөлшектелген, жарықтары бар, майысқан, қақталғандарды пайдалануға **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ**.

Жұмыс барысында «ЗУБР» ауыспалы құралдарын пайдаланыңыз.

Шановний покупець!

При покупці виробу:

- вимагайтіе перевірки його справності піляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту постачання, приведеному в розділі 3;
- переконастесь, що гарантійний талон оформленний належним чином і містить дату продажу, штамп магазина і підпис продавця.

Перед першим включением виробу уважно вивчите цей посібник по експлуатації і суверо виконуйте вказані в нім вимоги. Лише так ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнеть помилок і небезпечних ситуацій.

Зберігасте дане керівництво протягом всього терміну служби Вашого інструменту.

Пам'ятаете! Електроінструмент є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Пила настільна дискова призначена для пильяння заготовок з дерева під різними кутами, а також під нахилом.

Уважно вивчите цей посібник з експлуатації, у тому числі Додаток «Загальні правила техніки безпеки». Лише так Ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнеть помилок і небезпечних ситуацій.

1.2. Виріб призначений для нетривалих робіт при навантаженнях середньої інтенсивності в районах з помірним кліматом з характерною температурою від -10 до +40 °C, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

1.3. Виріб відповідає стандартам безпеки праці і методам випробувань:

- безпеці по ГОСТ Р МЕК 1029-2-1-95
- вібрації по ГОСТ 17770-86
- шуму по ГОСТ 12.2.030-2000
- електромагнітній сумісності по ГОСТ 51317.3.2-2006 (р. 6, 7), 51317.3.3-99, 51318.14.1-2006 (р. 4), 51318.14.2-2006 (р. 5, 7)

1.4. Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.

1.5. У зв'язку з продовженням роботи з уドосконалення виробу, виробник залишає за собою право вносити до його конструкції незначні зміни, не відбиті в цьому посібнику і виробі, що не впливають на ефективну і безпечну роботу.

УВАГА! Використання виробу в індустріальних і промислових об'ємах, в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень, знижує термін служби виробу.

БУДЬТЕ УВАЖНІ! Стежте за тим, що Ви робите. Не працюйте з виробом, якщо Ви стомилися, прийняли алкоголь або ліки, які можуть викликати сонливість.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна потужність, Вт 800 Посадковий діаметр диска, мм 30

Номінальна напруга 220В 50Гц Максимальна глибина пильяння, мм

Номінальна частота обертання, мін⁻¹ 2950 під нахилом 90 градусів, мм 40

Діаметр пильного диска, мм 200 під нахилом 45 градусів, мм 25

Діапазон кутів нахилу пильного диска, град.....	Розмір столу, мм.....	500 x 337
Діаметр пиловідвідного патрубка, мм	Маса, кг	14
5	Термін служби, років	
Переконайтесь у відсутності видимих механічних пошкоджень інструменту і комплекту деталей, які могли виникнути при транспортуванні.		

3 КОМПЛЕКТАЦІЯ

У комплект постачання входять:

Пила настільна дискова.....	1 шт.	Ключ гайковий.....	2 шт.
Диск пильний (встановлений).....	1 шт.	Рукоятка.....	1 шт.
Подовжня направляюча.....	1 шт.	Ручка подачі заготовки.....	1 шт.
Упор кутовий.....	1 шт.	Керівництво по експлуатації.....	1 екз.

4 ПРИСТРІЙ І ПОРЯДОК РОБОТИ

4.1. Загальний вигляд виробу представлений на малюнку 1.

1. Гвинт кріплення що направляє
2. Подовжня направляюча
3. Вимикач
4. Гвинт фіксації нахилу диска
5. Упор кутовий
6. Кожух захисний
7. Стіл робочий
8. Вставка столу
9. Розклиновач
10. Кришка корпусу диска
11. Рукоятка механізму нахилу диска
12. Патрубок пиловідвідний (ззаду)
13. Покажчик кута нахилу

4.2. Збірка виробу.

Увага! Всі роботи по збірці, заміні і регулюванню виконувати лише при відключенному від мережі виробі.

4.2.1. Перевірте і (при необхідності) відрегулюйте положення розклиновача 9. Його площа повинна збігатися з площею диска, зазор між диском і розклиновачем має бути 2 – 5 мм (мал. 2).

Регулювання розклиновача:

- виверніть гвинти кріплення вставки 8 столу і зніміть її;
- відпустіть два гвинти кріплення розклиновача і відрегулюйте його положення і зазор між ним і диском. Міцно затягніть гвинти кріплення розклиновача;
- встановіть назад вставку столу і закріпіть гвинтами.

Увага! Робота без розклиновача **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ

Назар аударыңыз! Сыналдауышсыз жұмыс істеуге **ТҮЙЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

4.2.2. 6 Дискке сақтау былгарысын орнату:

- Дискке былгарыны және сыналдауышты кигізіңіз және оны бұрауыш – бұрандалармен сыналдауыш санылауына бекітіңіз.

Назар аударыңыз! Былгарысыз жұмыс істеуге **ТҮЙЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

4.2.3. Көлденең бағыттауышты орнату (қажет болса):

- бағыттауыш бекітілетін бұранда – бұрауыштарды бұрап алыңыз және қысқыш фланецтерді шепшіңіңіз;
- Бағыттауышты үстелге диск жазықтығына паралель етіп, оған қажетті жақтан орнатыңыз;
- шепшілген қысқыш фланецтерді ішкі жұмыс үстеліне орнатыңыз және оларды бағыттауыш бекітітін кронштейндемен қатайтыңыз (3 сурет).

4.2.4. 11 Рычагта диск көлдененің реттеуі берілген тұтқа арқылы жузеге асады және оны бұрандалармен қатайтыңыз.

4.3. Жұмысқа даяр болыңыз:

Даяр затта металл заттары жоқтығына (шегелер, бұрандалар ж.т.б.) көз жеткізіңіз.

Дайындаңыз және қажет болса, сақтау жабдықтарын (қолганты, сақтау көзілдірігін) кійіңіз.

Өндөлетін даяр затқа және жұмыс түріне байланысты:

4.3.1. Сіздің аранызда стандартты ара дискі орнатылған. Қажет болса, дискті орнату үшін қарастырылатын жұмысқа сәйкес 4.6.п. бойынша дискті ауыстырыңыз.

4.3.2. Көлденең бағыттауыш күйін реттеу :

- бағыттауыш бекітілетін бұрандаларды босатыңыз;
- жұмыс үстел шкаласына бағыттауыш бүйірді араланған бөлшектің еніне сәйкес орнатыңыз;
- бекітілетін бұрандаларды қатайтыңыз.

4.3.3. Қажет болса, даяр затты 45 градус бойымен кесу үшін бағыттауышқа берілген бұрыш тіреуін орнатыңыз (4 сурет).

4.3.4. Диск енесінің бұрышын реттеу.

Қажет болса, даяр затты 45 градус бойымен кесу үшін келесіде аталған жақтарға:

- 4 диск енесінің тұрақтауыш бұрандаларын босатыңыз;
- 11айналу тұтқасы арқылы сағат тілі бойымен және оған қарсы болып табылады, көрсеткіш шкаласы бойынша қажетті 13 араланылатын бұрышты тандаңыз;
- диск енесін 4 бұрандалар арқылы тұрақтандырыңыз.

4.3.5. Шаңды жою үшін шаң жібермейтін қылтакұбырға шансорғыш шлангын қосыңыз. Шаң жібермейтін қылтакұбыр сыртқы диаметрі 30 мм. Ұзартқыш қажет болуы мүмкін (тапсырыс жиынтығына кірмейді).

4.4. Жұмыс реті:

Күрал қосылуы «I» батырмасының ажыратқышының 3 басу арқылы орындалады.

Ескерту! Күрал ажыратқышы – електр магнитті типтеге болып табылады. Желіге кернеу болған жағдайда және кейінірек күралға әсер еткенмен ол өздігімен іске қосылмайды. Бұндай жағдайда күралды «I» батырмасы басу арқылы жузеге асады.

Жұмыс үстеліне даяр заттың бір жағын қойыңыз, бағыттауышқа оны бекітіңіз (аралау енін реттеген соң) және дискке даяр затты қойыңыз (бери тұтқасы арқылы).

Назар аударыңыз! Оператор жарақаттану мен закымданбауы үшін диск былгарысын даяр затты беру кезінде артқа қоймаңыз – ол автоматтас ашылады.

Ескерту! Даяр заттепен жұмыс істегендеге қауіпсіз жұмыс үшін даяр затта орнатылған тұтқаны пайдаланыңыз. (5 сурет).

Ара диск бұрыш енесінің диапазоны, градус шамасы	0 – 45	Үстел өлшемі, мм	500 x 337
Салмағы, кг			14
Шаң жібермейтін қылта құбыр диаметрі, мм	30	Кызмет көрсету мерзімі, жыл	5

3. ЖИЫНТЫҚТАУ

Диск үстел бетіне қоятын ара	1 дана.	Гайка кілті	2 дана
Ара дискі (орнатылған)	1 дана	Тұтқа	1 дана
Көлденең бағыттауыш	1 дана	Даяр затты беретін тұтқа	1 дана
Бұрыштық тіреуіш	1 дана	Пайдалану жөніндегі нұсқау	1 нұсқа

Тапсырыс жиынтығына кіреді:

Тасымалдау кезінде құралдың және бұйымдар жиынтығының закымданбағандығына көз жеткізуің.

4. ЖАБДЫҚ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ИСТЕУ РЕТИ

4.1. суретте құралдың жалпы сипаты көрсетілген.

1. Бағыттауыш бекітетін бұранда.
2. Көлденең бағыттауыш.
3. Ажыратқыш.
4. Диск көлдененің бұрандасы (алдынан және арт жағынан).
5. Бұрыштық тіреуіш.
6. Сақтау былгары.
7. Жұмыс үстел.
8. Үстел таңбасы.
9. Сыналлауыш.
10. Диск корпузының қақпағы.
11. Диск көлдененің механизмінің тұтқасы.
12. Шаң жібермейтін қылтақұбыры (арт жағынан).
13. Бұрыш көлдененің көрсеткіші.

4.2. Құралды жинау.

Назар аударыңыз! Барлық жинау, ауыстыру және реттеу жұмыстары құралды желіден өтпірген күйде жүзеге асады.

4.2.1. 9 Сыналлауышты тексерініз және (қажет болса) күйді реттеңіз. Оның жазықтығы диск жазықтығына сәйкес келуі тиіс, диск және сыналлауыш саңылау арасы 2 – 5 мм болуы керек (2 сурет).

Сыналлауыш реттеледі:

- 8 үстел бекіту таңбасының бұрандаларын бұрап алыңыз және оны шеппіңіз;
- Сыналлауыш бекітетін екі бұрандаларын босатыңыз және оның күйін, оның және диск арасындағы саңылауды реттеңіз. Сыналлауыш бекітетін бұрандаларды мықты бекітіңіз;
- Үстел таңбасын қайта орнатыңыз және бұрандалармен бекітіңіз.

4.2.2. Установка кожуха захисного б диска:

- одягніть кожух на диск і розклиновач і закріпіть його гвинтом-баранчиком в отвори розклиновача.

Увага! Робота без захисного кожуха **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**.

4.2.3. Установка (при необхідності) що подовжною направляє:

- відкрутіть гвинти-баранчики кріпління що направляє і зніміть притискні фланці;
- встановіть ту, що направляє на стіл паралельно площині диска з необхідного боку від нього;
- встановіте зняті притискні фланці з внутрішньої сторони робочого столу і зтягніть їх з кронштейнами кріпління такою, що направляє гвинтами (мал. 3).

4.2.4. Встановіть на важіль 11 регулювань нахилу диска рукоятку, що додається, і закріпіть її гвинтом.

4.3. Підготовка до роботи:

Переконайтесь у відсутності в оброблюваній заготовці металевих предметів (цивяхів, шурупів і т. д.).

Приготуйте і, при необхідності, одягніть засоби захисту (рукавички, захисні окуляри).

Виходячи з оброблюваної заготовки і характеру роботи:

4.3.1. На Вашій пилі встановлений стандартний пильний диск. При необхідності установки диска, відповідного майбутній роботі, замініть диск згідно п. 4.6.

4.3.2. Регулювання положення що подовжною направляє:

- відпустіть гвинти кріпління такою, що направляє;
- за шкалою на робочому столі встановіте ребро відпилованої частини, що направляє відповідно до ширини;
- затягніть гвинти кріпління.

4.3.3. При необхідності пилияння заготовки під кутом 45 градусів, встановіть на ту, що направляє упор, що додається, кутовий (мал. 4).

4.3.4. Регулювання кута нахилу диска.

При необхідності пилияння заготовки з нахилом під кутом до 45 градусів:

- відпустіть гвинти 4 фіксації нахилу диска;
- обертанням рукоятки 11 по або проти годинникової стрілки, встановіть за шкалою покажчика 13 необхідний кут розпиля;
- зафіксуйте нахил диска гвинтами 4.

4.3.5. При необхідності примусового видалення пилу підключіть до пиловідвідного патрубка шланг пилососа. Зовнішній діаметр пиловідвідного патрубка рівний 30 мм. Може знадобитися перехідник (у комплект постачання не входить).

4.4. Порядок роботи.

Вклічення виробу здійснюється натисненням на кнопку «I» вимикача 3.

Примітка! Вимикач виробу – електромагнітного типу. При зникненні напруги мережі і подальшій її появі виріб не включиться самостійно. Для включення виробу в цьому випадку повторно натискайте кнопку «I».

Покладіть один кінець заготівки на робочий стіл, притисніть її до тієї, що направляє (при відрегульованій ширині пилиння) і почніть подачу (за допомогою ручки подачі) заготівки до диска.

Увага! Щоб уникнути травм і пошкоджень оператора не відкидайте кожух диска при подачі заготівки – він відкриється автоматично.

Примітка! Для більшої безпеки при подачі заготівки завжди використовуйте ручку подачі заготівки, що додається (мал. 5).

При пилинні під кутом 45 градусів «вкладіть» кут заготівки впритул 5 (див. мал. 4). Для подачі заготівки використовуйте ковзання упору.

При роботі з виробом стежте за зворотами двигуна. Падіння зворотів на 20% і більше свідчить про перевантаження. В цьому випадку необхідно понизити швидкість подачі заготівки.

4.5. Після закінчення роботи вимкніть виріб, натисніть кнопку «0». Відключіть виріб від мережі.

Ретельно видалийте всі відходи з робочого столу і з-під захисного кожуха.

Увага! Щоб уникнути травм і пошкоджень не видаляйте відходи руками. Використовуйте пітку.

4.6. В процесі експлуатації періодично (у міру зносу) потрібна заміна пильного диска. Для цього:

- зніміть кришку 10 корпусу диска, відвернувши гвинти кріплення;

Примітка! Щоб уникнути травм і пошкоджень НАСТІЙНО рекомендуємо Вам виконувати роботи з пильним диском в рукавичках.

- утримуючи меншим ключем шпиндель від провертання, другим ключем відверніть притисну гайку і зніміть зовнішній фланець (мал. 6);
- встановіте на шпиндель пильний диск, відповідний майдутній роботі;

Примітка! Напрям обертання диска (вказано на самому диску) повинен збігатися з напрямом обертання шпинделя (вказано на внутрішній стороні корпусу диска).

- встановіте зовнішній фланець і, за допомогою ключів, МПДНО затягніть притисну гайку;
- встановіте на місце кришку корпусу диска.

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1. Переконайтесь, що напруга Вашої мережі відповідає номінальній напрузі виробу.

5.2. Включайте виріб в мережу лише тоді, коли Ви готові до роботи.

5.3. Перед першим використанням виробу включіть його без навантаження і дайте попрацювати 10 – 20 секунд. Якщо в цей час Ви почуете сторонній шум, відчуєте підвищену вібрацію або запах гару, вимкніть виріб, від'єднайте кабель живлення від мережі і встановіть причину цього явища. Не включайте виріб, перш ніж буде знайдена і усунена причина несправності.

5.4. Забезпечте хороше освітлення, вентиляцію (в процесі пилиння утворюється пил у великих кількостях) і порядок на робочому місці – недостатнє освітлення і сторонні предмети можуть привести до пошкоджень і травм.

Күрметті сатып алушы!

Қуралды сатып алғанда:

- сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етініз, сонымен қатар 3 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендейгіне және сату уақыты, дуken морі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет қуралды қосар алдында осы пайдалану жоніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз және аталаған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Электр құралы жарақаттану қауіпшілігі орасан зор көз болып табылады.

1. ТАҒАЙЫНДАЛУЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ

1.1. Дисктік үстелге орнатылатын ара ағаштан жасалған даяр затты алуан түрлі бұрыштар мен енестерді аралауга арналған.

Нұсқауды мұқият оқыңыз, соның ішінде « Техникалық қауіпсіздік жалпы нұсқаулары» нұсқауга назар аударыңыз. Осылайша Сіз қуралды дұрыс пайдаланасыз да, және қауіпшілдердің алдын аласыз.

1.2. Құрал аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы -10°C -тан +40 °C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоныржай климат төнрегінде, тікелей атмосфера шогінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шандануынан сақтап, пайдалануға арналады.

1.3. Құрал енбек қауіпсіздік талаптарына және тексеру әдістеріне сәйкес келеді:

- қауіпсіздік бойынша МСТ Р МЭК 1029-2-1-95
- діріл бойынша МСТ 17770-86
- шу бойынша МСТ 12.2.030-2000
- электромагниттік сәйкестік бойынша МСТ 51317.3.2-2006 (6, 7 бөлімдер), 51317.3.3-99, 51318.14.1-2006 (4 бөлім), 51318.14.2-2006 (5, 7 бөлімдер)

1.4. Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, қуралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мәглұматтарды қамтиды.

1.5. Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқауда қуралға шамалы өзгерістердің көрсетілмейі мен қуралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

Назар салыңы!

Қуралды индустріалды және енеркәсіптік ауқымда жогарғы қарқындылық жұмыстарында және аса ауыр жүктемелерде қолдану қуралды қызмет ету мерзімін кемітеді.

Зейін қойыңыз! Өзініздің іс-әрекеттеріңіздің байқаңыз. Егер Сіз шаршасаңыз, алкогольді немесе үйқыға тартатын дәрі-дәрмекті ішсеңіз, қуралмен іstemеніz.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Атаулы қуаттылық, Вт.....	800	Орнатылған диск диаметрі, мм	30
Атаулы кернеу	220В 50Гц	Максимальды аралау терендігі	
Атаулы айналу жиілігі, мин ⁻¹	2950	90 градус енес бойынша, мм.....	40
Ара диск диаметрі, мм	200	45 градус енес бойынша, мм.....	25

8 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Дії з усунення
1. Виріб не включається	1. Немас напруги в мережі	1. Перевірте напругу в мережі
	2. Несправний вимикач або інший компонент	2. Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	3. Несправний двигун	
2. Виріб включається, але не розвиває повних обертів або не працює на повну потужність	1. Низька напруга мережі	1. Перевірте напругу в мережі
	2. Згоріла обмотка або обрив в обмотці двигуна	2. Зверніться в сервісний центр для ремонту
	3. Несправний вимикач або інший компонент	3. Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	4. Заклиновання диска (у заготівці) або шпинделя	4. Звільніть диск, відрегулюйте розклинювач (див. п. 4.2.1) або зверніться в сервісний центр для ремонту
3. Виріб зупинився при роботі	1. Пропала напруга мережі	1. Перевірте напругу в мережі
	2. Заклиновання диска	2. Міцно затягніть кріплення диска
	3. Несправний вимикач, двигун або інший компонент	3. Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
4. Результат пилиння нездовільний	1. Пильний диск затуплений або пошкоджений (сколи, втрачені зуби)	1. Замініть пильний диск (див. п. 4.6)
	2. Диск погано закріплений – провертався на валу	2. Міцно затягніть кріплення диска
	3. Недостатня потужність або звороти двигуна (див. несправність 2)	3. Див. несправність 2
5. Виріб перегрівається	1. Інтенсивний режим роботи, робота з максимальним навантаженням	1. Змініть режим роботи, понизьте навантаження
	2. Висока температура довколишнього повітря, слабка вентиляція, засмічені вентиляційні отвори	2. Прийміть заходи до зниження температури, поліпшення вентиляції, очищення вентиляційних отворів
	3. Недостатня кількість мастила, заклиновання в механізмі	
	4. Згоріла обмотка або обрив в обмотці двигуна	3. Зверніться в сервісний центр для ремонту

5.5. Щоб уникнути непрасних випадків, кожного разу перед включенням виробу переконайтесь, що:

- пильний диск надійно закріплений на валу і не заблокований;
- Ви прибрали всі ключі і сторонні предмети від частин виробу, що оберталися, із зони роботи;
- у обробованій заготівці відсутні металеві предмети (циххи, шурупи і т. д.).

5.6. По електробезпеці інструмент відповідає I класу захисту від поразки електричним струмом, тобто має бути заземлений (для цього у вилці передбачені заземляючі контакти). Забороняється переробляти вилку, якщо вона не личить до Вашої розетки. Замість цього кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

5.7. Виріб призначений для пилиння ЛІШЕ заготівок з дерева і похідних матеріалів (фанера, ДСП, ДВП, МДФ, панелі, що ламінують).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розпилювати інші матеріали (метал, кераміку, камінь), а також встановлювати інші диски (діамантові, абразивні і т.д.; з розмірами, що відрізняються від вказаних в характеристиках; пошкоджені – із сколами, викрищеними зубами, тріщинами, викривлені, затуплені).

Для роботи рекомендуємо використовувати змінний інструмент марки «ЗУБР».

5.8. Щоб уникнути травм, при роботі виробу **НІ В ЯКОМУ ВИПАДКУ** не поміщайте руки в область пилиння.

НЕ ПИЛЯЙТЕ заготівки (особливо довгі, з нерівними гранями), просто утримуючи їх руками. **ЗАВЖДИ** використовуйте ту, що направляє.

НІ У ЯКОМУ ВИПАДКУ не пилийте округлі заготівки, заготівки, які настільки малі, що Ви не можете їх утримати; декілька заготівок одночасно.

5.9. Не докладайте зайвих зусиль при роботі з виробом. Це не прискорить процес пилиння, але лише понизить якість роботи і скоротить термін служби виробу.

Стежте за станом пильного диска. При підвищенню битті диска (виявляється у вібрації, може бути результатом втрати частини зубів або викривлення при перегріві) замініть його на новий. Для заміни диска виконайте дії з п. 4.6.

5.10. Для запобігання перегріву робіть перерви в роботі, достатні для охолодження виробу.

При роботі без підключення пилососа рекомендується частіше робити перерви в роботі для очищення внутрішньої поверхні кожуха диска.

5.11. При заклинованні диска негайно вимкніть виріб клавішою «0» вимикача і прийміть заходи до звільнення диска. Перевірте положення розклинювача і, при необхідності, виконайте його регулювання (див. п. 4.2.1).

5.12. Вимикайте виріб з мережі відразу ж після закінчення роботи.

Вимикайте виріб лише клавішою «0» вимикача. Не вимикайте, просто від'єднуючи кабель від мережі (виймаючи вилку з розетки).

5.13. В процесі експлуатації періодично (в міру необхідності) потрібне юстирування покажчика кута нахилу пили. Для цього:

- вимкніть виріб і відключіть його від мережі;

- відпустіть гвинти 4 фіксації кута нахилу диска;
 - обертанням рукоятки 11 встановіть диск у вертикальне положення;
 - максимально підніміть кожух 6 диска;
 - за допомогою косинця встановіть прямий кут між площиною диска і поверхнею робочого столу;
 - перевірте свідчення покажчика 13. При відмінності його показань від нуля, відпустіть гвинт кріплення покажчика 1, відрегулювавши його положення, затягніть гвинт.
- 5.14. Періодично очищайте від грязі і пилу корпус виробу і кабель, вентиляційні отвори. Всі роботи по технічному обслуговуванню повинні проводитися при відключеному від мережі кабелю.

Виріб не вимагає іншого спеціального обслуговування.

Всі ремонтні роботи повинні проводитися лише фахівцями сервісних центрів.

5.15. Стежте за справним станом виробу. В разі появи підозрілих запахів, диму, вогню, іскор слід вимкнути виріб, відключити його від мережі і звернутися в спеціалізований сервісний центр.

5.16. Якщо Вам щось здалося ненормальним в роботі виробу, негайно припиніть його експлуатацію.

6. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ

Зберігайте електроінструмент в надійному, сухому і недоступному для дітей місці.

Зберігання і транспортування електроінструменту здійснюйте в коробках або кейсах.

Що Виріб, додаткове приладдя і упаковку, термін служби яких скінчився слідує екологічно чисто утилізувати.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ми постійно піклуємося про поліпшення якості обслуговування наших споживачів, тому якщо у Вас виникли нарікання на якість і терміни проведення гарантійного ремонту, будь ласка, повідомте про це на електронну адресу: zubr@zubr.ru

7.1. Гарантійні зобов'язання поширяються лише на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і обумовлені виробничими і конструктивними чинниками.

Повний і актуальний список сервісних центрів приведений на сайті www.zubr.ru.

7.2. Термін служби даного виробу складає 5 років.

7.3. Несправні вузли інструментів протягом гарантійного терміну ремонтуються або замінюються новими. Рішення про доцільність їх заміни або ремонту залишається за авторизованим сервісним центром. Замінені деталі переходят у власність служби сервісу.

7.4. Термін гарантії складає 12 місяців з дня продажу .

7.5. Гарантія не попилюється:

7.5.1. На несправності виробу, які виникли в результаті недотримання користувачем вимог керівництва по експлуатації.

7.5.2. Якщо інструмент, приладдя і витратні матеріали використовувалися не за призначеним.

7.5.3. На механічні пошкодження (тріщини, сколки і т. д.) і пошкодження, викликані дією агресивних середовищ, високої вологості і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні отвори електроінструменту, а також пошкодження, що настали унаслідок неправильного зберігання і корозії металевих частин.

7.5.4. На вироби з несправностями, що виникли унаслідок перевантаження інструменту, що викликає вихід з ладу електродвигуна або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться окрім інших: поява кольорів мінливості, одночасний вихід з ладу ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обутюговання дротів електродвигуна під дією високої температури.

7.5.5. При використанні виробу в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень.

7.5.6. В разі використання приладдя і витратних матеріалів, не рекомендованих або не схвалених виробником.

7.5.7. На приладдя, запчастини і витратні матеріали, що вийшли з ладу унаслідок нормального зносу, такі як: паски приводу, вугільні щітки, акумуляторні батареї, ножі, пили, пильні диски, абразиви, свердла, бури, ліска для тримера і тому подібне

7.5.8. На вироби, що піддавалися відкриттю, ремонту або модифікації поза авторизованим сервісним центром.

7.5.9. При сильному зовнішньому і внутрішньому забрудненні виробу.

7.5.10. На профілактичне і технічне обслуговування інструменту, наприклад: змащування, промивання.

7.5.11. На несправності виробу, що виникли унаслідок подій непереборної сили.