



**Quattro
Elementi**

Aria ◦ Acqua ◦ Fiamma ◦ Terra

**Краскопульт - Аэрограф
пневматический.**

**Руководство по эксплуатации и
технический паспорт изделия**



Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор продукции Quattro Elementi. Прежде, чем начать пользоваться краскораспылителем, обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя аппарата и нанесению вреда здоровью пользователя и окружающих.

Продукция Quattro Elementi всесторонне проверена на заводе-изготовителе. Как показала практика, большинство обращений в сервисный центр связано не с качеством продукции, а неправильным подключением, некачественными расходными материалами, недостаточной производительностью компрессора или неумелыми действиями пользователя.

Модель артикул 770-858 не предназначена для профессиональной деятельности и работы связанной с извлечением выгоды.

Модел артикул 770-865 – пригодна для профессиональной деятельности

1. Описание и назначение.

Модель 770-858 является недорогой моделью эконо класса и предназначена для неответственных работ, нанесения красок, лаков и грунтовок на различные поверхности. Качество и производительность нанесения соответствуют общепринятому бытовому назначению.

Модель 770-865 является аэрографом для более точных работ. Возможно нанесение различных рисунков.

2. Подготовка к работе и техника безопасности.

Для работы пневматическим краскопультот (краскораспылителем) требуются специальные навыки и профессиональная подготовка. Рекомендуется пройти обучение в специальных центрах подготовки.

Внимание! При работе с краскопультами используйте индивидуальные средства защиты – очки, респираторы, перчатки.

Рабочая зона должна быть оснащена системой вентиляции с многоступенчатой фильтрацией. В рабочую зону не допускаются люди не имеющие СИЗ. Испарения многих ЛКМ при вдыхании могут нанести серьезный вред здоровью.

Запрещено использовать краскопульты для нанесения ЛКМ на приборы, включенные в электрическую сеть и на кабель находящийся под напряжением.

Для работы краскопультот необходим сжатый воздух, производимый компрессором.

3. Внешний вид, устройство и комплектация.

Артикул 770-858



Артикул 770-865



Комплект поставки: 2 емкости для краски, пневмошланг, переходник $\frac{1}{4}$, ключ для монтажа.

Все операции по смене оснастки и обслуживанию инструмента производить, только отключив его от пневмомагистрали!

Для получения качественного результата необходимо включить в пневмомагистраль фильтр-влагоотделитель. Для получения профессионального результата необходимо использовать осушитель воздуха. Проверьте все соединения на герметичность.

4. Начало работ

Профильтруйте ЛКМ и при необходимости разбавьте согласно инструкции на ЛКМ. Краска должна быть достаточно жидко разведена, консистенция должна быть примерно как молоко. Залейте ЛКМ в бачок краскопульта.

Отрегулируйте давление на выходе компрессора или на встроенном в пневмомагистраль регуляторе. Установите давление согласно техническим характеристикам.

Проведите пробное окрашивание, при необходимости подрегулируйте давление, интенсивность подачи ЛКМ и объем подачи воздуха.

Во время работ не допускайте окончания ЛКМ в бачке, не наклоняйте сильно и не переворачивайте краскопульт.

5. Завершение работ, уход и обслуживание.

После завершения работ, а так же при смене ЛКМ, выполните следующие действия

- Слейте остатки ЛКМ
- Промойте бачок подходящим растворителем
- Наполните 1/3 бачка растворителем
- Нажмите на кнопку коротко несколько раз для распыления растворителя
- Отключите краскопульт от магистрали
- Разберите головку краскопульта
- Промойте снятые запчасти в растворителе и протрите их мягким нетканым материалом
- Установите снятые запчасти на краскопульт

Не погружайте краскопульт в растворитель полностью. Не используйте жесткие ткани и абразивные материалы для очистки. Не разбирайте краскопульт под давлением.

6. Хранение аппарата

Хранить аппарат необходимо в отапливаемом помещении при температуре выше +10°C с относительной влажностью не более 60%. Эксплуатировать изделие можно при температуре от + 5°C до +35°C.

8. Ограничение ответственности

Несоблюдение правил, приведенных в данной инструкции, может повлечь за собой выход из строя аппарата, а также нанесение вреда здоровью пользователя и окружающих.

Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный вред пользователю или третьим лицам при нарушении правил эксплуатации изделия и техники безопасности.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего срока пользования изделием. Передайте его вместе с изделием следующему владельцу.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления.

Использование аппарата возможно и после истечения указанного срока службы при условии проверки его специализированным сервисным центром.

Методы и рекомендации по работе краскопультом, приведенные в данном руководстве, не являются исчерпывающими и не могут быть использованы для обучения. Для обучения обратитесь в соответствующие учебные центры.

Производитель: Quattro Elementi, S.r.l.

Виа Сан Винченцо 2 - 16121 Генуя, Италия

Производственный филиал в Китае

Срок службы аппарата 3 года. Использование изделий возможно и после истечения указанного срока службы при условии проверки его специализированным сервисным центром.

Товар сертифицирован.

С отзывами и предложениями обращайтесь

WWW.QUATTRO-EL.COM