


Утверждаю
Технический директор

Перечень основных деталей и узлов машины
ручной электрической сверлильной ударно-вращательной
МЭСУ-8

Яковлев Г.В.

2008г.



Поз	Наименование	Кол.
1	Электрошнур	1
2	Трубка резиновая	1
3	Пластина прижимная	1
4	Винт	2
5	Конденсатор	1
6	Выключатель	1
7	Щетка	2
8	Щеткодержатель	2
9	Дроссель	2
10	Статор	1
11	Полуручка левая	1
12	Подшипник 626 (80026, 6x19x6)	1
13	Якорь	1
14	Подшипник 628 Z (80028, 8x24x8)	1
15	Корпус в сборе	1

16	Переключатель режимов	1
17	Пластина	1
18	Кольцо упорное	1
19	Колесо зубчатое	1
20	Подшипник 6001 Z (12x28x8)	1
21	Кольцо упорное	1
22	Подшипник 6001 Z (12x28x8)	1
23	Пружина	1
24	Шарик \varnothing 5 мм	1
25	Шпиндель	1
26	Шпонка	1
27	Винт	1
28	Патрон сверлильный	1
29	Полуручка правая	1
30	Винт	10