


**Перечень основных деталей и узлов машины ручной
электрической сверлильной ударно-вращательной МЭСУ-2-01**

Утверждаю
Технический директор
_____ Анисенков



1.	Винт (4x15) саморез	1
2.	Полуручка правая	1
3.	Шнур сетевой в сборе	1
3.1	Шнур сетевой	1
3.2	(2x0,75мм ² , L=2м.) Наконечник	2
4.	Винт (4x13) саморез	2
5.	Пластина прижимная	1
6.	Трубка защитная	1
7.	Конденсатор (0,33μF, 275V)	1
8.	Полуручка левая	1
9.	Выключатель в сборе	1
9.1	Выключатель (6А, 250V)	1
9.2	Переключатель реверса	1

10.	Щетка (4,8x8,8x17)	2
11.	Щеткодержатель в сборе	2
11.1	Щеткодержатель	2
11.2	Пластина-пружина изолятор	2
11.3		
12.	Винт (3x7,5) саморез	4
13.	Дроссель	2
14.	Переключатель режимов	1
15.	Пластина	1
16.	Статор в сборе	1
16.1	Проводники выводные с наконечниками	1
16.2	Статор	1
17.	Подшипник 607 Z (7x19x6)	1

18.	Якорь	1
19.	Подшипник 608 Z (8x22x7)	1
20.	Корпус в сборе	1
20.1	Корпус	1
20.2	Втулка зубчатая	1
20.3	Подшипник скольжения	1
21.	Кольцо стопорное Ø10	1
22.	Колесо зубчатое Z=43	1
23.	Подшипник 6001RS (12x28x8)	1
24.	Кольцо стопорное Ø12	1
25.	Подшипник 6001RS (12x28x8)	1
26.	Пружина 8x15,5x1,2	1
27.	Шарик Ø5,5	1
28.	Шпиндель	1
29.	Шпонка сегм.(3x3,7x9)	1
30.	Патрон	1
31.	Винт М6x19 (левая резьба, потай)	1