

Возможные неисправности и методы устранения

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранение
Непротивление изоляции менее 1 МОм	Ослабли винты крепления проводов	Затянуть винты
В кожух попала вода		Высушить пост
На изоляции появились токопроводящие пленки		Заменить пост
Нет самовозврата толкателя	Сломана возвратная пружина толкателя	Заменить пост
Нет контакта или потеря контакт во включенном положении	Износились контакты	Заменить пост

Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации постов следует проводить их периодическое обслуживание.

Профилактическое обслуживание поста нужно проводить не реже одного раза в месяц. Оно состоит в очистке поста пыли и грязи, подтяжке винтовых соединений, проверке плавности перемещения и четкости возврата толкателей в начальное положение.

Помимо ежемесячного профилактического обслуживания, в постах, работающих на постоянном токе, не реже одного раза в 6 месяцев следует измерять полярность выводов.

Проверку состояния изоляции необходимо проводить не реже одного раза в год.

Транспортирование и хранение

Транспортировать посты можно любыми видами транспорта в заводской транспортной таре по группе Ж2 ГОСТ 15150—69.

Условия хранения должны соответствовать группе С ГОСТ 15150—69.

Не допускается присутствие кислотных и других паров, среды действующих на материалы, из которых изготовлены посты.

Резкие колебания температуры и влажности воздуха вызывающие образование росы, не допускается.

Шальчининкай, 88. 1650. 18.000

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ серии ПКЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

Назначение

Кнопочные посты управления серии ПКЕ предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 В частотой 50—60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В.

Посты управления рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 40°C.

Посты рассчитаны для работы на высоте не более 4300 м над уровнем моря.

Окружающая среда не должна содержать газы, жидкости и пыль и концентрациях, нарушающих работу постов.

Рабочее положение в пространстве — любое.

Посты могут устанавливаться на подвижных и неподвижных а также стационарных установок.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В:


при переменном токе 660

при постоянном токе 440

Номинальная сила тока, А 10

Габаритные и установочные размеры постов приведены на рис. I—5.

Контактные зажимы постов допускают присоединение к каждому зажиму одного медного или алюминиевого провода с площадью сечения не более 2,5 мм² или двух медных проводов с площадью сечения не более 1,5 мм² каждый.



Тип постов	Размеры, мм		Масса кг. не более	
	L1	L2	при L1	при L2
ПКЕ 112-2УЗ	53	71	0,19	0,22
ПКЕ 112-2УХЛ3				
ПКЕ 122-2У2	54	72	0,20	0,23
ПКЕ 122-2УХЛ2				

Тип постов	Размеры, мм			Масса кг.	
	L1	L2	Д	при L1	при L2
ПКЕ 212-2УХЛ3	61	79	1/2кл. В ичн. со- гласно заказу	0,36	0,39
ПКЕ 212-2УХЛ3			труб. 1/2кл. труб. 3/4кл. глуб. наряду		
ПКЕ 222-2У2	62	80		0,37	0,40
ПКЕ 222-2УХЛ2					

Разрешение и монтаж

Посты предназначены для разрешения только на стационарных установках, работающих в закрытых помещениях или под навесами. Устанавливать посты на нестационарные установки не разрешается.

Посты всех типов, предназначенные для встройки в нишу, со степенью защиты IP40 следует монтировать в местах, защищенных от попадания пыли, в брызг воды и масла. Посты всех типов, предназначенные для встройки в нишу со степенью защиты IP54 можно монтировать в местах, не защищенных от попадания пыли, в брызг воды и масла.

Плоскость, к которой крепиться панель поста, должна иметь шероховатость поверхности не ниже $Rz=40$ мкм.

Посты всех типов со степенью защиты со стороны толкателей IP40, предназначенные для пристройки, можно монтировать на любой ровной поверхности, но в местах, защищенных от попадания пыли, в брызг воды и масла. Посты всех типов со степенью защиты со стороны толкателей IP54, предназначенные для пристройки, можно монтировать на любой ровной поверхности в местах, не защищенных от попадания пыли, в брызг воды и масла.

Крепление всех типов постов для встройки в специальную нишу нужно производить винтами M4x16.

Крепление постов для пристройки следует производить тремя винтами M5x16.

Винты для зажима контактных цепей и для крепления постов должны соответствовать ГОСТ 1491-80.

Электрический монтаж постов можно производить любым типом изолированного монтажного провода.

Допускается присоединение медных проводов без окольцевания и дополнительных наконечников, причем многожильный провод необходимо предварительно скрутить в направлении навивки. Провод должен быть подложен под специальную скобу контактного зажима.

Алюминиевые провода необходимо подсоединить только с окольцеванием. Возможность подвода проводов и уплотнения места ввода для встраиваемых постов должна обеспечиваться конструкцией ниши.

Ввод проводов в пристраиваемые посты следует производить в газовых трубах через имеющиеся в кожухе отверстие с резьбой. Можно производить ввод в металлическую или в резиновом шланге. В постах со степенью защиты IP54 в месте ввода монтажных проводов необходимо принять меры для предотвращения попадания внутрь поста пыли, в брызг воды и масла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры безопасности

Осмотр и электрический монтаж должны производиться только при снятом напряжении.

Сопротивление изоляции поста и подводящих проводов, измеренное мегаомметром при напряжении 660 В, должно быть не менее 1 МОм.

Проверка технического состояния

Что проверяется	Техническое требование
Отсутствие пыли и грязи. В случае обнаружения жирных пятен и грязи протрите пост ветошью, смоченной в бензине, и насухо вытрите его	Наличие пыли и грязи не допускается
Затяжка винтов крепления поста и монтажных проводов (проверяется отверткой)	Пост должен быть надежно укреплен на месте эксплуатации
Плавность перемещения и четкость возврата в начальное положение толкателей поста. В случае заедания толкателей следует продуть пост сжатым воздухом	Перемещение подвижных частей поста должно происходить плавно, без заеданий и остановок в промежуточных положениях, с четким возвратом толкателей в начальное положение
Сопротивление изоляции поста и подводящих проводов (проверяется мегаомметром при напряжении 660 В)	Сопротивление изоляции должно быть не менее 1МОм