1. НАЗНАЧЕНИЕ

Манометры серии F+R201 предназначены для измерения давления в газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах, не агрессивных по отношению к медным сплавам в системах отопления, водоснабжения и охлаждения. Манометры оснащены красной указательной стрелкой.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Техническое описание.

Манометр с трубчатой пружиной (пружиной Бурдона) представляет собой кругообразно согнутые трубки с овальным поперечным сечением, помещенные в герметичный корпус. Давление измеряемой среды воздействует на внутреннюю сторону этой трубки, в результате чего овальное поперечное сечение принимает почти круглую форму. В результате искривления пружинной трубки возникают напряжения в кольцах трубки, которые разгибают пружину. Не зажатый конец пружины выполняет движение, пропорциональное величине давления. Движение передаётся посредством стрелочного механизма на шкалу.


Материалы		Технические характеристики		
Корпус:	Черный пластик	Давление		
Стекло:	Акриловое стекло	постоянное:	75% ВПИ*	
Циферблат:	Белый пластик с черной шкалой,	переменное:	60% ВПИ*	
	двойная шкала (опция)	кратковременное:	125% ВПИ*	
Стрелка:	Черный пластик	Температура		
Указатель	Красный пластик	окружающей среды	-2060°C	
Манометрический	•	измеряемой среды:	≤ 80°C	
элемент:	Трубчатая пружина	хранения:	-2060°C	
		Номинальный размер:	40, 50, 63, 80, 100мм	
		Диапазоны измерений	0400бар	
		Класс точности:	2.5 (1,6 по запросу)	
		Защита	IP31	
		Присоединение:	Радиальное	
		* Верхний предел измерений		

2.2. Расшифровка условного обозначения



2.3 Размеры

Номинальный диаметр	Резьба подключения	Масса, кг	D, мм	d, мм	SW	L ₁ , мм	L ₂ , мм
DN40	1/8"	0,042	40	33,5±1	12	23,8±0,5	9
DN50	1/4"	0,073	51,6	44,0±1	14	27,5±0,5	10
DN63	1/4"	0,089	63	50,0±1	14	28,8±0,5	10
DN80	3/8"	0,128	79,5	64,0±1	14	28,0±0,5	10
DN100	1/2"	0,175	98	71,5±1	14	30,5±0,5	10



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: Манометр радиальный серии F+R201 (1 шт.), паспорт (1 экз.)

4. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:

При хранении и транспортировке следует оберегать манометр от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды ниже -20° С. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать манометр во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение манометра при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАНОМЕТРА

Приборы должны монтироваться в таком же положении, в каком они были отрегулированы. До и во время монтажа манометр должен предохраняться от сотрясений. Для монтажа следует использовать имеющийся на штуцере четырёхгранник (размеры см. в таблице п 2.3). Не допускается эксплуатация манометра при параметрах, превышающих заданный рабочий диапазон. При соблюдении условий эксплуатации, манометр обслуживания не требует.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На все манометры серии F+R201, при соблюдении условий хранения транспортировки и монтажа, установлен гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи. Гарантия осуществляется силами сервис центров компаний партнёров фирмы Watts Industries.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Манометры серии F+R201

N	ТИП	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1				
2				
3				
4				
5				

Название	е, адрес	торгую	ощей	организации			
Продаве		М.П.	печать				
Дата про	дажи		торгующей организаци	И			
Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании Watts Industries в России.							
При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:							
1.	1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:						
	• наименование от						
			ля и контактный теле	ефон			
	 краткое описание параметров системы, где использовалось изделие 						
	• краткое описани	е дефекта					
2.	Документ, свидетельствующий о	покупке изд	елия (накладная)				
3.	Настоящий гарантийный талон						
Отметк	а о возврате или обмене товара:						
 Дата: «	» 201 г.						



МАНОМЕТРЫ СЕРИИ F+R201

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Watts Industries Deutschland GmbH