



**ШЛИФМАШИНКА
ОРБИТАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
GP-0447A-615R**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Внимание! Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по безопасности.

1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
3. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
4. Невыполнение данного требования может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:

Пневматическая ротор-орбитальная шлифовальная машинка используется для шлифования и зачистки деталей. Шлифовальный лист крепится на липучку, что гарантирует его быструю замену в случае необходимости. Данная модель оснащена пылеотводом, благодаря которому рабочее место остается в чистоте. Возможность регулировки числа оборотов позволит подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала.

Требования по безопасности:

1. Машинка предназначена для полирования. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности, руководствами, рисунками и описаниями, входящими в комплект данной машинки. При несоблюдении указанных ниже инструкций можно получить удар электрическим током, ожог и/или другие тяжелые травмы.
2. Такие работы, как предварительное шлифование, кранцевание или абразивное отрезание не должны выполняться при помощи данной машинки. Выполнение работ, для которых данная машинка не предназначена, может быть опасным и привести к травмам.
3. Допустимая частота вращения оснастки должна быть не менее указанной на машинке максимальной частоты вращения. Инструмент, вращающийся быстрее, чем положено, могут выйти из строя.
4. Наружный диаметр и толщина оснастки не должны превышать указанные на машинке значения. Оснастка с неправильными размерами не может обеспечить надлежащую защиту или ведение инструмента.
5. Диаметр отверстия кругов, фланцев, опорных тарелок и любой другой оснастки должен точно подходить к размерам шпинделя машинки. Оснастка с неподходящим по диаметру отверстием вращается неравномерно, вибрирует и может привести к потере контроля.
6. Ни в коем случае не используйте поврежденную оснастку. Перед каждым применением проверяйте полировальные диски на отсутствие сколов и трещин и чрезмерный износ. После каждого применения осматривайте машинку и оснастку или устанавливайте неповрежденную оснастку. После проверки запустите машинку с максимальной частотой вращения вала и дайте ей поработать в течение одной минуты. В течение этого времени поврежденная оснастка обычно выходит из строя.
7. Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемых работ надевайте защитные очки или защитную маску. При необходимости надевайте защитные очки или защитную маску. При необходимости надевайте респиратор, наушники, защитные перчатки и рабочий фартук. Они защитят вас от осколков абразива или частиц заготовки. Защитные очки должны выдерживать удар разлетающихся осколков. Респиратор должен отфильтровывать мелкие частицы, возникающие в процессе работы. Длительное сильное воздействие шума является вредным и может привести к нарушению слуха.
8. Следите за тем, чтобы находящиеся рядом люди были на безопасном расстоянии от места работы. Все находящиеся в зоне выполнения работ люди должны носить средства индивидуальной защиты. Частицы заготовки или поврежденная оснастка могут отлететь и нанести травму даже за пределами вашего непосредственного рабочего места.
9. Сетевой кабель машинки должен находиться как можно дальше от ее вращающихся частей. В случае если вы потеряете контроль над инструментом, возможно перерезание или зацепление электрического кабеля и ваши руки могут быть повреждены об вращающиеся детали.



10. Не откладывайте машинку в сторону до тех пор, пока инструмент не остановится полностью. Вращающийся инструмент может коснуться поверхности, и машинка вырвется у вас из рук.
11. Не переносите с собой работающую машинку. При случайном соприкосновении вращающаяся оснастка может зацепиться за одежду и нанести серьезные травмы.
12. Регулярно очищайте отверстия для охлаждения машинки. Охлаждающий вентилятор всасывает пыль в корпус машинки, а избыточное оседание металлической пыли может вызвать короткое замыкание.
13. Не используйте машинку вблизи горючих материалов. Искры из-под инструмента могут привести к возгоранию.
14. Не используйте инструменты с водяным охлаждением. Вода или другая охлаждающая жидкость может вызвать удар электрическим током.
15. Всегда крепко держите машинку и принимайте такое положение, чтобы вы могли контролировать возможную отдачу. Оператор может контролировать момент реакции или силу отдачи, если соблюдает меры предосторожности.
16. Ни в коем случае не держите руку вблизи вращающихся деталей. При отдаче оснастка может повредить руку.
17. Не вставайте так, чтобы ваше тело находилось на пути машинки при отдаче. При отдаче машинка ускоряет движение в направлении, противоположном вращению круга в точке соприкосновения.
18. Будьте особенно осторожны при обработке углов, острых кромок и т.п. Избегайте упругой отдачи или зацепления инструмента. В углах, на острых кромках или при упругой отдаче существует повышенная опасность зацепления вращающегося инструмента, что может привести к потере контроля над машинкой.

Технические характеристики:	
Диаметр диска	150мм
Число оборотов	11000
Расход воздуха	200 л/мин
Рабочее давление	6,2 атм
Амплитуда колебаний	5мм
Диаметр воздушного штуцера	1/4"
Вес	7 кг
Габаритные размеры	220x200x200 мм

Работа с машинкой:

1. Не работайте машинкой, если неисправна электронная часть, так как это может привести к чрезмерной частоте вращения. Неисправность электронной части можно определить по отсутствию плавного пуска или невозможности регулирования частоты вращения.
2. Не перегружайте машинку слишком сильным нажатием на нее! Вы достигните лучших результатов, если будете работать с умеренным усилием. Производительность и качество полирования решающим образом зависят от правильного подбора полировальной пасты.
3. Для надежного ведения машинки удерживайте ее двумя руками за корпус двигателя и кожух редуктора или за дополнительную рукоятку.



Обслуживание:

1. Перед началом любых работ на машинке вынимайте вилку из розетки!
2. Все работы по обслуживанию и ремонту, которые требуют открытия корпуса двигателя, могут выполняться только авторизованной мастерской сервисной службой.
3. Для обеспечения циркуляции воздуха отверстия для охлаждения в корпусе двигателя всегда должны быть открытыми и чистыми
4. Периодически продувайте машинку сжатым воздухом через отверстия в корпусе чтобы очистить от пыли.

Гарантийные обязательства:

1. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт в течении гарантийного срока. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации, После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает акт проверки качества.

2. Гарантия не распространяется:

-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.

-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

3. Место и сроки проведения гарантийного ремонта:

Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре, или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании, или об установке). Покупатель (юридическое лицо, или частный предприниматель) самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр, в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту-установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента получения акта экспертизы, при наличии запасных частей на складе.

Сроки приема рекламаций:

Рекламация по комплектации и количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной компанией. Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течении всего гарантийного срока, указанного в инструкции. Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Эта исключит вероятность, повреждения товара при транспортировке или на складе покупателя.

