

Инструкция по сборке фотодатчика.

1. Закрепить кронштейн фотодатчика в нужном месте
2. Зачистить провод, подключить его к фотодатчику. Надеть на соединение термоусадку и нагреть ее до герметизации соединения.
3. Продеть провод в центральное отверстие кронштейна и закрепить фотодатчик саморезом.
4. Зачистить концы и подключить фотодатчик к прибору согласно схеме 3.





Рис.1 Размеры.

Рис. 2.Схема сборки фотодатчика.



Рис. 3. Типовая схема подключения автомата к сети 220в.



**ООО «НПО ТЕХНОСФЕРА»**

## **АВТОМАТ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ**

**АВО-1**

### **Паспорт и руководство по эксплуатации**

198095, г Санкт-Петербург,  
ул Швецова, д. 23  
тел .(812)3132680  
[zakaz@texnoskb.ru](mailto:zakaz@texnoskb.ru)  
[www.texnoskb.ru](http://www.texnoskb.ru)