

Дополнительная комплектация прибор PQM-700:

- Клещи гибкие F-1 (артикул WACEGF1OKR)
- Клещи гибкие F-2A (артикул WACEGF2AOKR)
- Клещи гибкие F-3A (артикул WACEGF3AOKR)
- Клещи измерительные C-4 (артикул WACEGC4OKR)
- Клещи измерительные C-6A (артикул WACEGC6AOKR)
- Клещи измерительные C-7 (артикул WACEGC7OKR)
- Соединитель электрический - адаптер AC-16 (артикул WAADAAAC16)
- Соединитель электрический — адаптер с резьбой M4/M6, модель AR-1 (артикул WAADAM4M6)