

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА

Пневматический клапан - устройство с питанием струей компрессированного воздуха под соответствующим давлением. С помощью торцовых ключей, которые надеваются на поводок, можно прикреплять и закручивать болты, особенно там, где требуется высокий момент вращения. Устройство не предназначено для непрерывной работы. Рекомендуется следующий режим работы: работа в течение 5 минут, а затем перерыв 30 минут с целью охаждения устройства. Правильная, безопасная и безопасная работа устройства зависит от правильной эксплуатации, в связи с чем:

Перед началом работы с устройством необходимо тщательно ознакомиться с содержанием инструкции и сберечь ее.

Посетивший не отвечает за возможный ущерб, нанесенный в результате пользования устройством вопреки его предназначению, несоблюдения правил безопасности и указаний из настоящей инструкции. Пользование устройством вопреки его предназначению вызывает также потерю гарантийных прав потребителя по поводу нарушения гарантийного договора.

ОСНАЩЕНИЕ

Осьнажение	Размер	81100	81101
Соединитель	1/4" (6,3 mm)	x	x
Торцовые ключи	9	x	x
Удлинитель	1/2" / 12,5 mm; 4mm	x	x
Болты + адаптер		x	x
Индуский ключ		x	x
Мини-насадка		x	x
Размер поводка		x	x
Максимальное рабочее давление		x	x
Требуемое течение воздуха (при 6,3 bar)		x	x
Акустическое давление (EN ISO 15744)		x	x
Акустическая мощность (EN ISO 15744)		x	x
Качество (ISO 28927-2)		x	x

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Единица измерения	Значение
Номер по каталогу		81100
Длина	[mm]	205
Вес	[kg]	2,2
Диаметр воздушного присоединителя (PT)	[mm]	1/4 / 6,3
Диаметр штанги подачи воздуха (внутренний)	[mm]	3/8 / 10
Обороты	[min ⁻¹]	7000
Максимальный момент вращения	[Nm]	340
Размер поводка	[mm]	12 / 12,5
Максимальное рабочее давление	[MPa]	0,63
Требуемое течение воздуха (при 6,3 bar)	[l/min]	226
Акустическое давление	[dB(A)]	95,0 ± 3,0
Акустическая мощность	[dB(A)]	106,0 ± 3,0
Качество	[m/s ²]	9,1 ± 1,5

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во время пользования пневматическим устройством обязательно соблюдать основные правила трудовой безопасности, включая приведенные ниже, с целью ограничения риска пожара, удара электрическим током и избежания теплесных повреждений.

Перед началом пользования данного устройства необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией и сберечь ее.

ВНИМАНИЕ! Ознакомиться со всеми приведенными ниже инструкциями. Несоблюдение может стать причиной у dara электрическим током и телесных повреждений. Появление пневматического устройства, применяемое в инструкциях, касается всех устройств с питанием струей компрессированного воздуха под соответствующим давлением.

СОБЛЮДАТЬ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ИНСТРУКЦИИ**Общие требования к безопасности**

Перед началом монтажа, работы, ремонта, технического обслуживания и замены принадлежностей или в случае выполнения работ возле пневматических инструментов, учитывая множество опасностей, необходимо прочитать и понять инструкцию по технике безопасности. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам. Установка, настройка и монтаж пневматических инструментов могут выполняться только квалифицированным и обученным персоналом. Запрещено модифицировать пневматический инструмент. Модификации могут снизить эффективность и безопасность инструмента, а также увеличить риски, которым подвергается оператор инструмента. Не выбрасывать поврежденный пневматический инструмент. Необходимо периодически проверять чистоту данных инструментов, как этого требует стандарт ISO 11148. Работодатель / пользователь должен обратиться к производителю для замены заводского щита в случае необходимости.

Опасности, связанные с выбрасываемыми элементами

Повреждение обрабатываемого предмета, принадлежности или даже сменившего рабочего инструмента может стать причиной выброса элемента на высокой скорости. Всегда необходимо использовать ударопрочную защиту для газ. Степень защиты следует подбирать в зависимости от выполняемой работы. Убедитесь, что обрабатываемый предмет надежно закреплен.

Опасности, связанные с запутыванием

Запутывание может стать причиной удуша, осколки оборудования и/или травмы, если свободная одежда, украшения, волосы и перчатки не удержаны инструментом или принадлежностью. Перчатки могут намотаться на поводок и привести к отравлению или переполнению пальцев. Перчатки покрытие резиной или эластичными металлами, могут легко намотаться на насадки, установленные на поводок инструмента. Не использовать свободные, не пропитывающие перчатки или перчатки с отрезанными или обретанными пальцами. Категорично запрещено держать поводок, насадку или удлинитель насадки. Руки необходимо держать вдали от вращающихся поводков.

Опасности, связанные с работой

Во время использования инструмента руки оператора могут подвергаться следующим опасностям: Дробление, удары, отрывание, отрывание, окоты. Необходимо использовать соответствующие перчатки для защиты рук. Оператор и обслуживающий персонал должны быть физически в состоянии справляться с размером, весом и мощностью инструмента. Следует правильно держать инструмент. Быть готовым отреагировать на нормальные или неожиданные движения, а также всегда быть готовым использовать обе руки. В случае, когда требуется средства для полгощения врачающегося момента реакции, рекомендуется использовать поддерживающее плечо, ведь, где это возможно. Однако, если это невозможно, тогда рекомендуется использовать боковые руки для прямых отверсток. В любом случае, рекомендуется использовать средства для полгощения врачающегося момента реакции свыше 4 Нм для прямых инструментов, 10 Нм для инструментов с пистолетной рукояткой, 60 Нм для угловых отверсток. Необходимо оставить наким на устройство запуска и смазочные материалы. Гайки могут раздроблены дрелими с открытыми патронами. Не использовать инструменты в ограниченном пространстве, а также избегать попадания и раздробления рук между инструментом и обрабатываемым элементом, особенно во время отвинчивания.

Опасности, связанные с повторяющимися движениями

Во время использования пневматических инструментов для работы, связанной с повторяющимися движениями, оператор может чувствовать дискомфорт в руках, плечах, предплечьях, шее или других частях тела. В случае использования пневматических инструментов, оператор должен занять удобное положение, обеспечивающее правильное расположение стола, и избегать странных или не обеспечивавших равновесия положений. Оператор должен менять положение во время длительной работы, это поможет избежать дискомфорта и усталости. Когда оператор испытывает такие симптомы как постоянный или повторяющийся дискомфорт, боль, пульсирующую боль, покалывание, онемение, жжение или окнечность, он не должен их игнорировать, а обязан сообщить о них своему работодателю и обратиться к врачу.

Опасности, связанные с принадлежностями

Отсоединить устройство от источника питания перед заменой сменных рабочих инструментов или принадлежностей. Не касаться насадок и принадлежностей во время работы инструмента, поскольку это увеличивает риск получения порезов, ожогов или травм, вызванных вибрацией. Использовать принадлежности и расходные материалы только рекомендованы производителем размеров и типов. Можно использовать ударные насадки только в хороших состояниях, неударные насадки или насадки в плохом состоянии могут разломаться и разлететься в разные стороны с большой силой.