




375086, Республика Армения
г. Ереван ул. Ширака – 74
Тел.(37410) 42-28-22, 46-13-52
Факс: (37410) 42-11-22
E-mail: sbit@elprib.ru
<http://www.elprib.ru>



**УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ
ПИН90-2М-ELPRIB
ПАСПОРТ**



АООТ “Электроприбор”
г. Ереван



**Внимательно изучите настоящий паспорт
до ввода изделия в эксплуатацию.
Несоблюдение положений настоящего
паспорта может привести к поражению
пользователя электрическим током или
выходу из строя указателя.**



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
УКАЗАТЕЛЯ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ**

ПИН90-2М № 2093

Наружным осмотром установлено соответствие индикатора
техническим условиям и КД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

Указатель выдержал испытание напряжением 1100В в течение 1
мин.

Изолирующая часть указателя выдержала испытание напряже-
нием 2kВ в течение 5 мин.


Напряжение индикации указателя не более 50В.

Заключение

Указатель низкого напряжения ПИН90-2М
за № _____ пригоден для применения
в установках напряжением от 50 до 1000В.

Дата испытания " 201

Испытание проводил



4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Указатель низкого напряжения
2. Чехол
3. Паспорт

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. При работе указатель необходимо держать за пластмассовый корпус так, чтобы пальцы оператора не выступали за ограничивающие упоры на них и не допускать касания одним наконечником двух токоведущих частей, находящихся под разными потенциалами.
- 5.2. Перед вводом и в течении эксплуатации, указатель должен подвергаться испытанию в сроки и по номерам, предусмотренным "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, применяемых в электроустановках", РФ и "Правилам эксплуатации электрозащитных средств" НПА ОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01), а также "Правилами изготовления" при применении во взрывоопасной среде.

6. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 6.1. Указатель низкого напряжения состоит из следующих частей - основной корпус, состоящий из пластмассовой рукоятки с наружным металлическим наконечником (внутри корпуса) вмонтирована часть элементов электрической схемы);

-вспомогательный корпус, состоящий ис пластмассовой рукоятки с наружным металлическим наконечником, в которое монтируено ограничительное сопротивление";

-соединительный провод длиной 1,0метр.

6.2. Принцип действия указателя основан на свечении лампы при протекании активного тока.

6.3. Корпус указателя изготовлен из влагостойкой пластмассы и защищен от внешнего воздействия пыли и проникновения влаги.

6.4. Для определения фазного провода в сетях переменного тока необходимо наконечник вспомогательного корпуса подключить к заземляющей шине или к любому заземлителю, а наконечник основного корпуса с газоразрядной лампой приложить к испытываемым цепям. Свечение лампы свидетельствует о наличии фазы.

7. ПОДГОТОВКА УКАЗАТЕЛЯ К РАБОТЕ

7.1. Перед началом работы указатель проверить визуально. При обнаружении внешних повреждений корпуса или порчи изоляции соединительного провода, пользоваться указателем запрещается.

7.2. При одновременном касании двумя наконечниками двух точек электрической цепи, находящихся под разными потенциалами, не менее 50 В, неоновая лампа должна светиться.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель низкого напряжения ПИН 90-2М

2092

соответствует

ТУ РА 01802164.0325-2007 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 201 г.

от

от

9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

10. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка указателя и маркировка упаковочной тары соответствует ГОСТ 9181-74.

Хранение указателя на складах производится на стелажах в чехлах при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности до 80% при температуре +25 °C.

1. ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и технического обслуживания двухполюсного указателя низкого напряжения типа ПИН 90-2М (в дальнейшем указатель). Указатель можно использовать в промышленности, энергетике и быту.

2. Надежность работы указателя и срок его службы во многом зависит от правильной эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Указатель предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения между неизолированными токоведущими; между токоведущими и заземленными частями электроустановок постоянного и переменного тока напряжением от 50 до 1000 В, а также для определения фазного провода.

2. Индикатор расчетан для работы при температуре окружающего воздуха от -40 °C до +45 °C и относительной влажности до 98% при температуре +25 °C.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочего напряжения, В	от 50 до 1000
2. Напряжение индикации указателя, В	не более 50
3. Средний срок службы, лет	15
4. Испытательное напряжение, кВ	2,0
5. Ток протекающий через указатель, мА	не более 10
6. Масса указателя, кг	не более 0,1
7. Габаритный размеры, мм	не более 60x30x215
8. Длина соединительного провода, мм	не менее 1000