


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488.....	2 шт.	Пленка защитная.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Шарнир.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Руководство по установке.....	1 шт.		

Схема установки



Руководство по установке

Амортизаторы капота

Mitsubishi Lancer IX (2003-2005);

IX рестайлинг (2005-2010)

Артикул: A.ST.4013.1



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10. Закрутить на его место шарнир с шайбой 6, с помощью торцевой головки №12 с усилием 9Нм (Рис.1).

2. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №12 (Рис.2).

3. Установить кронштейн капота, подложив под него шайбу 8 и разместив шляпку нижнего болта крепления капота в отверстии кронштейна. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону крыла. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 23Нм (Рис.3).



Рис.4



Рис.5

4. Аналогично установить кронштейн крыла и кронштейн капота на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. С пассажирской стороны наклеить защитную пленку между технологических отверстий в капоте, как показано на рисунке (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!