


Руководство по эксплуатации

парма®

**МАСКА
СВАРОЧНАЯ**

модель

Практик



1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящим заявляем, что средства защиты имеют декларацию о соответствии ЕАС соответствует требованиям ТРТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

При сварке брызги расплавленного металла разлетаются на значительные расстояния, что вызывает опасность получения ожога. Поэтому для защиты необходимо использовать сварочные маски. Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ часто приводит к самым печальным последствиям — пожарам, взрывам и, как следствие, травмам и гибели людей.

⚠ ВНИМАНИЕ *Перед использованием сварочной маски внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.*

Щитки защитные лицевые сварщика (далее — щитки) предназначены для комплексной защиты глаз и лица работающих от прямых излучений сварочной дуги (в том числе УФ- и ИК-излучений), брызг и искр расплавленного металла, механических воздействий, теплового излучения во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса, на промышленных площадках, в цехах при изготовлении деталей, узлов, механизмов (автомобилестроение, судостроение, машиностроение), а также при монтажных, ремонтных и других работах, связанных с применением электросварки в условиях пониженных и повышенных температур.

Каждый процесс сварки сопровождается рядом факторов, представляющих опасность для здоровья как сварщика, так и людей, находящихся рядом с местом сварки. Особенно опасна по воздействию на человека электрическая дуга, так как интенсивность ее излучения очень высока. Щитки предназначены для комплексной защиты

глаз и лица рабочего при сварке от оптического излучения, в т.ч. УФ- и ИК- излучений, теплового излучения, брызг и искр расплавленного металла и горячих частиц, механических воздействий и воздействия электрического тока, слепящей яркости видимого света, дыма, вредных веществ, выделяющихся в процессе сварки в виде аэрозолей, паров и газов (зависят от вида сварки, электрода, вида выполняемых работ и свариваемых материалов) при температуре окружающей среды от -10° С до +70° С в производственных помещениях и на открытых площадках.

2. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УФ-излучение не воспринимается глазом человека и поэтому опасно вдвойне. УФ-излучение прежде всего действует на глаза, вызывая повреждение роговицы, хрусталика и сетчатки. При незначительном содержании ультрафиолета (при естественном солнечном освещении) УФ-излучение поглощается хрусталиком и внутриглазной жидкостью и практически не достигает сетчатки. При сварке интенсивность УФ-излучения значительно превышает естественный уровень и поэтому часть его достигает сетчатки глаза, вызывая фотохимические повреждения. Сетчатка имеет ограниченную способность к восстановлению и поэтому длительное ее облучение приводит к необратимым последствиям и потере зрения. УФ-излучение приводит также к ожогам роговицы глаза и раздражению кожи.

Слепящая яркость видимого света при высокой интенсивности облучения также вредно воздействует на глаза. Особенно опасна синяя часть спектра излучения дуги или газового факела, которая в сочетании с действием ИК-излучения вызывает фотохимические повреждения сетчатки глаза.

ИК-излучение также, как и УФ-излучения не воспринимается глазом человека. ИК-излучение, особенно длинноволновое, поглощается тканями организма человека, вызывая их нагрев, который может привести к ожогам. В дополнение к этому ИК-излучение снижает пороговые значения воздействия УФ-излучения и тем самым увеличивает вероятность повреждения глаза.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Проверить щиток на наличие дефектов — трещин, сколов. При наличии трещин, нарушении фиксации поворотного-фиксирующего устройства эксплуатация щитков не допускается.
2. Собрать на головное крепление с корпусом.
3. Подогнать на головное крепление по размеру головы.
4. Защитное стекло содержать в чистоте. При загрязнении промыть проточной чистой водой и протереть, используя чистую мягкую ткань. Рекомендуется использовать влажные очищающие салфетки из микрофибры, а также спрей очищающий.

 **ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается использовать для чистки органические растворители. Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют. Срок эксплуатации — в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Корпус со светофильтром в сборе -1 шт.
2. На головное крепление в сборе - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации -1 шт.