

Инструкция по применению

Щетки с металлическим ворсом из кордовой латунированной стальной проволоки диаметром 0,20 мм сплетенной в жгуты диаметром 1,4 мм применять согласно нижеуказанным правилам.

- 1) Работать под весом электроинструмента, запрещено дополнительно давить на щетку при работе. Длительное превышение допустимого давления на щетку при работе (заглубление в материал более 2 мм) приводит к ускоренному износу и не является браком.
- 2) Заглубление в материал выставлять не более двух миллиметров на регулирующем ролике, если он есть у вашей щеточной шлифмашины.
- 3) На торце каждой щетки стрелкой указано направление вращения при работе, работать только в указанном направлении вращения.
- 4) Линейно работать в одном направлении, к примеру только в направлении вперед вдоль древесных волокон. Не работать в направлении туда и обратно.
- 5) Не перегревать щетку, давать отдых. 45 минут работаете, 15 минут отдыхаете.
- 6) Щетка предназначена для работы только по плоским поверхностям.

В случае несоблюдения указанных правил, происходит сокращение ресурса щетки в следствие усталостных явлений в проволоке.

При сильном давлении на щетку для достижения глубокого браша за один проход, происходит интенсивное обламывание жгутиков у корня и не является заводским браком, т.к. возникает из-за нарушения правил работы щетками с ворсом из кордовой латунированной стальной проволоки диаметром 0,20 мм сплетенной в жгуты диаметром 1,4 мм. Чтобы добиться глубокой брашировки, лучше сделать 2-3 прохода и обработать в итоге 100 м2. Давя сильно на щетку и делая глубокий браш за один проход, вы убиваете инструмент довольно быстро.

Инструкция актуальна для данного списка щеток:

- а) №МАК100120CORDE Щетка для Makita 9741, Д100*120*12,7+2 отв, ворс корд латунир-я сталь 0,20 жгут 1,40 (код 3-304)
- б) №FEL110100CORPG Щетка Д110*100*19+4 паза, ворс корд латунир-я сталь 0,20 жгут 1,40 (код 3-364)
- в) №RB14055M14COR Щетка дисковая Д140*55*М14, ворс корд латунир-я сталь 0,20 жгут 1,40 (код 3-400)
- в) №401.034-6601 Щетка дисковая Д160*40*М14, ворс корд латунир-я сталь 0,15 жгут 1,20 (код 1-106)