

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОДЪЕМА И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ

ТАСТОП



||||| # ||||| ||||| |#| #|=|.||| /w
SMA00# 14 ||||| ||||| |#| 14 ||||| 74
EUPAKKAMAW-~~ଶିଂସି~~ ଶାନ୍ତି ଭବନ
T T K&H ଭବନ

НОВОСИБИРСК +7 (383) 335 00 99 Северный проезд, 11 info@stop.ru	КРАСНОЯРСК +7 (931) 228 92 52 Тенишевская 1 ст. 30, ул. Глинки, 35 kran@stop.ru	ЕКАТЕРИНБУРГ +7 (343) 28 85 10 Шефская, 38 ekb@stop.ru	МОСКВА (Глобедрич) +7 (495) 515 47 10 Котельнический проезд 23а mosk@stop.ru	КРАСНОДАР +7 (861) 206 06 58 ул. Старобульварная, 149 krsn@stop.ru
--	---	---	--	---

Строп изготовлен по РД 24-СЗК-01-01 и соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АВ45.В.89200

1. Обозначение	СТП
2. Грузоподъемность стропа, т	3
3. Длина, м	5
4. Масса, кг	1,033
5. Заводской номер	
6. Месяц и год выпуска	202 г
7. Дата испытания	202 г.
8. Результаты испытаний:	годен

Строп испытан статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность стропа в 1,25 раза и признан годным к эксплуатации.

9. Условия эксплуатации стропа:


Наименьшая температура окружающего воздуха, °С -80

Наибольшая температура окружающего воздуха, °С +100

10. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации текстильных строп при одноосменной работе 1 месяц со дня ввода в эксплуатацию. Хранение стропов - по группе условий хранения 5 (ож4) по ГОСТ 15150.

11. Чертеж стропов



Указания по эксплуатации.

- Общие сведения.
 - Стропы текстильные ленточные (далее «стропы») предназначены для транспортировки различных грузов во всех отраслях промышленности.
 - Стропа относятся к съемным грузозахватным приспособлениям, на которые распространяются требования «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013г. №533. (далее «Правила безопасности»)
- Указание мер безопасности.
 - При эксплуатации строп следует руководствоваться Правилами безопасности.
 - Владельцы съемных грузозахватных приспособлений обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего осмотра, надзора и обслуживания согласно требованиям правил безопасности.
 - Перед началом работ стропа подлежат визуальному осмотру.
 - Съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие осмотра и технического освидетельствования к работе не допускаются. Исправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (кейи) не должны находиться в местах производства работ.
 - Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 120°.
 - Соединение крюка грузоподъемной машины с подвесками, петлями стропов должны быть надежными. Подвеска стропа должна фиксироваться замком крюка. Монтажная петля должна закрепляться зацепкой в звене крюка стропа.
 - На грузе, перегружаемом стропами, в местах соприкосновения со стропами не должно быть зазубрин и острых кромок, которые могут повредить ленту стропа. Не допускается радиус кромок меньше толщины ленты стропа.
 - Рабочие поверхности крюка грузоподъемной машины должны исключать повреждения стропа, не иметь острых кромок, радиус кривизны поверхности, непосредственно соприкасаемой со стропом, должен быть не менее 0,75 несущей ширины стропа.
 - Запрещается использование стропов для перемещения грузов, когда извлечение из-под груза происходит с трением стропов, захваченных между грузом и другими поверхностями, а также вытаскивать стропа из-под груза, лежащего на них.
 - Стропа должны быть защищены от влияния на них вредных факторов перемещаемого груза (например: кислота, щелочь, растворитель, расплавленные вещества). Запрещается перемещение нагретых свыше 100°С изделий.
 - Запрещается размещать места сливов лент непосредственно на грузозахватном органе.
 - При строповке груза следить за тем, чтобы бирка не была повреждена при перемещении груза.
 - При работе со стропами следует избегать рывков и ударов грузов.
 - Не допускается принудительная сушка стропов любыми способами.
 - Для устранения возможного искрообразования от трения строп о части груза используются следующие способы:
 - обработка препаратом «Антистатик» (периодичность обработки согласно инструкции на использование препарата);
 - вымачивание в 2% растворе поваренной соли в течение 24 и далее в течение 2 часов перед началом выполнения работ;
 - заплата в ленту металлических нитей или лент (не менее двух) с поперечным сечением не менее 0,5 мм2 каждой;
 - заключение ленты в чехол из хлопчатобумажной ткани.
- Нормы и правила браковки.
 - Согласно требованиям Правил безопасности стропальщики должны проводить осмотр стропов перед их применением для подъема и перемещения грузов грузоподъемными машинами.
 - Инженерно-технические работники, ответственные за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами и другими грузоподъемными машинами, должны проводить осмотр стропов (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней, а редко используемых съемных грузозахватных приспособлений – перед выдачей их в работу.
 - При осмотре стропов необходимо обращать внимание на состояние лент, крюков, подвесок, замыкающих устройств, обойм карабинов и места их креплений.
 - Ремонт стропа запрещен.
 - Браковка колец, петель, скоб, подвесок, обойм, карабинов, звеньев и других металлических элементов строп. Не допускаются:
 - трещины;
 - износ поверхности элементов или местных вмятин, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10% и более;
 - наличие остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 3%;
 - повреждения резьбовых соединений и других креплений.
- Результаты осмотра текстильных ленточных стропов должны заноситься в специальный журнал согласно Правилам безопасности