### Содержание:

- 1. Свидетельство о приемке.
- 2. Состав комплекта поставки.
- 3. Назначение.
- 4. Условия эксплуатации.
- 5. Меры безопасности.
- 6. Описание конструкции прибора.
- 7. Технические данные.
- 8. Подготовка прибора к работе.
- 9.Рабочие режимы.
- 10. Зарядка АКБ.
- 11. Порядок завершения работ.

## 1. Свидетельство о приемке


Зарядно-пусковой прибор T-1022+ стелажного расположения соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

| Дата выпуска  |  |
|---------------|--|
| Мастер цеха   |  |
| Контролер ОТК |  |

#### 2. Состав комплекта поставки

| Наименование      | Обозначение    | Количество |
|-------------------|----------------|------------|
| Прибор            | T-1022+        | 1          |
| Инструкция        | T-1022+ ΠC     | 1          |
| Коробка           | 385х385х105 мм | 1          |
| Гарантийный талон |                | 1          |

#### 6. Описание конструкции прибора.



- 1. Провода с зажимами: красный «+», черный «-»
- 2. Шнур сетевой 220V
- 3. Переключатель вкл./выкл. сеть 220V
- 4. Переключатель контроля A/V
- 5. Индикационное окно:

#### Отображаемая индикация

| Start - пуск   | помощь при запуске двигателя                        |
|----------------|---|
| Hand - ручной  | зарядка АКБ с ограничением V-15.7                   |
| RUEO - автомат | зарядка АКБ с ограничением V-14.4                   |
| tESt - тест    | замер V   |
| bAtt-          | отсутствие АКБ или плохой контак                    |
| tu-1           | превышение температуры внутренних элементов прибора |
| Fin            | заряд окончен                                       |
| U. I2.1        | текущее напряжение на клеммах прибора               |
| R. 5.6         | текущий ток на клеммах прибора                      |

- 6. Переключатель режимов:
  - пуск ручной автомат тест
- 7. Регулятор тока
- 8. Зацеп для зажимов типа «крокодил»

#### 3. Назначение

Зарядно-пусковой прибор T-1022 стелажного расположения, в дальнейшем «Прибор», предназначен для:

- Одновременной зарядки нескольких или одной батарей с номинальным напряжением 12V.
  - Зарядки АКБ в ручном режиме с плавной регулировкой тока.
  - Зарядки аккумуляторных батарей в автоматическом режиме.
  - Поддержания работоспособности батареи при хранении.
  - Реанимации батарей или пуска двигателя автотранспорта током более 125 А
  - Контроля уровня заряда АКБ.

дельцами транспортного средства.

- Замера напряжения до 35 V при проверке АКБ, стартера, электросетей машины. Рекомендуется использовать в условиях автотранспортных предприятий, станций техобслуживания, торговых точек по реализации АКБ, личного пользования вла-

4. Условия эксплуатации

- 4.1. Прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -30C до +40C, атмосферном давлении 740-760 мм рт.ст. и относительной влажности до 80%.
- 4.2. При эксплуатации прибора соблюдать все требования безопасности и порядка работ.
- 4.3. Хранение и транспортировку прибора следует осуществлять в горизонтальном положении в промышленной упаковке.
- 4.4. При загрязнении или после эксплуатации очистить мягкой ветошью корпус и контактные элементы.
- 4.5. Не допускать попадания посторонних предметов, жидкостей и насекомых внутрь прибора.
- 4.6. После перемещения прибора в повышенные температуры включение допускается через 4 часа.

## 5. Меры безопасности

- 6.1. Использовать прибор только по назначению
- 6.2. Соблюдать полярность, номиналы напряжения при подключении выводов зарядного устройства и АКБ
- 6.3. Подключать прибор к бортовой сети автомобиля согласно.
- 6.4. Не применять зарядное устройство в местах с повышенной влажностью.

2

- 6.5. Использовать прибор в хорошо вентилируемом помещении.
- 6.6. При зарядке АКБ не курить, не допускать искрообразования.
- 6.7. Выполнять требования пожарной и электоробезопасности.

## 7. Технические данные

≈220 V / 50 Гц Напряжение сети Номинальное напряжение АКБ 12 V 3 A/4 - 420 A/4 Емкость АКБ Вид АКБ стартерные, тяговые Регулировка тока заряда плавная 1 A - 40 A Ток заряда 125 A Ток пуска Потребляемая мощность 600 W в режиме «заряд»

в режиме «пус» 1000 W
Индикация цифровая
Разрешающая способность 0,01
Измеряемое напряжение 8 V - 35 V
Отображаемый ток 0 A - 99,9 A

Ограничение по напряжению: в режиме «автомат/хранение»

в режиме «пуск» Защита от:

та от: Перегрузки входного напряжения, короткого замыкания выходных полюсов, неправильного подключения полярности, перегрузки по теплу, элементов прибора.

Экстлуатация при: Температуре Атмосферном давление Относительной влажности

Габаритные размеры Масса прибора

3

от - 30 С до + 40 С 740-760 мм.рт.ст. до 80% 350x264x93 мм 3,05 кг.

14,4 V/ 13,4V

14,5 V

4

## 8. Подготовка прибора к работе

- 8.1. Установить прибор в нишу стойки в устойчивое вертикальное положение, с зазором задней панели прибора и стенками стойки не менее 30 мм.
- 8.2. Полностью расправить провода с зажимами (1) и шнур сетевой (2)
- 8.3. Установить переключатель (6) режимов и регулятор (7) в крайнее левое положение.
- 8.4. Переключатель (4) контроля A/V в положение V (Вольт) и переключатель (3) в положение «Выкл»
- 8.5. Подключить провода с зажимами (1) красный «+» к клемме «+» на АКБ, а черный «-» к клемме «-».
- 8.6. В индикационном окне (5) без подсветки, кратковременно отобразится информация установленного режима tESt тест и далее текущее напряжение на клеммах АКБ.

Внимание! При отсутствии показаний на табло и свечении индикации режимов проверить полярность подключения АКБ (переполюсовка) или напряжение на батарее ниже 8V

- 8.7. Подсоединить шнур сетевой (2) к сети 220V с заземлением.
- 8.8. Переключатель (3) установить в положение «вкл 220 V» (вверх).
- 8.9. Появится подсветка. кнопки 220 V и индикационного окна (5)

## 9. Рабочие режимы.

## 9.1.Проверка уровня заряда АКБ режим «Тест»

- 9.1.1. Выполнить пункт (8) «Подготовка прибора к работе».
- 9.1.2. Определить уровень заряда АКБ, следуя сравнительной таблице:

| урове | нь заряда | 12 V |
|-------|-----------|------|
| 25 %  | • •       | 12,1 |
| 50 %  |           | 12,3 |
| 75 %  | 7 -       | 12,5 |
| 100 % |           | 12,7 |


9.1.3. Если уровень заряда АКБ ниже 75 % своей емкости, необходимо произвести зарядку батареи, руководствуясь пунктом 10.

## 10. Зарядка АКБ

#### 10.1.Режим «Автомат»

- 10.1.1. Выполнить пункт (8) «Подготовка прибора к работе».
- 10.1.2. Переключатель (6) установить в положение «Автомат»
- 10.1.3. В индикационном окне (5) отобразится индикация ନଧ୍ୟ ପ

Процесс зарядки протекает без вмешательства пользователя, согласно следующей диаграмме:



Информация «Fin» в индикационном окне прибора сообщает: заряд окончен. По завершению активного процесса заряда прибор переходит в фазу компенсации саморазряда батареи (хранение).

Перезаряд и интенсивное газовыделение в этом режиме отсутствует. Цикл заряда малым током (6/3A) в режиме «ЯШТО» (автомат) позволяет десульфатировать пассивные области активной массы аккумулятора, а циклический режим подзаряда устраняет электорохимические неоднородности аккумулятора.

### 10.2.Режим «Ручной»

Стандартная зарядка аккумуляторной батареи производится из расчета 10 % от емкости батареи (например АКБ 6-ст55 А/ч заряжается током 4,5+5 A).

В других случаях использовать токи согласно инструкции по эксплуатации данной АКБ

- 10.2.1. Выполнить пункт 8 «Подготовка прибора к работе».
- 10.2.2. Переключатель (6) установить в положение «Ручной»
- 10.2.3. В индикационном окне (5) отобразится индикация Напа

- 10.2.4. Переключатель контроля (4) установить в положение «Ампер».
- 10.2.5. Регулятором тока (7) установить необходимую величину зарядки АКБ, контролируя показания на индикационном окне (5).
- 10.2.6. В процессе зарядки для корректировки величины тока использовать регулятор тока (7).
- 10.2.7. Для контроля напряжения зарядки переключатель (4) установить в положение «Вольт».
  - 10.2.8. По завершению работ выполнить п.11 «Порядок завершения работ»

**Внимание:** В экстренных случаях возможна зарядка АКБ повышенным током, что существенно сокращает время готовности «разряженной» батареи к использованию на автомобиле. Однако, следует помнить, ускоренная зарядка снижает срок службы АКБ.

## 10.3.Режим «Пуск»

**Внимание!** При уровне заряда аккумуляторной батареи ниже 75% необходимо произвести ее подзарядку, согласно пункту 10.2 Режим «Ручной»

- 10.3.1 Выполнить пункт 8 «Подготовка прибора к работе».
- 10.3.2. Переключатель (6) установить в положение «Пуск», в индикационном окне (5) отобразится индикация StRrt.
  - 10.3.3. Переключатель контроля (4) установить в положение «Ампер».
  - 10.3.4. Регулятор тока (7) установить в крайнее левое положение (min).
  - 10.3.5. Произвести запуск двигателя.
  - 10.3.6. По завершению работ выполнить п.11 «Порядок завершения работ»

## 11. Порядок завершения работ

- 11.1. Регулятор тока (7) установить в крайнее левое положение.
- 11.2. Переключатель (3) установить в положение «выкл.» (вниз).
- 11.3. Отсоединить шнур сетевой 220 V (2).
- 11.4. Отсоединить провода с зажимами (1).
- 11.5. Установить переключатель (6) в крайнее левое положение.
- 11.6. Провода с зажимами (1) подцепить к зацепу (8) для удобства хранения

## (|<mark>⊉</mark>автоэлектрика°

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Номер талона соответствует номеру защитной гологоаммы

| Модель прибора                            | Номер талона |
|---|--------------|
| Фирма продавец                            | Телефон      |
| Дата покупки                              | Продавец     |
|   |              |
| Прибор проверен в присутствии покупателя. |              |
| С условиями эксплуатации и правилами      |              |
| гарантийного обслуживания ознакомлен.     |              |
| покупатель                                |              |
| V.T.                                      |              |
|   |              |

#### ГАРАНТИЯ:

5

- Гарантия выдается на случай обнаружения заводского брака. В сервисном центре после проверки состояния прибора Вам помогут выявить причину отказа.
- Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный потребителю в результате нарушений условий эксплуатации прибора.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

- Гарантия предоставляется на 12 месяцев со дня покупки нашей продукции.
- При отсутствии в гарантийном талоне отметки магазина о продаже, гарантия исчисляется с даты выпуска прибора заводом.
- Для гарантийного обслуживания в сервисный центр необходимо предоставить прибор и следующие документы: Правильно оформленный гарантийный талон (модель прибора, номер голограммы, дата выпуска, фирма, продавец, дата продажи, подписи продавца покупателя, штамп магазина), товарный или кассовый чек о покупке.

## ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРИБОР В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Отсутствие гарантийного талона, а также, если он не заполнен или заполнен не полностью: отсутствует штамп продавца, наименование продавца, дата продажи, подпись продавца и покупателя.
- Механические, химические или термические повреждения.
- Отсутствие фирменных наклеек на приборе.
- Нарушение правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации прибора.
- Вмешательство в конструкцию прибора до истечения гарантийного срока или неквалифицированные действия обслуживающего персонала, что привело к выходу из строя прибора.
- Нарушена защитная пломба.

OOO «Автоэлектрика» г. Москва, ул. Автомоторная, д. 5Б, стр.6, пом.2 тел.: 8(495) 617-06-15, сайт в интернете: www.avtoelektrika.ru, e-mail:info@avtoelektrika.ru



6