



1. Поверхность металла очистить от грязи, смазки и рыхлой ржавчины;
2. Перед употреблением **ОБЯЗАТЕЛЬНО** взболтать содержимое флакона и нанести кистью или валиком на обрабатываемый участок;
3. Выдержать не менее 30 минут до высыхания, не допуская попадания влаги;
4. Для наилучшего эффекта, образовавшийся грунт механически очистить и повторить обработку.
5. Покраску производить через 24 часа после высыхания.

Рекомендуется применять при температуре окружающей среды не ниже +15°C. Расход примерно 1 флакон на 2 кв.м. в зависимости от толщины слоя ржавчины.