


Atlanta★





ATH-6192
Kitchen electronic scales
Кухонные электронные весы
Ас үйге арналған электрондық таразы
Инструкция по эксплуатации
Instruction Manual
Пайдалану бойынша нұсқаулық

EN

RUS

KZ



INSTRUCTION MANUAL


DEAR CUSTOMER!

CONGRATULATIONS ON YOUR GOOD CHOICE! NOW YOU ARE THE OWNER OF ATLANTA™ PRODUCT NOTABLE FOR ITS PROGRESSIVE DESIGN AND GOOD QUALITY PERFORMANCE. WE HOPE OUR PRODUCTS WILL STAY WITH YOU FOR YEARS ON END.

BEFORE USE BEGINNING


Please, attentively read this instruction before the beginning of operation with scales.

Insert two AAA batteries as shown in the correct orientation when installed (batteries not included).



If scales are delivered with the established CR2032 battery, it is enough to remove blocking film from the battery, as is shown in drawing to work with scales.

For battery replacement, open a cover and establish a new battery, observing thus polarity.



SAFETY MEASURES

- Electronic scales are designed for operation from the power supply with characteristics are specified on its marking.
- THIS DEVICE MAY NOT BE USED BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY ARE NOT SUPERVISED OR HAVE NOT BEEN INSTRUCTED CONCERNING THE USE OF THE DEVICE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.
- DON'T LEAVE THE DEVICE UNATTENDED IF IT IS SWITCHED ON OR WHEN CHILDREN ARE PRESENT NEAR IT. DON'T LET THE CHILDREN PLAY WITH OR USE THE DEVICE. CHILDREN AT THE AGE OF 8 AND OVER ARE ALLOWED TO USE THE DEVICE IF THEY ARE CONSTANTLY SUPERVISED BY ADULTS.
- In order to reduce the risk of damage of the device:
 - do not open up the housing of the product;
 - do not expose the electrical part of the device to rain or moisture;
 - do not immerse the device in water or other liquid;
- The device is designed for operating indoors, for domestic use only. Commercial use of the device is prohibited.
- In any malfunctions occurs in the course of operation discontinue to use the device. Refer to the nearest service center. Never fix problems by yourself.
- Do not place the device close to any sources of heat, such as: heating radiators, gas stoves; or in areas subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or impact loads.

EN
3-9RUS
10-16KZ
17-23

- After transportation under low temperature conditions, the device can be connected to the mains only after two hours in a warm room.
- Do not use any chemically active liquids (petrol, kerosene, alcohol, various solvents) for cleaning the housing of the device.
- Any faults in storage, transportation or operation of the device are not covered by the warranty.

INSTRUCTION MANUAL

BASIC ELEMENTS

- A – case
- B – platform for weighting
- C – display
- D – power button/MODE/ZERO «  M/Z »
- E – the battery compartment
- F – select measurement standard «UNIT» (located at the bottom)

DESIGNATIONS ON LCD DISPLAY

- A – display indicators of measurement
- B – indicator reset symbol
- C – tare weight reset function symbol
- D – indicator of a negative value
- E – operating mode (weight / water / milk)
- F – unit of weight (pound:ounce)
- G – unit of weight (gram)
- H – unit of volume (milliliter)
- I – unit of volume («liquid ounce»)

 - 1. Turning on the scales. Short press-implementation of the functions of zeroing indicators and zeroing the tare weight.

2. Press for 3 seconds to select the setting mode. Further consecutive clicks change the format of the displayed data.

 - click to convert units of measurement between the Metric and British measurement systems.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Maximum weight:	5 kg	EN 3-9
Accuracy:	1 g	
Measurement pitch:	1 g	
LCD display with blue backlight:	46x22 mm	RUS 10-16
Battery power:	1x3V lithium battery, type CR2032 or two AAA batteries	
Mechanical life:	5 years	KZ 17-23

With due care in the course of operation the mechanical life of the device may considerably exceed the mechanical life specified by the manufacturer.


Date of production is represented on the label of the product in the format MM.YYYY

SCALES OPERATION

1. Place scale onto solid, steady, horizontal surface.
2. Push the switch on button (D). Wait few seconds until scales reset to zero sensors indications and self-testing operation.
3. Set the desired measurement mode-Weight, milk Volume, or water Volume. To do this, hold the button  for 3 seconds . Then, successively, briefly, press the button  to change the measurement mode.



4. Set the desired measurement system (grams / pounds) by pressing the button  (located at the bottom).




When grams are set, the volume will be measured in ml, when pounds are set, in «liquid pounds».

5. Set the weight on the scale platform and the display will display the weight in the specified units. Distribute the load evenly in relation to the center of the weight platform.
6. The scales are equipped with a function of zero weight. When weighing up to 200 g. the display shows the «ZERO» function symbol -  . If the weight is more than 200 g. the «TARE» function symbol - is displayed. After the display has reset

to zero, place the container on the platform and then press the «  » (D) button, the display will reset to zero again, and you can continue weighing without taking


INSTRUCTION MANUAL

into account the container. However, the maximum weight allowed for weighing will be reduced by the tare weight. You can also set the container before turning on the scale, the weight of the container in this case will also not be taken into account.



7. Scales designed for weighing the weight to 5 pounds. If the indicator is overweight, it will display an error. If you use a bowl or other weighing device and reset its weight to zero, the maximum allowed weight will be reduced by the weight of this bowl.
8. After the end of weighing, the scale will turn off automatically in 2 minutes.

EN
3-9RUS
10-16KZ
17-23



NOTES

- Don't leave the battery inside if you don't intend to use scales for a long time.
- If as a result two-fold measurement scales have displayed different results, true weight is between these two values.
- After completion of weighting do not leave objects on the scales and do not allow pressure on the platform of in the course of storage.
- The manufacturer reserves the right to change the electronic scales design.


CLEANING AND CARE

- Scales may be wiped with slightly moist cloth.
- Do not use chemically active or abrasive detergents, since it may damage the surface of scales.
- Don't clean scales with tools.
- Never moisten, and do not immerse the device into the water or other liquid.

FREQUENT MALFUNCTIONS, REASONS AND METHODS FOR ELIMINATION

Scales do not react on buttons pushing or are not switched on	Electronic or static error. Discharged battery	Remove the battery, wait a few seconds and place the battery back. Make sure the battery is not discharged
“Lo”	Low battery	Replace the battery
“Err” sign is displayed	Scales maximum permitted weight load of 5 kg is exceeded	It is possible to weight only that weight which does not exceed the established maximum weight load

INSTRUCTION MANUAL



INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION

Old devices represent set of technical materials and consequently cannot be utilized with a household waste. We wanted to ask you to support actively us in business of economy of resources and protection of environment and after the service life termination to hand over this device in recycling place of acceptance (if the such is available).

EN
3-9RUS
10-16KZ
17-23


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ
ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "ATLANTA",
КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫМ ДИЗАЙНОМ И ХОРОШИМ
КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ СТАНЕТ
ВАШИМ СПУТНИКОМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.


ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации весов.

Установите две батарейки типа AAA как показано на рисунке, соблюдая полярность при их установке (батарейки в комплект не входят).



Если весы поставляются с установленным элементом CR2032 питания, достаточно удалить блокирующую пленку с батареи, как показано на рисунке, чтобы весы начали работать.



Если возникла необходимость установить новый элемент питания, откройте крышку, батарейного отсека и установите новый элемент питания , соблюдая при этом полярность. Старый элемент можно удалить, поддев его острым предметом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Электронные весы приспособлены для работы от источника тока, характеристики которого указаны на заводской маркировке на устройстве.
- ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ЧУВСТВЕННЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА, КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН ИЛИ КОГДА РЯДОМ С НИМ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЕЯМ ИГРАТЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕСАМИ, ДЕТЕЯМ ОТ 8 ЛЕТ И СТАРШЕ, РАЗРЕШЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ ПОД ПОСТОЯННЫМ НАДЗОРОМ ВЗРОСЛЫХ.
- Для уменьшения опасности повреждения или поломки прибора:
 - не вскрывайте корпус изделия;
 - не подвергайте электрическую часть аппарата воздействию дождя или влаги;

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- не погружайте аппарат в воду или иную жидкость;
- Прибор рассчитан на использование внутри помещения, исключительно для бытового применения. Запрещается использовать прибор в профессиональных целях.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, не используйте прибор. Обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.
- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении. Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки корпуса прибора.
- Любые ошибки хранения, транспортировки и использования прибора не покрываются гарантией.

EN
3-9RUS
10-16KZ
17-23

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЯ

- A – корпус
- B – платформа для веса
- C – дисплей
- D – кнопка включения/MODE/ZERO «»
- E – отсек для батарейки
- F – выбор стандарта измерения «UNIT» (расположена снизу)

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЖК ДИСПЛЕЕ

- A – индикаторы отображения измерения
- B – символ обнуления показателей
- C – символ функции обнуления веса тары
- D – показатель отрицательного значения
- E – режим работы (вес / вода / молоко)
- F – единица веса (фунт:унция)
- G – единица веса (грамм)
- H – единица объёма (миллилитр)
- I – единица объёма («жидкая унция»)

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

-  - 1. Включение весов. Короткое нажатие – реализация функций обнуления показателей и обнуления веса тары.
- 2. Нажатие в течение 3 секунд – выбор режима настройки. Дальнейшие последовательные нажатия меняют формат отображаемых данных.
-  - нажатием кнопки конвертируются единицы измерения между Метрической и Британской системами мер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес:	5 кг
Точность измерения:	1 г
Шаг измерения:	1 г
ЖК-дисплей с синей подсветкой:	46x22 мм
Питание от батареек:	3 В, тип CR2032 или 2 батарейки тип AAA
Срок службы:	5 лет


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При бережном использовании срок службы может значительно превысить показатель, установленный производителем.


Дата производства представлена на лейбле изделия в формате ММ.ГГГГ

РАБОТА ВЕСОВ

1. Установите весы на твердую, устойчивую, горизонтальную поверхность.
2. Нажмите на кнопку включения (D). Подождите несколько секунд пока весы обнулят показания сенсоров и проведут процедуру самотестирования.
3. Установите нужный режим измерения – Вес, Объём молока или Объём воды. Для этого в течение 3 секунд удерживайте кнопку . Далее, последовательно, коротко, нажимайте на кнопку  для изменения режима измерения.



4. Установите нужную систему измерения (грамммы/фунты), нажав на кнопку  (расположена снизу).




Когда установлены граммы, объём будет измеряться в мл, когда установлены фунты – в «жидких фунтах».

5. Установите вес на платформу весов, на дисплее отобразится вес в заданных единицах. Распределите нагрузку равномерно по отношению к центру платформы для веса.

6. Весы снабжены функцией обнуления веса. При весе до 200 гр. на дисплее отобразиться символ функции «ZERO» - . При весе более 200 гр. отобразиться символ функции «TARE» - . После того, как показания на дисплее обнулились, положите на платформу тару и затем нажмите на кнопку «» (D), показания


EN
3-9RUS
10-16KZ
17-23

дисплея вновь обнулятся, и Вы сможете вести дальнейшее взвешивание без учёта тары. Тем не менее, максимальный вес разрешённый к взвешиванию, уменьшится на вес тары. Вы так же можете установить тару до включения весов, вес тары в этом случае так же не будет учитываться.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. Весы предназначены для взвешивания веса до 5 килограмм. В случае перевеса индикатор отобразит ошибку. Если Вы используете чашу или иную посуду для взвешивания и обнулили её вес, допустимый максимальный вес уменьшится на вес данной чаши.
8. После окончания взвешивания весы отключаются автоматически через 2 минуты.



ПРИМЕЧАНИЯ

- Не оставляете батарейку в весах, если Вы не собираетесь использовать их в течение длительного срока.
- Если в результате двукратного измерения весы показали разные результаты, истинный вес находится между двумя этими значениями.
- После окончания взвешивания не оставляйте предметы на весах и не допускайте давления на платформу весов в процессе хранения.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию электронных весов незначительные изменения без дополнительного объявления.

ЧИСТКА И УХОД

- Весы можно протирать слегка влажной тряпочкой.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки весов, так как это может повредить их поверхность.
- Не чистите весы при помощи инструментов.
- Никогда не мочите, и не погружайте изделие в воду или другую жидкость.


УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Старые приборы представляют собой совокупность технических материалов и поэтому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами. Мы хотели попросить Вас активно поддержать нас в деле экономии ресурсов и защиты окружающей среды и после окончания срока службы сдать этот прибор в приемный пункт утилизации (если такой имеется).

EN
3-9RUS
10-16KZ
17-23

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Весы не реагируют на кнопки или не включаются	Электронная или статическая ошибка. Разряжена батарея	Удалите элемент питания, подождите несколько секунд, а затем установите его на место. Убедитесь в том, что батарея не разряжалась
«Lo»	Низкий уровень зарядки батареи	Замените элемент питания
На дисплее отображается символ «Err»	Превышена максимальная нагрузка весов, составляющая 5 кг	На весах можно измерять только тот вес, который не превышает установленную максимальную нагрузку



ПАЙДАЛАНУҒА НҰСҚАУ


ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

БІЗ СІЗДІ СӘТТІ ЖАСАҒАН ТАҢДАУЫҢЫЗБЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! СІЗ ИЛГЕРІЛЕУШІЛК ДИЗАЙНМЕН ЖӘНЕ ЖАҚСЫ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ САПАСЫМЕН ЕРЕКШЕЛЕНЕТІН “ATLANTA” САУДА МАРКАСЫНЫҢ ИЕГЕРІ БОЛДЫҢЫЗ. БІЗДІҢ ӨНІМІМІЗ ҰЗАҚ ЖЫЛДАРҒА СІЗГЕ СЕРИК БОЛАДЫ ДЕП ҮМІТТЕНЕМІЗ.


ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Таразыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мүқият оқуыңызды өтінеміз.

AAA типіндегі екі батарейканы оларды орнату кезінде полярлігін сақтай отырып, суреттегідей орнатыңыз (батарейкалар жиын құрамына кірмейді).



Егер де таразы CR2032 қорек көзінің орнатылған элементтімен бірге қойылатын болса, таразы жұмыс істеу үшін суретте көрсетілгендей батареядан блоктаушы пленканы алып тастау жеткілікті.



Если возникла необходимость установить новый элемент питания, откройте крышку, батарейного отсека и установите новый элемент питания, соблюдая при этом полярность. Ескі элементті өткір затпен қозғай отырып алып тастауға болады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Электрондық таразы сипаттамалары нұсқаулықта көрсетілген ток көзінен жұмыс істеу үшін бейімделген.
- ҚҰРЫЛҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ, СЕЗІМТАЛДЫЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ ЕСІ ТӨМЕН ТҮЛҒАЛАРДЫҢ (БАЛАЛАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА) НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ БІЛІМІ БАР, ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫ ТҮЛҒАНЫҢ БАҚЫЛАУСЫЗ ПАЙДАЛАНУЫНА АРНАЛМАҒАН.
- ҚҰРЫЛҒЫ ҚОСУЛЫ КЕЗДЕ НЕМЕСЕ ОНЫҢ ЖАНЫНДА БАЛАЛАР ЖҮРГЕН КЕЗДЕ ОНЫ ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРМАҢЫЗ. БАЛАЛАРДЫҢ ФЕН-ЩЕТКЕҢІ СІЗДІҢ ҚАДАҒАЛАУЫҢЫЗСЫЗ ПАЙДАЛАНУЫНА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. 8 ЖАСТАН ЖОҒАРЫ БАЛАЛАРҒА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЕРЕСЕКТЕРДІҢ БАҚЫЛАУЫМЕН ФАНА ПАЙДАЛАНУҒА РҮҚСАТ ЕТИЛГЕН.
- Құрлығыны ешқашан тегіс емес сусымалы жерде пайдаланбаңыз.
- Құрлығыға зиян келтіру қаупін азайту үшін:
- өнім қалыбын ашпаңыз;
- құрлығының электрлік бөлігін жаңбырдың немесе ылғалдың әсерінен сақтаңыз;

EN
3-9RUS
10-16KZ
17-23

- құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтыққа салмаңыз;
- Құрылғы бөлме ішінде тек тұрмыстық мақсатта пайдалануға есептелген. Құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалануға тыбым салынады.
- Егер де жұмыс барысында қандай да бір келенсіздіктер туса, таразыны пайдаланбаңыз. Кепілдік талонымен жақын жердегі қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Өз бетінізше келенсіздіктерді жоюға тырыспаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің жанында орналастырманың: жылу радиаторлары, газ плиталары; немесе тікелей күн сәулесі, шаң түсетең жерлерде және механикалық дірілдер мен сокқы күштері түсетең маңайларда.
- Температурасы төмен жағдайларда транспортталғаннан кейін құрылғыны жылы бөлмеде екі сағаттай ұстамайынша желіге қоспаңыз. Құрылғы қалыбын тазалау үшін химиялық белсенді сұйықтықтарды (бензин, жанармай, спирт, әр түрлі еріткіштер) пайдаланудың кез-келген қателіктері кепілдікті жаппайды.

ӨЛШЕУІШТІҚ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

- A - корпус
- B - салмақ платформасы
- C - дисплей
- D - қуат түймесі / MODE / ZERO «  »
- E - батарея бөлімі
- F - «UNIT» өлшеу стандартын таңдау» (төменгі жағында орналасқан)

СК ДИСПЛЕЙДЕГІ БЕЙНЕЛЕУЛЕР

- A - өлшеу дисплей көрсеткіштері
- B - көрсеткіштердің нөлдену символы
- C - ыдыстық салмағын нөлдеу функциясының белгісі
- D - теріс мән көрсеткіші
- E - жұмыс режимі (салмағы / су / сұт)
- F - салмақ бірлігі (фунт:унция)
- G - салмақ бірлігі (грамм)
- H - көлем бірлігі (миллилитр)
- I - көлем бірлігі («сұйық унция»)



- 1. Таразыны қосу. Қысқа басу-көрсеткіштерді нөлдеу және ыдыс салмағын нөлдеу функцияларын іске асыру.

2. 3 секунд басу-реттеу режимін таңдау. Келесі рет басу көрсетілген деректер форматын өзгертеді.



- түймені басу арқылы өлшем бірліктері метрикалық және британдық Өлшем жүйелері арасында түрлендіріледі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


Максималды салмақ:	5 кг
Өлшеу дәлдігі:	1 г
Өлшем қадамы:	1 г
Көк түсті СКД:	46x22 мм
Батарейкадан қоректенуі:	3 В, тип CR2032 немесе 2 батарейка AAA типінде
Қызмет ету мерзімі:	5 жыл
Үйкіпты пайдалануда қызмет ету мерзімі өндіруші орнатқан мерзімнен де асуы мүмкін.	

EN
3-9RUS
10-16KZ
17-23


Өндіріс күні бұйымның лейблінде ММ.ГГГГ форматында берілген.

ТАРАЗЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

- Таразыны қатты, берік, көлденең бетке қойыңыз.
- (D) қосу батырмасын басыңыз. Таразы сенсордың көрсеткішін нольге келтірмейінше және өз өзін тестілеу процедурасын жүргізбейінше күте тұрыңыз.
- Қажетті өлшеу режимін орнатыңыз-салмақ, сүт көлемі немесе су көлемі. Мұны істеу үшін түймені 3 секунд үстап тұрыңыз . Өрі қарай, дәйекті, қысқа, өлшеу режимін өзгерту үшін түймені басыңыз.




- Қажетті өлшеу жүйесін (грамм/фунт) батырманы басу арқылы орнатыңыз (төменгі жағында орналасқан).



Граммдар орнатылған кезде көлем мл – де өлшенеді, фунт «сүйік фунтқа» салынған кезде.


- Салмақты салмақ платформасына орнатыңыз, дисплейде көрсетілген бірліктердегі салмақ көрсетіледі. Салмақты платформаның ортасына қарай біркелкі таратыңыз.
- Таразы салмақ жоғалту функциясымен жабдықталған. Салмағы 200 гр дейін. дисплейде «ZERO» функциясының символы көрсетіледі - . Салмағы 200 гр.асатын «TARE» функциясының таңбасын көрсету -. Дисплейдегі көрсеткіштер нөлденгеннен кейін платформаға ыдыстырылғанда, «» (D) батырмасын басыңыз, дисплей көрсеткіштері қайтадан нөлденеді және сіз ыдыстырылғанда есепке алмай, одан әрі өлшеуді жүргізе аласыз. Дегенмен, өлшеуге рұқсат етілген максималды салмақ ыдыстырылғанда орнатылғанда азаяды. Сіз сондай-ақ таразыны қоспас бұрын контейнерді орнатылғанда аласыз, бұл жағдайда контейнердің салмағы да ескерілмейді.



7. Таразы 5 келіге дейінгі салмақты өлшеуге арналған. Артық болған жағдайда индикатор қатені көрсетеді. Егер сіз өлшеу үшін ыдысты немесе басқа ыдысты қолдансаныз және оның салмағын алып тастасаңыз, рұқсат етілген максималды салмақ осы ыдыстың салмағына азаяды.

EN
3-9RUS
10-16KZ
17-23

8. Өлшеу аяқталғаннан кейін таразы 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді



ЕСКЕРТУ

1. Таразыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оның ішінде батарейканы қалдырмаңыз.
2. Егер де екі рет өлшегеннен кейін де таразы әр түрлі нәтижелерді көрсете, онда таза салмақ осы мәндердің ортасында болып табылады.
3. Өлшеп болғаннан кейін таразыда заттар қалдырмаңыз, және таразыны сақтау кезінде оның платформасына салмақ түсүін болдырмаңыз.
4. Өндіруші электрондық таразының құрылышына өнімнің қосымша өзгерістер енгізуге құқылы.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Таразыны кішігірім ылғал шүберекпен сұртуге болады.
- Таразыны тазалау үшін химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар оның бетін зақымдауы мүмкін.
- Таразыны құралдардың көмегімен тазаламаңыз.
- Өнімді ешқашан суламаңыз, және су немесе басқа да сүйкітықтарға батырмаңыз.


ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Ескі құрылғылар техникалық материалдар жиыны болып табылады және сондықтан да тұрмыстық қалдықтармен жойылуы мүмкін! Сондықтан да біз Сізді қоршаган ортани қорғау мен қорларды үнемдеу ісінде бізді қолдауыңызды және осы құрылғыны жою үшін қабылдау пунктіне тапсыруыңызды сұраймыз.



ЖІІ КЕЗДЕСЕТИН АҚАУЛАР, ОЛАРДЫҢ СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақаулықтар белгілері	Мәселенің себептері	Жою тәсілдері
Таразы батырмаларға әсер бермейді немесе іске қосылмайды	Электрондық немесе статикалық қателік. Батареяның заряды отырған	Қорек көзінің элементін алыныз, бірнеше секунд күтініз, содан соң оны қайтадан орнына қойыныз. Батареяның заряды отырмағанына көз жеткізіңіз
«Lo»	Батареяның заряды ете тәмен	Қорек көзінің элементін аудыстырыныз
Дисплейде «Err» символы көрінеді	5 кг құрайтын таразының максималды жүгі шамадан артық	Таразыда тек орнатылған максималды салмақтан аспайтын салмақты ғана елшеуге болады

EN
3-9RUS
10-16KZ
17-23

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Весы кухонные
Кофеварки
Кофемолки
Чайники электрические
Чайные наборы
Чайники-термосы
Блендеры
Кухонные комбайны
Миксеры
Мультиварки
Мясорубки
Соковыжималки
Овощерезки и терки
Пароварка
Печи
Плитки электрические
Плитки индукционные
Грили и шашлычницы электрические
Тостеры
Сэндвичницы и вафельницы
Сушилки для овощей и фруктов
Хлебопечки
Йогуртницы
Аппараты для десертов

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Утюги электрические
Отпариватели для одежды
Сушилки для одежды
Машинки для удаления катышков
Пылесосы
Водонагреватели
Точилка электрическая
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УХОД
Весы
Фены электрические
Электрощипцы
Бритвы электрические
Машинки для стрижки
Приборы по уходу
Массажеры
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Тепловентиляторы
Обогреватели керамические
Обогреватели инфракрасные
Обогреватели масляные
ЭЛЕКТРОНИКА
Ночники
Часы электронные

Изготовлено под надзором Атланта Хаус Эплаенсис ЛЛС, расположенной по адресу: 1201B, Пичтри Страт, Сьют 3500, Атланта, Джорджия, США, 30309, на сборочном заводе в Китайской народной республике.

Вопросы и предложения, пожалуйста направляйте в службу поддержки потребителя: vopros@my-atlanta.ru

Представитель производителя: Ардин Лимитед, Юнит Ф, 11 этаж, СНТ Товер, 338 Хеннесси Роад, Ван Чай, Гон Конг.

Казақстан Республикасында импорттаушы: ЖШС «Динаис Плюс», Мекен-жайы: 070004
Казақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Кожедуба көшесі 34/17.
байланыс: 8 (7232) 21-11-28, +7 777 315 7787, +7 777 226 4447
Ел. mail: info@grossist.kz, grossist_dp@mail.ru

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Электробум», г. Минск, ул. П.Бровки, 15/2-2Г.
Тел./факс: +375 17 289-25-25
electro-boom.by / ЭЛЕКТРОБУМ.БЕЛ. Товар сертифицирован.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Верта», 109428, РФ, г. Москва, Рязанский проспект, дом 8А, строение 14, этаж 15, помещение I, комната 23.
e-mail: vopros@my-atlanta.ru URL: www.my-atlanta.ru тел./факс: +7 499 5044855