


Put the scale on a firm and stable horizontal surface.

Поставьте весы на твердую устойчивую горизонтальную поверхность.


Таразыны қатты, берік, көлденең бетке қойыңыз.



Set the pointer at "0" before use.

Установите указатель в положение "0" перед использованием.


Пайдаланбас бұрын «0» көрсеткіні орнатыңыз.



Not for use in trade.

Не предназначены для использования в торговле.


Саудадағы пайдалану үшін арналмаған.



Guaranteed accuracy:
0-5kg ± 2 point.

Гарантированная точность
весов в следующих
пределах:
0-5кг ± 2 деления.

Диапазонында салмақ
Кепілді дәлдігі:
0-5 кг ± 2 бөлімшесі.



Do not use any abrasive
material to clean the scale.

Не используйте
абразивные средства
для чистки весов.

Таразыны тазалау үшін
химиялық белсенді заттарды
пайдаланбаңыз, себебі олар
оның бетін зақымдауы мүмкін.

Максимальный вес: 5 кг.
Не погружайте изделие в воду.

Maximum weight: 5 kg.
Do not immerse the scale in water.

Максималды салмағы: 5 кг.
Өнімді ешқашан суламаңыз,
және су немесе басқа да
сұйықтықтарға батырмаңыз.