



MANUAL INSTRUCTION  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Весы кухонные электронные  
Electronic Kitchen Scales  
IR-7119



[www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

Производитель: Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd.  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No.18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «Рик» (Россия), 121067, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1 пом. VIII, оф. 36

## Описание

- Жидкокристаллический экран
- Кнопка выбора единиц измерения (г- граммы, lb- фуанты, oz- унции)
- Кнопка "Взвешивание тары"
- Съемная чаша для взвешивания 2,2л
- Пластиковый корпус




## Использование

- Откройте отсек для размещения батареек.
- Вставьте 2 батареи типа АА (1,5V).
- Обратите особое внимание на полярность батареек - если они будут вставлены неверно, прибор не будет работать. Закройте отсек.
- При появлении знака "LO" ("полная разрядка") произойдет автоматическое отключение прибора. Замените батарейки.
- Поставьте весы на ровную, твердую поверхность. В противном случае результат взвешивания может быть неверным.
- Нажмите кнопку ON/OFF. Когда на дисплее высветится 0, можно начинать взвешивание.
- Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать необходимую единицу измерения.
- Если необходимо взвесить продукт в таре, то поставьте на весы сначала тару, нажмите кнопку TARE/ZERO, после этого можно осуществлять взвешивание.
- Автоматическое отключение весов происходит в течение 60 секунд после их использования. Также отключить весы можно с помощью кнопки ON/OFF, удерживая ее несколько секунд.
- При превышении максимальной нагрузки на дисплее появится надпись "O-Id".
- Не ставьте на весы грузы, превышающие 5 кг, это может вызвать поломку прибора.

Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

## Технические характеристики:

- Максимальный вес 5кг
- Цена деления 1гр
- Функция "взвешивание тары"
- Съемная чаша
- 4-х разрядный ЖК дисплей
- Индикация перегрузки
- Элементы питания:  
2xAA батарейки входят в комплект



Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

Прибор предназначен только для бытовых целей

Гарантия производителя составляет 12 месяцев с момента продажи через розничную сеть, при строгом соблюдении настоящих правил и требований к эксплуатации. Претензии принимаются по месту приобретения товара, при наличии кассового чека.

**СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА**

Сделано в Китае

Дата изготовления указана на упаковке

## Description

- LCD display
- Unit selection button (g/lb/oz)
- Tare weigh button
- Cup for weighing 2,2L
- Plastic body



## Using

- Open the battery slot. Insert two AA batteries (1,5V).
- Pay your attention to the polarity of the batteries, if they will be inserted wrong, the appliance will not work. Then close the slot.
- If there is sign "LO" (full discharge), appliance will be automatically disconnected. Change a battery.
- Put the scales on a flat, hard surface. Otherwise the result may be incorrect.
- Push the button ON/OFF. When display show "0", you can start weighing.
- Push the button MODE for choosing unit of measurement.
- If you need to weigh the product in a container, firstly put on the scales tare, push the button TARE/ZERO, after that you can weighing.
- Automatic switch off the scales will be after 60 seconds after using. Also you can disconnect it with the button ON/OFF, pushing it during several seconds.
- In excess of the maximum weight, the display will show "O-Id".
- Do not put on scales weights more 5 kg, it can breaking a system.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

## Technical characteristics:

- Maximum weight – 5 kg
- Measurement resolution – 1 gram
- Weighing tare function
- Removable cup
- 4-digit LCD display
- Indication of overloading
- 2xAA batteries included



The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

The date of manufacture is marked on the packaging

**RATED SERVICE LIFE - 2 YEARS.**

Made in China